



Nothing but **HEAVY DUTY.**<sup>®</sup>



## MXF COS350

Original instructions

Originalbetriebsanleitung

Notice originale

Istruzioni originali

Manual original

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

Original brugsanvisning

Original bruksanvisning

Bruksanvisning i original

Alkuperäiset ohjeet

Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Orijinal işletme talimatı

Původním návodem k používání

Pôvodný návod na použitie

Instrukcja oryginalną

Eredeti használati utasítás

Izvirna navodila

Originalne pogonske upute

Instrukcijām oriģinālvalodā

Originali instrukcija

Algupärane kasutusjuhend

Оригинальное руководство по эксплуатации




Оригинально ръководство за експлоатация










Instrucțiuni de folosire originale


Оригинален прирачник за работа

Оригінал інструкції з експлуатації

التعليمات الأصلية

<b>ENGLISH</b>		Picture section with operating description and functional description	<b>4</b>	Text section with Technical Data, important Safety and Working Hints and description of Symbols	<b>26</b>
<b>DEUTSCH</b>		Bildteil mit Anwendungs- und Funktionsbeschreibungen	<b>4</b>	Textteil mit Technischen Daten, wichtigen Sicherheits- und Arbeitshinweisen und Erklärung der Symbole.	<b>30</b>
<b>FRANÇAIS</b>		Partie imagée avec description des applications et des fonctions	<b>4</b>	Partie textuelle avec les données techniques, les consignes importantes de sécurité et de travail ainsi que l'explication des pictogrammes.	<b>34</b>
<b>ITALIANO</b>		Sezione illustrata con descrizione dell'applicazione e delle funzioni	<b>4</b>	Sezione testo con dati tecnici, importanti informazioni sulla sicurezza e sull'utilizzo, spiegazione dei simboli.	<b>38</b>
<b>ESPAÑOL</b>		Sección de ilustraciones con descripción de aplicación y descripción funcional	<b>4</b>	Sección de texto con datos técnicos, indicaciones importantes de seguridad y trabajo y explicación de los símbolos.	<b>42</b>
<b>PORTUGUES</b>		Parte com imagens explicativas contendo descrição operacional e funcional	<b>4</b>	Parte com texto explicativo contendo Especificações técnicas, Avisos de segurança e de operação e a Descrição dos símbolos.	<b>46</b>
<b>NEDERLANDS</b>		Beeldgedeelte met toepassings- en functiebeschrijvingen	<b>4</b>	Tekstgedeelte met technische gegevens, belangrijke veiligheids- en arbeidsinstructies en verklaring van de symbolen.	<b>50</b>
<b>DANSK</b>		Billeddel med anvendelses- og funktionsbeskrivelser	<b>4</b>	Tekstdel med tekniske data, vigtige sikkerheds- og arbejdsanvisninger og symbolforklaring.	<b>54</b>
<b>NORSK</b>		Billedel med bruks- og funksjonsbeskrivelse	<b>4</b>	Tekstdel med tekniske data, viktige sikkerhets- og arbeidsinstruksjoner og forklaring av symbolene.	<b>58</b>
<b>SVENSKA</b>		Billedel med användnings- och funktionsbeskrivning	<b>4</b>	Textdel med tekniska informationer, viktiga säkerhets- och användningsinstruktioner samt symbolförklaringar.	<b>62</b>
<b>SUOMI</b>		Kuvasivut käyttö- ja toimintakuvaukset	<b>4</b>	Tekstisivut: tekniset tiedot, tärkeät turvallisuus- ja työskentelyohjeet sekä merkkien selitykset.	<b>66</b>
<b>ΕΛΛΗΝΙΚΑ</b>		Τμήμα εικόνων με περιγραφές χρήσης και λειτουργίας	<b>4</b>	Τμήμα κειμένου με τεχνικά χαρακτηριστικά, σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας και εργασίας και εξήγηση των συμβόλων.	<b>70</b>
<b>TÜRKÇE</b>		Resim bölümü Uygulama ve fonksiyon açıklamaları ile birlikte	<b>4</b>	Teknik bilgileri, önemli güvenlik ve çalışma açıklamalarını ve de sembollerin açıklamalarını îçeren metin bölümü.	<b>74</b>
<b>ČESKY</b>		Obrazová část s popisem aplikací a funkcí	<b>4</b>	Textová část s technickými daty, dôležitými bezpečnostními a pracovními pokyny a s vysvětlivkami symbolů	<b>78</b>
<b>SLOVENSKY</b>		Obrazová časť s popisom aplikácií a funkcií	<b>4</b>	Textová časť s technickými dátami, dôležitými bezpečnostnými a pracovnými pokynmi a s vysvetlivkami symbolov	<b>82</b>
<b>POLSKI</b>		Część rysunkowa z opisami zastosowania i działania	<b>4</b>	Część opisowa z danymi technicznymi, ważnymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa i pracy oraz objaśnieniami symboli.	<b>86</b>
<b>MAGYAR</b>		Képes részalkalmazási- és működési leírásokkal	<b>4</b>	Szöveges rész műszaki adatokkal, fontos biztonsági- és munkavégzési útmutatásokkal, valamint a szimbólumok magyarázatával.	<b>90</b>
<b>SLOVENSKO</b>		Del slikez opisom uporabe in funkcij	<b>4</b>	Del besedila s tehničnimi podatki, pomembnimi varnostnimi opozorili in delovnimi navodili in pojasnilii simbolov.	<b>94</b>
<b>HRVATSKI</b>		Dio sa slikama opisima primjene i funkcija	<b>4</b>	Dio štiva sa tehničkim podacima, važnim sigurnosnim i radnim uputama i objašnjenjem simbola.	<b>98</b>
<b>LATVIISKI</b>		Attēla daļa ar lietošanas un funkciju aprakstiem	<b>4</b>	Teksta dala ar tehniskajiem parametriem, svarīgiem drošības un darbības norādījumiem, simbolu atšifrējumiem.	<b>102</b>
<b>LIETUVIŠKAI</b>		Paveikslėlio dalissu vartojimo instrukcija ir funkcijų aprašymais	<b>4</b>	Teksto dalis su techniniais duomenimis, svarbiomis saugumo ir darbo instrukcijomis bei simbolių paaiškinimais.	<b>106</b>
<b>EESTI</b>		Pildiosa kasutusjuhendi ja funktsioonide kirjeldusega	<b>4</b>	Tekstiossa tehniliste näitajate, oluliste ohutus- ja tööjuhenditega ning sümbole kirjeldustega.	<b>110</b>
<b>РУССКИЙ</b>		Раздел иллюстраций с описанием эксплуатации и функций	<b>4</b>	Текстовый раздел, включающий технические данные, важные рекомендации по безопасности и эксплуатации, а также описание используемых символов.	<b>114</b>
<b>БЪЛГАРСКИ</b>		Част със снимки с описание за приложение и функции	<b>4</b>	Част с текст с технически данни, важни указания за безопасност и работа и разяснение на символите.	<b>118</b>
<b>ROMÂNIA</b>		Secvența de imagine cu descrierea utilizării și a funcțiunării	<b>4</b>	Portiune de text cu date tehnice, indicații importante privind siguranța și modul de lucru și descrierea simbolurilor.	<b>122</b>
<b>МАКЕДОНСКИ</b>		Дел со слика со описи за употреба и функционирање	<b>4</b>	Текстуален дел со Технички карактеристики, важни безбедносни и работни упатства и објаснување на симболите.	<b>126</b>
<b>УКРАЇНСЬКА</b>		Частина з зображеннями з описом робіт та функцій	<b>4</b>	Текстова частина з технічними даними, важливими вказівками з техніки безпеки та експлуатації і поясненням символів.	<b>130</b>
<b>عربی</b>		قسم الصور يوجد به الوصف التشغيلي والوظيفي	<b>4</b>	القسم النصي المزود بالبيانات الفنية والنصائح الهامة للسلامة والعمل ووصف الرموز	<b>139</b>







Remove the battery pack before starting any work on the machine.

Vor allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakkku herausnehmen

Avant tous travaux sur la machine retirer l'accu interchangeable.

Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.

Retire la batería antes de comenzar cualquier trabajo en la máquina.

Antes de efectuar qualquer intervenção na máquina retirar o bloco acumulador.

Voor alle werkzaamheden aan de machine de akku verwijderen.

Ved arbejde inden i maskinen, bør batteriet tages ud.

Ta ut vekselbatteriet før du arbeider på maskinen

Drag ur batteripaket innan arbete utföres på maskinen.

Tarkista pistoolppa ja verkkojohto mahdollisilta vaurioilta. Viat saa korjata vain alian erikoismies.

Πριν από κάθε εργασία στη μηχανή αφαιρέτε την ανταλλακτική μπαταρία.

Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce kartuş akyü çikarin.

Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku vyjmout výměnný akumulátor.

Pred každou prácou na stroji výmenný akumulátor vytiahnút.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na elektronarzędziu należy wyjąć wkładkę akumulatorową.

Karbantartás, javítás, tisztítás, stb. előtt az akkumulátort ki kell venni a készülékből.

Pred deli na stroju izvlecite izmenljivi akumulator.

Prije svih radova na stroju izvaditi bateriju za zamjenu.

Pirms mašīnai veikt jebkāda veida apkopes darbus, ir jāizņem ārā akumulātors.

Prieš atlikdam bet kokius darbus įrenginyje, išimkite keičiamą akumuliatoriu.

Enne köiki töid masina kallal võtke vahetatav aku välja.

Выньте аккумулятор из машины перед проведением с ней каких-либо манипуляций.






Преди започване на каквото е да е работи по машината извадете акумулатора.

Scoateți acumulatorul înainte de a începe orice intervenție pe mașină.

Отстранете ја батеријата пред да започнете да ја користите машината.


Перед будь-якими роботами на машині виймніть змінну акумуляторну батарею.

قم ب拔掉电池包在开始任何操作之前。












1




2



3



1




2



3





This machine must be activated before switching on.

Diese Maschine muss vor dem Einschalten aktiviert werden.

Cette machine doit être activée avant la mise en marche.

Il presente dispositivo deve essere attivato prima dell'accensione.

Esta máquina se ha de activar antes de encenderla.

Esta máquina deve ser ativada antes de ligá-la.

Deze machine moet vóór het inschakelen worden geactiveerd.

Denna maskine skal aktiveres, inden du tænder for den.

Denne maskinen må aktiveres før den innkobles.

Denna maskin måste aktiveras före påslagning.

Kone täytyy aktivoida ennen käynnistämistä.

Autó to μηχάνημα πρέπει να ενεργοποιείται πριν από την εκκίνηση.

Bu makine çalıştırıldan önce aktifleştirilmek zorundadır.

Tento stroj se musí aktivovat před zapnutím.

Tento stroj sa musí aktivovať pred zapnutím.

Maszynę należy aktywować przed włączeniem.

A gépet bekapsolás előtt aktiválni kell.

Stroj je treba aktivirati pred vklonom.

Ovaj stroj se prije uključivanja mora aktivirati.

Šo iekārta pirms ieslēgšanas nepieciešams aktivizēt.

Šią mašiną prieš įjungiant reikia aktyvuoti.

See masin tuleb enne sisselülitamist

aktiveerida.

Этот станок следует активировать перед включением.

Тази машина трябва да се активира пред включването.

Această mașină trebuie activată înainte de pornire.

Оваа машина мора да биде активирана пред вклучување.

Цю машину слід активувати перед включенням.

هذه الماكينة يجب تشغيلها قبل التشغيل.

Press button, LED will light up, machine is ready to start.  
After 15 minutes of inactivity, the machine goes into sleep mode.  
Press button for 1 sec. to reactivate the machine.  
Press button again for 1 sec. to deactivate the machine.

Taste drücken, LED leuchtet, Maschine ist startbereit.  
Nach 15 Min. Inaktivität wechselt die Maschine in den Ruhemodus.  
Taste 1 Sek. Drücken, um Maschine erneut zu aktivieren.  
Taste erneut 1 Sek. Drücken, um Maschine zu deaktivieren.

Appuyer sur la touche : la LED s'allume, la machine est alors prête à fonctionner.  
Après 15 minutes d'inactivité, la machine passe en mode veille.  
Appuyer sur la touche pendant une seconde pour réactiver la machine.  
Appuyer de nouveau sur la touche pendant une seconde pour désactiver la machine.

Premere il tasto, il LED si accende, l'utensile è pronto per essere avviato.  
Dopo 15 min. di inattività l'utensile passa in modalità standby.  
Premere il tasto per 1 sec. per riattivare l'utensile.  
Premere nuovamente il tasto per 1 secondo per disattivare l'utensile.

Pulsar la tecla, el LED se ilumina, la máquina está lista para inicio.  
La máquina cambia al modo de suspensión tras 15 minutos de inactividad.  
Para volver a activar la máquina, pulsar la tecla durante 1 segundo.  
Para desactivar la máquina, pulsar de nuevo la tecla durante 1 segundo.

Prima a tecla, o LED acende-se, a máquina está pronta para entrar em funcionamento.  
Após 15 minutos de inatividade, a máquina vai para o modo de espera.  
Prima a tecla por 1 segundo para reativar a máquina.  
Prima a tecla novamente por 1 segundo para desativar a máquina.

Toets indrukken, led brandt, machine is startklara.  
Na 15 minuten inactiviteit schakelt de machine naar de stand-bymodus.  
Toets gedurende 1 sec. indrukken om de machine opnieuw te activeren.  
Toets opnieuw gedurende 1 sec. indrukken om de machine te deactiveren.

Tryk på knappen, LED'en lyser og maskinen er klar til start.  
Efter 15 minutters inaktivitet går maskinen over i hvilemodus.  
Tryk på knappen i 1 sekund for at aktivere maskinen igen.  
Tryk igen på knappen i 1 sekund for at deaktivere maskinen.

Trykk på knappen, LED-en lyser og maskinen er klar til start.  
Etter 15. minutter ute aktivitet går maskinen over i hvilemodus.  
Trykk på knappen i 1 sekund for å aktivere maskinen igjen.  
Trykk på knappen i 1 sekund for å deaktivere maskinen.

Tryck på knappen, lysdioden tänds, maskinen är redo för start.  
Efter 15 minuters inaktivitet övergår maskinen till viloläge.  
Tryck in knappen under 1 sekund för att aktivera maskinen igen.  
Tryck in knappen en gång till under 1 sekund för att avaktivera maskinen.

Paina painiketta, LED sytyy palamaan, kone on valmis käyttöön.  
Kone silittää lepotilaan 15 minuutin toimelomuuden jälkeen.  
Aktivoi kone uudelleen painamalla painiketta 1 sekunnin ajan.  
Deaktivoi kone painamalla painiketta 1 sekunnin ajan.

Πλέξτε το πλήκτρο, ανάψετε την LED, το μηχάνημα έναντι σε εποιητότη.  
Μετά από σύρθιση 15 λεπτών μεταβαίνει το μηχάνημα στην κατάσταση ύπνου.  
Για να ενεργοποιήσετε το μηχάνημα εκ νέου, πλέξτε το πλήκτρο για 1 δευτ.  
Για να απενεργοποιήσετε το μηχάνημα, πλέξτε τόλι το πλήκτρο για 1 δευτ.

Tuşa basınız, LED yanmaktadır, makine çalışmaya hazırıdır.  
15 dak. kullanılmadığında makine dinleme moduna geçmektedir.  
Makineyi tekrar aktif hale getirmek için tuşa 1 san. basınız.  
Makineyi devre dışı bırakmak için tuşa tekrar 1 san. basınız.

Stiskněte tlačítko, svítí LED dioda, náradí je připravené ke spuštění.  
Po 15 minutové nečinnosti prejde náradí do režimu klidu.  
Pokud chcete náradí opět aktivovat, na 1 vteřinu stiskněte tlačítko.  
Pokud chcete náradí deaktivovat, znovu stiskněte tlačítko na 1 vteřinu.

Slačte tlačidlo, svítí LED dioda, náradie je pripravené na spustenie.  
Po 15 minútovej nečinnosti prejde náradie do režimu pokoju.  
Ak chcete náradie opäť aktivovať, na 1 sekundu sláčkajte tlačidlo.  
Ak chcete náradie deaktivovať, znova sláčkajte tlačidlo na 1 sekundu.

Nacisnąć przycisk, dioda LED zaświeci się, maszyna jest gotowa do uruchomienia.  
Po 15 minutach bezczynności maszyna przechodzi w tryb uśpienia.

Nacisnąć przycisk i przytrzymać przez 1 sekundę, aby ponownie aktywować maszynę.  
Nyomja meg a gombot, a LED világít, a gép indításra kész.  
15 perc inaktivitás után a gép nyugalmi üzemmódra vált.  
A gép újból aktiválásához nyomja le a gombot 1 másodpercig.  
A gép deaktiválásához újból nyomja le a gombot 1 másodpercig.

Pritisnijte tipko, LED lučka sveti, stroj je pripravljen za zagon.  
Po 15-minutnoj nedeljnosti se stroj preklopí v način mirovanja.  
Pritisnijte tipko in jo pridržite eno sekundo, da stroj ponovno aktivirate.  
Ponovno pritisnijti tipko in jo pridržite eno sekundo, da stroj deaktivirate.

Pritisnijte tipku, LED svjetli, stroj je spreman za start.  
Poslije 15 min. neaktivnosti stroj prelazi u stanje mirovanja.  
Tipku pritisnijte 1 sek., da bi se stroj ponovno aktivirao.  
Tipku ponovno pritisnijti 1 sek., da bi se stroj deaktivirao.

Nospiediet taustīnu, gaismas diode spīd, iekārta ir darbgatavibā.  
Pēc 15 min. diskāstēs iekārta pārslēdzas gaidītās režīmā.  
Turiet taustīnu atkārtoti nospiesti 1 sekundi, lai iekārta atkārtoti aktivizētu.  
Paspausite mygtuką, šviečia šviesos diodas, mašina parengta ekspluatuo.

Jei valdyms veiksmi neatliekami 15 min., perjungiamas mašinos rimties režimas.  
Jei norite mašiną aktyvinti iš naujo, spauskite mygtuką 1 sek.  
Jei norite mašiną išsäktyni, dar kartą spauskite mygtuką 1 sek.  
Vajutades nuppu, sūtīb LED põlema ja masin on kävitamiseks valmis.  
Kui masin pole 15 minuti jooksul töötanud, läheb see puhkerežīmē.  
Masina izaugsveerīmises vajutage nuppu ühe sekundi vältel.  
Masina inaktivērīmises vajutage uesti nuppu ühe sekundi vältel.

Nажать кнопку, загорится светодиод, станок готов к запуску.  
Через 15 минут бездействия станок переходит в спящий режим.  
Удерживать кнопку нажатой в течение 1 с, чтобы вновь активировать станок.

Чтобы деактивировать станок, вновь нажать кнопку и удерживать в течение 1 с.

Натиснете бутона, светодиодът светва, машината е в готовност за работа.  
След 15 мин на активност машината се превключва в енергоспестяващ режим.

Натиснете бутона в продължение на 1 сек, за да активирате машината отново.

Натиснете отново бутона в продължение на 1 сек, за да деактивирате машината.

Apăsați butonul, ledul se va aprinde, mașina este gata de pornire.  
După 15 minute de inactivitate, mașina intră în modul inactiv.  
Apăsați butonul timp de 1 s pentru a reactiva mașina.

Apăsați din nou butonul timp de 1 s pentru a dezactiva mașina.

Притиснете го копчето, LED индикатор засветува, машината е подготовена за старта.  
По 15 минути неактивност, машината се префрона во режим на мирување.








Држете го копчето 1 секунда за машината повторно да се активира.  
Повторно држете го копчето 1 секунда за машината да се деактивира.

Натиснути кнопку, горить светодиод, машина готова до запуска.  
Після 15 хвилин бездіяльності машині переходить у режим сну.

Натиснути й утримувати кнопку протягом 1 секунди, щоб знову активувати машину.


Знову натиснути й утримувати кнопку протягом 1 секунди, щоб деактивувати машину.

اضغط الزر، لمبة LED سوف تضيء، الماكينة جاهزة للإستخدام.  
بعد 15 دقيقة بدون عمل سوف تنتقل الماكينة إلى برنامج الراحة.  
اضغط الزر لمدة ثانية واحدة، لكي تفوت تشغيل الماكينة مرة أخرى.  
اضغط الزر لمدة ثانية واحدة، لكي تقوم بيقاف تشطط الماكينة.






## START



## STOP



Insulated gripping surface  
Isolierte Grifffläche  
Surface de prise isolée  
Superficie di presa isolata  
Superficie de agarre con aislamiento  
Superficie de pega isolada

Geïsoleerde  
Isolerede grebflader  
Isolert gripeflate  
Isolerad grepptya  
Eristetty tarttumapinta  
Μονωμένη επιφάνεια λαβής  
Izolasyonlu tutma yüzeyi  
Izolovaná uchopovací plocha  
Izolovaná úchopná plocha  
Izolowana powierzchnia  
Szigetelt fogfelület  
Izolirana prijemalna površina  
Izolirana površina za držanje  
Izolēta satveršanas virsma

Izoliuotas rankenos paviršius  
Isoleritud pideme piirkond  
Изолированная поверхность ручки  
Изолирана повърхност за хващане  
Suprafață de prindere izolată  
Изолирана површина

Ізольована поверхня ручки  
مساحة المقبض معزولة



For detailed description of ONE-KEY-function,  
see text section.

Detaillierte Beschreibung der ONE-KEY-  
Funktion, siehe Textteil.

Pour obtenir une description détaillée de la  
fonction ONE-KEY, voir la partie textuelle.

Per una descrizione dettagliata della funzione  
ONE-KEY, vedere la sezione di testo.

Para una descripción detallada de la función  
ONE KEY, véase el texto.

Para a descrição detalhada da função  
ONE-KEY veja o texto.

Zie het tekstgedeelte voor een gedetailleerde  
beschrijving van de ONE-KEY-functie.

ONE-KEY-funktionen er nærmere beskrevet i  
tekstdelen.

Se tekstdelen for detaljert beskrivelse av  
ONE-KEY-funksjonen.

Detaljerad beskrivning av ONE-KEY-funktionen,  
se tekstdelen.

Katso ONE-KEY-toiminnon yksityiskohtainen  
kuvaus tekstiosasta.

Λεπτουρειακή περιγραφή της λειτουργίας  
ONE-KEY, βλέπε πεδίο κειμένου.

ONE-KEY fonksiyonu ile ilgili ayrıntılı  
açıklamalar için, bkz. metin kismı.

Podrobný popis funkce ONE-KEY si přečtěte v  
textové části.

Podrobnyj opis funkcje ONE-KEY si pozrite v  
textovej časti.

Szczegółowy opis funkcji ONE-KEY znajduje  
się w części tekstuowej.

Az ONE-KEY funkció részletes leírásához lásd  
a szöveges részt.

Podrobni opis funkcije ONE-KEY, glede del z  
besedilom.

Detajli opis funkcije ONE-KEY, vidi u dijelu  
teksta.

Plašaku ONE-KEY funkcijas aprakstus skatiet  
teksta daļā.

Išsamus ONE-KEY funkcijos aprašymas  
pateiktas tekstinėje dalyje.

Funktsooni ONE-KEY üksikasjalikku kirjeldust  
vt tekstiosast.

Подробное описание функции ONE-KEY см.  
в текстовом разделе.


За подробно описание на функцията ONE  
KEY вижте текстовата част.



Pentru descrierea detaliată a funcției ONE-KEY,  
consultați secțiunea de text.

Детален опис за функцијата ONE-KEY  
можете да пронајдете во текстот.

Див. детални опис функциї ONE-KEY  
(ОДНІЄ КНОПКІ) у текстовій частині.

الوصف الكامل لخاصية ONE-KEY، انظر الجزء النصي.





#### Overload control lamp

If overloaded, the overheating protection automatically turns off the machine and the control lamp will blink for 5 sec. Release the trigger, after stopping remove the cut-off wheel from the workpiece allow the machine to rest. Then switch the machine on again.

#### Kontrolleuchte Überlast

Bei Überlastung schaltet der Überhitzungsschutz die Maschine automatisch aus und die Kontrolleuchte blinkt 5 Sekunden lang. Schalterdrücker loslassen, nach Stillstand Trennscheibe vom Werkstück nehmen und die Maschine abkühlen lassen. Danach die Maschine wieder einschalten.

#### Témoin de contrôle Surcharge

En cas de surcharge, le dispositif de protection contre la surchauffe arrête automatiquement la machine et le témoin de contrôle clignote pendant 5 secondes. Relâcher la gâchette, retirer le disque de coupe de la pièce après l'arrêt et laisser refroidir la machine. Ensuite, remettre la machine en service.

#### Spia luminosa di sovraccarico

In caso di sovraccarico, la protezione da surriscaldamento spegne automaticamente l'utensile e la spia luminosa lampeggia per 5 secondi. Rilasciare l'interruttore a pressione, estrarre il disco da taglio dal pezzo in lavorazione dopo l'arresto e lasciare raffreddare l'utensile. Quindi riaccendere l'utensile.

#### Piloto de control de sobrecarga

En caso de sobrecarga, la protección contra el sobrecalentamiento apaga la máquina automáticamente y el piloto de control parpadea durante 5 segundos. Soltar el interruptor disparador, después de que se pare el disco de corte, extraerlo de la pieza de trabajo y dejar que se enfrie la máquina. A continuación, volver a encender la máquina.

#### Luz de controlo sobre carga

Em caso de sobrecarga a protecção contra sobreaquecimento desliga a máquina automaticamente e a luz de controlo pisca por 5 segundos. Solte o acionador. Tire o disco de corte do material após a parada e deixe a máquina arrefecer. A seguir, ligue novamente a máquina.

#### Controlelampje overbelasting

Bij overbelasting schakelt de oververhittingsbeveiliging de machine automatisch uit en het controlelampje knippert gedurende 5 seconden. Drukschakelaar loslaten, doorslijpschijf na stilstand uit het werkstuk verwijderen en de machine laten afkoelen. Daarna de machine weer inschakelen.

#### Kontrolllampe overbelastning

Ved overbelastning udløses overophedningssikringen automatisk og kontrollampen blinker i 5 sekunder. Slip start/stop-knappen, og når maskinen er standset tages skæreskiven op af arbejdsemnet. Lad maskinen køle af. Herefter tændes maskinen igen.

#### Kontrollampe overlast

Ved overbelastning av maskinen slår overhettungsbeskyttelsen maskinen automatisk av, og kontrollampen blinker i 5 sekunder. Slipp bryterknappen, trekk skilleskiven fra arbeidsstykket etter at maskinen har kommet i stillstand og la den få kjøle seg ned. Slå deretter maskinen på igjen.

#### Kontrollampa överbelastning

Vid överbelastning stänger överhettningsskyddet automatiskt av maskinen och kontrollampen blinkar under 5 sekunder. Släpp avtryckaren, ta efter att maskinen har stannat bort kapskivan från arbetsstycket och låt maskinen svalna. Slå sedan på maskinen igen.

#### Ylikuormitukseen merkkivalo

Ylikuormituksessa ylikuorenemissioja sammittaa koneen automaattisesti ja merkkivalo vilkkuu 5 sekunnin ajan. Päästä kytkimistä irti, irrota katkaisulaikka työkappaleesta koneen pysähdytyy ja anna koneen jäähtyä. Käynnistä kone sen jälkeen uudelleen.

#### Λάμπα ελέγχου Υπερφόρτωσης

Σε περίπτωση υπερφόρτωσης απενεργοποιείται το μηχάνημα από την προστατευτική διάταξη υπερθέρμανσης αυτόμata και αναβοστήνει η λάμπα ελέγχου για 5 δευτερόλεπτα. Απελευθερώνετε τη σκανδάλη, βγάζετε το δίσκο κοπής από το κατεργαζόμενο αντικείμενο μετά την ακινητοποίηση και αφήνετε το μηχάνημα να κρυώσει. Ακολούθως ενεργοποιείτε πάλι το μηχάνημα.

#### Aşırı yük kontrol lambası

Aşırı yük durumunda aşırı ısınmaya karşı koruma düzeneği makineyi otomatik olarak kapatmaktadır ve kontrol lambası 5 saniye süreyle yanıp sönmektedir. Basmalı şalteri bırakın, dumasından sonra kesme diskini iş parçasından çıkartın ve makinenin soğumasını bekleyiniz. Ardından makineyi tekrar çalıṣtırınız.

#### Kontrolka přetížení

Při přetížení ochrana proti přehřátí náradí automaticky vypne a kontrolka bude blikat 5 sekund. Spinaci tlačítko pustte, po zastavení rozbrušovací kotouč vytáhněte z obráběného předmětu a náradí nechte vychladnout. Následně náradí opět zapněte.

#### Kontrolka preťaženia

Pri preťažení ochrana proti prehriatiu náradie automaticky vypne a kontrolka bude blikáť 5 sekúnd. Spínacie tlačidlo pustite, po zastavení rozbrušovací kotúč vytiahnite z obrábaného predmetu a náradie nechajte vychladnúť. Následne náradie opäť zapnite.

#### Lampa kontrolna przeciżenia

W przypadku przeciżenia zabezpieczenie przed przegrzaniem automatycznie włącza maszynę i lampa kontrolna migła przez 5 sekund. Zwolnić przełącznik naciskowy, zdjąć tarzę tnącą z obrabianego przedmiotu po zatrzymaniu się i pozostawić maszynę do ostygnięcia. Następnie ponownie włączyć maszynę.

#### Túlterhelésjelző ellenőrző lámpa

Túlterhelés esetén a túlhevülés elleni védelem automatikusan kikapcsolja a gépet, és az ellenőrző lámpa 5 másodpercig villog. Engedje el a kapcsológombot, miután leállt, vegye ki a vágókorongot a munkadarabból és hagyja lehűlni a gépet. Ezután újból kapcsolja be a gépet.

#### Kontrolna lučka za preobremenitev

Pri preobremenitvi se zaščita pred pregrevjem samodejno izklopi in kontrolna lučka utripa pet sekund. Spustite stikalo, po ustaviti snemite rezilno ploščo z obdelovanca in počakajte, da se stroj ohladi. Nato stroj znova vklopite.

#### Kontrolna svjetiljka preopterećenja

Kod preopterećenja stroj se preko zaštite pregrijavanja automatski isključuje a kontrolna svjetiljka treperi za vrijeme od 5 sekunda. Sklopu ispuštiti, nakon stanja mirovanja rezačku ploču izvaditi iz izratka i stroj ostaviti da se ohladi. Zatim stroj ponovno uključiti.

#### Pārslodzes kontrollampina

Pārslodzes gadījumā pārslodzes aizsardzība automātiski izslēdz iekārtu un kontrollampina mirgo 5 sekundes. Atlaidiet piespēzamo slēdzi, pēc apstāšanās izņemiet griezējpļāksni no sagataves un ļaujiet iekārtai atdzīst. Tad ieslēdziet iekārtu atkārtoti.

#### Kontrolinė lemputė Perkrova

Jvykus perkrovi automatiškai išsijungia mašinos apsauga nuo perkaitimo ir 5 sekundes mīrsi kontrolinė lemputė. Atleiksite spaudziamajį jungiklį, palaukę, kol sustos, nuimkite nuo ruošinio skiriamą pertvarą ir palaukite, kol mašina atvės. Paskui vėl įjunkite mašiną.

#### Ülekoormuse märgutuli

Ülekoormuse korral lülitab ülekuumenemise kaitse masina autoomaatselt välja ja märgutuli vilgub viie sekundi vältel. Vabastage päästiku lülit. Tömmake hõordlõikeketas toorikust välja ja laske masinal maha jahtuda. Pärast seda lülitage masin uuesti sisse.

#### Контрольная лампа перегрузки

При перегрузке защита от перегревания автоматически выключает станок, а контрольная лампа мигает в течение 5 секунд. Отпустите курковый переключатель, после остановки отвести отрезной круг от заготовки и дать станку остыть. Затем снова включить станок.

#### Контролен индикатор за претоварване

При претоварване защитата от прегреване автоматично изключва машината, а контролният индикатор мига в продължение на 5 секунди. Пуснете превключвателя, след спирането дръжнете режещия диск от детайла и оставете машината да се охлади. След това отново включете машината.

#### Lampa de control în caz de suprasolicitate

În caz de suprasolicitate, protecția la suprasarcină oprește automat mașina și lampa de control va clipe timp de 5 s. Eliberați trăgaciul, după oprire scoateți discul tăietor din piesa de prelucrat și lăsați mașina să se răcească. Apoi, reporniți mașina.

#### Преоптоварување на контролните сијалички

Во случај на преоптоварување, заштитата од прегревање автоматски ја исплучува машината и контролните сијалички трепкаат 5 секунди. Пуштете го прекинувачот, откако ќе застане, отстраните го дискот за сечење од алатот и оставете машината да се излади. Потоа, машината повторно се вклучува.

#### Сигнальна лампа при перевантаженні

У разі перевантаження запобігник перегріву автоматично відключає машину, і сигнальна лампа буде блимини впродовж 5 секунд. Відпустіть важіль вимикача, після зупинки вимісті різальній диск із заготовки і дайте машині охолонути. Потім знову увімкніть машину.


نمية المراقبة عليها فرط تحويل

في حالة فرط التحويل تقوم لمبة المراقبة بالسخونة بإنفصال الماكينة لمدة 5 ثانية، انترك ضاغط الغاز، بعد توقف قرص الفصل تماماً أسحب القرص من قطعة العمل واترك الماكينة تبرد، ذلك قم بتشغيل الماكينة مرة أخرى.


# i1.2.3.





1




2




3




4



5













6





3V CR2032





Accessory - Not included in standard equipment.

Zubehör - Im Lieferumfang nicht enthalten.

Accessoires - Ces pièces ne font pas partie de la livraison.

Accessorio - Non incluso nella dotazione standard.

Accessorio - No incluido en el equipo estándar, disponible en la gama de accesorios.

Acessório - Não incluído no equipamento normal.

Toebehoren - Wordt niet meegeleverd.

Tilbehør - Ikke inkluderet i leveringsomfanget.

Tilbehør - Inngår ikke i leveransen.

Tillbehör - Ingår ej i leveransomfanget.

Lisälaitte - Ei sisälly vakiovarustukseen.

Εξαρτήματα - Δεν περιλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης.

Aksesuar - Teslimat kapsamında değildir.

Příslušenství není součástí dodávky.

Príslušenstvo - nie je súčasťou štandardnej výbavy.

Wyposażenie dodatkowe dostępne osobno.

Azokat a tartozékokat, amelyek gyárilag nincsenek a készülékhez mellékkelve.

Oprema - ni vsebovana v obsegu dobave.

Oprema - u opsegu isporuke nije sadržana.

Piederumi - standartaprīkojumā neietvertās.

Priedas – nejēina ī tiekimo komplektaciju.

Tarvikud - ei kuulu tarne komplekti.

Пригадлежности - В стандартную комплектацию не входит.

Аксессуари - Не се съдържат в обема на доставката.

Accesoriu - Nu este inclus în echipamentul standard.

Дополнителна опрема - Не е включена во стандардната.

Комплектуючі - не входять в обсяг постачання.

الملحق - ليس مدرج كمودعة قياسية.

TECHNICAL DATA CUT-OFF MACHINE	MXF COS350
Production code	4747 00 01... ...000001-999999
Rated speed	5370 min <sup>-1</sup>
D=Cutting disc diameter max. d=Cutting disc hole diameter	350 mm 20 mm / 1"
 b=Cutting disc thickness min. / max.	1 mm / 5 mm
Wheel type: reinforced abrasive cutting disc or diamond cutting disc	
Cutting depth max.	125 mm
Water supply inlet max	6 bar / 90 psi
Weight according EPTA-Procedure 01/2014 (MXFC406)	16.7 kg
Frequency band(s) of Bluetooth	2402-2480 MHz
Radio-frequency power	1.8 dBm
Bluetooth version	4.0 BT signal mode
Recommended ambient operating temperature	-18°C ... +50 °C
Recommended battery types	MXFC406
Recommended charger	MXFC
<b>Noise/Vibration Information</b> Measured values determined according to EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC.. Typically, the A-weighted noise levels of the tool are: Sound pressure level (Uncertainty K=3dB(A)) Sound power level (Uncertainty K=3dB(A))	
<b>Wear ear protectors!</b> Vibration total values (triaxial vector sum) determined according to EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC. Vibration emission value $a_{h,sg}$ Uncertainty K	105.5 dB(A) 116.5 dB(A)  3.43 m/s <sup>2</sup> 1.5 m/s <sup>2</sup>

## WARNING

The vibration and noise emission level given in this information sheet has been measured in accordance with a standardized test given in EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC and may be used to compare one tool with another. It may be used for a preliminary assessment of exposure.

The declared vibration and noise emission level represents the main applications of the tool. However if the tool is used for different applications, with different accessories or poorly maintained, the vibration and noise emission may differ. This may significantly increase the exposure level over the total working period.

An estimation of the level of exposure to vibration and noise should also take into account the times when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working period.

Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration and/or noise such as: maintain the tool and the accessories, keep the hands warm, organization of work patterns.

 **WARNING** Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

## CUT-OFF MACHINE SAFETY WARNINGS

- a) The guard provided with the tool must be securely attached to the power tool and positioned for maximum safety, so the least amount of wheel is exposed towards the operator. Position yourself and bystanders away from the plane of the rotating wheel. The guard helps to protect operator from broken wheel fragments and accidental contact with wheel.
- b) Use only bonded reinforced or diamond cut-off wheels for your power tool. Just because an accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe operation.
- c) The rated speed of the accessory must be at least equal to the maximum speed marked on the power tool. Accessories running faster than their rated speed can break and fly apart.
- d) Wheels must be used only for recommended applications. For example: do not grind with the side of cut-off wheel. Abrasive cut-off wheels are intended for peripheral grinding, side forces applied to these wheels may cause them to shatter.
- e) Always use undamaged wheel flanges that are of correct diameter for your selected wheel. Proper wheel flanges support the wheel thus reducing the possibility of wheel breakage.
- f) Do not use worn down reinforced wheels from larger power tools. Wheels intended for a larger power tool are not suitable for the higher speed of a smaller tool and may burst.
- g) The outside diameter and the thickness of your accessory must be within the capacity rating of your power tool. Incorrectly sized accessories cannot be adequately guarded or controlled.
- h) The arbour size of wheels and flanges must properly fit the spindle of the power tool. Wheels and flanges with arbour holes that do not match the mounting hardware of the power tool will run out of balance, vibrate excessively and may cause loss of control.
- i) Do not use damaged wheels. Before each use, inspect the wheels for chips and cracks. If power tool or wheel is dropped, inspect for damage or install an undamaged wheel. After inspecting and installing the wheel, position yourself and bystanders away from the plane of the rotating wheel and run the power tool at maximum no load speed for one minute. Damaged wheels will normally break apart during this test time.
- j) Wear personal protective equipment. Depending on application, use face shield, safety goggles or safety glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing protectors, gloves and shop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments. The

eye protection must be capable of stopping flying debris generated by various operations. The dust mask or respirator must be capable of filtrating particles generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause hearing loss.

k) Keep bystanders a safe distance away from work area. Anyone entering the work area must wear personal protective equipment. Fragments of workpiece or of a broken wheel may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.

l) Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring. Cutting accessory contacting a live wire may make exposed metal parts of the power tool live and could give the operator an electric shock.

m) Never lay the power tool down until the accessory has come to a complete stop. The spinning wheel may grab the surface and pull the power tool out of your control.

n) Do not run the power tool while carrying it at your side. Accidental contact with the spinning accessory could snag your clothing, pulling the accessory into your body.

o) Regularly clean the power tool's air vents. The motor's fan will draw the dust inside the housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.

p) Do not operate the power tool near flammable materials. Sparks could ignite these materials.

## Kickback and related warnings

Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating wheel. Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating wheel which in turn causes the uncontrolled power tool to be forced in the direction opposite of the wheel's rotation at the point of the binding.

For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the workpiece, the edge of the wheel that is entering into the pinch point can dig into the surface of the material causing the wheel to climb out or kick out. The wheel may either jump toward or away from the operator, depending on direction of the wheel's movement at the point of pinching. Abrasive wheels may also break under these conditions.

Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.

a) Maintain a firm grip on the power tool and position your body and arm to allow you to resist kickback forces. Always use auxiliary handle, if provided, for maximum control over kickback or torque reaction during start-up. The operator can control torque reactions or kickback forces, if proper precautions are taken.

b) Never place your hand near the rotating accessory. Accessory may kickback over your hand.

c) Do not position your body in line with the rotating wheel. Kickback will propel the tool in direction opposite to the wheel's movement at the point of snagging.

d) Use special care when working corners, sharp edges etc. Avoid bouncing and snagging the accessory. Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to snag the rotating accessory and cause loss of control or kickback.

e) Do not attach a saw chain, woodcarving blade, segmented diamond wheel with a peripheral gap greater than 10 mm or toothed saw blade. Such blades create frequent kickback and loss of control.

f) Do not jam the wheel or apply excessive pressure. Do not attempt to make an excessive depth of cut. Overstressing the wheel increases the loading and susceptibility to twisting or binding of the wheel in the cut and the possibility of kickback or wheel breakage.

g) When wheel is binding or when interrupting a cut for any reason, switch off the power tool and hold the power tool motionless until the wheel comes to a complete stop. Never attempt to remove the wheel from the cut while the wheel is in motion otherwise kickback may occur. Investigate and take corrective action to eliminate the cause of wheel binding.

h) Do not restart the cutting operation in the workpiece. Let the wheel reach full speed and carefully re-enter the cut. The wheel may bind, walk up or kickback if the power tool is restarted in the workpiece.

i) Support panels or any oversized workpiece to minimize the risk of wheel pinching and kickback. Large workpieces tend to sag under their own weight. Supports must be placed under the workpiece near the line of cut and near the edge of the workpiece on both sides of the wheel.

j) Use extra caution when making a pocket cut into existing walls or other blind areas. The protruding wheel may cut gas or water pipes, electrical wiring or objects that can cause kickback.

## ADDITIONAL SAFETY AND WORKING INSTRUCTIONS

Always start the cut gently pushing the wheel through the workpiece. Do not bang or bump a wheel when starting or during a cut. Always push the machine away from you.

While cutting, maintain a firm grip. Do not force the cut-off machine through the work. Forcing a cut-off machine can cause kickback. Frequently clean dust from air vents and guards.

When the cut is finished, always allow the wheel to come to a complete stop. Never remove the cut-off machine from a cut while the wheel is moving.

If making a partial cut, restarting a cut or correcting cut direction, allow the wheel to come to a complete stop. To resume cutting, center the wheel in the kerf (cutting slot), back the wheel away from cutting edge a few inches, pull the trigger and re-enter the cut slowly.

If the cut-off machine stalls, maintain a firm grip and release the trigger immediately. Correct the problem before continuing.

Switch the machine off immediately if the cutting disc stalls! Do not switch the machine on again while the cutting disc is stalled, as doing so could trigger a sudden recoil with a high reactive force. Determine why the cutting disc stalled and rectify this, paying heed to the safety instructions. The possible causes may be:

- it is tilted in the workpiece to be machined
- it has pierced through the material to be machined
- the power tool is overloaded

Do not reach into the machine while it is running.

When cutting metal, flying sparks are produced. Take care that no persons are endangered. Because of the danger of fire, no combustible materials should be located in the vicinity (spark flight zone). Do not use dust extraction.

Avoid flying sparks and sanding dust hit your body.

Never reach into the danger area of the machine when it is running.

Chips and splinters must not be removed while the machine is running.

Immediately switch off the machine in case of considerable vibrations or if other malfunctions occur. Check the machine in order to find out the cause.

Do not let any metal parts enter the airing slots - danger of short circuit!

**WARNING!** Danger of burns! The wheel and workpiece will become hot during use. Wear gloves when changing discs or touching workpiece. Keep hands away from the grinding area at all times.

Do not dispose of used battery packs in the household refuse or by burning them. Milwaukee Distributors offer to retrieve old batteries to protect our environment.

Do not store the battery pack together with metal objects (short circuit risk).

Use only System MXF chargers for charging System MXF battery packs. Do not use battery packs from other systems.

Never break open battery packs and chargers and store only in dry rooms. Keep dry at all times.

Battery acid may leak from damaged batteries under extreme load or extreme temperatures. In case of contact with battery acid wash it off immediately with soap and water. In case of eye contact rinse thoroughly for at least 10 minutes and immediately seek medical attention.

**Warning!** To reduce the risk of fire, personal injury, and product damage due to a short circuit, never immerse your tool, battery pack or charger in fluid or allow a fluid to flow inside them. Corrosive or conductive fluids, such as seawater, certain industrial chemicals, and bleach or bleach containing products, etc., can cause a short circuit.

 **WARNING** This device contains a lithium button/coin cell battery. A new or used battery can cause severe internal burns and lead to death in as little as 2 hours if swallowed or enters the body. Always secure the battery cover. If it does not close securely, stop using the device, remove the batteries, and keep it away from children. If you think batteries may

have been swallowed or entered the body, seek immediate medical attention.

#### SPECIFIED CONDITIONS OF USE

The cut-off machine is intended for cutting metal, stone and ceramic materials.

Please refer to the instructions supplied by the accessory manufacturer.

Do not use this product in any other way as stated for normal use.

#### WHEEL SELECTION

Cutting surface	Cutting disc type
Non-metallic materials	Silicone carbide abrasive cutting disc
Metallic materials	Aluminum oxide abrasive cutting disc
Masonry materials	Diamond wheel with water supply or silicone carbide abrasive cutting disc

#### WATER CONNECTION

A water connection is available on the tool to cool the wheel and reduce the formation of dust. The water connection should be used on all concrete cutting applications.

For best results, allow the water to coat the entire cutting wheel before operation.

#### ONE-KEY™

To learn more about the ONE-KEY functionality for this tool, please reference the Quick Start guide included with this product or go to [www.milwaukeetool.com/one-key](http://www.milwaukeetool.com/one-key). To download the ONE-KEY app, visit the App Store or Google Play from your smart device.

Also, when the product experiences ESD, the Bluetooth communication will be disconnected. It needs to be reset manually to recover.

We considered the results to be within our minimum acceptable performance level according to EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.1.1 / EN 301489-17 V3.1.1.

#### ONE-KEY™ Indicator

Solid Blue	Wireless mode is active and ready to be configured via the ONE-KEY™ app.
Blinking Blue	Tool is actively communicating with the ONE-KEY™ app.
Blinking Red	Tool is in security lockout and can be unlocked by the owner via the ONE-KEY™ app.

#### BATTERIES

Battery packs which have not been used for some time should be recharged before use.

Temperatures in excess of 50°C (122°F) reduce the performance of the battery pack. Avoid extended exposure to heat or sunshine (risk of overheating).

The contacts of chargers and battery packs must be kept clean.

For an optimum life-time, the battery packs have to be fully charged, after used.

To obtain the longest possible battery life remove the battery pack from the charger once it is fully charged.

For battery pack storage longer than 30 days:  
Store the battery pack where the temperature is below 27°C and away from moisture  
Store the battery packs in a 30% - 50% charged condition  
Every six months of storage, charge the pack as normal.

#### BATTERY PACK PROTECTION LI-ION BATTERY

The battery pack has overload protection that protects it from being overloaded and helps to ensure long life.  
Under extreme stress the battery electronics switch off the machine automatically. To restart, switch the machine off and then on again. If the machine does not start up again, the battery pack may have discharged completely. In this case it must be recharged in the battery charger.

#### TRANSPORTING LITHIUM BATTERIES

Lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements.

Transportation of those batteries has to be done in accordance with local, national and international provisions and regulations.

- The user can transport the batteries by road without further requirements.
- Commercial transport of Lithium-Ion batteries by third parties is subject to Dangerous Goods regulations. Transport preparation and transport are exclusively to be carried out by appropriately trained persons and the process has to be accompanied by corresponding experts.

When transporting batteries:

- Ensure that battery contact terminals are protected and insulated to prevent short circuit.
- Ensure that battery pack is secured against movement within packaging.
- Do not transport batteries that are cracked or leak.

Check with forwarding company for further advice

#### MAINTENANCE

The ventilation slots of the machine must be kept clear at all times.

Use only Milwaukee accessories and spare parts. Should components need to be replaced which have not been described, please contact one of our Milwaukee service agents (see our list of guarantee/service addresses).

If needed, an exploded view of the tool can be ordered. Please state the Article No. as well as the machine type printed on the label and order the drawing at your local service agents or directly at: Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

#### EC-DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that the product described under Technical Data fulfills all the relevant provisions of the directives 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2000/14/EC, 2014/53/EU and the following harmonized standards have been used:  
EN 60745-1:2009+A11:2010  
EN 60745-2-22:2011+A11:2013  
EN 55014-1:2017  
EN 55014-2:2015  
EN 62479:2010  
EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)  
EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)  
EN 300 328V2.1.1 (2016-11)  
EN IEC 63000:2018

Measured sound power level: 109 dB(A)  
Guaranteed sound power level: 111 dB(A).  
Uncertainty K = 1,5 dB(A)

Conformity assessment procedure according 2000/14/EC to Annex VI.

Notified Body:  
DEKRA Certification B.V. (0344)  
Meander 105/P.O.Box 5185  
6825 MS ARNHEIM/6802 ED ARNHEIM  
Netherlands

Winnenden, 2019-10-28

Alexander Krug  
Managing Director  
Authorized to compile the technical file.

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10  
71364 Winnenden  
Germany



#### SYMBOLS



CAUTION! WARNING! DANGER!



Remove the battery pack before starting any work on the machine.



Please read the instructions carefully before starting the machine.



Always wear goggles when using the machine.



Wear ear protectors!



Wear a suitable dust protection mask.



Wear gloves!



Do not use force.



Only for cutting work.



The guaranteed sound power level shown on this label is 111 dB(A).



Do not swallow the coin cell battery!



Do not work on a ladder. Be sure to stand firmly.



Accessory - Not included in standard equipment, available as an accessory.



Do not dispose of electric tools together with household waste material.  
Electric tools and electronic equipment that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.  
Check with your local authority or retailer for recycling advice and collection point.



Rotation direction

n

Volts



Direct current



European Conformity Mark



Ukraine Conformity Mark



EurAsian Conformity Mark

TECHNISCHE DATEN	MXF COS350
Produktionsnummer	4747 00 01... ...000001-999999
Bemessungsdrehzahl	5370 min <sup>-1</sup>
D = Trennscheiben-Ø max. d = Trennscheiben-Bohrungs-Ø	350 mm 20 mm / 1"
 b=Trennscheibendicke min. / max.	1 mm / 5 mm
Scheibentyp: Verstärkte Trennschleifscheiben oder diamantbesetzte Trennscheiben	
Schnitttiefe max.	125 mm
Max. Wasserversorgungsdruck	6 bar / 90 psi
Gewicht nach EPTA-Prozedur 01/2014 (MXFCX406)	16,7 kg
Bluetooth-Frequenzband (Frequenzbänder)	2402-2480 MHz
Hochfrequenzleistung	1,8 dBm
Bluetooth-Version	4.0 BT signal mode
Empfohlene Umgebungstemperatur beim Arbeiten	-18°C ... +50 °C
Empfohlene Akkutypen	MXFCX406
Empfohlene Ladegeräte	MXFC
<b>Geräusch/Vibrationsinformation</b>	
Messwerte ermittelt entsprechend EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC. Der A-bewertete Geräuschpegel des Gerätes beträgt typischerweise:	
Schalldruckpegel (Unsicherheit K=3dB(A))	105,5 dB(A)
Schalleistungspegel (Unsicherheit K=3dB(A))	116,5 dB(A)
<b>Gehörschutz tragen!</b>	
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC.	
Schwingungsemmissionswert $a_{h,SG}$	3,43 m/s <sup>2</sup>
Unsicherheit K=	1,5 m/s <sup>2</sup>

## WANRUNG!

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und Geräuschemissionswerte wurden nach einem genormten Messverfahren gemäß EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC gemessen und können für den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden. Es kann für eine vorläufige Einschätzung der Belastung verwendet werden.

Der angegebene Schwingungs- und Geräuschemissionspegel repräsentiert die hauptsächlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug für andere Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungenügender Wartung eingesetzt wird, können sich die Schwingungs- und Geräuschemissionen unterscheiden. Dies kann deren Wirkung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhöhen.

Bei der Abschätzung der Belastung durch Schwingungen und Lärm sollten auch die Zeiten berücksichtigt werden, in denen das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist oder zwar läuft, aber keine tatsächliche Arbeit verrichtet wird. Dies kann deren Wirkung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners vor den Auswirkungen von Schwingungen- und / oder Lärm fest, wie z. B.: Wartung des Werkzeugs und des Zubehörs, Wärmthalten der Hände, Organisation der Arbeitsabläufe.

**⚠️ WARENUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Darstellungen und Spezifikationen für dieses Elektrowerkzeug.**  
Versäumnisse bei der Einhaltung der nachstehenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.  
**Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

## ⚠️ SICHERHEITSHINWEISE FÜR TRENSCHLEIFMASCHINEN

- a) Die zum Elektrowerkzeug gehörende Schutzhülle muss sicher angebracht und so eingestellt sein, dass ein Höchstmaß an Sicherheit erreicht wird, d. h. der kleinstmögliche Teil der Trennscheibe zeigt offen zur Bedienperson. Die Schutzhülle soll die Bedienperson vor Bruchstücken und zufälligem Kontakt mit der Trennscheibe schützen.
  - b) Verwenden Sie ausschließlich gebundene verstärkte oder diamantbesetzte Trennscheiben für Ihr Elektrowerkzeug. Nur weil Sie das Zubehör an Ihrem Elektrowerkzeug befestigen können, garantiert das keine sichere Verwendung.
  - c) Die zulässige Drehzahl des Einsatzwerkzeugs muss mindestens so hoch sein wie die auf dem Elektrowerkzeug angegebene Höchstdrehzahl.  
Zubehör, das sich schneller als zulässig dreht, kann zerbrechen und umherfliegen.
  - d) Schleifkörper dürfen nur für die empfohlenen Einsatzmöglichkeiten verwendet werden. Zum Beispiel: Schleifen
- Sie nie mit der Seitenfläche einer Trennscheibe.** Trennscheiben sind zum Materialabtrag mit der Kante der Scheibe bestimmt. Seitliche Krafteinwirkung auf diese Schleifkörper kann sie zerbrechen.
- e) Verwenden Sie immer unbeschädigte Spannfansche in der richtigen Größe und Form für die von Ihnen gewählte Trennscheibe. Geeignete Flansche stützen die Schleifscheibe und verringern so die Gefahr eines Schleifscheibenbruchs.
  - f) Verwenden Sie keine abgenutzten Schleifscheiben von größeren Elektrowerkzeugen. Schleifscheiben für größere Elektrowerkzeuge sind nicht für die höheren Drehzahlen von kleineren Elektrowerkzeugen ausgelegt und können brechen.
  - g) Außendurchmesser und Dicke des Einsatzwerkzeugs müssen den Maßangaben Ihres Elektrowerkzeugs entsprechen.  
Falsch bemessene Einsatzwerkzeuge können nicht ausreichend abgeschirmt oder kontrolliert werden.
  - h) Schleifscheiben und Flansche müssen genau auf die Schleifspindel Ihres Elektrowerkzeugs passen. Einsatzwerkzeuge, die nicht genau auf die Schleifspindel des Elektrowerkzeugs passen, drehen sich ungleichmäßig, vibrieren sehr stark und können zum Verlust der Kontrolle führen.
  - i) Verwenden Sie keine beschädigten Schleifscheiben. Kontrollieren Sie vor jeder Verwendung die Schleifscheiben auf Absplitterungen und Risse. Wenn das Elektrowerkzeug oder die Schleifscheibe herunterfällt, überprüfen Sie, ob es/sie beschädigt ist, oder verwenden Sie ein unbeschädigte Schleifscheibe. Wenn Sie die

Schleifscheibe kontrolliert und eingesetzt haben, halten Sie und in der Nähe befindende Personen sich außerhalb der Ebene der rotierenden Schleifscheibe auf und lassen Sie das Gerät eine Minute lang mit Höchstdrehzahl laufen. Beschädigte Schleifscheiben brechen meist in dieser Testzeit

- j) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung. Verwenden Sie je nach Anwendung Vollgesichtsschutz, Augenschutz oder Schutzbrille. Soweit angemessen, tragen Sie Staubmaske, Gehörschutz, Schutzhandschuhe oder Spezialschürze, die kleine Schleif- und Materialpartikel von Ihnen fernhält. Die Augen sollen vor herumfliegenden Fremdkörpern geschützt werden, die bei verschiedenen Anwendungen entstehen. Staub- oder Atemschutzmaske müssen den bei der Anwendung entstehenden Staub filtern. Wenn Sie lange lautem Lärm ausgesetzt sind, können Sie einen Hörverlust erleiden.
- k) Halten Sie umstehende Personen in einem sicheren Abstand vom Arbeitsbereich. Personen, die sich im Arbeitsbereich aufhalten, müssen eine persönliche Schutzausrüstung tragen. Werkstückfragmente oder Bruchstücke von gebrochenen Trennscheiben können über den unmittelbaren Arbeitsbereich hinausgeschleudert werden und Verletzungen verursachen.
- l) Bei Arbeiten, bei denen der Schleifaufsatz mit verdeckten stromführenden Leitungen in Berührung kommen könnte, das Elektrowerkzeug immer an den isolierten Griffflächen anfassen. Bei Kontakt mit einem stromführenden Kabel können auch die Metallteile des Elektrowerkzeugs stromführend werden und dem Bediener einen Stromschlag versetzen.
- m) Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals ab, bevor das Einsatzwerkzeug völlig zum Stillstand gekommen ist. Das sich drehende Einsatzwerkzeug kann in Kontakt mit der Ablagefläche geraten, wodurch Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren können.
- n) Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht laufen, während Sie es tragen. Ihre Kleidung kann durch zufälligen Kontakt mit dem sich drehenden Einsatzwerkzeug erfasst werden, und das Einsatzwerkzeug sich in Ihren Körper bohren.
- o) Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsschlitz Ihres Elektrowerkzeugs.  
Das Motorgebläse zieht Staub in das Gehäuse, und eine starke Ansammlung von Metallstaub kann elektrische Gefahren verursachen.
- p) Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht in der Nähe brennbarer Materialien.  
Funken können diese Materialien entzünden.

## RÜCKSCHLAG UND ENTSPRECHENDE SICHERHEITSHINWEISE

Zu Beginn der Bearbeitung die Trennscheibe stets langsam in das Werkstück einführen. Die Trennscheibe sanft ansetzen und auch während des Schneidens nicht ruckartig bewegen. Drücken Sie die Maschine immer von sich weg.

Beim Schneiden die Maschine immer gut festhalten. Führen Sie den Trennschleifer nicht gewaltsam durch das Werkstück. Bei zu hoher Kraftaufwendung kann es zu einem Rückschlag kommen. Befreien Sie Lüftungsöffnungen und Abdeckungen regelmäßig von Bohrstaub.

Am Ende des Schneidvorgangs immer abwarten, bis die Trennscheibe komplett stillsteht. Den Trennschleifer niemals aus einem Schnitt ziehen, solange sich die Scheibe an der Blockierstelle befindet.

Nach einer Unterbrechung bzw. vor Beginn des erneuten Schneidvorgangs oder zum Ändern der Schneidrichtung immer zuerst warten, bis die Trennscheibe komplett stillsteht. Beim erneuten Ansetzen des Trennschleifers die Trennscheibe im Schnitt zentrieren und einige Zentimeter von der Schnittmitte wegziehen. Dann den Schalter betätigen und die Trennscheibe langsam in den Schnitt einführen.

Wenn der Trennschleifer blockiert, den Schalter sofort loslassen und die Maschine gut festhalten. Vor dem erneuten Einschalten der Maschine die Ursache der Blockierung beseitigen.

Wenn die Trennscheibe blockiert, die Maschine sofort ausschalten! Die Maschine nicht wieder einschalten, solange die Trennscheibe noch blockiert ist. Andernfalls kann es zu einem starken Rückschlag kommen. Beseitigen Sie die Ursache für das Blockieren und beachten Sie dabei die Sicherheitshinweise.

Mögliche Ursachen dafür können sein:

- Verkanten im zu bearbeitenden Werkstück
- Durchbrechen des zu bearbeitenden Materials
- Überlasten das Elektrowerkzeuges

Der Rückschlag treibt das Elektrowerkzeug in die Richtung entgegengesetzt zur Bewegung der Schleifscheibe an der Blockierstelle.

- d) Arbeiten Sie besonders vorsichtig im Bereich von Ecken, scharfen Kanten usw. Verhindern Sie, dass Einsatzwerkzeuge vom Werkstück zurückprallen und verkleben.  
Das rotierende Einsatzwerkzeug neigt bei Ecken, scharfen Kanten oder wenn es abprallt dazu, sich zu verkleben. Dies verursacht einen Kontrollverlust oder Rückschlag.
- e) Verwenden Sie kein Ketten-, Holzschnitz- oder gezähntes Sägeblatt sowie keine segmentierte Diamantscheibe mit mehr als 10 mm breiten Lücken. Solche Einsatzwerkzeuge verursachen häufig einen Rückschlag oder den Verlust der Kontrolle über das Elektrowerkzeug.
- f) Vermeiden Sie ein Blockieren der Trennscheibe oder zu hohen Anpressdruck. Führen Sie keine übermäßig tiefen Schnitte durch. Eine Überlastung der Trennscheibe erhöht deren Beanspruchung und die Anfälligkeit zum Verkanten oder Blockieren und damit die Möglichkeit eines Rückschlags oder Schleifkörperbruchs.
- g) Falls die Trennscheibe verklemt oder Sie die Arbeit unterbrechen, schalten Sie das Gerät aus und halten Sie das Trennschleifaggregat ruhig, bis die Scheibe zum Stillstand gekommen ist. Versuchen Sie nie, die nochlaufende Trennscheibe aus dem Schnitt zu ziehen, sonst kann ein Rückschlag erfolgen. Ermitteln und beheben Sie die Ursache für das Verklemmen.
- h) Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht wieder ein, solange es sich im Werkstück befindet. Lassen Sie die Trennscheibe erst ihre volle Drehzahl erreichen, bevor Sie den Schnitt vorsichtig fortsetzen. Andernfalls kann die Scheibe verhaken, aus dem Werkstück springen oder einen Rückschlag verursachen.
- i) Stützen Sie Platten oder große Werkstücke ab, um das Risiko eines Rückschlags durch eine eingeklemmte Trennscheibe zu vermindern. Große Werkstücke können sich unter ihrem eigenen Gewicht durchbiegen. Das Werkstück muss auf beiden Seiten abgestützt werden, und zwar sowohl in der Nähe des Trennschnitts als auch an der Kante.
- j) Seien Sie besonders vorsichtig bei Taschenschnitten in bestehende Wände oder andere nicht einsehbare Bereiche. Die eintauchende Trennscheibe kann beim Schneiden in Gas- oder Wasserleitungen, elektrische Leitungen oder andere Objekte einen Rückschlag verursachen.

## WEITERE SICHERHEITS- UND ARBEITHINWEISE

Zu Beginn der Bearbeitung die Trennscheibe stets langsam in das Werkstück einführen. Die Trennscheibe sanft ansetzen und auch während des Schneidens nicht ruckartig bewegen. Drücken Sie die Maschine immer von sich weg.

Beim Schneiden die Maschine immer gut festhalten. Führen Sie den Trennschleifer nicht gewaltsam durch das Werkstück. Bei zu hoher Kraftaufwendung kann es zu einem Rückschlag kommen. Befreien Sie Lüftungsöffnungen und Abdeckungen regelmäßig von Bohrstaub.

Am Ende des Schneidvorgangs immer abwarten, bis die Trennscheibe komplett stillsteht. Den Trennschleifer niemals aus einem Schnitt ziehen, solange sich die Scheibe an der Blockierstelle befindet.

Nach einer Unterbrechung bzw. vor Beginn des erneuten Schneidvorgangs oder zum Ändern der Schneidrichtung immer zuerst warten, bis die Trennscheibe komplett stillsteht. Beim erneuten Ansetzen des Trennschleifers die Trennscheibe im Schnitt zentrieren und einige Zentimeter von der Schnittmitte wegziehen. Dann den Schalter betätigen und die Trennscheibe langsam in den Schnitt einführen.

Wenn der Trennschleifer blockiert, den Schalter sofort loslassen und die Maschine gut festhalten. Vor dem erneuten Einschalten der Maschine die Ursache der Blockierung beseitigen.

Wenn die Trennscheibe blockiert, die Maschine sofort ausschalten! Die Maschine nicht wieder einschalten, solange die Trennscheibe noch blockiert ist. Andernfalls kann es zu einem starken Rückschlag kommen. Beseitigen Sie die Ursache für das Blockieren und beachten Sie dabei die Sicherheitshinweise.

Greifen Sie nicht in die laufende Maschine.

Beim Trennen von Metallen entsteht Funkenflug. Darauf achten, dass keine Personen gefährdet werden. Wegen der Brandgefahr dürfen sich keine brennbaren Materialien in der Nähe (Funkenflugbereich) befinden. Keine Staubsabsaugung verwenden.

Vermeiden Sie, dass Funkenflug und Schleifstaub den Körper treffen.

Nicht in den Gefahrenbereich der laufenden Maschine greifen.

Späne oder Splitter dürfen bei laufender Maschine nicht entfernt werden.

Gerät sofort ausschalten, wenn beträchtliche Schwingungen auftreten oder andere Mängel festgestellt werden. Überprüfen Sie die Maschine, um die Ursache festzustellen.

Wegen Kurzschlussgefahr dürfen Metallteile nicht in die Lüftungsschlitz gelangen.

**WARNUNG!** Verbrennungsgefahr! Die Scheibe und das Werkstück werden während der Verwendung heiß! Tragen Sie Handschuhe, wenn Sie Scheiben austauschen oder das Werkstück berühren. Halten Sie Ihre Hände unter keinen Umständen in den Schleifbereich.

Verbrauchte Wechselakkus nicht ins Feuer oder in den Hausmüll werfen.

Milwaukee bietet eine umweltgerechte Alt-Wechselakkum-Entsorgung an; bitte fragen Sie Ihren Fachhändler.

Wechselakkus nicht zusammen mit Metallgegenständen aufbewahren (Kurzschlussgefahr).

Wechselakkus des Systems MXF nur mit Ladegeräten des Systems MXF laden. Keine Akkus aus anderen Systemen laden.

Wechselakkus und Ladegeräte nicht öffnen und nur in trockenen Räumen lagern. Vor Nässe schützen.

Unter extremer Belastung oder extremer Temperatur kann aus beschädigten Wechselakkus Batterieflüssigkeit auslaufen. Bei Berührung mit Batterieflüssigkeit sofort mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Augenkontakt sofort mindestens 10 Minuten gründlich spülen und unverzüglich einen Arzt aufsuchen.

**Warnung!** Um die durch einen Kurzschluss verursachte Gefahr eines Brandes, von Verletzungen oder Produktschädigungen zu vermeiden, tauchen Sie das Werkzeug, den Wechselakku oder das Ladegerät nicht in Flüssigkeiten ein und sorgen Sie dafür, dass keine Flüssigkeiten in die Geräte und Akkus eindringen. Korrodierende oder leitfähige Flüssigkeiten, wie Salzwasser, bestimmte Chemikalien und Bleichmittel oder Produkte, die Bleichmittel enthalten, können einen Kurzschluss verursachen.

**WARNUNG!** Dieses Gerät enthält eine Lithium-Knopfzellenbatterie. Eine neue oder gebrauchte Batterie kann schwere innere Verbrennungen verursachen und in weniger als 2 Stunden zum Tod führen, wenn sie verschluckt wird oder in den Körper gelangt. Sichern Sie immer den Batteriefachdeckel.

Wenn er nicht sicher schließt, schalten Sie das Gerät aus, entfernen Sie die Batterie und halten Sie sie von Kindern fern.

Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt wurden oder in den Körper gelangt sind, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.

## BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die Trennschleifmaschine kann für die Bearbeitung von Metall-, Stein- und Keramikwerkstoffen verwendet werden.

Beachten Sie auch die Hinweise der Zubehörhersteller.

Dieses Gerät darf nur wie angegeben bestimmungsgemäß verwendet werden.

## TRENSSCHEIBENAUSWAHL

Oberfläche	Trennscheibentyp
Nicht metallische Werkstoffe	Siliziumkarbid-Trennschleifscheibe
Metallische Werkstoffe	Aluminiumoxid-Trennschleifscheibe
Mauerwerk	Diamantscheibe mit Wasserkühlung oder Siliziumkarbid-Trennschleifscheibe

## WASSERANSCHLUSS

Das Werkzeug verfügt über einen Wasseranschluss zur Kühlung der Trennscheibe und um die Staubbildung zu verringern. Die Kühlung mit Wasser ist bei allen Betonarbeiten angebracht.

Warten Sie vor der Bearbeitung, bis die gesamte Trennscheibe vollständig mit Wasser benetzt ist.

## ONE-KEY™

Um mehr über die ONE-KEY Funktionalität dieses Werkzeugs zu erfahren, lesen Sie die beiliegende Schnellstartanleitung oder besuchen Sie uns im Internet unter [www.milwaukeetool.com/one-key](http://www.milwaukeetool.com/one-key). Sie können die ONE-KEY App über den App Store oder Google Play auf Ihr Smartphone herunterladen.

Durch elektrostatische Entladungen verursachte Störungen führen auch zur Unterbrechung der Bluetooth-Kommunikation. In diesem Fall muss die Bluetooth-Verbindung manuell wieder hergestellt werden.

Die Prüfergebnisse erfüllen unsere Mindestanforderungen gemäß EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.1.1 / EN 301489-17 V3.1.1.

## ONE-KEY™ Anzeige

Blues Leuchten Funkverbindung ist aktiv und kann über die ONE-KEY™ App eingestellt werden.

Blues Blinken Werkzeug kommuniziert mit der ONE-KEY™ App.

Rotes Blinken Werkzeug wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt und kann vom Bediener über die ONE-KEY™ App entsperrt werden.

## AKKUS

Längere Zeit nicht benutzte Wechselakkus vor Gebrauch nachladen.

Eine Temperatur über 50°C vermindert die Leistung des Wechselakkus.

Längere Erwärmung durch Sonne oder Heizung vermeiden.

Die Anschlusskontakte an Ladegerät und Wechselakku sauber halten.

Für eine optimale Lebensdauer müssen nach dem Gebrauch die Akkus voll geladen werden.

Für eine möglichst lange Lebensdauer sollten die Akkus nach dem Aufladen aus dem Ladegerät entfernt werden.

Bei Lagerung des Akkus länger als 30 Tage:

Akku bei ca. 27°C und trocken lagern.

Akku bei ca. 30%-50% des Ladezustandes lagern.

Akku alle 6 Monate erneut aufladen.

## AKKUÜBERLASTSCHUTZ LI-IONEN-AKKU

Der Akkupack ist mit einem Überlastschutz ausgestattet, der den Akku vor Überlastung schützt und eine hohe Lebensdauer sicherstellt.

Bei extrem starker Beanspruchung schaltet die Akkulelektronik die Maschine automatisch ab. Zum Weiterarbeiten Maschine Aus- und wieder Einschalten. Sollte die Maschine nicht wieder anlaufen, ist der Akkupack möglicherweise entladen und muss im Ladegerät wieder aufgeladen werden.

## TRANSPORT VON LITHIUM-IONEN-AKKUS

Lithium-Ionen-Akkus fallen unter die gesetzlichen Bestimmungen zum Gefahrguttransport.

Der Transport dieser Akkus muss unter Einhaltung der lokalen, nationalen und internationalen Vorschriften und Bestimmungen erfolgen.

- Verbraucher dürfen diese Akkus ohne Weiteres auf der Straße transportieren.
- Der kommerzielle Transport von Lithium-Ionen-Akkus durch Speditionsunternehmen unterliegt den Bestimmungen des Gefahrguttransports. Die Versandvorbereitungen und der Transport dürfen ausschließlich von entsprechend geschulten Personen durchgeführt werden. Der gesamte Prozess muss fachmännisch begleitet werden.

Folgende Punkte sind beim Transport von Akkus zu beachten:

- Stellen Sie sicher, dass die Kontakte geschützt und isoliert sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Akkupack innerhalb der Verpackung nicht verrutschen kann.
- Beschädigte oder auslaufende Akkus dürfen nicht transportiert werden.

Wenden Sie sich für weitere Hinweise an Ihr Speditionsunternehmen.

## WARTUNG

Stets die Lüftungsschlitz der Maschine sauber halten.

Nur Milwaukee Zubehör und Milwaukee Ersatzteile verwenden. Bauteile, deren Austausch nicht beschrieben wurde, bei einer Milwaukee Kundendienststelle auswechseln lassen (Broschüre Garantie/Kundendienstadressen beachten).

Bei Bedarf kann eine Explosionszeichnung des Gerätes unter Angabe der Maschinen Type und der sechsstelligen Nummer auf dem Leistungsschild bei Ihrer Kundendienststelle oder direkt bei Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany angefordert werden.

## CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das unter Technische Daten beschriebene Produkt mit alle relevanten Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/EG, 2000/14/EC, 2014/53/EU und den folgenden harmonisierten normativen Dokumenten übereinstimmt:

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-22:2011+A11:2013

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 62479:2010

EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)

EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

EN 300 328V2.1.1 (2016-11)

EN IEC 63000:2018

Gemessener Schalleistungspegel: 109 dB(A)

Garantierte Schalleistungspegel: 111 dB(A)

Unsicherheit K=: 1,5 dB(A)

Konformitätsbewertung gemäß Richtlinie 2000/14/EG, Anhang VI.

Benannte Stelle:

DEKRA Certification B.V. (0344)

Meander 1051/P.O.Box 5185

6825 MS ARNHEM/6802 ED ARNHEM

Netherlands

Winnenden, 2019-10-28

Alexander Krug  
Managing Director



Bevollmächtigt die technischen Unterlagen zusammenzustellen.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany

## SYMBOLE



ACHTUNG! WARNUNG! GEFAHR!



Vor allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakku herausnehmen



Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.



Beim Arbeiten mit der Maschine stets Schutzbrille tragen.



Gehörschutz tragen!



Geeignete Staubschutzmaske tragen.



Schutzhandschuhe tragen!



Keine Kraft anwenden.



Nur für Trennarbeiten.



Der laut Typenschild garantierte Schalleistungspegel beträgt 111 dB(A)



Knopfzellenbatterie nicht verschlucken!



Nicht auf einer Leiter arbeiten! Auf einen sicheren Stand achten.



Zubehör - Im Lieferumfang nicht enthalten, empfohlene Ergänzung aus dem Zubehörprogramm.



Elektrogeräte dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.  
Elektrische und elektronische Geräte sind getrennt zu sammeln und zur umweltgerechten Entsorgung bei einem Wertverarbeitungsbetrieb abzugeben.  
Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Behörden oder bei Ihrem Fachhändler nach Recyclinghöfen und Sammelstellen.



Drehrichtung



Bemessungsdrehzahl



Spannung



Gleichstrom



Europäisches Konformitätszeichen



Ukrainisches Konformitätszeichen



Euroasiatisches Konformitätszeichen

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		MXF COS350
Numeró de série	4747 00 01... ...000001-999999	
Vitesse de rotation nominale	5370 min <sup>-1</sup>	
D = ø maxi du disque de coupe d = ø d'âlesage du disque de coupe	350 mm 20 mm / 1"	
 b=Épaisseur disque de coupe min. / max.	1 mm / 5 mm	
Type de disque : Disques de tronçonnage renforcés ou disques diamantés		
Profondeur de coupe	125 mm	
Pression maxi d'alimentation en eau	6 bar / 90 psi	
Poids suivant EPTA-Procédure 01/2014 (MXF XC406)	16,7 kg	
Bande (bandes) de fréquence Bluetooth	2402-2480 MHz	
Puissance à haute fréquence	1,8 dBm	
Version Bluetooth	4.0 BT signal mode	
Température conseillée lors du travail	-18°C ... +50 °C	
Batteries conseillées	MXF XC406	
Chargeurs conseillés	MXFC	
<b>Informations sur le bruit et les vibrations</b>		
Valeurs de mesure obtenues conformément à la EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC.		
Les mesures réelles (des niveaux acoustiques de l'appareil sont :		
Niveau de pression acoustique (Incertitude K=3dB(A))	105,5 dB(A)	
Niveau d'intensité acoustique (Incertitude K=3dB(A))	116,5 dB(A)	
<b>Toujours porter une protection acoustique!</b>		
Valeurs totales des vibrations (somme vectorielle de trois sens) établies conformément à EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC.		
Valeur d'émission vibratoire $a_{h,SG}$	3,43 m/s <sup>2</sup>	
Incertitude K=	1,5 m/s <sup>2</sup>	

#### AVERTISSEMENT!

Le niveau de vibration et d'émissions sonores indiqué dans cette fiche de données a été mesuré en respect d'une méthode standard de test selon la norme EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC et peut être utilisé pour comparer les outils entre eux. Il peut être utilisé pour évaluation préliminaire de l'exposition.

Le niveau de vibration et d'émissions sonores déclaré correspond à l'application principale de l'outil. Cependant, si l'outil est utilisé pour des applications différentes, avec différents accessoires ou est mal entretenu, les vibrations et les émissions sonores peuvent différer. Cela peut augmenter considérablement le niveau d'exposition au cours de la période de travail totale.

Une estimation du niveau d'exposition aux vibrations et au bruit devrait également tenir compte des temps d'arrêt de l'outil ou des périodes où il est en marche mais n'effectue pas réellement le travail. Cela peut réduire considérablement le niveau d'exposition au cours de la période de travail totale.

Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger l'opérateur des effets des vibrations et/ou du bruit tels que : l'entretien de l'outil et des accessoires, le maintien au chaud des mains, l'organisation des processus de travail.

**A AVERTISSEMENT! Lire tous les avertissements de sécurité, les instructions opérationnelles, les illustrations et les spécifications fournies avec cet outil électrique. La non observance des instructions mentionnées ci-dessous peut causer des chocs électriques, des incendies ou de graves blessures.**

**Bien garder tous les avertissements et instructions.**

#### INDICATIONS DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES TRONÇONNEUSES

a) N'utilisez pas les outils électriques qu'avec le capot de protection compris dans la livraison. Le capot de protection doit être placé de manière sûre sur l'outil électrique et doit être réglé de sorte qu'un maximum de sécurité soit assuré, c'est-à-dire que la partie la plus petite possible de la meule de tronçonnage soit exposée vers l'opérateur. Le capot de protection a pour vocation de protéger l'opérateur contre des fragments et un contact fortuit avec la meule de tronçonnage.

b) Utilisez uniquement des disques de coupe renforcés ou des disques diamantés pour votre outil électrique. Ce n'est parce que vous pouvez fixer l'accessoire à votre outil électrique qu'une utilisation sûre est garantie.

c) La vitesse assignée de l'accessoire doit être au moins égale à la vitesse maximale indiquée sur l'outil électrique.  
Les accessoires fonctionnant plus vite que leur vitesse assignée peuvent se rompre et voler en éclat.

par terre, vérifiez que celui-ci n'est pas endommagé ou utilisez un disque de coupe non endommagé. Une fois que vous avez vérifié le disque de coupe et que vous l'avez inséré, ne séjournez pas dans la zone du disque de coupe en rotation, et laissez fonctionner l'appareil pendant une minute à pleine vitesse. Les disques de coupe endommagés se cassent la plupart du temps pendant la phase de test.

j) Portez un équipement de protection individuelle. Selon les applications, utilisez une protection complète de visage, une protection oculaire ou des lunettes de protection. Si cela est adapté, portez un masque antipoussière, une protection auditive, des gants de protection ou un tablier spécial vous protégeant du contact des particules de ponçage et de matériau.

La protection oculaire doit protéger contre les corps étrangers générés par diverses opérations et projetés dans l'air. Les masques anti-poussières et respiratoires doivent filtrer la poussière générée lors de l'application. Une longue exposition à un bruit important peut provoquer une perte de l'ouïe.

k) Maintenez les personnes présentes à une distance de sécurité suffisante par rapport à la zone de travail. Les personnes qui séjournent dans la zone de travail doivent porter un équipement de protection individuelle. Des fragments de pièces à usiner ou des fragments de disques de coupe cassés peuvent être projetés au-delà de la zone de travail immédiate et provoquer des blessures.

l) En cas de travaux où l'accessoire de meulage peut entrer en contact avec des câbles sous tension non visibles, tenez toujours l'outil électrique par les surfaces de préhension isolées. En cas de contact avec un câble sous tension, les parties métalliques de l'outil électrique peuvent elles aussi être conductrices et électrocutterées l'opérateur.

m) Ne jamais poser l'appareil électrique avant que l'outil insérable soit entièrement à l'arrêt. L'outil insérable en rotation est susceptible d'entrer en contact avec la surface de dépôt, ce qui risquerait de vous faire perdre le contrôle de l'appareil électrique.

n) Ne pas faire fonctionner l'outil électrique en le portant sur le côté. Un contact accidentel avec l'accessoire de rotation pourrait accrocher vos vêtements et attirer l'accessoire sur vous.

o) Nettoyer régulièrement les orifices d'aération de l'outil électrique. Le ventilateur du moteur attirera la poussière à l'intérieur du boîtier et une accumulation excessive de poudre de métal peut provoquer des dangers électriques.

p) Ne pas faire fonctionner l'outil électrique à proximité de matériaux inflammables.  
Des étincelles pourraient enflammer ces matériaux.

#### Rebonds et mises en garde correspondantes

Le rebond est une réaction soudaine au pincement ou à l'accrochage d'une meule rotative, d'un patin d'appui, d'une brosse ou de tout autre accessoire. Le pincement ou l'accrochage provoque un blocage rapide de l'accessoire en rotation qui, à son tour, contraint l'outil électrique hors de contrôle dans le sens opposé de rotation de l'accessoire au point du griffage.

Par exemple, si une meule abrasive est accrochée ou pincée par la pièce à usiner, le bord de la meule qui entre dans le point de pincement peut creuser la surface du matériau, provoquant des sauts ou l'expulsion de la meule. La meule peut sauter en direction de l'opérateur ou encore en s'en éloignant, selon le sens du mouvement de la meule au point de pincement. Les meules abrasives peuvent également se rompre dans ces conditions.

Le rebond résulte d'un mauvais usage de l'outil et/ou de procédures ou de conditions de fonctionnement incorrectes et peut être évité en prenant les précautions appropriées ci-dessous.

a) Maintenir fermement l'outil électrique et placer votre corps et vos bras pour vous permettre de résister aux forces de rebond.  
Toujours utiliser une poignée auxiliaire, le cas échéant, pour une maîtrise maximale du rebond ou de la réaction de couple au cours du démarrage.  
L'opérateur peut maîtriser les couples de réaction ou les forces de rebond, si les précautions qui s'imposent sont prises.

b) Ne jamais placer votre main à proximité de l'accessoire en rotation.  
L'accessoire peut effectuer un rebond sur votre main.

c) Ne pas vous placer dans la zone où l'outil électrique se déplacera en cas de rebond.

Le rebond pousse l'outil dans le sens opposé au mouvement de la meule au point d'accrochage.

d) Apporter un soin particulier lors de travaux dans les coins, les arêtes vives etc. Éviter les rebondissements et les accrochages de l'accessoire.

Les coins, les arêtes vives ou les rebondissements ont tendance à accrocher l'accessoire en rotation et à provoquer une perte de contrôle ou un rebond.

e) N'utilisez pas de chaîne, de lame à graver le bois ou de scie à denture ainsi qu'aucun disque de diamant segmenté présentant des espaces de plus de 10 mm. Des outils d'insertion de ce type provoquent fréquemment un rebond ou la perte de contrôle de l'outil électrique.

f) Évitez un blocage de la meule ou une pression d'application trop élevée. Ne faites pas des entailles d'une profondeur excessive. Une surcharge du disque de coupe augmente sa sollicitation et la tendance à l'inclinaison ou le blocage et, par conséquent, la possibilité d'un rebond ou d'une rupture du corps de l'outil de rectification.

g) Si le disque de coupe se bloque ou si vous interrompez le travail, mettez l'appareil hors service et maintenez-le jusqu'à ce que la tronçonneuse soit entièrement à l'arrêt. N'essayez jamais de retirer un disque de coupe encore en rotation de la coupe, au risque sinon de provoquer un rebond. Établissez et remédiez à la cause du blocage.

h) Ne pas reprendre l'opération de coupe dans la pièce à usiner. Laisser la meule atteindre sa pleine vitesse et rentrer avec précaution dans le tronçon. La meule peut se coincer, venir chevaucher la pièce à usiner ou effectuer un rebond si l'on fait redémarrer l'outil électrique dans la pièce à usiner.

i) Prévoir un support de panneaux ou de toute pièce à usiner surdimensionnée pour réduire le risque de pincement et de rebond de la meule. Les grandes pièces à usiner ont tendance à flétrir sous leur propre poids. Les supports doivent être placés sous la pièce à usiner près de la ligne de coupe et près du bord de la pièce des deux côtés de la meule.

j) Procéder avec une précaution supplémentaire pendant l'exécution d'une coupe de poche dans des parois existantes ou dans des zones borgnes. La meule saillante peut couper des tuyaux de gaz ou d'eau, des câblages électriques ou des objets, ce qui peut entraîner des rebonds.

#### AVIS COMPLÉMENTAIRES DE SÉCURITÉ ET DE TRAVAIL

Au début de l'usinage, insérez toujours le disque de coupe lentement dans la pièce. Placez le disque de coupe doucement et déplacez-le sans à-coups pendant la coupe. Poussez toujours la machine loin de vous.

Lors de la coupe, tenez toujours la machine fermement. Ne forcez pas la tronçonneuse à travers la pièce à usiner. L'application d'une force trop importante peut provoquer un rebond. Enlevez régulièrement la poussière des orifices de ventilation et des couvercles.

À la fin du processus de coupe, attendez toujours que le disque de coupe soit à l'arrêt complet. Ne sortez jamais la tronçonneuse d'une entaille tant que le disque tourne.

Après une interruption ou avant de commencer le nouveau processus de coupe ou de changer le sens de coupe, attendez toujours que le disque de coupe soit à l'arrêt complet. Lors de la remise en place de la tronçonneuse, centrez le disque de coupe dans l'entaille et tirez-la à quelques centimètres de l'arête de coupe. Ensuite, actionnez l'interrupteur et insérez lentement la tronçonneuse dans l'entaille.

Si la tronçonneuse se bloque, relâchez immédiatement l'interrupteur et maintenez fermement la machine. Avant de redémarrer la machine, supprimez la cause du blocage.

Si le disque de coupe est bloqué, arrêtez immédiatement la machine ! Ne remettez pas la machine en marche tant que le disque de coupe est encore bloqué, cela pourra provoquer un fort recul. Éliminez la cause du blocage et suivez les consignes de sécurité.

Les causes possibles sont :

- Encastrement dans la pièce à travailler.
- Le dispositif a traversé le matériau à travailler en le cassant.
- Le dispositif électrique a été surchargé.

Ne pas approcher les mains de la partie en mouvement de la machine.

Une projection d'étincelles est générée lorsque des métaux sont sectionnés. Veiller à ce que personne ne soit mis en danger. En raison du risque d'incendie, aucun matériau combustible ne doit se trouver à proximité (aux alentours de la projection d'étincelles). Ne pas utiliser de dispositif d'aspiration de la poussière.

Éviter que les étincelles et la poussière produites lors du polissage entrent en contact avec le corps.

Ne jamais intervenir dans la zone dangereuse lorsque la machine est en marche.

Ne jamais enlever les copeaux ni les éclats lorsque la machine est en marche.

Arrêter la machine tout de suite lorsqu'il y a des vibrations importantes ou que d'autres défauts surgissent. Contrôler la machine afin d'en trouver les causes.

En raison de risques de court-circuit, veiller à ce qu'aucune pièce métallique ne pénètre dans les ouïes de ventilation.

**AVERTISSEMENT!** Danger de brûlures! Le disque et la pièce usinée deviennent chauds durant l'utilisation. Porter des gants lors du changement de disque ou au contact de la pièce usinée. Garder à tout moment les mains à l'écart de la zone de meulage.

Ne pas jeter les accus interchangeables usés au feu ou avec les déchets ménagers. Milwaukee offre un système d'évacuation écologique des accus usés.

Ne pas conserver les accus interchangeables avec des objets métalliques (risque de court-circuit)

Ne charger les accus interchangeables du système MXF qu'avec le chargeur d'accus du système MXF. Ne pas charger des accus d'autres systèmes.

Ne pas ouvrir les accus interchangeables et les chargeurs et ne les stocker que dans des locaux secs. Les protéger contre l'humidité.

En cas de conditions ou températures extrêmes, du liquide caustique peut s'échapper d'un accu interchangeable endommagé. En cas de contact avec le liquide caustique de la batterie, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, rincer soigneusement avec de l'eau et consulter immédiatement un médecin.

**Avertissement!** Pour réduire le risque d'incendie, de blessures corporelles et de dommages causés par un court-circuit, ne jamais immerger l'outil, le bloc-piles ou le chargeur dans un liquide ou laisser couler un fluide à l'intérieur de celui-ci. Les fluides corrosifs ou conducteurs, tels que l'eau de mer, certains produits chimiques industriels, les produits de blanchiment ou de Blanchiment, etc., peuvent provoquer un court-circuit.

**AVERTISSEMENT!** Ce dispositif contient une batterie bouton au lithium. Une batterie neuve ou déjà utilisée peut causer de graves brûlures internes et provoquer la mort en moins de 2 heures en cas d'ingestion ou si elle pénètre à l'intérieur du corps. Toujours fermer d'une manière sûre le couvercle du logement de la batterie.

En cas de couvercle défectueux, désactiver le dispositif, enlever la batterie et la garder hors de la portée des enfants.

Si l'on soupçonne que des batteries ont été ingérées ou que des batteries ont pénétré dans le corps, consulter un médecin immédiatement.

## CONDITIONS D'UTILISATION SPÉCIFIÉES

La tronçonneuse peut être utilisée pour l'usage des matériaux métalliques, en pierre et en céramique.

Utiliser un capot de protection fermé contenu dans le programme d'accessoires pour les travaux de tronçonnage.

Comme déjà indiqué, cette machine n'est conçue que pour être utilisée conformément aux prescriptions.

## SÉLECTION DU DISQUE DE COUPE

Surface	Type de disque de coupe
Matériaux non métalliques	Disque de tronçonnage en carbure de silicium
Matériaux métalliques	Disque de tronçonnage en oxyde d'aluminium

## Maçonnerie

Disque diamant avec refroidissement par eau ou disque de tronçonnage en carbure de silicium

## RACCORDEMENT À L'EAU

L'outil dispose d'un raccordement à l'eau pour refroidir le disque de coupe et réduire la formation de poussière. Le refroidissement à l'eau convient à tous les travaux de bétonnage.

Avant l'usinage, attendez jusqu'à ce que le disque de coupe soit complètement imprégné d'eau.

## ONE-KEY™

Pour tout renseignement complémentaire sur la fonction ONE-KEY de cet appareil, lire les instructions rapides annexées ou consulter notre page Internet [www.milwaukeetool.com/one-key](http://www.milwaukeetool.com/one-key). L'application ONE-KEY peut être téléchargée à partir de l'App Store ou de Google Play sur votre smartphone.

Les perturbations causées par les décharges électrostatiques interrompent également la communication Bluetooth. Dans ce cas la connexion Bluetooth devra être rétablie manuellement.

Les résultats d'essai répondent à nos exigences min. suivant EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.1.1 / EN 301489-17 V3.1.1.

## Affichage ONE-KEY™

Éclairage bleu La liaison radio est active et peut être réglée via l'appli ONE-KEY™.

Clignotement bleu L'outil communique avec l'appli ONE-KEY™.

Clignotement rouge L'outil a été verrouillé pour des raisons de sécurité et peut être déverrouillé par l'opérateur via l'appli ONE-KEY™.

## ACCUS

Recharger les accus avant utilisation après une longue période de non utilisation.

Une température supérieure à 50 °C amoindrit la capacité des accus. Eviter les expositions prolongées au soleil ou au chauffage.

Tenir propres les contacts des accus et des chargeurs.

Pour une durée de vie optimale, les accus doivent être chargés à fond après l'utilisation.

Pour une plus longue durée de vie, enlever les batteries du chargeur de batterie quand celles-ci seront chargées.

En cas d'entreposage de la batterie pour plus de 30 jours:

Entreposer la batterie à 27 °C environ dans un endroit sec. Entreposer la batterie avec une charge d'environ 30% - 50%.

Recharger la batterie tous les 6 mois.

## PROTECTION DE L'ACCU CONTRE LES SURCHARGES BATTERIE LITHIUM-ION

Le bloc d'accus est équipé d'un dispositif de protection contre la surcharge qui protège l'accu contre une surcharge et qui assure une longue durée de vie.

En cas de sollicitation extrêmement élevée, l'unité électronique de l'accu éteint la machine automatiquement. Pour continuer le travail, il convient d'éteindre la machine et de l'enchainer à nouveau. Si la machine ne redémarre pas, il se peut que le bloc d'accus soit déchargé et qu'il doive être rechargeé dans le chargeur.

## TRANSPORT DE BATTERIES LITHIUM-ION

Les batteries lithium-ion sont soumises aux dispositions législatives concernant le transport de produits dangereux.

Le transport de ces batteries devra s'effectuer dans le respect des dispositions et des normes locales, nationales et internationales.

- Les utilisateurs peuvent transporter ces batteries sans restrictions.
- Le transport commercial de batteries lithium-ion est réglé par les dispositions concernant le transport de produits dangereux. La préparation au transport et le transport devront être effectués uniquement par du personnel formé de façon adéquate. Tout le procédé devra être géré d'une manière professionnelle.

Durant le transport de batteries il faut respecter les consignes suivantes :

- S'assurer que les contacts soient protégés et isolés en vue d'éviter des courts-circuits.
- S'assurer que le groupe de batteries ne puisse pas se déplacer à l'intérieur de son emballage.
- Des batteries endommagées ou des batteries perdant du liquide ne devront pas être transportées.

Pour tout renseignement complémentaire veuillez vous adresser à votre transporteur professionnel.

## ENTRETIEN

Tenir toujours propres les orifices de ventilation de la machine.

Utiliser uniquement les accessoires Milwaukee et les pièces détachées Milwaukee. Faire remplacer les composants dont le remplacement n'a pas été décrit, par un des centres de service après-vente Milwaukee (observer la brochure avec les adresses de garantie et de service après-vente).

En cas de besoin il est possible de demander un dessin éclaté du dispositif en indiquant le modèle de la machine et le numéro de six chiffres imprimé sur la plaque de puissance et en s'adressant au centre d'assistance technique ou directement à Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

## DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit décrit aux Données techniques est conforme à toutes les dispositions des directives 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/UE, 2006/42/CE, 2000/14/EC, 2014/53/UE et des documents normatifs harmonisés suivants:

- EN 60745-1:2009+A11:2010  
EN 60745-2-22:2011+A11:2013  
EN 55014-1:2017  
EN 55014-2:2015  
EN 62479:2010  
EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)  
EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)  
EN 300 328V2.1.1 (2016-11)  
EN IEC 63000:2018

Niveau de puissance acoustique mesuré: 109 dB(A)

Niveau garantie de puissance sonore: 111 dB(A)

Incertitude K= 1,5 dB(A)

Évaluation de la conformité selon la directive 2000/14/CE, annexe VI.

Service administratif cité:  
DEKRA Certification B.V. (0344)  
Meander 1051/P.O.Box 5185  
6825 MS ARNHEM/6802 ED ARNHEM  
Netherlands

Winnenden, 2019-10-28

Alexander Krug  
Managing Director



Autorisé à compiler la documentation technique.

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10  
71364 Winnenden  
Germany

## SYMBOLS



ATTENTION ! AVERTISSEMENT ! DANGER !



Avant tous travaux sur la machine retirer l'accu interchangeable.



Veuillez lire avec soin le mode d'emploi avant la mise en service



Toujours porter des lunettes protectrices en travaillant avec la machine.



Toujours porter une protection acoustique!



Porter un masque de protection approprié contre les poussières.



Porter des gants de protection!



Ne pas appliquer de la force.



Seulement pour des travaux de coupe.



Le niveau de puissance sonore garantie suivant la plaque d'usine est de 111 dB(A)



Ne pas ingérer des batteries bouton.



Ne pas travailler sur une échelle ! Veiller à avoir un bon appui au sol.



Accessoires - Ces pièces ne font pas partie de la livraison. Il s'agit là de compléments recommandés pour votre machine et énumérés dans le catalogue des accessoires.



Les dispositifs électriques ne sont pas à éliminer dans les déchets ménagers.

Les dispositifs électriques et électroniques sont à collecter séparément et à remettre à un centre de recyclage en vue de leur élimination dans le respect de l'environnement.

S'adresser aux autorités locales ou au détaillant spécialisé en vue de connaître l'emplacement des centres de recyclage et des points de collecte.



Direction de rotation



Vitesse de rotation nominale



Voltage



Courant continu



Marque de conformité européenne



Marque de conformité ukrainienne



Marque de conformité d'Eurasie

DATI TECNICI	MXF COS350
Numero di serie	4747 00 01... ...000001-999999
Numeri giri nominales	5370 min <sup>-1</sup>
D = ø max. disco da taglio d = ø foro disco da taglio	350 mm 20 mm / 1"
 b=Spessore disco di taglio min. / max.	1 mm / 5 mm
Tipo di disco: dischi da taglio rinforzati o dischi da taglio diamantati	
Massima profondità di taglio	125 mm
Pressione max. alimentazione idrica	6 bar / 90 psi
Peso secondo la procedura EPTA 01/2014 (MXFCX406)	16,7 kg
Banda (bande) di frequenza Bluetooth	2402-2480 MHz
Potenza ad alta frequenza	1,8 dBm
Versione Bluetooth	4.0 BT signal mode
Temperatura consigliata durante il lavoro	-18°C ... +50 °C
Batterie consigliate	MXFCX406
Caricatori consigliati	MXFC
<b>Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni</b>	
Valori misurati conformemente alla norma EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC. La misurazione A del livello di pressione acustica dell'utensile è di solito di: Livello di rumorosità (Incertezza della misura K=3dB(A)) Potenza della rumorosità (Incertezza della misura K=3dB(A))	
<b>Utilizzare le protezioni per l'udito!</b>	
Valori totali delle oscillazioni (somma di vettori in tre direzioni) misurati conformemente alla norma EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC	105,5 dB(A) 116,5 dB(A)
Valore di emissione dell'oscillazione a <sub>h,SG</sub> Incertezza della misura K=	3,43 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

#### AVVERTENZA!

Il/la valore/i di emissione acustica riportato/i in questa scheda informativa sono stati misurati conformemente a un metodo di prova standard sulla base della norma EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC e possono essere utilizzati per confrontare gli utensili tra loro. Può/potrebbero essere utilizzato/i anche per una valutazione preliminare dell'esposizione.

Il livello di vibrazione ed emissione acustica dichiarato rappresenta le applicazioni principali dell'utensile. Tuttavia, se l'utensile è utilizzato per applicazioni diverse, con accessori differenti o una manutenzione non adeguata, la vibrazione e l'emissione acustica potrebbero variare. Ciò può aumentare significativamente il livello di esposizione durante l'intera durata del lavoro.

Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni e al rumore dovrebbe tenere conto anche dei periodi in cui l'utensile è spento o è in funzione ma non sta lavorando. Ciò può ridurre significativamente il livello di esposizione durante l'intera durata del lavoro.

Identificare le misure di sicurezza supplementari per proteggere l'operatore dagli effetti delle vibrazioni e/o del rumore, ad esempio eseguendo la manutenzione dell'utensile e degli accessori, mantenendo le mani calde e organizzando gli schemi di lavoro.

**A AVVERTENZA!** Leggere tutte le avvertenze di sicurezza, istruzioni operative, illustrazioni e specifiche fornite con questo elettrotensile. Il mancato rispetto delle istruzioni di seguito riportate può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per ogni esigenza futura.

#### INDICAZIONI DI SICUREZZA PER TRONCATRICI

a) Utilizzare l'utensile elettrico soltanto con la cappa protettiva fornita in dotazione. La cappa protettiva deve essere applicata in maniera sicura sull'utensile elettrico e regolata in modo da raggiungere la misura massima in sicurezza, affinché la più piccola parte possibile del disco troncante resti aperto verso l'operatore. La cappa protettiva deve proteggere l'operatore da pezzi rotti e da contatti accidentali del disco troncante.

b) Utilizzare per il vostro elettrotensile solo dischi da taglio con legante rinforzati o diamantati. Il semplice fatto che un accessorio può essere fissato sul vostro utensile elettrico, non garantisce un funzionamento sicuro.

c) Il numero di giri ammesso dell'accessorio impiegato deve essere almeno tanto alto quanto il numero massimo di giri riportato sull'elettrotensile.

Un accessorio che gira più rapidamente di quanto consentito può rompersi in vari pezzi e venir lanciato intorno.

i) Non utilizzare dischi da taglio danneggiati. Prima di ogni utilizzo, controllare che i dischi da taglio non presentino scheggiature e crepe. In caso di caduta dell'elettrotensile o del disco da taglio, controllare che non vi siano danni o installare un disco da taglio non danneggiato. Dopo l'ispezione e l'installazione del disco da taglio, allontanare se stessi e le altre persone presenti dal piano del disco da taglio rotante e far funzionare l'elettrotensile alla massima velocità a vuoto per un minuto. I dischi da taglio danneggiati si romperanno normalmente durante la durata di questa prova.

j) Indossare dispositivi di protezione individuale. A seconda dell'applicazione, utilizzare schermi facciali, occhiali protettivi a mascherina o occhiali di sicurezza. Se necessario, indossare una maschera antipolvere, protezioni acustiche, guanti e un grembiule da lavoro in grado di fermare piccoli frammenti di abrasivo o del pezzo in lavorazione. La protezione oculare deve essere in grado di fermare i detriti volanti generati da varie operazioni. La maschera antipolvere o il respiratore deve essere in grado di filtrare le particelle generate dalla lavorazione. L'esposizione prolungata a rumori ad alta intensità può causare la perdita dell'udito.

k) Accertarsi che le persone circostanti mantengano la distanza di sicurezza dall'area di lavoro. Le persone che si trovano nell'area di lavoro devono indossare dispositivi di protezione individuale. Frammenti di pezzi in lavorazione o frammenti di dischi da taglio spezzati possono essere lanciati oltre l'area di lavoro immediata e causare lesioni.

l) Eseguendo lavori, durante i quali l'accessorio di taglio potrebbe venire a contatto con fili sotto tensione nascosti, tenere sempre l'utensile elettrico per le superfici di presa isolate. In caso di contatto con un cavo sotto tensione, anche le parti metalliche dell'utensile elettrico possono condurre corrente ed esporre l'operatore al rischio di folgorazione.

m) Non depositare mai l'utensile elettrico, prima che questo non si sia fermato completamente. Utensili ad inserzione rotanti possono venire in contatto con la superficie d'appoggio, causando la perdita del controllo sull'utensile.

n) Mai trasportare l'elettrotensile mentre questo dovesse essere ancora in funzione. Attraverso un contatto casuale l'utensile in rotazione potrebbe fare presa sugli indumenti oppure sui capelli dell'operatore e potrebbe arrivare a ferire seriamente il corpo dell'operatore.

o) Pulire regolarmente le feritoie di ventilazione dell'elettrotensile in dotazione.

Il ventilatore del motore attira polvere nella carcassa ed una forte raccolta di polvere di metallo può provocare pericoli di origine elettrica.

p) Non utilizzare mai l'elettrotensile nelle vicinanze di materiali infiammabili.

Le scintille possono far prendere fuoco questi materiali.

#### Contraccolpo e relative avvertenze di pericolo

Un contraccolpo è l'improvvisa reazione in seguito ad agganciamento oppure blocco di accessorio in rotazione come può essere un disco abrasivo, piattrello, spazzola metallica ecc.. Agganciandosi oppure bloccandosi il portautensili o accessorio provoca un arresto improvviso della rotazione dello stesso. In questo caso l'operatore non è più in grado di controllare l'elettrotensile ed al punto di blocco si provoca un rimbalzo dello stesso che avviene nella direzione opposta a quella della rotazione del portautensili o dell'accessorio.

Se p. es. un disco abrasivo resta agganciato o bloccato nel pezzo in lavorazione, il bordo del disco abrasivo che si abbassa nel pezzo in lavorazione può rimanere impigliato provocando in questo modo una rottura oppure un contraccolpo del disco abrasivo. Il disco abrasivo si avvicina o si allontana dall'operatore a seconda della direzione di rotazione che ha nel momento in cui si blocca. In tali situazioni è possibile che le mole abrasive possano anche rompersi.

Un contraccolpo è la conseguenza di un utilizzo non appropriato oppure non corretto dell'elettrotensile. Esso può essere evitato soltanto prendendo misure adatte di sicurezza come dalla descrizione che segue.

a) Tenere sempre ben saldo l'elettrotensile e portare il proprio corpo e le proprie braccia in una posizione che Vi permetta di compensare le forze di contraccolpo. Se disponibile, utilizzare sempre l'impugnatura supplementare in modo da poter avere sempre il maggior controllo possibile su forze di contraccolpi oppure momenti di reazione che si sviluppano durante la fase in cui la macchina raggiunge il regime di pieno carico.

Prendendo appropriate misure di precauzione l'operatore può essere in grado di tenere sotto controllo le forze di contraccolpo e quelle di reazione a scatti.

b) Mai avvicinare la propria mano alla zona degli utensili in rotazione. Nel corso dell'azione di contraccolpo il portautensili o accessorio potrebbe passare sulla Vostra mano.

c) Evitare di avvicinarsi con il proprio corpo alla zona in cui l'elettrotensile viene mosso in caso di un contraccolpo. Un contraccolpo provoca uno spostamento improvviso dell'elettrotensile che si sviluppa nella direzione opposta a quella della rotazione della mole abrasiva al punto di blocco.

d) Operare con particolare attenzione in prossimità di spigoli, spigoli taglienti ecc.. Avere cura di impedire che portautensili o accessori possano rimbalzare dal pezzo in lavorazione oppure possano rimanervi bloccati. L'utensile in rotazione ha la tendenza a rimanere bloccato in angoli, spigoli taglienti oppure in caso di rimbalzo. Ciò provoca una perdita del controllo oppure un contraccolpo.

e) Non utilizzare lame a catena, lame per l'intaglio del legno, dischi diamantati a segmenti con aperture periferiche superiori a 10 mm o lame dentate. Lame di questo tipo creano frequenti contraccolpi e perdita di controllo.

f) Evitare il bloccaggio del disco da taglio o l'esercizio di una pressione eccessiva. Non tentare di effettuare tagli di profondità eccessiva. L'eccessiva sollecitazione del disco da taglio aumenta il carico e la suscettibilità alla torsione o al bloccaggio del disco nel taglio e quindi la possibilità di un contraccolpo o della rottura del disco da taglio.

g) Quando il disco da taglio si è inceppato o quando si interrompe un taglio per qualsiasi motivo, spegnere l'elettrotensile e tenere immobile l'unità di taglio fino all'arresto completo del disco da taglio. Non tentare mai di rimuovere il disco dal taglio mentre il disco da taglio è in movimento, altrimenti potrebbe verificarsi un contraccolpo. Indagare e adottare misure correttive per eliminare la causa per la quale il disco da taglio si è bloccato.

h) Mai rimettere l'elettrotensile in funzione fintanto che esso si trovi ancora nel pezzo in lavorazione. Prima di continuare ad eseguire il taglio procedendo con la dovuta attenzione, attendere che il disco abrasivo da taglio diritto abbia raggiunto la massima velocità. In caso contrario è possibile che il disco resti agganciato, sbalzi dal pezzo in lavorazione oppure provochi un contraccolpo.

i) Dotare di un supporto adatto pannelli oppure pezzi in lavorazione di dimensioni maggiori in modo da ridurre il rischio di un contraccolpo dovuto ad un disco abrasivo da taglio diritto che rimane bloccato. Pezzi in lavorazione di dimensioni maggiori possono piegarsi sotto l'effetto del proprio peso. Provvedere a munire il pezzo in lavorazione di supporti adatti al caso specifico sia nelle vicinanze del taglio di troncatura che in quelle del bordo.

j) Operare con particolare cautela in presenza di tagli ciechi in pareti esistenti o altre zone non ispezionabili. Il disco abrasivo da taglio diritto che inizia il taglio sul materiale può provocare un contraccolpo se dovesse arrivare a troncare condutture del gas o dell'acqua, linee elettriche oppure oggetti di altro tipo.

#### ULTERIORI AVVISI DI SICUREZZA E DI LAVORO

Inserire sempre lentamente il disco da taglio nel pezzo all'inizio della lavorazione. Posizionare delicatamente il disco da taglio e non muoverlo a scatti durante il taglio. Spingere sempre il dispositivo lontano da voi.

Tenere sempre saldamente il dispositivo durante il taglio. Non forzare la troncatrice attraverso il pezzo in lavorazione. Se viene applicata troppa forza, può verificarsi un contraccolpo. Rimuovere regolarmente la polvere di taglio dalle aperture di ventilazione e dalle coperture.

Alla fine del processo di taglio, attendere sempre che il disco da taglio si sia completamente arrestato. Non estrarre mai la troncatrice da un taglio mentre il disco è ancora in rotazione.

Dopo un'interruzione o prima di avviare il nuovo processo di taglio o di cambiare la direzione di taglio, attendere sempre che il disco da taglio si sia completamente arrestato. Quando si fa ripartire la troncatrice, centrarne il disco da taglio nel taglio stesso e tirarlo a pochi centimetri di distanza dal bordo del taglio. Quindi azionare l'interruttore e fare avanzare lentamente il disco nel taglio.

Se la troncatrice si blocca, rilasciare immediatamente l'interruttore e tenere fermo il dispositivo. Prima di riavviare il dispositivo, rimuovere la causa del blocco.

Se il disco da taglio si blocca, spegnere immediatamente il dispositivo! Non riaccendere il dispositivo mentre il disco da taglio è ancora bloccato. In caso contrario ne può derivare un forte contraccolpo. Eliminare la causa del blocco seguendo le istruzioni di sicurezza.

Le possibili cause sono:

- Incastro nel pezzo in lavorazione
- Il dispositivo ha attraversato il materiale da lavorare rompendolo
- Il dispositivo elettrico è stato sovraccaricato

Non avvicinare le mani alla parte della macchina in movimento.

Nella separazione di metalli si producono scintille. Fare attenzione a non esporre a pericolo le persone. Dato il pericolo di incendio, nelle vicinanze (area di caduta delle scintille) non vi devono essere materiali infiammabili.

Non utilizzare aspirazione della polvere.

Evitare che le scintille o la polvere prodotta durante la smerigliatura entrino in contatto con il corpo.

Non entrare nel raggio d'azione dell'utensile mentre è in funzione.

Non rimuovere trucioli o schegge mentre l'utensile è in funzione.

Disinserire immediatamente la macchina in caso che si verificano delle forti oscillazioni oppure se si riscontrano altri difetti. Controllare la macchina per cercare di identificare le cause.

Non lasciare che nessuna parte metallica venga a contatto con l'apertura dell'areazione - pericolo di corto circuito

**AVVERTENZA!** Pericolo di ustioni! Il disco e il pezzo in lavorazione diventano roventi durante l'uso. Indossare guanti durante la sostituzione dei dischi o quando si toccano i pezzi da lavorare. Tenere sempre le mani lontano dall'area di raffreddamento.

Non gettare le batterie esauste sul fuoco o nella spazzatura di casa. La Milwaukee offre infatti un servizio di recupero batterie usate.

Nel vano d'innesto per la batteria del caricatore non devono entrare parti metalliche (pericolo di cortocircuito).

Le batterie del System MXF sono ricaricabili esclusivamente con i caricatori del System MXF. Le batterie di altri sistemi non possono essere ricaricate.

Non aprire né la batteria né il caricatore e conservarli solo in luogo asciutto. Proteggerli dalla umidità.

Nel caso di batterie danneggiate da un carico eccessivo o da temperature alte, l'acido di queste potrebbe fuoriuscire. In caso di contatto con l'acido delle batterie lavarsi immediatamente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi risciacquare immediatamente con acqua per almeno 10 minuti e contattare subito un medico.

**Attenzione!** Per ridurre il rischio d'incendio, di lesioni o di danni al prodotto causati da corto circuito, non immergere mai l'utensile, la batteria ricaricabile o il carica batterie in un liquido e non lasciare mai penetrare alcun liquido all'interno dei dispositivi e delle batterie. I fluidi corrosivi o conduttori come acqua salata, alcuni agenti chimici, agenti candeggianti o prodotti contenenti agenti candeggianti potrebbero provocare un corto circuito.

**AVVERTENZA!** Questo dispositivo contiene una batteria a bottone al litio. Una batteria nuova o usata può causare gravi ustioni interne e indurre la morte in meno di 2 ore se viene ingerita o se entra all'interno del corpo.

Chiudere sempre in sicurezza il coperchio del vano batteria.

Se non chiude in sicurezza, spegnere il dispositivo, rimuovere la batteria e conservarla fuori dalla portata dei bambini.

Se si ha il sospetto che possano essere state ingoiate delle batterie o che queste possano essere entrate nel corpo, consultare immediatamente un medico.

## DESTINAZIONE D'USO

La troncatrice può essere utilizzata per la lavorazione di metalli, pietre e materiali ceramici.

In caso di dubbi vanno rispettate le indicazioni dei produttori degli accessori.

Utilizzare il prodotto solo per l'uso per cui è previsto.

## SELEZIONE DEL DISCO DA TAGLIO

### Superficie      Tipo di disco da taglio

Materiali non metallici      Disco da taglio in carburo di silicio

Materiali metallici      Disco da taglio in allumina

### Muratura

Disco diamantato con raffreddamento ad acqua o disco da taglio in carburo di silicio

## ATTACCO PER L'ACQUA

L'utensile dispone di un attacco per l'acqua per raffreddare il disco da taglio e ridurre la formazione di polvere. Il raffreddamento ad acqua è consigliabile per tutti i lavori su calcestruzzo.

Attendere che l'intero disco da taglio sia completamente inumidito d'acqua prima di iniziare la lavorazione.

## ONE-KEY™

Per saperne di più sulla funzione ONE-KEY di questo apparecchio, leggere le istruzioni rapide indicate o consultare la nostra pagina internet [www.milwaukeetool.com/one-key](http://www.milwaukeetool.com/one-key). La ONE-KEY App può essere scaricata dall'App Store o da Google Play sul vostro smartphone.

I disturbi causati da scariche elettrostatiche interrompono anche la comunicazione Bluetooth. In questo caso il collegamento Bluetooth dovrà essere ripristinato manualmente.

I risultati di collaudo corrispondono ai nostri requisiti minimi secondo EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.1.1 / EN 301489-17 V3.1.1.

## Indicatore ONE-KEY™

Luce fissa blu      E' attiva la modalità wireless e può essere configurata tramite l'app ONE-KEY™.

Luce lampeggiante blu      L'utensile comunica con l'app ONE-KEY™.

Luce lampeggiante rossa      L'utensile è stato bloccato per motivi di sicurezza e può essere sbloccato dall'operatore tramite l'app ONE-KEY™.

## BATTERIE

Batterie non utilizzate per molto tempo devono essere ricaricate prima dell'uso.

A temperature superiori ai 50°C, la potenza della batteria si riduce.

Evitare di esporre l'accumulatore a surriscaldamento prolungato, dovuto ad esempio ai raggi del sole o ad un impianto di riscaldamento.

Per una ottimale vita utile è necessario ricaricare completamente le batterie dopo l'uso.

Per una più lunga durata, rimuovere le batterie dal carica-batterie quando saranno cariche.

In caso di immagazzinaggio della batteria per più di 30 giorni:

Immagazzinare la batteria a circa 27°C in ambiente asciutto.

Immagazzinare la batteria con carica di circa il 30% - 50%.

Ricaricare la batteria ogni 6 mesi.

## DISPOSITIVO ANTISOVRACCARICO ACCUMULATORE BATTERIA AGLI IONI DI LITIO

Il gruppo accumulatore è equipaggiato con un dispositivo antisovraccarico, che protegge l'accumulatore da qualsiasi sovraccarico e assicura un'elevata durata di vita.

In caso di sollecitazione estremamente elevata, l'elettronica dell'accumulatore spegne la macchina automaticamente. Per poter continuare a lavorare bisogna spegnere e riaccendere la macchina. Se la macchina non dovesse riavviarsi, il gruppo accumulatore potrebbe essere scarico e va ricaricato nel carica-batterie.

## TRASPORTO DI BATTERIE AGLI IONI DI LITIO

Le batterie agli ioni di litio sono soggette alle disposizioni di legge sul trasporto di merce pericolosa.

Il trasporto di queste batterie deve avvenire rispettando le disposizioni e norme locali, nazionali ed internazionali.

- Gli utilizzatori possono trasportare queste batterie su strada senza alcuna restrizione.

- Il trasporto commerciale di batterie agli ioni di litio è regolato dalle disposizioni sul trasporto di merce pericolosa. Le preparazioni al trasporto ed il trasporto stesso devono essere svolti esclusivamente da persone

idoneamente istruite. Tutto il processo deve essere gestito in maniera professionale.

Durante il trasporto di batterie occorre tenere conto di quanto segue:

- Assicurarsi che i contatti siano protetti ed isolati per evitare corto circuiti.
- Accertarsi che il gruppo di batterie non possa spostarsi all'interno dell'imballaggio.
- Batterie danneggiate o batterie che perdono liquido non devono essere trasportate.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il proprio trasportatore.

## MANUTENZIONE

Tener sempre ben pulite le fessure di ventilazione dell'apparecchio.

Usare solo accessori Milwaukee e pezzi di ricambio Milwaukee. Gruppi costruttivi la cui sostituzione non è stata descritta, devono essere fatti cambiare da un punto di servizio di assistenza tecnica al cliente Milwaukee (vedi depliant garanzia/indirizzi assistenza tecnica ai clienti).

In caso di necessità è possibile richiedere un disegno esploso del dispositivo indicando il modello della macchina ed il numero a sei cifre sulla targa di potenza rivolgendosi al centro di assistenza tecnica o direttamente a Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto descritto ai Dati tecnici corrisponde a tutte le disposizioni delle direttive 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/CE, 2006/42/UE, 2000/14/EC, 2014/53/UE e successivi documenti normativi armonizzati:

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-22:2011+A11:2013

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 62479:2010

EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)

EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

EN 300 328V2.1.1 (2016-11)

EN IEC 63000:2018

Livello di potenza sonora misurato: 109 dB(A)

Livello di potenza sonora garantito: 111 dB(A)

Incetenza della misura K= 1,5 dB(A)

Valutazione della conformità secondo la direttiva 2000/14/CE, allegato VI.

Ufficio designato:

DEKRA Certification B.V. (0344)

Meander 1051/P.O.Box 5185

6825 MS ARNHEM/6802 ED ARNHEM

Netherlands

Winnenden, 2019-10-28

Alexander Krug  
Managing Director



Autorizzato alla preparazione della documentazione tecnica

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany

## SIMBOLI



ATTENZIONE! AVVERTENZA! PERICOLO!



Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione l'elettrotensile.



Durante l'uso dell'apparecchio utilizzare sempre gli occhiali di protezione.



Utilizzare le protezioni per l'udito!



Portare un'adeguata mascherina protettiva.



Indossare guanti protettivi!



Non applicare forza.



Solo per lavori di taglio.



Il livello di potenza sonora garantita come da targhetta di fabbrica è di 111 dB(A)



Non ingerire batterie a bottone!



Non lavorare posizionandosi su una scala! Accertarsi di un posizionamento stabile.



Accessorio - Non incluso nella dotazione standard, disponibile a parte come accessorio.



I dispositivi elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

I dispositivi elettronici ed elettronici devono essere raccolti separatamente e devono essere conferiti ad un centro di riciclaggio per lo smaltimento rispettoso dell'ambiente.

Chiedere alle autorità locali o al rivenditore specializzato dove si trovano i centri di riciclaggio e i punti di raccolta.



Direzione di rotazione



Numero giri nominale



Voltaggio



Corrente continua



Marchio di conformità europeo



Marchio di conformità ucraino



Marchio di conformità euroasiatico

DATOS TÉCNICOS	MXF COS350
MÁQUINA RECTIFICADORA DE CORTE	
Número de producción	4747 00 01... ...000001-999999
Revoluciones nominales	5370 min <sup>-1</sup>
D = ø máx. de disco de corte d = ø de perforación de disco de corte	350 mm 20 mm / 1"
 b=Espesor de la muela de tronzar mín. / máx.	1 mm / 5 mm
Tipo de disco: Discos de corte reforzados o diamantados	
Profundidad de corte máx.	125 mm
Presión máx. de suministro de agua	6 bar / 90 psi
Peso de acuerdo con el procedimiento EPTA 01/2014 (MXFC406)	16,7 kg
Banda(s) de frecuencia Bluetooth	2402-2480 MHz
Potencia de alta frecuencia	1,8 dBm
Versión Bluetooth	4.0 BT signal mode
Temperatura ambiente recomendada durante el trabajo	-18°C ... +50 °C
Tipos de acumulador recomendados	MXFC406
Cargadores recomendados	MXFC
<b>Información sobre ruidos / vibraciones</b> Determinación de los valores de medición según norma EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC. El nivel de ruido típico del aparato determinado con un filtro A corresponde a: Presión acústica (Tolerancia K=3dB(A)) Resonancia acústica (Tolerancia K=3dB(A)) <b>Usar protectores auditivos!</b> Nivel total de vibraciones (suma vectorial de tres direcciones) determinado según EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC. Valor de vibraciones generadas a <sub>h,sg</sub> Tolerancia K=	105,5 dB(A) 116,5 dB(A)  3,43 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

#### ADVERTENCIA!

El nivel de emisión de ruido y vibración indicado en esta hoja informativa se ha medido de acuerdo con una prueba estandarizada que figura en EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC y se puede usar para comparar una herramienta con otra. Puede ser empleado para una evaluación preliminar de la exposición.

El nivel declarado emisión de vibración y ruido representa las principales aplicaciones de la herramienta. Sin embargo, si la herramienta se utiliza para diferentes aplicaciones, con diferentes accesorios o con un mantenimiento deficiente, la emisión de ruido y vibración puede diferir. Esto puede aumentar significativamente el nivel de exposición durante el periodo total de trabajo.

También se debe tener en cuenta una estimación del nivel de exposición a la vibración y el ruido cuando la herramienta está apagada o cuando está funcionando, pero no está haciendo su trabajo. Esto puede reducir significativamente el nivel de exposición durante el periodo total de trabajo.

Identifique medidas de seguridad adicionales para proteger al operador de los efectos de la vibración o el ruido, como realizar mantenimiento de la herramienta y los accesorios, mantener las manos calientes y organizar las pautas de trabajo.

**ADVERTENCIA:** Le todas las advertencias de peligro, instrucciones, ilustraciones y especificaciones suministradas con esta herramienta eléctrica. En caso de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.

#### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA TRONZADORAS A MUELA

- Use la herramienta eléctrica sólo con la cubierta de protección suministrada. La cubierta de protección tiene que estar incorporada a la herramienta eléctrica de tal forma que se alcance un máximo de seguridad, es decir, el disco de tronzado debe estar abierta hacia el operario mostrando la menor parte posible de él. La cubierta de protección debe proteger al operario contra fragmentos y el contacto casual con el disco de tronzado.
- Utilice solo discos de corte pegados y reforzados o discos de corte diamantados para su herramienta eléctrica. Solamente por el hecho de que se pueda montar el accesorio en su herramienta eléctrica, no se garantiza ningún uso seguro.
- Las revoluciones admisibles del útil deberán ser como mínimo iguales a las revoluciones máximas indicadas en la herramienta eléctrica. Aquellos accesorios que giren a unas revoluciones mayores a las admisibles pueden llegar a romperse y salir despedidos.
- Solamente emplee el útil para aquellos trabajos para los que fue concebido. Por ejemplo, no emplee las caras de los discos
- Siempre use para el disco de corte seleccionado una brida de sujeción de la forma y tamaño correctos. Lasbridas adecuadas soportan convenientemente el disco de corte reduciendo así el peligro de rotura del mismo.
- No intente aprovechar los discos amoladores de otras herramientas eléctricas más grandes, aunque su diámetro exterior se haya reducido suficientemente por el desgaste. Los discos amoladores destinados para herramientas eléctricas grandes no son aptos para soportar las velocidades periféricas más altas a las que trabajan las herramientas eléctricas más pequeñas, y pueden llegar a romperse.
- El diámetro exterior y el grosor del útil deberán corresponder con las medidas indicadas para su herramienta eléctrica. Los útiles de dimensiones incorrectas no pueden protegerse ni controlarse con suficiente seguridad.
- Los discos y lasbridas de corte debenajustarseexactamente al husillo portamuela de su herramienta eléctrica. Las herramientas de inserción que no se ajustan exactamente al husillo portamuela de la herramienta eléctrica giran de forma irregular, vibran muy fuertemente y pueden provocar la pérdida de control de la misma.
- No utilice discos de corte dañados. Antes de cada uso, controle si los discos de corte presentan astilladuras o fisuras. Si se cae la herramienta eléctrica o el disco de corte, compruebe si ha sufrido

daños o utilice un disco de corte que no esté dañado. Una vez que ha controlado e insertado el disco de corte, manténgase usted, así como las personas cercanas, fuera del nivel del disco de corte giratorio y haga que el aparato funcione durante un minuto a la máxima velocidad. En la mayoría de los casos, los discos de corte dañados se rompen durante este tiempo de prueba.

- Utilice un equipo de protección personal. Dependiendo de la aplicación, utilice una protección facial completa, una protección ocular o gafas protectoras. Si procede, utilice una máscara contra el polvo, una protección auditiva, guantes protectores o un delantal especial que mantenga alejadas de usted las pequeñas partículas abrasivas o de material. La función de la protección ocular es proteger contra los objetos extraños proyectados que se producen en varias aplicaciones. La máscara contra el polvo o de protección respiratoria debe filtrar el polvo producido en la aplicación en cuestión. Si está expuesto durante mucho tiempo a fuertes ruidos, puede sufrir una pérdida de audición.
- Mantenga las personas próximas a una distancia segura de la zona de trabajo. Las personas que se encuentren en la zona de trabajo deben llevar puesto un equipo de protección individual. Los fragmentos de piezas de trabajo o los trozos de discos de corte rotos pueden ser proyectados fuera de la zona de trabajo inmediata y provocar lesiones.
- Coger la herramienta eléctrica por las superficies aisladas de la empuñadura siempre que se realicen trabajos en los que el accesorio de corte pueda entrar en contacto con cables ocultos conductores de corriente. Si se produce un contacto con un cable conductor de corriente es posible que las partes de metal de la herramienta eléctrica también pasen a conducir corriente y provoquen una descarga eléctrica en el operador.
- No deposite jamás la herramienta eléctrica antes de que la herramienta intercambiable haya dejado de girar por completo. La herramienta intercambiable que aún está girando puede entrar en contacto con la superficie de deposición, con lo que usted puede perder el control sobre la herramienta eléctrica.
- No deje funcionar la herramienta eléctrica mientras la transporta. El útil en funcionamiento podría lesionarle al engancharse accidentalmente con su vestimenta.
- Limpie periódicamente las rejillas de refrigeración de su herramienta eléctrica. El ventilador del motor aspira polvo hacia el interior de la carcasa, por lo que, en caso de una acumulación fuerte de polvo metálico, ello puede provocarle una descarga eléctrica.
- No utilice la herramienta eléctrica cerca de materiales combustibles. Las chispas producidas al trabajar pueden llegar a encender estos materiales.

#### Causas del rechazo y advertencias al respecto

El rechazo es un reacción brusca que se produce al atascarse o engancharse el útil, como un disco de amolar, plato lijador, cepillo, etc. Al atascarse o engancharse el útil en funcionamiento, éste es frenado bruscamente. Ello puede hacerle perder el control sobre la herramienta eléctrica y hacer que ésta salga impulsada en dirección opuesta al sentido de giro que tenía el útil.

En el caso, p. ej., de que un disco amolador se atasque o bloquee en la pieza de trabajo, puede suceder que el canto del útil que penetra en el material se enganche, provocando la rotura del útil o el rechazo del aparato. Según el sentido de giro y la posición del útil en el momento de bloquearse puede que éste resulte despedido hacia, o en sentido opuesto al usuario. En estos casos puede suceder que el útil incluso llegue a romperse.

El rechazo es ocasionado por la aplicación o manejo incorrecto de la herramienta eléctrica. Es posible evitarlo ateniéndose a las medidas preventivas que a continuación se detallan.

- Sujete con firmeza la herramienta eléctrica y mantenga su cuerpo y brazos en una posición propicia para resistir las fuerzas de reacción. Si forma parte del aparato, utilice siempre la empuñadura adicional para poder soportar mejor las fuerzas del rechazo, además de los pares de reacción que se presentan en la puesta en marcha. El usuario puede controlar las fuerzas del rechazo y de reacción si toma unas medidas preventivas oportunas.

- Jamás aproxime su mano al útil en funcionamiento. En caso de un rechazo, el útil podría lesionarle la mano.

- No se sitúe dentro del área hacia el que se movería la herramienta eléctrica al ser rechazada.

Al resultar rechazada, la herramienta eléctrica saldrá despedida desde el punto de bloqueo en dirección opuesta al sentido de giro del útil.

- Tenga especial precaución al trabajar esquinas, cantos afilados, etc. Evite que el útil de amolar rebote contra la pieza de trabajo o que se atasque. En las esquinas, cantos afilados, o al rebotar, el útil en funcionamiento tiende a atasarse. Ello puede hacerle perder el control o causar un rechazo del útil.
- No utilice ninguna hoja de sierra de cadena, de tallado de madera o dentada, así como ningún disco de diamante segmentado con pasos de anchura superior a los 10 mm. Tales herramientas eléctricas producen frecuentemente un retroceso o la pérdida del control de la herramienta eléctrica.
- Evite que se bloquee el disco de corte o que se produzca una excesiva presión de apriete. No realice cortes excesivamente profundos. Una sobrecarga del disco de corte produce un mayor uso excesivo siendo entonces propenso a inclinarse o bloquearse por lo que aumenta la posibilidad de un retroceso o de una rotura de la muela abrasiva.
- Cuando el disco de corte queda atascado o cuando usted deje de trabajar, desconecte el aparato y mantenga quieta la unidad de disco de corte hasta que el disco se pare por completo. No intente nunca sacar el disco de corte de la muesca estando todavía en funcionamiento, de lo contrario, se puede producir un retroceso. Busque y solucione la causa por la que se ha quedado atascado.
- No intente proseguir el corte, estando insertado el disco tronzador en la ranura de corte. Una vez fuera de la ranura de corte, espere a que el disco tronzador haya alcanzado las revoluciones máximas, y prosiga entonces el corte con cautela. En caso contrario el disco tronzador podría bloquearse, salirse de la ranura de corte, o resultar rechazado.
- Soporte las planchas u otras piezas de trabajo grandes para reducir el riesgo de bloqueo o rechazo del disco tronzador. Las piezas de trabajo grandes tienden a curvarse por su propio peso. La pieza de trabajo deberá apoyarse desde abajo a ambos lados tanto cerca de la línea de corte como en los bordes.
- Proceda con especial cautela al realizar recortes por inmersión en paredes existentes o en zonas de reducida visibilidad. El disco tronzador puede ser rechazado al tocar tuberías de gas o agua, conductores eléctricos, u otros objetos.

#### INSTRUCCIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD Y LABORALES

Al comenzar con el mecanizado, introducir siempre el disco de corte lentamente en la pieza de trabajo. Aplicar el disco de corte suavemente y no moverlo bruscamente durante el corte. Ejercer presión sobre la máquina siempre en el sentido opuesto a usted.

Durante el corte, sujetar siempre bien la máquina. No dirija la rectificadora de corte de forma con fuerza excesiva a través de la pieza de trabajo. Si se emplea demasiada fuerza se puede producir un retroceso. Quite periódicamente el polvo restante de perforaciones de los orificios de ventilación y de las cubiertas.

Al final del proceso de corte, esperar siempre a que el disco de corte se pare completamente. No sacar la rectificadora de corte de ningún corte mientras el disco siga moviéndose.

Después de una interrupción, antes de comenzar con un nuevo proceso de corte o antes de cambiar el sentido de corte, esperar primero siempre hasta que el disco de corte se haya parado por completo. Al aplicar de nuevo la rectificadora de corte, centrar el disco de corte en el corte y apartarlo algunos centímetros del borde de corte. A continuación, accionar el interruptor e introducir lentamente el disco de corte en el corte.

Si la rectificadora de corte se bloquea, soltar inmediatamente el interruptor y sujetar bien la máquina. Antes de volver a encender la máquina, subsanar la causa del bloqueo.

Si el disco de corte se bloquea, apagar la máquina inmediatamente! No volver a encender la máquina mientras el disco de corte permanezca bloqueado. De lo contrario se puede producir un retroceso fuerte. Subsan la causa del bloqueo y tenga en cuenta para ello las indicaciones de seguridad.

Causas posibles para ello pueden ser:

- Atascamiento o bloqueo en la pieza de trabajo
- Rotura del material con el que está trabajando
- Sobrecarga de la herramienta eléctrica

No introduzca las manos en la máquina mientras ésta se encuentra en funcionamiento.

Al cortar metales se proyectan chispas. Prestar atención a que no peligre ninguna persona. Debido al peligro de incendio, no debe hallarse ningún material inflamable en su proximidad (zona de proyección de chispas). No utilizar ninguna aspiración de polvo.

Evite que chispas y polvo de pulido puedan alcanzar el cuerpo.

No manipular en el rodillo ni en las cuchillas con la máquina conectada.

Nunca se debe intentar limpiar el polvo o viruta procedente del taladrado con la máquina en funcionamiento.

Desconectar inmediatamente el aparato al presentarse vibraciones fuertes u otras anomalías. Examine la máquina para determinar las posibles causas.

Evite que cualquier pieza metálica alcance las ranuras de ventilación - ¡peligro de cortocircuito!

**ADVERTENCIA!** Peligro de quemaduras! El disco y la pieza de trabajo se calentarán durante el uso. Use guantes cuando cambie discos o toque la pieza de trabajo. Mantenga las manos alejadas del área de desbaste en todo momento.

No tire las baterías usadas a la basura ni al fuego. Los Distribuidores Milwaukee ofrecen un servicio de recogida de baterías antiguas para proteger el medio ambiente.

No almacene la batería con objetos metálicos (riesgo de cortocircuito).

Recargar solamente los acumuladores del Sistema MXF en cargadores MXF. No intentar recargar acumuladores de otros sistemas.

No abra nunca las baterías ni los cargadores y guárdelos sólo en lugares secos. Protéjalos de la humedad en todo momento.

En caso de sobrecarga o alta temperatura, pueden llegar a producirse escapes de ácido provenientes de la batería. En caso de contacto con éste, límpie inmediatamente la zona con agua y jabón. Si el contacto es en los ojos, límpiese concienzudamente con agua durante 10 minutos y acuda inmediatamente a un médico.

**Advertencia!** Para reducir el riesgo de incendio, lesión personales y daños al producto debido a un cortocircuito, no sumerja nunca la herramienta, el paquete de baterías o el cargador en líquido ni permita que fluya un fluido dentro de ellos. Los fluidos corrosivos o conductivos, como el agua de mar, ciertos productos químicos industriales y blanqueadores o lejías que contienen, etc., Pueden causar un cortocircuito.

**¡ADVERTENCIA!** Este aparato contiene una pila de botón de litio. Una pila nueva o usada puede causar graves quemaduras internas y provocar la muerte en menos de 2 horas en caso de ingestión o penetración en el organismo. Asegure en todo momento la tapa de las baterías.

Si la tapa no cierra de forma segura, desconecte el aparato, retire la batería y manténgala alejada del alcance de niños.

Si usted piensa que una batería fue ingerida o penetró en el organismo, deberá acudir inmediatamente a un médico.

## USO PREVISTO

Se puede utilizar la máquina rectificadora de corte para el mecanizado de materiales de metal, piedra y cerámica.

En caso de dudas, observar las indicaciones de los fabricantes de los accesorios.

No utilice este producto para ninguna otra aplicación que no sea su uso normal.

## ELECCIÓN DEL DISCO DE CORTE

Superficie	Tipo de disco de corte
Materiales no metálicos	Disco de corte de carburo de silicio
Materiales metálicos	Disco de corte de óxido de aluminio
Mampostería	Disco de diamante con refrigeración de agua o disco de corte de carburo de silicio

## CONEXIÓN DE AGUA

La herramienta cuenta con una conexión de agua para refrigerar el disco de corte y para evitar la formación de polvo. Es conveniente servirse de la refrigeración con agua en todos los trabajos de hormigón.

Antes del mecanizado, espere a que todo el disco de corte se haya humedecido por completo por efecto del agua.

## ONE-KEY™

Para obtener más información sobre el funcionamiento de esta herramienta, sírvase leer la guía de inicio rápido del anexo o visite nuestra página web en internet [www.milwaukeetool.com/one-key](http://www.milwaukeetool.com/one-key). Puede descargar la app ONE-KEY™ de la App Store o de Google Play en su teléfono inteligente.

Las incidencias producidas por descargas electrostáticas también pueden provocar la interrupción de la comunicación de Bluetooth. En este caso, es necesario volver a restaurar manualmente la conexión de Bluetooth.

Los resultados de las pruebas cumplen con los requisitos mínimos conforme a EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.1.1 / EN 301489-17 V3.1.1.

## Indicador ONE-KEY™

Iluminación en azul La conexión por radio está activa y se puede ajustar mediante la app ONE-KEY™.

Parpadeo en azul La herramienta está comunicando con la app ONE-KEY™.

Parpadeo en rojo Se ha bloqueado la herramienta por razones de seguridad y puede ser desbloqueada por el operador mediante la app ONE-KEY™.

## BATERIA

Las baterías no utilizadas durante cierto tiempo deben ser recargadas antes de usar.

Las temperaturas superiores a 50°C reducen el rendimiento de la batería. Evite una exposición excesiva a fuentes de calor o al sol (riesgo de sobrecalentamiento).

Los puntos de contacto de los cargadores y las baterías se deben mantener limpios.

Para un tiempo óptimo de vida, deberán cargarse las baterías completamente después de su uso.

Para garantizar la máxima capacidad y vida útil, las baterías recargables se deberían retirar del cargador una vez finalizada la carga.

En caso de almacenar la batería recargable más de 30 días:

Almacenar la batería recargable en un lugar seco a una temperatura de aproximadamente 27°C.

Almacenar la batería recargable con un estado de carga del 30% y 50% aproximadamente.

Recargar la batería cada 6 meses.

## PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA DE LA BATERÍA BATERÍA DE IONES DE LITIO

El paquete del acumulador está dotado de un dispositivo de protección contra la sobrecarga que asegura una prolongada vida útil.

En caso de esfuerzo extremadamente intenso, la electrónica del acumulador desconecta automáticamente la máquina. Para continuar trabajando, desconectar y conectar de nuevo la máquina. Si la máquina no se pone nuevamente en marcha, es posible que se haya descargado el acumulador por lo que deberá recargarse en el cargador.

## TRANSPORTE DE BATERÍAS DE IONES DE LITIO

Las baterías de iones de litio caen bajo las disposiciones legales relativas al transporte de mercancías peligrosas.

El transporte de estas baterías recargables debe llevarse a cabo, observando las normas y disposiciones locales, nacionales e internacionales.

- Los consumidores pueden transportar estas baterías recargables sin el menor reparo en la calle.
- El transporte comercial de baterías recargables de iones de litio por empresas de transportes está sometido a las disposiciones del transporte de mercancías peligrosas. Las preparaciones para el envío y el transporte deben ser llevados a cabo exclusivamente por personas instruidas adecuadamente. El proceso completo debe ser supervisado por personal competente.

Los siguientes puntos se deben observar para el transporte de las baterías recargables:

- Se debe asegurar que los contactos estén protegidos y aislados para evitar que se produzcan cortocircuitos.
- Preste atención a que el conjunto de baterías recargables no se pueda desplazar dentro del envase.
- Las baterías recargables deterioradas o derramadas no se deben transportar.

Rogamos que para cualquier información adicional se dirija a su empresa de transportes.

## MANTENIMIENTO

Las ranuras de ventilación de la máquina deben estar despejadas en todo momento.

Utilice solamente accesorios y repuestos Milwaukee. En caso de necesitar reemplazar componentes no descritos, contacte con cualquiera de nuestras estaciones de servicio Milwaukee (consultar lista de servicio técnicos)

Puede solicitar, en caso necesario, una vista despiezada del aparato bajo indicación del tipo de máquina y el número de seis dígitos en la placa indicadora de potencia en su Servicio de Postventa o directamente en Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

## DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto descrito bajo Datos técnicos está en conformidad con todas las normas relevantes de la directiva 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/CE, 2006/42/UE, 2000/14/EC, 2014/53/UE y con las siguientes normas o documentos normalizados:

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-22:2011+A11:2013

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 62479:2010

EN 301 499-1 V2.1.1 (2017-02)

EN 301 499-17 V3.1.1 (2017-02)

EN 300 328V2.1.1 (2016-11)

EN IEC 63000:2018

Nivel de potencia sonora medida: 109 dB(A)

Nivel de potencia acústica garantizado: 111 dB(A)

Tolerancia K<: 1,5 dB(A)

Evaluación de la conformidad realizada de acuerdo con la directiva 2000/14/CE, Anexo VI.

Organismo notificado:

DEKRA Certification B.V. (0344)

Meander 1051/P.O.Box 5185

6825 MS ARNHEIM/6802 ED ARNHEIM

Netherlands

Winnenden, 2019-10-28

Alexander Krug  
Managing Director

Autorizado para la redacción de los documentos técnicos.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany



## SÍMBOLOS



¡ATENCIÓN! ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO!



Retire la batería antes de comenzar cualquier trabajo en la máquina.



Lea las instrucciones detenidamente antes de conectar la herramienta



Para trabajar con la máquina, utilizar siempre gafas de protección.



Usar protectores auditivos!



Utilice por ello una máscara protectora contra polvo.



Usar guantes protectores



No aplique fuerza.



Únicamente para trabajos de separación.



¡No ingiera las pilas de botón!



¡No trabajar subido a una escalera! Asegurarse de que la posición es segura.



Accesorio - No incluido en el equipo estándar, disponible en la gama de accesorios.



Los aparatos eléctricos no se deben eliminar junto con la basura doméstica.  
Los aparatos eléctricos y electrónicos se deben recoger por separado y se deben entregar a una empresa de reciclaje para una eliminación respetuosa con el medio ambiente.  
Infórmese en las autoridades locales o en su tienda especializada sobre los centros de reciclaje y puntos de recogida.



Sentido de giro



Revoluciones nominales



Tensión



Corriente continua



Marcado de conformidad europeo



Marcado de conformidad ucraniano



Marcado de conformidad euroasiático

DADOS TÉCNICOS	MXF COS350
Número de produção	4747 00 01... ...000001-999999
Número de rotações nominal	5370 min <sup>-1</sup>
D = ø máx. do disco de corte d = ø do furo do disco de corte	350 mm 20 mm / 1"
 b=Espessura do rebolo separador mín. / máx.	1 mm / 5 mm
Tipo de disco: Discos abrasivos de corte reforçados ou discos de corte diamantados	
Profundidade de corte máx	125 mm
Pressão de alimentação de água máx.	6 bar / 90 psi
Peso nos termos do procedimento-EPTA 01/2014 (MXF XC406)	16,7 kg
Banda de frequência Bluetooth (bandas de frequência)	2402-2480 MHz
Potência de alta frequência	1,8 dBm
Versão Bluetooth	4.0 BT signal mode
Temperatura ambiente recomendada ao trabalhar	-18°C ... +50 °C
Tipos de baterias recomendadas	MXF XC406
Carregadores recomendados	MXFC
Informações sobre ruído/vibração	
Valores de medida de acordo com EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC. O nível de ruído avaliado A do aparelho é tipicamente:	
Nível da pressão de ruído (Incerteza K=3dB(A))	105,5 dB(A)
Nível da potência de ruído (Incerteza K=3dB(A))	116,5 dB(A)
Use protectores auriculares!	
Valores totais de vibração (soma dos vectores das três direções) determinadas conforme EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC.	3,43 m/s <sup>2</sup>
Valor da emissão de vibração a <sub>h,SG</sub>	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incerteza K=	

#### ATENÇÃO!

O nível de emissão de ruído e vibração fornecido nesta ficha de informações foi medido de acordo com um teste padronizado que se encontra na norma EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC, podendo ser utilizado para fazer comparações entre ferramentas. Pode ser utilizado para fazer uma avaliação preliminar da exposição.

O nível de emissão de ruído e vibração declarado representa as principais aplicações da ferramenta. No entanto, se a ferramenta for utilizada para aplicações diferentes ou com acessórios distintos, ou se a sua manutenção for deficiente, a emissão de ruídos e vibrações poderá diferir. Isto poderá aumentar significativamente o nível de exposição ao longo do período de trabalho total.

A estimativa do nível de exposição à vibração e ruído também deve ter em conta os tempos em que a ferramenta, quer desligada quer em funcionamento, não está realmente a trabalhar. Isto poderá reduzir significativamente o nível de exposição ao longo do período de trabalho total.

Identifique medidas de segurança adicionais para proteger o operador contra os efeitos da vibração e/ou ruído, tais como: fazer a manutenção da ferramenta e dos acessórios, manter as mãos quentes, organizar padrões de trabalho.

**ADVERTÊNCIA** Devem ser lidas todas as advertências de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidas com esta ferramenta elétrica. O desrespeito das advertências e instruções apresentadas abaixo pode causar choque elétrico, incêndio e/ou graves lesões.

Guarde bem todas as advertências e instruções para futura referência.

#### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA RECTIFICADORAS DE CORTE

a) Utilize a ferramenta elétrica apenas com a cobertura de proteção fornecida juntamente. A cobertura de proteção deve ser colocada de forma segura na ferramenta elétrica e ajustada de modo a alcançar a máxima segurança, ou seja, a parte mais pequena possível do disco de corte mostra abertamente para o utilizador. A cobertura de proteção deve proteger o utilizador contra fragmentos e o contacto ocasional com o disco de corte.

b) Use somente discos de corte ligados e reforçados ou diamantados para a sua ferramenta elétrica. O fato dum acessório poder ser fixado na ferramenta elétrica, não assegura a sua operação segura.

c) As rotações admissíveis da ferramenta de trabalho devem ser pelo menos tão elevadas como as rotações máximas indicadas na ferramenta elétrica.

Os acessórios que rodam mais rapidamente do que o permitido podem partirem e ser projectados.

d) Os corpos abrasivos só devem ser utilizados para as aplicações recomendadas. P. ex.: Jamais lixar com a superfície lateral de um disco de corte. Discos de corte são destinados para o desbastar de material com o canto do disco. Uma força lateral sobre estes corpos abrasivos pode quebrá-los.

e) Sempre utilizar flanges de aperto intactos de tamanho e forma correctos para o disco abrasivo seleccionado. Flanges apropriados apoiam o disco abrasivo e reduzem assim o perigo de uma ruptura do disco abrasivo.

f) Não utilizar discos abrasivos gastos de outras ferramentas eléctricas maiores. Discos abrasivos para ferramentas eléctricas maiores não são apropriados para os números de rotação mais altos de ferramentas eléctricas menores e podem quebrar.

g) O diâmetro exterior e a espessura da ferramenta de trabalho devem corresponder às indicações de medida da sua ferramenta elétrica. Ferramentas de trabalho incorrectamente medidas podem não ser suficientemente blindadas nem controladas.

h) Os discos de corte e os flanges devem ajustar-se bem no fuso da ferramenta elétrica. Os discos de corte e os flanges que não se ajustem bem no fuso da ferramenta elétrica giram de modo irregular, vibram excessivamente e podem levar à perda do controlo.

i) Não use discos de corte danificados. Antes de qualquer uso, inspecione se há lascamento e fissuras nos discos de corte. Se a ferramenta elétrica ou o disco de corte cair, inspecione se está danificado ou instale um disco de corte não danificado. Após a inspecção e a instalação do disco de corte, observe que você e outras pessoas se mantenham fora do plano do disco de corte e deixe a ferramenta elétrica operar com velocidade máxima sem carga por um minuto. Geralmente, discos de corte danificados quebram durante este período de teste.

j) Use o equipamento de proteção pessoal. Dependendo da aplicação, use uma proteção facial, luvas e óculos de segurança. Se for apropriado, use uma máscara de proteção contra poeira, luvas e um avental especial capaz de manter fora partículas abrasivas ou partículas do material. A proteção dos olhos deve proteger contra corpos estranhos projetados, resultantes de várias operações. A máscara de proteção contra poeira ou respiratória deve ser capaz de filtrar as partículas resultantes da sua operação. Uma exposição prolongada a níveis de ruído elevados pode levar a uma perda auditiva.

k) Mantenha as pessoas na proximidade numa distância segura da área de trabalho. Pessoas que se encontram na área de trabalho devem usar um equipamento de proteção pessoal. Fragmentos de peças ou de discos de corte podem ser projetados para além da área de trabalho direta e causar feridas.

l) Durante trabalhos, nos quais o acessório de corte pode entrar em contato com linhas elétricas sob tensão ocultas, sempre segure a ferramenta elétrica nos punhos isolados. Em caso de contato com cabos elétricos sob tensão, as peças metálicas da ferramenta elétrica também podem ficar sob tensão e provocar um choque elétrico do utilizador.

m) Nunca pare a ferramenta elétrica antes de a ferramenta de trabalho parar completamente. A ferramenta de trabalho rotativa pode entrar em contacto com a área de apoio, podendo perder o controlo sobre a ferramenta elétrica.

n) Não permitir que a ferramenta elétrica funcione enquanto estiver a transportá-la. A sua roupa pode ser arrancada devido a um contacto acidental com a ferramenta de trabalho em rotação, de modo que a ferramenta de trabalho possa ferir o seu corpo.

o) Limpar regularmente as aberturas de ventilação da sua ferramenta elétrica. A ventoinha do motor puxa pó para dentro da carcaça, e uma grande quantidade de pó de metal pode causar perigos eléctricos.

p) Não utilizar a ferramenta elétrica perto de materiais inflamáveis. Fáscias podem incendiar estes materiais.

#### Contra-golpe e respectivas advertências

Contra-golpe é uma repentina reacção devido a uma ferramenta de trabalho travada ou bloqueada, como por exemplo um disco abrasivo, um prato abrasivo, uma escova de arame etc. Um travamento ou um bloqueio levam a uma parada abrupta da ferramenta de trabalho em rotação. Desta maneira, uma ferramenta elétrica descontrolada pode ser acelerada no local de bloqueio, sendo forçada no sentido contrário da rotação da ferramenta de trabalho.

Se por exemplo um disco abrasivo travar ou bloquear numa peça a ser trabalhada, o canto do disco abrasivo pode mergulhar na peça a ser trabalhada e encravar-se, quebrando o disco abrasivo ou causando um contra-golpe. O disco abrasivo se movimenta então no sentido do operador ou para longe deste, dependendo do sentido de rotação do disco no local do bloqueio. Sob estas condições os discos abrasivos também podem partirem.

Um contra-golpe é a consequência de uma utilização incorrecta ou indevida da ferramenta elétrica. Ele pode ser evitado por apropriadas medidas de precaução como descrito a seguir.

a) Segurar firmemente a ferramenta elétrica e posicionar o seu corpo e os braços de modo que possa resistir às forças de um contra-golpe. Sempre utilizar o punho adicional, se existente, para assegurar o máximo controlo possível sobre as forças de um contra-golpe ou sobre momentos de reacção durante o arranque. O operador pode controlar as forças de contra-golpe e as forças de reacção através de medidas de precaução apropriadas.

b) Jamais permita que as suas mãos se encontrem perto de ferramentas de trabalho em rotação.

No caso de um contra-golpe a ferramenta de trabalho poderá passar pela sua mão.

c) Evite que o seu corpo se encontre na área, na qual a ferramenta elétrica possa ser movimentada no caso de um contra-golpe. O contra-golpe força a ferramenta elétrica no sentido contrário ao movimento do disco abrasivo.

d) Trabalhar com especial cuidado na área ao redor de esquinas, cantos afiados etc. Evite que ferramentas de trabalho sejam ricocheteadas e travadas pela peça a ser trabalhada. A ferramenta de trabalho em rotação tende a travar em esquinas, em cantos afiados ou se for ricocheteada. Isto causa uma perda de controlo ou um contra-golpe.

e) Não fixe uma motosserra, uma talha, um disco diamantado segmentado com uma lacuna periférica de mais de 10 mm ou uma lâmina de serra dentada. Estas lâminas frequentemente levam a um recuo e à perda de controlo.

f) Não bloquee o disco e não aplique uma pressão excessiva. Não tente fazer um corte excessivamente profundo. Uma tensão excessiva do disco aumenta a carga e a possibilidade de ficar torcido ou bloqueado e, com isso, a possibilidade dum recuo ou da ruptura do disco de corte.

g) Se o disco de corte ficar bloqueado ou você interromper o trabalho, desligue o dispositivo de corte e mantenha a unidade abrasiva de corte calma até o disco parar. Nunca tente remover o disco de corte da corrente enquanto ele estiver em movimento para evitar um recuo. Identifique e elimine a causa do bloqueio.

h) Não ligar novamente a ferramenta elétrica, enquanto ainda estiver na peça a ser trabalhada. Permita que o disco de corte alcance o seu completo número de rotação, antes de continuar cuidadosamente a cortar. Caso contrário é possível que o disco emprende, pule para fora da peça a ser trabalhada ou cause um contra-golpe.

i) Apoiar placas ou peças grandes, para reduzir um risco de contra-golpe devido a um disco de corte empurrado. Peças grandes podem curvarse devido ao próprio peso. A peça a ser trabalhada deve ser apoiada de ambos os lados, tanto nas proximidades do corte como também nos cantos.

j) Tenha muito cuidado ao fazer cortes de bolsa em paredes existentes ou outras áreas não visíveis. O disco de corte pode causar um contra-golpe se cortar accidentalmente tubulações de gás ou de água, cabos eléctricos ou outros objectos.

#### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E TRABALHO SUPLEMENTARES

No início do processamento, sempre introduza o disco de corte lentamente na peça. Aplique o disco de corte suavemente e não o movimente bruscamente ao cortar. Sempre empurre a máquina na direção oposta à sua.

Sempre segure bem a máquina ao cortar. Não tente passar o disco de corte com violência no material. Se aplicar muita força, poderá ser provocado um recuo. Remova periodicamente a poeira de perfuração das aberturas de ventilação e das coberturas.

No fim do processo de corte, aguarde sempre a parada completa do disco de corte. Nunca tire o disco de corte do corte, enquanto o disco estiver a girar.

Após uma interrupção ou antes do início dum novo processo de corte ou para mudar a direção de corte, aguarde sempre a parada completa do disco de corte. Ao aplicar novamente o disco de corte, coloque o disco de corte numa posição central e afaste-o alguns centímetros da aresta de corte. A seguir, ative o interruptor e introduza o disco de corte lentamente no corte.

Se o disco de corte bloquear, solte imediatamente o interruptor e segure bem a máquina. Antes de ligar novamente a máquina, elimine a causa do bloqueio.

Se o disco de corte bloquear, desligue imediatamente a máquina! Não ligue novamente a máquina enquanto o disco de corte estiver bloqueado. Caso contrário, poderá ser provocado um recuo forte. Elimine a causa do bloqueio e observe as instruções de segurança.

Causas possíveis podem ser:

- Empurrando na peça a trabalhar
- Material a processar rompido
- Sobrecarga da ferramenta elétrica

Não toque na máquina em operação.

Ao cortar metal são projectadas faúlhas. Estar atento para não colocar nalgum em perigo. Devido ao perigo de incêndio, não podem encontrar-se materiais inflamáveis nas proximidades (zona de projecção de faúlhas). Não utilizar aspiração de pó.

Evitar o contacto de faíscas e pó de lixar com o corpo.

Não introduza as mãos na área perigosa, estando a máquina em funcionamento.

Não remover aparas ou lascas enquanto a máquina trabalha.

Desligar imediatamente o aparelho, se ocorrerem grandes oscilações ou se forem observadas outras avarias. Controlar a máquina para determinar a causa.

Não deixe que peças metálicas toquem nas fendas de circulação de ar - perigo de curto-circuitos.

**ATENÇÃO!** Perigo de queimar-se! Durante a utilização, o disco e a peça trabalhada vão ficar quentes. Ao trocar os discos ou tocar na peça de trabalho, use luvas. Mantenha sempre as mãos afastadas da área que estiver a ser trabalhada com a rebarbadora.

Não queimar acumuladores gastos nem deitá-los no lixo doméstico. A Milwaukee possue uma eliminação de acumuladores gastos que respeita o meio ambiente.

Não guardar acumuladores junto com objectos metálicos (perigo de curto-circuito).

Use apenas carregadores do Sistema MXF para recarregar os acumuladores do Sistema MXF. Não utilize acumuladores de outros sistemas.

Carregadores só devem ser utilizados em recintos secos.

Em caso de cargas ou temperaturas extremas, um acumulador de substituição danificado poderá vertir líquido de bateria. Se entrar em contacto com este líquido, deverá lavar-se imediatamente com água e sabão. Em caso de contacto com os olhos, enxágüe-os bem e de imediato durante pelo menos 10 minutos e consulte um médico o mais depressa possível.

**Advertência!** Para evitar o risco de incêndio, de feridas ou de danificação do produto causado por um curto-circuito, não imerja a bateria intercambiável ou o carregador em líquidos e assegure-se de que líquidos não penetrem nos aparelhos ou nas baterias. Líquidos corrosivos ou condutivos como água salgada, determinadas substâncias químicas ou produtos que contenham branqueadores podem causar um curto-circuito.

**AVISO!** Este aparelho contém uma pilha de botão de lítio.

Uma pilha nova ou usada pode causar feridas internas graves ou levar à morte em menos de 2 horas, se ela for ingerida ou entrar no corpo.

Sempre fixe bem a tampa da caixa da pilha.

Se ela não fechar seguramente, desligue o aparelho, remova a pilha e mantenha-a fora do alcance de crianças.

Se pensar que ingeriu pilhas ou que elas entraram no seu corpo, consulte imediatamente um médico.

## CONDICÕES DE USO ESPECÍFICAS

A cortadora de disco pode ser usada para processar materiais metálicos, pedras e cerâmica.

Em caso de dúvida, observe as indicações do fabricante dos acessórios.

Não use este produto de outra maneira sem ser a normal para o qual foi concebido.

## SELEÇÃO DO DISCO ABRASIVO DE CORTE

Superfície	Tipo de disco de corte
Materiais não metálicos	Disco abrasivo de corte de carboneto de silício
Materiais metálicos	Disco abrasivo de corte de alumina
Alvenaria	Disco diamantado com refrigeração à água ou disco abrasivo de corte de carboneto de silício

## CONEXÃO DE ÁGUA

A ferramenta dispõe dumha conexão de água para a refrigeração do disco de corte e para reduzir a formação de pó. A refrigeração à água é adequada para todos os trabalhos de betão.

Antes do processamento, aguarde até o disco de corte completo estiver molhado.

## ONE-KEY™

Para aprender mais sobre a função ONE-KEY para esta ferramenta, consulte o Guia de Início Rápido fornecido com este produto ou a milwaukeetool.com/One-Key. Para baixar o app ONE-KEY visite a App Store ou a Google Play com o seu smartphone.

Interferências causadas por descargas eletrostáticas também interrompem a comunicação através da função Bluetooth. Neste caso, será necessário restabelecer a ligação Bluetooth manualmente. Os resultados dos ensaios satisfazem as nossas exigências mínimas nos termos das EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.1.1 / EN 301489-17 V3.1.1.

## Indicador ONE-KEY™

Luz azul acesa	A ligação rádio está ativa e pode ser ajustada através do aplicativo ONE-KEY™.
Luz azul piscando	A ferramenta comunica com o aplicativo ONE-KEY™.
Luz vermelha piscando	A ferramenta foi bloqueada por razões de segurança e pode ser desbloqueada pelo utilizador através do aplicativo ONE-KEY™.

## ACUMULADOR

Acumuladores não utilizados durante algum tempo devem ser recarregados antes da sua utilização. Temperaturas acima de 50°C reduzem a capacidade do bloco acumulador. Evitar exposição prolongada ao sol ou a caloríferos. Manter limpos os contactos eléctricos no carregador e no bloco acumulador. Para uma vida útil óptima das baterias, terá que carregá-las plenamente após a sua utilização. Para assegurar uma vida útil longa, o pacote de bateria deve ser removido da carregadora depois do carregamento.

Se o pacote de bateria for armazenado por mais de 30 dias: Armazene o pacote de bateria com aprox. 27°C em um lugar seco. Armazene o pacote de bateria com aprox. 30%–50% da carga completa. Carregue o pacote de bateria novamente de 6 em 6 meses.

## PROTECÇÃO DE SOBRECARGA DE BATERIA BATERIA LÍTIO-ÍON

As baterias estão equipadas com uma protecção contra sobrecarga, que as protegem de uma sobrecarga e lhes conferem uma longa durabilidade. No caso de um esforço extremamente elevado a electrónica das baterias desliga automaticamente o aparelho. Para continuar a trabalhar desligar e voltar a ligar o aparelho. Se o aparelho não se voltar a ligar, é porque o conjunto das baterias está possivelmente descarregado e tem de voltar a ser carregado na carregadora.

## TRANSPORTE DE BATERIAS DE IÃO-LÍTIO

Baterias de ião-lítio estão sujeitas às disposições da legislação relativa às substâncias perigosas.

O transporte destas baterias deve ser efetuado de acordo com as disposições e os regulamentos locais, nacionais e internacionais.

- O utilizador pode efetuar o transporte rodoviário destas baterias sem restrições.
- O transporte comercial de baterias de ião-lítio por terceiros está sujeito aos regulamentos relativos às substâncias perigosas. A preparação do transporte e o transporte devem ser executados exclusivamente por pessoas instruídas e o processo deve ser acompanhado pelos especialistas correspondentes.

Observe o seguinte no transporte de baterias:

- Assegure-se de que os contactos terminais estejam protegidos e isolados para evitar um curto-circuito.

• Assegure-se de que o bloco da bateria esteja protegido contra movimentos na embalagem.

• Não transporte baterias danificadas ou que tenham fuga.

Para instruções mais detalhadas consulte a companhia de transportes

## MANUTENÇÃO

Manter desobstruídos os rasgos de ventilação na carcaça da máquina. Utilizar apenas acessórios Milwaukee e peças sobresselentes Milwaukee. Os componentes cuja substituição não esteja descrita devem ser substituídos num serviço de assistência técnica Milwaukee (consultar a brochura relativa à garantia/moradas dos serviços de assistência técnica).

Se for necessário, um desenho de explosão do aparelho pode ser solicitado do seu posto de assistência ao cliente ou directamente da Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Alemanha, indicando o tipo da máquina e o número de seis posições na chapa indicadora da potência.

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Declaramos sob responsabilidade exclusiva, que o produto descrito sob Dados técnicos corresponde com todas as disposições relevantes da diretiva 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/UE, 2006/42/CE, 2000/14/EC, 2014/53/UE e dos seguintes documentos normativos harmonizados.

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-22:2011+A11:2013

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 62479:2010

EN 301 499-1 V2.1.1 (2017-02)

EN 301 499-17 V3.1.1 (2017-02)

EN 300 328V2.1.1 (2016-11)

EN IEC 63000:2018

Nível de potência acústica medido: 109 dB(A)

Nível de potência de ruído garantido: 111 dB(A)

Incerteza K<sub>f</sub>: 1,5 dB(A)

Avaliação da conformidade nos termos da diretiva 2000/14/CE, Anexo VI.

Organismo notificado:

DEKRA Certification B.V. (0344)

Meander 1051/P.O.Box 5185

6825 MS ARNHEM/6802 ED ARNHEM

Netherlands

Winnenden, 2019-10-28

Alexander Krug  
Managing Director

Autorizado a reunir a documentação técnica.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany

## SYMBOL



CUIDADO! AVISO! PERIGO!



Antes de efectuar qualquer intervenção na máquina retirar o bloco acumulador.



Leia atentamente o manual de instruções antes de colocar a máquina em funcionamento.



Usar sempre óculos de protecção ao trabalhar com a máquina.



Use protectores auriculares!



Use uma máscara de protecção contra pó apropriada.



Use luvas de protecção!



Não aplique força.



Só para trabalhos de separação.



O nível da potência de ruído garantido nos termos da placa de identificação é 111 dB(A)



Não ingira as pilhas de botão!



Não trabalhe numa escada! Mantenha-se numa posição segura.



Acessório - Não incluído no equipamento normal, disponível como acessório.



Aparelhos eléctricos não devem ser jogados no lixo doméstico.

Aparelhos eléctricos e electrónicos devem ser colectados separadamente e entregues a uma empresa de reciclagem para a eliminação correcta.

Solicite informações sobre empresas de reciclagem e postos de colecta de lixo das autoridades locais ou do seu vendedor autorizado.



Sentido de rotação



Número de rotações nominal



Tensão



Corrente contínua



Marca de Conformidade Europeia



Marca de Conformidade Ucraniana



Marca de Conformidade Eurasíatica

TECHNISCHE GEGEVENS DOORSLIJPMACHINES	MXF COS350
Productennummer	4747 00 01... ...000001-999999
Nominaal toerental	5370 min <sup>-1</sup>
D = doorslijpschijf-Ø max. d = boring-Ø doorslijpschijf	350 mm 20 mm / 1"
b  b=Dikte doorslijpschijven min. / max.	1 mm / 5 mm
Schijftype: versterkte doorslijpschijven of diamant-doorslijpschijven	
Max. schroefdiepte	125 mm
Max. druk watertoevoer	6 bar / 90 psi
Gewicht volgens de EPTA-procedure 01/2014 (MXF XC406)	16,7 kg
Bluetooth-frequentieband (frequentiebanden)	2402-2480 MHz
Hoogfrequent vermogen	1,8 dBm
Bluetooth-versie	4.0 BT signal mode
Aanbevolen omgevingstemperatuur tijdens het werken	-18°C ... +50 °C
Aanbevolen accutypes	MXF XC406
Aanbevolen laadtoestellen	MXFC
<b>Geluids-/trillingsinformatie</b>	
Meetwaarden vastgesteld volgens EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC. Het kenmerkende A-gewogen geluidsniveau van de machine bedraagt:	
Geluidsdrukniveau (Onzekerheid K=3dB(A))	105,5 dB(A)
Geluidsvermogen niveau (Onzekerheid K=3dB(A))	116,5 dB(A)
<b>Draag oorbeschermers!</b>	
Totale trillingswaarden (vectorschommeling) volgens EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC.	
Trillingsemmissiewaarde $a_{n,SG}$	3,43 m/s <sup>2</sup>
Onzekerheid K=	1,5 m/s <sup>2</sup>

## WAARSCHUWING!

De in dit informatieblad vermelde trillings- en geluidsniveaus zijn gemeten in overeenstemming met een standaard testmethode conform EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC en kunnen worden gebruikt om gereedschap met elkaar te vergelijken. Deze kunnen ook worden gebruikt voor het vooraf evalueren van de blootstelling.

De vermelde trillings- en geluidsniveaus gelden voor de meest gebruikelijke toepassingen van het gereedschap. Wanneer het gereedschap echter voor andere doeleinden of met andere hulpmiddelen gebruikt wordt of niet naar behoren onderhouden wordt, kan de mate van blootstelling over de hele werkperiode aanzienlijk hoger uitvallen.

Voor een nauwkeurige inschatting van de blootstelling aan trillingen en geluid moet ook de tijd in aanmerking worden genomen die het apparaat uitgeschakeld is of weliswaar loopt, maar niet werkelijk in gebruik is. Dit kan de waarde van de mate aan blootstelling over de hele werkperiode aanzienlijk verminderen.

Bepaal extra veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gebruiker tegen de gevolgen van trillingen en/of geluid, bijvoorbeeld: onderhoud van het gereedschap en hulpmiddelen, warmhouden van de handen, organisatie van de werkprocessen.

**WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidswaarschuwingen, voorschriften, afbeeldingen en specificaties voor dit elektrische gereedschap. Als de onderstaande waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.**

**Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toekomstig gebruik.**

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR DOORSLIJPMACHINES

- a) Gebruik het elektrische gereedschap alleen met de bijgeleverde beschermkap. De beschermkap dient veilig aan het elektrische gereedschap bevestigd te worden. De kap moet zo zijn ingesteld, dat een maximale veiligheid wordt bereikt, dus dat een zo klein mogelijk deel van de doorslijpschijf open naar de gebruiker is gericht. De beschermkap moet de gebruiker beschermen tegen brokstukken en toevallige aanraking van de doorslijpschijf.
- b) Gebruik uitsluitend gebonden, versterkte of diamant-doorslijpschijven voor het elektrische gereedschap. Alleen het feit dat u het toebehoren op het elektrische gereedschap kunt bevestigen, garandeert nog geen veilig gebruik.
- c) Het toelaatbare toerental van het inzetgereedschap moet minstens even hoog zijn als het maximale toerental dat op het elektrische gereedschap is aangegeven.
- d) Slijptoebehoren mag alleen worden gebruikt voor de geadviseerde toepassingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld: slijp nooit met het zijvlak van een doorslijpschijf. Doorslijpschijven zijn bestemd voor materiaalafname met de rand van de schijf. Een zijwaarts krachtinwerking op dit slijptoebehoren kan het toebehoren breken.
- e) Gebruik altijd onbeschadigde spanflenssen in de juiste maat en vorm voor de door u gekozen slijpschijf. Geschikte flenssen steunen de slijpschijf en verminderen zo het gevaar van een slijpschijfbreuk.
- f) Gebruik geen versleten slijpschijven van grotere elektrische gereedschappen. Slijpschijven voor grotere elektrische gereedschappen zijn niet geconstrueerd voor de hogere toerentallen van kleinere elektrische gereedschappen en kunnen breken.
- g) De buitendiameter en de dikte van het inzetgereedschap moeten overeenkomen met de maatgegevens van het elektrische gereedschap.
- h) Doorslijpschijven en flensen moeten exact op de slijpspij van het elektrische gereedschap passen. Toebehoren dat niet exact op de slijpspij van het elektrische gereedschap past, draait ongelijkmatig, trilt sterk en kan controleverlies over het gereedschap veroorzaken.

i) Gebruik geen beschadigde slijpschijven. Controleer vóór ieder gebruik de slijpschijven op afsplinteringen en scheuren. Als het elektrische gereedschap of de doorslijpschijf op de grond valt, moet worden gecontroleerd of de doorslijpschijf beschadigd is of moet een onbeschadigde doorslijpschijf worden gebruikt. Als u de doorslijpschijf gecontroleerd en geplaatst hebt, dienen u en in buurt aanwezige personen buiten het bereik van de roterende doorslijpschijf te blijven en moet de machine gedurende één minuut op maximaal toerental draaien. Beschadigde doorslijpschijven breken meestal gedurende deze testtijd.

j) Draag persoonlijke veiligheidsuitrusting. Draag al naargelang het gebruik een gelaatsbescherming, oogbescherming of veiligheidsbril. Draag zo nodig een stofmasker, gehoorbescherming, veiligheidshandschoenen of speciale schorten die kleine slijp- en metaaldeeltjes van u verwijderd houden. De oogbescherming moet u beschermen tegen rondslingerende vreemde voorwerpen die bij verschillende toepassing ontstaan. Stof- en ademhalingsmaskers moeten het stof filteren dat tijdens het gebruik ontstaat. Als u gedurende een langere periode aan lawaai bent blootgesteld, kan dit leiden tot gehoorverlies.

k) Houd omstanders op een veilige afstand van het werkterrein. Personen die zich binnen het werkterrein bevinden, moeten persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Werkstukfragmenten of fragmenten van gebroken doorslijpschijven kunnen buiten het directe werkterrein worden geslingerd en letsel veroorzaken.

l) Pak het elektrische gereedschap altijd vast aan de geïsoleerde handgrepen, wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij de slijpschijf met verdekte stroomvoerende leidingen in contact zou kunnen komen. Bij contact met een stroomkabel kunnen ook de metalen onderdelen van het elektrische gereedschap onder spanning komen te staan en elektrische schokken veroorzaken.

m) Leg het elektrische gereedschap nooit neer, vóór het inzetstuk volledig tot stilstand is gekomen. Het draaiende inzetstuk kan in aanraking komen met de ondergrond, waardoor u de controle over het elektrische gereedschap kunt verliezen.

n) Laat het elektrische gereedschap niet lopen terwijl u het draagt. Uw kleding kan door toevallig contact met het draaiende inzetgereedschap worden meegezogen en het inzetgereedschap kan zich in uw lichaam boren.

o) Reinig regelmatig de ventilatieopeningen van het elektrische gereedschap. De motorventilator trekt stof in het huis en een sterke ophoping van metaalstof kan elektrische gevaren veroorzaken.

p) Gebruik het elektrische gereedschap niet in de buurt van brandbare materialen. Vonken kunnen deze materialen ontsteken.

## Terugslag en bijbehorende waarschuwingen

Terugslag is de plotseling reactie als gevolg van een vasthakend of geblokkeerd draaiend inzetgereedschap, zoals een slijpschijf, steunschijf, draadborstel, enz. Vasthaken of blokkeren leidt tot abrupte stilstand van het ronddraaiende inzetgereedschap. Daardoor wordt een ongecontroleerd elektrisch gereedschap tegen de draairichting van het inzetgereedschap verspreid op de plaats van de blokkering.

Als bijvoorbeeld een slijpschijf in het werkstuk vasthakt of blokkeert, kan de rand van de slijpschijf die in het werkstuk invalt, zich vastgrijpen. Daardoor kan de slijpschijf uitbreken of een terugslag veroorzaken. De slijpschijf beweegt zich vervolgens naar de bediener toe van de bediener weg, afhankelijk van de draairichting van de schijf op de plaats van de blokkering. Hierbij kunnen slijpschijven ook breken.

Een terugslag is het gevolg van het verkeerd gebruik of onjuiste gebruiksomstandigheden van het elektrische gereedschap. Terugslag kan worden voorkomen door geschikte voorzorgsmaatregelen, zoals hieronder beschreven.

a) Houd het elektrische gereedschap goed vast en breng uw lichaam en uw armen in een positie waarin u de terugslagkrachten kunt opvangen. Gebruik altijd de extra handgreep, indien aanwezig, om de grootst mogelijke controle te hebben over terugslagkrachten of reactiemomenten bij het op toeren komen.

De bediener kan door geschikte voorzorgsmaatregelen de terugslag- en reactiekachten beheersen.

b) Breng uw hand nooit in de buurt van draaiende inzetgereedschappen. Het inzetgereedschap kan bij de terugslag over uw hand bewegen.

c) Mijd met uw lichaam het gebied waarheen het elektrische gereedschap bij een terugslag wordt bewogen. De terugslag drift het elektrische gereedschap in de richting die tegengesteld is aan de beweging van de slijpschijf op de plaats van de blokkering.

d) Werk bijzonder voorzichtig in de buurt van hoeken, scherpe randen, enz. Voorkom dat inzetgereedschappen van het werkstuk terugspringen en vastklemmen. Het ronddraaiende inzetgereedschap neigt er bij hoeken, scherpe randen of wanneer het terugspringt toe om zich vast te klemmen. Dit veroorzaakt een controleverlies over de terugslag.

e) Gebruik geen ketting-, houtzaag- of getand zaagblad en geen gesegmenteerde diamantschijven met meer dan 10 mm brede sleuven. Dergelijk toebehoren veroorzaakt vaak een terugslag, hetgeen tot controleverlies over het elektrische gereedschap kan leiden.

f) Vermijd blokkering van de doorslijpschijf of te hoge aanpersdruk. Voer geen overmatig diepe zaagsneden uit. Een overbelasting van de doorslijpschijf verhoogt de belasting en het risico voor haken of blokkeringen, waardoor het gevaar voor een terugslag of een breuk van de doorslijpschijf stijgt.

g) Als de doorslijpschijf klem raakt of u het werk wilt onderbreken, schakelt u de machine uit en houdt de doorslijpsteenheid rustig totdat de doorslijpschijf tot stilstand is gekomen. Probeer nooit om de nog lopende doorslijpschijf uit de zaagsnede te trekken – dit zou een terugslag kunnen veroorzaken. Bepaal en verhelp de oorzaak voor de blokkering.

h) Schakel het elektrische gereedschap niet opnieuw in zolang het zich in het werkstuk bevindt. Laat de doorslijpschijf eerst het volledige toerental bereiken voordat u het doorslijpen voorzichtig voortzet. Anders kan de schijf vasthaken, uit het werkstuk springen of een terugslag veroorzaken.

i) Ondersteun platen of grote werkstukken om het risico van een terugslag door een ingeklemde doorslijpschijf te verminderen. Grote werkstukken kunnen onder hun eigen gewicht doorbuigen. Het werkstuk moet aan beide zijden worden ondersteund, vlakbij de slijpgroef en aan de rand.

j) Wees bijzonder voorzichtig bij het insteekzagen in bestaande wanden of andere niet-zichtbare bereiken. De invalende doorslijpschijf kan bij het doorslijpen van gas- of waterleidingen, elektrische leidingen of andere objecten een terugslag veroorzaken.

## VERDERE VEILIGHEIDS- EN WERKINSTRUCTIES

Beweeg de doorslijpschijf aan het begin van de bewerking altijd langzaam richting werkstuk. Plaats de doorslijpschijf voorzichtig tegen het werkstuk en beweeg hem niet schokkend tijdens het doorslijpen. Duw de machine altijd van u af.

Houd de machine tijdens het doorslijpen altijd goed vast. Voer de doorslijpmachine niet met geweld door het werkstuk. Een te hoge krachtinwerking kan een terugslag veroorzaken. Reinig de ventilatieopeningen en -afdekkingen regelmatig van slijpstof.

Wacht aan het einde van het doorslijpen altijd totdat de doorslijpschijf volledig tot stilstand is gekomen. Trek de doorslijpmachine nooit uit een snede zolang de schijf nog draait.

Na een onderbreking of vóór het begin van de nieuwe slijpbewerking of bij een richtingswissel dient u altijd te wachten tot de doorslijpschijf volledig tot stilstand is gekomen. Bij de hernieuwe plaatsing van de doorslijpmachine in het werkstuk moet de doorslijpschijf in het midden van de snee worden geplaatst en vervolgens een paar centimeter van de snijrand terug worden getrokken. Druk vervolgens op de schakelaar en weer de doorslijpschijf langzaam in de snee.

Als de doorslijpmachine blokkeert, laat u de schakelaar onmiddellijk los en houdt u de machine goed vast. Voordat u de machine opnieuw inschakelt, moet u de oorzaak van de blokkering verhelpen.

Als de doorslijpschijf blokkeert, moet de machine onmiddellijk worden uitgeschakeld. Schakel de machine niet opnieuw in zolang de doorslijpschijf nog geblokkeerd is. In het andere geval kan een sterke terugslag optreden. Verhelp de oorzaak van de blokkering en volg de veiligheidsinstructies op.

## Mogelijke oorzaken voor de blokkering:

- kantelen in het te bewerken werkstuk
- doorbreken van het te bewerken materiaal
- overbelasting van het elektrische gereedschap

Grijp niet in de lopende machine.

Bij het doorslijpen van materialen ontstaat een vonkenregen. Let erop dat geen gevaar kan bestaan voor personen. Vanwege het brandgevaar mogen zich geen brandbare materialen in de buurt (bereik van de vonkenregen) bevinden. Gebruik geen stofafzuiging.

Voorkom dat vonkenregen en slijpstof het lichaam raken.

Niet aan de draaiende delen komen.

Spanen of splinters mogen bij draaiende machine niet worden verwijderd. Machine onmiddellijk controleren als sterke trillingen optreden of andere gebreken worden vastgesteld. Controleer de machine om de oorzaak vast te stellen.

Vanwege kortsluitingsgevaar mogen metaaldeeltjes niet in de luchtschachten terechtkomen.

**WAARSCHUWING!** Gevaar voor verbranding! De schijf en het werkstuk worden tijdens het gebruik heet. Draag handschoenen bij het vervangen van schijven of het aanraken van het werkstuk. Houd uw handen te allen tijde uit de buurt van de te slijpen gebied.

Verbruikte accu's niet in het vuur of bij het huisvuil werpen. Milwaukee biedt namelijk een milieuvriendelijke recyclingmethode voor uw oude accu's.

Wisselakkus' niet bij metalen voorwerpen bewaren (kortsluitingsgevaar!). Wisselakkus' van het Akku-Systeem MXF alleen met laadapparaten van het Akku-Systeem MXF laden. Geen accu's van andere systemen laden.

Wisselakkus' en laadapparaten niet openen en alleen in droge ruimtes opladen. Tegen vocht beschermen.

Onder extreme belasting of extreme temperaturen kan uit de accu accu-vloeistof lopen. Na contact met accu-vloeistof direct afwassen met water en zeep. Bij oogcontact direct minstens 10 minuten grondig spoelen en onmiddellijk een arts raadplegen.

**Waarschuwing!** Voorkom brand, persoonlijk letsel of materiële schade door kortsluiting en dompel het gereedschap, de wisselaccu en het laadtoestel niet onder in vloeistoffen en waarborg dat geen vloeistoffen in de apparaten en accu's kunnen dringen. Corrosieve of geleidende vloeistoffen zoals zout water, bepaalde chemicaliën, bleekmiddelen of producten die bleekmiddelen bevatten, kunnen een kortsluiting veroorzaken.

**WAARSCHUWING!** Dit apparaat bevat een lithium-knoopcelbatterij. Een nieuwe of gebruikte batterij die wordt ingesloten of anderszins in het lichaam terecht komt, kan ernstige inwendige verbrandingen veroorzaken en binnen minder dan 2 uur tot de dood leiden. Beveilig altijd het deksel van het batterijvakje.

Als het niet goed sluit, dient u het apparaat uit te schakelen, de batterij te verwijderen en deze buiten het bereik van kinderen te houden.

Wanneer u vermoedt dat een batterij is ingesloten of in het lichaam is terechtgekomen, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen.

## BEHOOGD GEBRUIK

De doorslijpmachine kan worden gebruikt voor de bewerking van metaal, steen en keramisch materiaal.

Neem in twijfelgevallen deaanwijzingen van de toebehorenfabrikant in acht.

Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor normaal gebruik, zoals aangegeven.

## SCHIJFKEUZE

Oppervlak	Type doorslijpschijf
Niet-metalen materialen	Siliciumcarbid-doorslijpschijf
Metalen materialen	Aluminiumoxide-doorslijpschijf
Muurwerk	Diamantschijf met waterkoeling of siliconcarbid-doorslijpschijf

## WATERAANSLUITING

Het gereedschap beschikt over een wateraansluiting voor de koeling van de doorslijpschijf en ter vermindering van de stofvorming. De koeling met water is geboden bij alle soorten betonwerkzaamheden.

Wacht totdat de complete doorslijpschijf volledig met water bevochtigd is voordat u begint.

## ONE-KEY™

Lees de bijgeleverde snelstartgids of kijk op onze website onder [www.milwaukeetool.com/one-key](http://www.milwaukeetool.com/one-key) voor meer informatie over de ONE-KEY-functie van dit gereedschap. U kunt de ONE-KEY app op uw smartphone downloaden via de App Store of Google Play.

Storingen die door elektrostatische ontladingen worden veroorzaakt, onderbreken ook de bluetooth-communicatie. In dat geval moet de bluetooth-verbinding handmatig weer tot stand worden gebracht. De testresultaten voldoen aan onze minimumvereisten conform EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.1.1 / EN 301489-17 V3.1.1.

## ONE-KEY™-indicator

Blauw licht	Draadloze verbinding is actief en kan via de ONE-KEY™-app worden ingesteld.
Blauw knipperlicht	Gereedschap communiceert met de ONE-KEY™-app.
Rood knipperlicht	Gereedschap werd om veiligheidsredenen geblokkeerd en kan door de bediener worden gedeblokkeerd via de ONE-KEY™-app.

## AKKU

Langere tijd niet toegepaste wisselakkus' vóór gebruik altijd naladen. Een temperatuur boven de 50°C vermindert de capaciteit van de accu. Langdurige verwarming door zon of hitte vermijden.

De aansluitkontakten aan het laadapparaat en de akku schoonhouden.

Voor een optimale levensduur moeten de accu's na het gebruik volledig opladen worden.

Voor een zo lang mogelijke levensduur van de accu's dienen deze na het opladen uit het laadtoestel te worden verwijderd.

Bij een langere opslag van de accu dan 30 dagen:

accu bij ca. 27 °C droog bewaren.  
accu bij ca. 30 % - 50 % van de laadtoestand bewaren.  
accu om de 6 maanden opnieuw opladen.

## OVERBELASTINGSBEVEILIGING VAN DE ACCU LI-ION-ACCU

Het accupak is uitgerust met een overbelastingsbeveiliging die de accu tegen overbelasting beschermt en een lange levensduur garandeert. Bij extreem sterke belasting schakelt de accu-elektronica de machine automatisch uit. Schakel de machine uit en weer in om door te kunnen werken. Wanneer de machine niet meer start, is het accupak mogelijk weliswaar ontladen en moet het in het laadtoestel worden opladen.

## TRANSPORT VAN LITHIUM-IONEN-ACCU'S

Lithium-ionen-accu's vallen onder de wettelijke bepalingen inzake het transport van gevraaglijke goederen.

Voor het transport van deze accu's moeten de lokale, nationale en internationale voorschriften en bepalingen in acht worden genomen.

- Verbruikers mogen deze accu's zonder meer over de weg transporter.
- Het commerciële transport van lithium-ionen-accu's door expeditebedrijven is onderhevig aan de bepalingen inzake het transport van gevraaglijke goederen. De verzendingsvoorbereidingen en het transport mogen uitsluitend worden uitgevoerd door dienovereenkomstig opgeleide personen. Het complete proces moet vakkundig worden begeleid.

Onderstaande punten moeten bij het transport van accu's in acht worden genomen:

- Waarborg ter vermindering van kortsluitingen dat de contacten beschermd en geïsoleerd zijn.
- Let op dat het accupack in de verpakking niet kan verschuiven.
- Beschadigde of lekkende accu's mogen niet worden getransporterd.

Neem voor meer informatie contact op met uw expeditebedrijf.

## ONDERHOUD

Altijd de luchtspleten van de machine schoonhouden.

Gebruik uitsluitend Milwaukee toebehoren en onderdelen. Indien componenten die moeten worden vervangen niet zijn beschreven, neem dan contact op met een officieel Milwaukee servicecentrum (zie onze lijst met servicecentra).

Zo nodig kan een explosietekening van het apparaat worden aangevraagd bij uw klantenservice of direct bij Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Duitsland onder vermelding van het machinetype en het zescijferige nummer op het typeplaatje.

## EC - VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Wij verklaren in uitsluitende verantwoording dat het onder „Technische gegevens“ beschreven product overeenstemt met alle relevante voorschriften van de richtlijn 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/EG, 2000/14/EC, 2014/53/EU en de volgende geharmoniseerde normatieve documenten:

EN 60745-1:2009+A11:2010  
EN 60745-2-22:2011+A11:2013  
EN 55014-1:2017  
EN 55014-2:2015  
EN 62479:2010  
EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)  
EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)  
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)  
EN IEC 63000:2018

Gemeten geluidsniveau: 109 dB(A)  
Gegarandeerd geluidsniveau: 111 dB(A)  
Onzekerheid K: 1,5 dB(A)

Conformiteitsbeoordeling overeenkomstig 2000/14/EG, supplement VI.

Benoemd door:  
DEKRA Certification B.V. (0344)  
Meander 1051/P.O.Box 5185  
6825 MS ARNHEM/6802 ED ARNHEM  
Netherlands  
Winnenden, 2019-10-28

Alexander Krug

Managing Director

Gemachtigd voor samenstelling van de technische documenten

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10  
71364 Winnenden  
Germany



## SYMBOLEN



LET OP! WAARSCHUWING! GEVAAR!



Voor alle werkzaamheden aan de machine de akku verwijderen.



Graag instructies zorgvuldig doorlezen voordat u de machine in gebruik neemt.



Bij het werken met de machine altijd een veiligheidsbril dragen.



Draag oorbeschermers!



Draag derhalve een geschikt stofbeschermingsmasker.



Draag veiligheidshandschoenen!



Geen kracht uitoefenen.



Alleen voor het doorslijpen.



Het volgens het typeplaatje gegarandeerde geluidsniveau bedraagt 111 dB(A)



Zorg dat knoopcelbatterijen niet worden ingesloten!



Werk niet op een ladder! Zorg voor een veilige stand.  
Toebehoren - Wordt niet meegeleverd. Is apart leverbaar. Zie hiervoor het toebehorenprogramma.



Elektrische apparaten mogen niet via het huisafval worden afgeweerd.  
Elektrische en elektronische apparaten moeten gescheiden worden verzameld en voor een milieuvriendelijke afvoer worden afgeweerd bij een recyclingbedrijf.  
Informeer bij uw gemeente of bij uw vakhandelaar naar recyclingbedrijven en inzamelpunten.



Draairichting



Nominaal toerental



Spanning



Gelijkstroom



Europese symbol van overeenstemming



Oekraïens symbol van overeenstemming



Euro-Aziatisch symbol van overeenstemming

TEKNISKE DATA SKÆREMASKINE	MXF COS350
Produktionsnummer	4747 00 01... ...000001-999999
Nominelt omdrejningstal	5370 min <sup>-1</sup>
D = Skæreskive-ø maks. d = Skæreskive-hul-ø	350 mm 20 mm / 1"
 b=Skæreskive tykkelse min. / maks.	1 mm / 5 mm
Skivetype: Forstærkede skæreskiver eller diamantskæreskiver	
Skæredybe max.	125 mm
Maks. tilladt vandforsyningstryk	6 bar / 90 psi
Vægt svarer til EPTA-procedure 01/2014 (MXFC406)	16,7 kg
Bluetooth-frekvensbånd	2402-2480 MHz
Højfrekvenseffekt	1,8 dBm
Bluetooth-version	4.0 BT signal mode
Anbefalet temperatur under arbejdet	-18°C ... +50 °C
Anbefaede batterityper	MXFC406
Anbefaede opladere	MXFC
<b>Støj/Vibrationsinformation</b>	
Måleværdier beregnes iht. EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC. Værktøjet A-vurderede støjniveau er typisk:	
Lydrykniveau (Usikkerhed K=3dB(A))	105,5 dB(A)
Lydeffekt niveau (Usikkerhed K=3dB(A))	116,5 dB(A)
<b>Brug høreværn!</b>	
Samlede vibrationsværdier (værdisum for tre retninger) beregnet iht. EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC.	
Vibrationsekspansion a <sub>h,SG</sub>	3,43 m/s <sup>2</sup>
Usikkerhed K=	1,5 m/s <sup>2</sup>

## ADVARSEL!

Det vibrations- og støjemissionsniveau, der nævnes i dette oplysningsskema, er blevet målt i overensstemmelse med en standardiseret test fra EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC, og det kan bruges til at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan bruges til en foreløbig bedømmelse af eksponeringen.

Det erklærede vibrations- og støjemissionsniveau repræsenterer værktøjets primære anvendelsesformål. Det er dog sådan, at hvis værktøjet bruges til andre formål, med forskelligt tilbehør eller dårlig vedligeholdt, så kan vibrations- og støjemissionen variere. Det kan evt. øge eksponeringsniveauet markant i løbet af det samlede arbejdstidsrum.

En vurdering af eksponeringsniveauet ift. vibration og støj bør også tage hensyn til de tidspunkter, hvor værktøjet er slukket eller hvor det kører, men rent faktisk ikke udfører jobbet. Det kan evt. mindske eksponeringsniveauet markant i løbet af det samlede arbejdstidsrum.

Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte brugeren mod effekten af vibration og/eller støj, som fx: vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme, organisering af arbejdsmønstre.

**ADVARSEL! Læs alle advarselsinformationer, anvisninger, figurer og specifikationer, som følger med dette el-værktøj. En manglende overholdelse af alle nedenstående anvisninger kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.**  
**Opbevar alle advarselshenvisninger og instrukser til senere brug.**

## SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR SKÆREMASKINER

- Brug kun elektroværktøjet med den medfølgende beskyttelsesskærm. Beskyttelsesskærmene skal være sikkert anbragt på elektroværktøjet og indstillet sådan, at en maksimal sikkerhed opnås med denne, dvs. at den mindst mulige del af skæreskiven peger åbent mod brugeren. Beskyttelsesskærmene skal beskytte brugeren mod brudstykker og tilfældig kontakt med skæreskiven.
- Brug udelukkende bundne forstærkede skæreskiver eller diamantskæreskiver til dit el-værktøj. Selv om det er muligt at fastgøre tilbehøret til dit el-værktøj, er det ikke ensbetydende med garanti for sikker brug.
- Den tilladte hastighed for indsatsværktøjet skal mindst være så høj som den maksimale hastighed, der er angivet på elektroværktøjet.  
Tilbehør, der drejer hurtigere end tilladt, kan brække og de enkelte dele flyve fra hinanden.
- Slibeskiver/slibestifter må kun anvendes til de anbefaede formål. F.eks.: Slib aldrig med sidefladen på en skæreskive. Skæreskiver er bestemt til materialeafslibning med kanten på skiven. Udsættes disse slibeskiver/slibestifter for sidevendt kraftpåvirkning, kan de ødelægges.
- Anvend altid ubeskadigede spændeflanger i den rigtige størrelse og form, der passer til den valgte slibeskive. Egnede flanger støtter slibeskiven og forringør således faren for brud på slibeskiven.
- Brug ikke slidte slibeskiver, der passer til større el-værktøj. Slibeskiver til større el-værktøj kan brække, da de ikke er egnet til de højere omdrejningsstal, som småt el-værktøj arbejder med.
- Indsatsværktøjets udvendige diameter og tykkelse skal svare til målene på dit el-værktøj. Forkert målt indsatværktøj kan ikke afskærmes eller kontrolleres tilstrækkeligt.
- Skæreskiver og flanger skal passe præcis til skærespindlen på dit el-værktøj. Indsatsværktøj, som ikke passer præcis til el-værktøjets skærespindel, roterer ujævn, vibrerer voldsomt og kan medføre, at du mistar kontrollen over værktøjet.
- Beskadigede skæreskiver må ikke anvendes. Undersøg altid skæreskiverne for afsplinteringer og flanger, inden de tages i brug. Hvis el-værktøjet eller skæreskiven falder ned på jorden, skal du kontrollere, om det/det har taget skade, eller tage en helt ny skæreskive i brug i stedet for. Når du har undersøgt skæreskiven og taget den i brug, skal du og andre personer i nærheden holde sikker afstand til den roterende skæreskive og lade maskinen køre med maksimal omdrejningshastighed i et minut. Hvis skæreskiven er beskadiget, vil den normalt knække i løbet af denne testperiode.

j) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Afhængig af opgavens art skal du bruge hoved- og ansigtsværn, øjenværn eller beskyttelsesbriller. Hvis det er relevant, skal du bære støvmaske, høreværn, sikkerhedshandsker eller specialforklæde, som beskytter dig imod materialepartikler.

Øjenværnet skal beskytte mod de fremmedlegemer, som flyver rundt i forbindelse med udførelse af forskellige skæreopgaver. Støvmaske eller andredrætsværn skal anvendes til filtrering af det stov, der opstår under arbejdet. Hvis du er utsat for høj støjbelastration gennem længere tid, kan det medføre ned sættelse af hørelsen.

k) Sørg for, at omkringstændende personer opholder sig i sikker afstand fra arbejdsområdet. Personer, som opholder sig i arbejdsområdet, skal bære personligt beskyttelsesudstyr. Der er risiko for, at fragmenter eller brudstykker fra knækkede skæreskiver kan blive slinget ud, også uden for det direkte arbejdsområde og forårsage personskade.

l) I forbindelse med slibearbejde, hvor slibehovedet kan komme i kontakt med skjulte strømførende ledninger, skal man altid holde el-værktøjet i de isolerede håndtag. Ved kontakt med et strømførende kabel er der også risiko for, at værktøjetets metalliske dele kan blive strømførende og give brugeren elektrisk stød.

m) Læg aldrig elektroværktøjet fra dig, før indsatsværktøjet er standset helt. Det roterende indsatsværktøj kan komme i kontakt med strømføringsoverfladen, og ved dette kan du miste kontrollen over elektroværktøjet.

n) Lad ikke el-værktøjet køre, mens det bæres. Dit tøj kan blive fanget ved en tilfældig kontakt med det roterende indsatsværktøj, hvorefter indsatsværktøjet kan bore sig ind i din krop.

o) Rengør ventilationsåbningerne på dit el-værktøj med regelmæssige mellemrum.  
Motorhuset trækker støv ind i huset, og store mængder metalstøv kan være farligt rent elektrisk.

p) Brug ikke el-værktøjet i nærheden af brændbare materialer. Gnister kan sætte ild i materialer.

forårsager ofte tilbageslag eller er ofte skyld i, at brugeren mister kontrollen over el-værktøjet.

f) Undgå at skæreskiven blokerer og tryk ikke for hårdt under skærearbejdet. Forsøg ikke at skære for dybt med det samme. Overbelastning af skæreskiven medfører øget slid og øger risikoen for skævehed eller blokering og dermed sandsynligheden for tilbageslag eller brud på skæreskiven.

g) Hvis skæreskiven sidder fast, eller du afbryder arbejdet, skal du slukke for maskinen og holde skæreaggregatet i ro, indtil skiven er standset. Forsøg aldrig at trække skæreskiven ud af snittet, mens den stadig roterer, da det kan medføre tilbageslag. Undersøg årsagen til fastklemningen og afhjælp fejlen.

h) Tænd ikke for elværktøjet, så længe det befinder sig i emnet. Sørg for at skæreskiven når op på sit fulde omdrejningstal, før du forsigtigt fortsætter snittet. Ellers kan skiven sætte sig i klemme, springe ud af emnet eller forårsage et tilbageslag.

i) Understøt plader eller store emner for at reducere risikoen for et tilbageslag som følge af en fastklemt skæreskive. Store plader kan bøje sig under deres egen vægt. Emnet skal støttes på begge sider, både i nærheden af skæresnittet og ved kanten.

j) Vær særlig forsigtig med lommesnit i eksisterende vægge eller andre områder, du ikke har indblik til. Den neddykkende skæreskive kan forårsage et tilbageslag, når der skæres i gas- eller vandledninger, elektriske ledninger eller andre genstande.

## YDERLIGERE SIKKERHEDS- OG ARBEJDSINFORMATIONER

Start altid skærearbejdet med at føre skæreskiven langsomt ind i arbejdsområdet. Lad skæreskiven arbejde roligt igennem emnet og undgå pludselige bevægelser under skærearbejdet. Før altid maskinen væk fra kroppen.

Hold godt fast i maskinen under skærearbejdet. Pres ikke skæresliberen hårdt i emnet. Hvis du presser for hårdt under skæring, kan det medføre tilbageslag. Fjern regelmæssigt støv fra ventilationsåbninger og skærme.

Når skæreprocessen er slut, skal du altid vente, indtil skæreskiven er standset helt. Træk aldrig skæresliberen ud af snittet, mens skiven stadig roterer.

Efter en afbrydelse i skæringen/ for skæringen genoptages eller i forbindelse med ændring af skæreretningen, skal du altid først vente, indtil skiven er standset helt. Inden du fortsætter brugen af skæresliberen, skal skæreskiven placeres midt i snittet og trækkes et par centimeter væk fra skærerakten. Tryk herefter på aftrækken og for langsomt skæreskiven videre ind i snittet.

Hvis skæresliberen blokerer, skal du straks slippe aftrækken og holde godt fast i maskinen. Fjern årsagen til blokeringen, inden du starter maskinen igen.

Sluk straks for maskinen, hvis skæreskiven blokerer! Tænd ikke for maskinen igen, så længe skæreskiven stadig er blokeret, da det kan medføre kraftigt tilbageslag. Fjern årsagen til blokering og overhold samtidig sikkerheds henvisningerne.

Mulige årsager hertil kan være:
 

- at det sidder i klemme i emnet der bearbejdes
- at det har brækket materialet der bearbejdes
- at el-værktøjet er overbelastet

Grib ikke ind i maskinen, når den kører.

Ved skæring i metal opstår der flyvende gnister. Pas på, at ingen personer kommer i fare. På grund af brandfaren må der ikke befinde sig brandbare materialer i nærheden (gnistzone). Undlad brug af stovudsugning.

Undgå at gnistregn og slibestøv rammer din krop.

Pas på ikke at få hånden ind i maskinen.

Spåner eller splinter må ikke fjernes, medens maskinen kører.

Sluk straks for værktøjet, hvis der opstår betydelige svingninger eller der konstateres andre mangler. Kontroller værktøjet og find frem til årsagen. Metaldele må ikke trænge ind i ventilationsåbningerne, da dette kan føre til kortslutning

**ADVARSEL!** Fare for forbrændinger! Skiven og arbejdsemnet kan blive varme under brug. Bær handsker når skiven skal udskiftes eller arbejdsemnet skal berøres. Hold altid hænderne væk fra silbemrådet.

Opbrugte udskiftningsbatterier må ikke brændes eller kasseres sammen med alm. husholdningsaffald. Milwaukee har en miljørigtig bortskaffelse af gamle udskiftningsbatterier, henvend Dem til Deres forhandler.

Opbevar ikke udskiftningsbatterier sammen med metalgenstandeaf fare for kortslutning.

Bug kun MXF ladeapparater for opladning af System MXF batterier.

Udskiftningsbatterier og opladere må ikke åbnes og skal opbevares i tørre rum. Beskyt dem mod fugtighed.

I tilfælde af en ekstrem belastning elle ekstrem temperatur kan der flyde batterivæske ud af et beskadiget batteri. Hvis De kommer i berøring med batterivæsken, skal den vaskes godt og grundigt med Vand og sæbe. I tilfælde af øjenkontakt, skal man mindst skylle øjnene godt og grundigt igennem i 10 minutter og omgående opsoge en læge.

**Advarsell!** For at undgå risiko for brand, kvæstelser eller beskadigelse af produktet forårsaget af kortslutning må værkøjset, batteripakken eller opladeren ikke nedskænkes i vand. Sørg ligeledes for, at der ikke trænger væske ind i enhederne og batterierne. Korroderende eller ledende væsker, f.eks. saltvand, bestemte kemikalier, blegestoffer eller produkter, som indeholder blegestoffer, kan forårsage kortslutning.

**ADVARSEL!** Denne enhed indeholder et lithium-knapbatteri. Et nyt eller brugt batteri kan forårsage alvorlige indre forbrændninger på mindre end 2 timer og resultere i død, hvis det sluges eller kommer ind i kroppen. Sørg altid for, at dækslet til batteriet er forsvarligt lukket. Hvis det ikke lukker ordentligt, sluk da for enheden og tag batteriet ud og opbevar det uden for børns rækkevidde. Hvis du har en formodning om, at batterier er blevet slugt eller kommet ind i kroppen, opsoget læge omgående.

## FORSKRIFTSMÆSSIG BRUG

Skæremaskinen kan bruges til bearbejdning af materialer af metal, sten og keramik.

Er du i tvivl, så læs vejledningen fra producenten af tilbehør.

Produktet må ikke anvendes på anden måde og til andre formål end foreskrevet.

## VALG AF SKÆRESKIVE

Overflade	skæreskivetype
Ikke-metalliske materialer	siliciumkarbid-skæreskive
Metalliske materialer	aluminumoxid-skæreskive
Murværk	diamantskive med vandkøling eller siliciumkarbid-skæreskive

## VANDTILSLUTNING

Værktøjet er udstyret med en vandtilslutning til køling af skæreskiven og til begrænsning af støvudvikling. I forbindelse med betonarbejde er det en god ide at bruge vandkøling.

Vent med at påbegynde arbejdet, indtil hele skæreskiven er dækket fuldstændigt af vand.

## ONE-KEY™

For at få mere at vide om værkøjets ONE-KEY funktion, bedes du læse den vedhæftede hurtigstart-vejledning eller besøge os på internettet på [www.milwaukeetool.com/one-key](http://www.milwaukeetool.com/one-key). Du kan downloade ONE-KEY app'en på din smartphone via App Store eller Google Play.

Fejl forårsaget af elektrostatiske afdandninger fører tøgs til en afbrydelse af Bluetooth-kommunikationen. I dette tilfælde skal Bluetooth-forbindelsen genetableres manuelt.

Testresultaterne opfylder vores minimumskrav i henhold til EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.1.1 / EN 301489-17 V3.1.1.

## ONE-KEY™ indikator

Blåt lys	Den trådløse forbindelse er aktiv og kan indstilles via ONE-KEY™ app'en.
Blinker blåt	Værktøjet kommunikerer med ONE-KEY™ app'en.
Blinker rødt	Værktøjet blev spærret af sikkerhedsgrunde og kan låses op af brugeren via ONE-KEY™ app'en.

## BATTERI

Udskiftningsbatterier, der ikke har været brugt i længere tid, efterlades inden brug.

Ved temperaturer over 50°C formindskes batteriets effekt. Undgå direkte sollys og stærk varme.

Tilslutningskontakterne på oplader og udskiftningsbatterier skal holdes rene. For at opnå en optimal levetid skal de genopladelige batterier oplades fuldt efter brug.

For at sikre en så lang levetid som muligt skal batteriene tages ud af ladeaggregatet efter opladning.

Skal batteriene opbevares længere end 30 dage:

Temperatur ca. 27°C i torre omgivelser.

Opbevares ved ca. 30%-50% af ladetilstanden.

Batteri skal genoplades hver 6. måned.

## OVERBELASTNINGSSIKRING FOR BATTERI LI-ION-BATTERI

Akkupack'en er udstyret med en overbelastningssikring, som beskytter akkumulatorbatterier mod overbelastning og sikrer en høj levetid. Ved ekstrem kraftig belastning kobler batteriets elektronik automatisk maskinen fra. Sluk og tænd maskinen igen for at genoptage driften. Går maskinen ikke i gang igen, er akkupack'en muligvis afdæmt og skal genoplades i ladeaggregatet.

## TRANSPORT AF LITHIUM-BATTERIER

Lithium-batterier er omfattet af lovgivningen om transport af farligt gods. Transporten af disse batterier skal ske under overholdelse af lokale, nationale og internationale regler og bestemmelser.

- Forbrugere må transportere disse batterier på veje uden yderligere krav.
- Den kommercielle transport af lithium-batterier ved speditionsfirmaer er omfattet af reglerne for transport af farligt gods. Forberedelsen af forsendelse og transport må kun udføres af tilsvarende trænede personer. Den samlede proces skal følges af fagfolk.

Følgende punkter skal overholdes ved transport af batterier:

- Sørg for at kontakterne er beskyttet og isoleret for at forhindre kortslutninger.
- Sørg for at batteripakken ikke kan bevæge sig inden for emballagen.
- Beskadigede eller lækkende batterier må ikke transporteres.

Kontakt dit speditionsfirma for at få yderligere oplysninger.

## VEDLIGEHOLDELSE

Hold altid maskinens ventilationsåbninger rene.

Brug kun Milwaukee-tilbehør og Milwaukee-reservedele. Komponenter, hvor udskiftningsprocedurerne ikke er beskrevet, skal skiftes ud hos et Milwaukee-servicecenter (se brochure garanti/kundeserviceadresser).

Hvis det er nødvendigt, skal der bestilles en sprængskitse af værkøjet. Angiv herved venligst maskintypen samt det sekscifrede nummer på mærkepladen og bestil tegningen hos din lokale kundeserviceafdeling eller direkte hos Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Tyskland.

## CE-KONFORMITETSERKLÆRING

Vi erklærer som eneansvarlig, at det under tekniske data beskrevne produkt stemmer overens med alle relevante forskrifter, der følger af direktiv 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/EF, 2000/14/EC, 2014/53/EU samt af følgende harmoniserede normative dokumenter:

- EN 60745-1:2009+A11:2010  
EN 60745-2-22:2011+A11:2013  
EN 55014-1:2017  
EN 55014-2:2015  
EN 62479:2010  
EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)  
EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)  
EN 300 328V2.1.1 (2016-11)  
EN IEC 63000:2018

Målt lydeffektniveau: 109 dB(A)

Garanteret lydeffektniveau: 111 dB(A)

Usikkerhed K=: 1,5 dB(A)

Overensstemmelsesvurdering i henhold til direktiv 2000/14/EF, bilag VI.

Sted:

DEKRA Certification B.V. (0344)  
Meander 1051/P.O.Box 5185  
6825 MS ARNHEM/6802 ED ARNHEM  
Netherlands

Winnenden, 2019-10-28



Alexander Krug  
Managing Director

Autoriseret til at udarbejde de tekniske dokumenter.

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10  
71364 Winnenden  
Germany

## SYMBOLER



BEMÆRK! ADVARSEL! FARE!



Ved arbejde inden i maskinen, bør batteriet tages ud.



Læs brugsanvisningen nøje før ibrugtagning.



Når der arbejdes med maskinen, skal man have beskyttelsesbriller på.



Brug høreværn!



Benyt egnet åndedrætsværn.



Brug beskyttelseshandsker!



Brug ikke kraft.



Kun til skærearbejder.



Det garanterede lydeffektniveau i henhold til typeskiltet er 111 dB(A)



Slag ikke knapbatterier!



Stå ikke på en stige under arbejdet! Sørg for et sikert fodfæste.



Elektrisk udstyr må ikke bortsættes sammen med det almindelige husholdningsaffald.  
Elektrisk og elektronisk udstyr skalindsamles særskilt og afleveres hos en genbrugsvirksomhed til en miljømæssig forsvarlig bortskaffelse.  
Spørg de lokale myndigheder eller din forhandler om genbrugsstationer og indsamlingssteder til sådant affald.



Drejeretning



Nominelt omdrejningstal



Spænding



Jævnstrøm



Europæisk konformitetsmærke



Ukrainsk konformitetsmærke



Eurasisk konformitetsmærke

TEKNISKE DATA	MXF COS350
ABRASIV KUTTEMASKIN	
Produksjonsnummer	4747 00 01... ...000001-999999
Nominelt tuttall	5370 min <sup>-1</sup>
D = Kutteskiver-ø maks. d = Kutteskiver-borehull-ø	350 mm 20 mm / 1"
b)  b=Tykkelse av kappeskiver min. / maks	1 mm / 5 mm
Skivetype: Forsterkede abrasive kutteskiver eller diamantbelagte kutteskiver	
Kuttedynde maks.	125 mm
Maks. vannforsyningstrykk	6 bar / 90 psi
Vekt i henhold til EPTA-Prosedyren 01/2014 (MXFC406)	16,7 kg
Bluetooth-Frekvensbånd (Frekvensbånd)	2402-2480 MHz
Høyfrekvens ytelse	1,8 dBm
Bluetooth-versjon	4.0 BT signal mode
Anbefalt omgivelsestemperatur under arbeid	-18°C ... +50 °C
Anbefalte batterityper	MXFC406
Anbefalte ladere	MXFC
<b>Støy/Vibrasjonsinformasjon</b>	
Måleverdier fastslått i samsvar med EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC. Det typiske A-bedømde støyinntaket for maskinen er:	
Lydtrykknivå (Usikkerhet K=3dB(A))	105,5 dB(A)
Lydeffektnivå (Usikkerhet K=3dB(A))	116,5 dB(A)
<b>Bruk hørselvern!</b>	
Totalt svingsningsverdier (vektorsum fra tre retninger) beregnet jf. EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC.	
Svingningsemisjonsverdi a <sub>h,sg</sub>	3,43 m/s <sup>2</sup>
Usikkerhet K=	1,5 m/s <sup>2</sup>

## ADVARSEL!

De angitte vibrasjonsksporering- og støyinntakene har blitt målt i samsvar med standardiserte målemetoder jmfør EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC og kan brukes til å sammenligne et verktøy med et annet. De kan brukes til en foreløpig eksponeringsvurdering.

De angitte vibrasjonsksporering- og støyemisjonsverdiene gjelder for vanlig bruk av verktøyet. Dersom verktøyet blir brukt til noe annet, sammen med annet utstyr eller er dårleg vedlikeholdt kan de angitte vibrasjonsksporering- og støyeverdiene variere. Dette kan øke eksponerings- og emisjonsverdien betragtelig for hele perioden du bruker verktøyet.

Når en vurderer vibrasjonsksporeringenivået og støyeverdi må en inkludere den perioden som verktøyet er slått av eller når verktøyet går, men ikke direkte brukes til noe. Dette kan redusere eksponeringsnivået betraktelig over hele perioden som verktøyet er i bruk.

Det er viktig å etablere ytterligere sikkerhetstiltak for å beskytte brukeren mot påvirkning av vibrasjon og/eller støy, slik som: vedlikehold av verktøyet og tilleggsutstyr, hold hendene varme, organiserte arbeidsrutiner.

**ADVARSEL!** Les gjennom alle sikkerhets advarsler, anvisninger, illustrasjoner og spesifikasjoner for dette elektroverktøyet. Feil ved overholdelsen av advarslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader.  
Ta godt vare på alle advarslene og informasjonene.

## SIKKERHETSTINUSTRUKSØRER FOR KAPPEMASKINER

- a) Elektroverktøyet må kun benyttes med den vedlagte vernehetten. Verneheten må festes godt til elektroverktøyet og innstilles slik at det mulig sikkerhet oppnås, dvs. at en så liten del av kappeskiven som mulig vises åpen mot operatoren. Vernehetten skal beskytte operatøren mot bruddstykke og tilfeldig kontakt med kappeskiven.
  - b) Bruk utelukkende bundne forsterkede eller diamantbelagte kutteskiver til ditt elektriske verktøy. Det at du kan feste tilbehøret på det elektriske verktøyet ditt er ingen garanti for sikker bruk.
  - c) Det tillatte omdreiningstallet til elektroverktøyet må være minst så høyt som det maksimale omdreiningstallet som er oppgitt på elektroverktøyet.  
Tilbehør som dreier seg raskere enn tillatt kan brekke og slenges rundt.
  - d) Slipeskiver må kun brukes til anbefalt type bruk. F. eks.: Ikke slip med sideflaten til en kappeskive. Slipeskiver må kun brukes til anbefalt type bruk. F. eks.: Ikke slip med sideflaten til en
- kappeskive.** Kappeskiver er beregnet til materialfjerning med kanten på skiven. Innvirkning av krefter fra siden kan føre til at slipeskivene brekker.
- e) Bruk alltid spennflenser uten skade i riktig størrelse og form til kutteskiven du har valgt. Egne flenser støtter kutteskiven og reduserer på denne måten fare for brudd på kutteskiven.
  - f) Ikke bruk slitte slipeskiver fra større elektroverktøy. Slipeskiver for større elektroverktøy er ikke beregnet til de høyere tuttall på mindre elektroverktøy og kan brekke.
  - g) Utvendig diameter og tykkelse på innsatsverktøyet må tilsvare målene for elektroverktøyet.  
Gale innsatsverktøy kan ikke sikres eller kontrolleres tilstrekkelig.
  - h) Kutteskiver og flens må passe nøyaktig på skjærspindelen til ditt elektriske verktøy. Innsatsverktøy som ikke passer nøyaktig på skjærspindelen til det elektriske verktøyet vil rotere uregelmessig, de vil vibrere sterkt og kan føre til at du mistar kontrollen.
  - i) Bruk ingen skadde kutteskiver. Kontroller kutteskivene for avsplitting og sprekker før bruken. Dersom det elektriske verktøyet eller kutteskiven faller ned, må du kontrollere om de har blitt skadet, eller bruk en kutteskive uten skade. Når du har kontrollert kutteskiven og sett den inn på korrekt måte, må du holde deg selv og personer i nærheten utenfor den roterende kutteskivens nivå. La så apparatet gå i et minutt med maksimalt

tuttall. Skadde kutteskiver brekker i de fleste tilfeller i løpet av denne testiden.

- j) Ha på deg personlig verneutstyr. Avhengig av bruken må du også ha på det kompletts anseitsvern, øyebeskytter eller vernebriller. Hvis det synes nødvendig, må du også ha på deg støvmasker, hørselvern, vernehansker eller spesialforkle som beskytter deg mot små skjære- og materialpartikler. Øyenbeskytelsen må beskytte mot fremmedlegemer som slenges ut i luften. Disse oppstår ved forskjellige typer bruk. Støv- eller øyebeskytelsen må filtrere støvet som oppstår under brukten. Dersom du utsættes for sterk støy over lengre tid, kan du lide hørselstap.
- k) Hold personer i nærheten på trygg avstand fra arbeidsområdet. Personer som oppholder seg i arbeidsområdet må ha på seg personlig verneutstyr. Fragmenter av arbeidsstykke eller bruddstykke av knuste kutteskiver kan slenges ut over det umiddelbare arbeidsområdet og forårsake personskafe.
- l) Ved arbeider den borknen vil kunne komme i berøring med skjulte strømførende ledninger, skal det elektriske verktøyet alltid gripes med de isolerte håndtakplatene. Ved kontakt med en strømførende kabel kan også det elektriske verktøyets metalldel bli strømførende og forårsake at operatoren lider elektrisk sjokk.
- m) Legg det elektriske verktøyet aldri bort før tilbehøret har kommet til fullstendig stilstand. Det roterende tilbehøret kan komme i berøring med underlagsflaten, slik at du kan miste kontrollen over det elektriske verktøyet.
- n) La aldri elektroverktøyet være innkoblet mens du bærer det. Tøyet ditt kan komme inn i det roterende innsatsverktøyet hvis det tilfeldigvis kommer i kontakt med verktøyet og innsatsverktøyet kan da bore seg inn i kroppen din.
- o) Rengjør ventilasjonsåpningene til elektroverktøyet med jevne mellomrom. Motorflitten trekker støv inn i huset, og en stor oppsamling av metallstøv kan medføre elektrisk fare.
- p) Ikke bruk elektroverktøyet i nærheten av brennbare materialer. Gnisten kan antenne disse materialene.

## Tilbakeslag og tilsvarende advarsler

Tilbakeslag er innsatsverktøyets plutselige reaksjon etter at det har hengt seg opp eller blokkerer. Dette kan gjelde slipeskiven, spiletakeren, stålborstene osv.. Opphengning eller blokkering fører til at det roterende innsatsverktøyet stanser helt plutselig. Slik akselereres et ukontrollert elektroverktøy mot innsatsverktøyets dreieretning på blokkeringstedet.

Hvis f. eks. en slipeskive henger seg opp eller blokkerer i arbeidsstykket, kan kanten på slipeskiven som dykker inn i arbeidsstykket, henge seg opp og slik brekker slipeskiven eller forårsaker et tilbakeslag. Slipeskiven beveger seg da mot eller bort fra brukeren, avhengig av skivens dreieretning på blokkeringstedet. Slik kan slipeskiver også brekke.

Et tilbakeslag er resultatet av en gal eller feilaktig bruk av elektroverktøyet. Det kan unngås ved å følge egnede sikkerhetstiltak som beskrevet nedenfor.

- a) Hold elektroverktøyet godt fast og plasser kroppen og armene dine i en stilling som kan ta imot tilbakeslagskreter. Bruk alltid ekstrahåndtak - hvis dette finnes - for å ha størst mulig kontroll over tilbakeslagskreter eller reaksjonsmomenter ved oppkjøring. Brukeren kan beherske tilbakeslags- og reaksjonsmomenter med egnede tiltak.

b) Hold aldri hånden i nærheten av det roterende innsatsverktøyet. Innsatsverktøyet kan bevege seg over hånden din ved tilbakeslag.

c) Unngå at kroppen din befinner seg i området der elektroverktøyet vil bevege seg ved et tilbakeslag. Tilbakeslaget driver elektroverktøyet i motsatt retning av slipeskivens dreieretning på blokkeringstedet.

d) Vær spesielt forsiktig i hjørner, på skarpe kanter osv. Du må forhindre at innsatsverktøy avprelles fra arbeidsstykket eller klemmes fast.

Det roterende innsatsverktøyet har en tendens til å klemmes fast i hjørner, på skarpe kanter eller hvis det avprelles. Dette forårsaker kontrolltap eller tilbakeslag.

e) Bruk ikke et kjedesagblad, sagblad til treskjæring eller et takket sagblad, og heller ingen segmentet diamantskive med mer enn 1 mm brede mellomrom. Slike verktøy forårsaker ofte et tilbakeslag eller at brukeren mistar kontrollen over det elektriske verktøyet.

f) Unngå at kutteskiven blokkeres, sør og også for at det ikke oppstår et for sterkt kontakttrykk. Ikke lag allfor dype snitt. En overbelastning av kutteskiven øker sletsjansen og tendensen til at den stilles på kant eller blokkeres. Dette fører igjen til fare for et tilbakeslag eller brudd på skjærelementet.

g) Dersom kutteskiven klemmer seg fast eller du avbryter arbeidet, må du slå av apparatet og holde det abrasive skjæreagggregatet i ro inntil skiven har kommet til stillstand. Forsøk aldri å trekke kutteskiven ut av snittet mens den ennå er i bevegelse, for dette kan føre til tilbakeslag. Finn frem til årsaken til at verktøyet har klemt seg fast og sør for feilretting.

h) Ikke start elektroverktøyet igjen så lenge det befinner seg i arbeidsstykket. La kappeskiven oppnå det maksimale tuttallet før du fortsetter forsiktig med snittet. Ellers kan skiven henge seg opp, springe ut av arbeidsstykket eller forårsake tilbakeslag.

i) Stopp plater eller store arbeidsstykke for å redusere risikoen for tilbakeslag fra en fastklemt kappeskive. Store arbeidsstykke kan bøyes ved sin egen vekt. Arbeidsstykke må støttes på begge sider, både nær kappeskivens og på kanten.

j) Vær spesielt forsiktig ved lommekutt i ferdige veggger eller andre områder som ikke kan sees inn i. Den inntrængende kappeskiven kan treffe på gass- eller vannledninger, elektriske ledninger eller gjenstander som kan forårsake tilbakeslag.

## YTTERLIGE SIKKERHETS- OG ARBEIDSINSTRUKSJONER

Ved begynnelsen av bearbeidingen skal kutteskiven alltid føres langsomt inn i arbeidsstykket. Sett kutteskiven forsiktig på og beveg den ikke rykkvis under kuttingen. Trykk maskinen alltid bort fra deg.

Hold maskinen alltid godt fast mens du kutter. Ikke bruk makt når du fører skjæreriperen gjennom arbeidsstykket. Dersom du bruker for mye makt under arbeidet, kan det oppstå et sterkt tilbakeslag. Fjern boretstø fra ventilasjonsåpningene og dekleslene med jevne mellomrom.

Når skjæringen er ferdig, må du alltid vente til kutteskiven har kommet fullstendig i stillstand. Skjæreriperen skal aldri trekkes ut av et snitt så lenge skiven fortsatt roterer.

Etter et avbrudd, eller før en kuttingen begynner på nytt eller hvis du ønsker å endre skjæreripingen, må du alltid først vente inntil kutteskiven står fullstendig stille. Når kutteskiven settes på igjen, må kutteskiven sentreres i snittet og trekkes noen centimeter fra snittkanten. Betjen deretter bryteren og for kutteskiven langsamt inn i snittet.

Dersom skjæreriperen blokkerer, må bryteren slippes øyeblikkelig, og maskinen må holdes godt fast. Før maskinen slås på igjen, må årsaken til blokkeringen finnes og feilen rettes.

Slå maskinen på øyeblikkelig dersom kutteskiven blokkeres! Ikke slå maskinen på igjen så lenge kutteskiven ennå er blokkert. Hvis dette ikke overholdes, kan det oppstå et sterkt tilbakeslag. Sørg for at årsaken til blokkeringen fjernes og overholde sikkerhetsinstruksene når dette gjøres.

Mulige årsaker til dette kan være:

- det har forkantet seg i arbeidsstykket som bearbeides
- det har brekt igjennom materialet som bearbeides
- elektroverktøyet er overbelastet

Ikke grip inn i maskinen når den står på og går.

Ved deling av metall oppstår gnister. Pass på at ingen personer kommer til skade. Pga av brannfare skal ikke befinner seg brennbart materiale i nærheten (i gristreregionsrådet). Bruk ikke støvoppussing.

Unngå at flyvende gnister og slipeskiver treffet kroppen.

Ikke grip inn i fareområdet mens maskinen er i gang.

Spon eller fliser må ikke fjernes mens maskinen er i gang.

Slå straks av apparat når det oppstår store svingninger eller du fastslår andre mangler. Kontroller maskinen før å fastslå årsaken.

På grunn av kortslutningsfare må metalldeler ikke komme inn i luftåpningene.

**ADVARSEL!** Fare for forbrenning! Skiven og arbeidsstykket blir varmt under bruk. Bruk hanskener når du skifter skiver eller berører arbeidsstykket. Hold hendene vekk fra slipeskiven til enhver tid.

Ikke kast brukte vekselbatterier i varmen eller husholdningsavfallen. Milwaukee tilbyr en miljørigtig deponering av gamle vekselbatterier; venligst spør din fagforhandler.

Ikke oppbevar vekselbatterier sammen med metallgjenstander (kortslutningsfare).

Vekselbatterier av systemet MXF skal kun lades med lader av systemet MXF. Ikke lad opp batterier fra andre systemer.

Ikke åpne vekselbatterier og ladere, de skal oppbevares i tørre rom. Beskyttes mot fuktighet.

Under ekstreme belastninger og ekstreme temperaturer kan det lekke ut batterivæske fra utskiftbare batterier. Ved berøring med batterivæske, vask umiddelbart med såpe og vann. Ved kontakt med øynene må øynene skyllses grundig i rennende vann i minst 10 minutter. Oppsøk lege umiddelbart.

**ADVARSEL!** For å unngå fare for en brann forårsaket av en kortslutning, av personskader eller skader av produktet, må det forhindres at batteripakken eller laderen dypes i væsker og også sørges for at ingen væsker kan komme inn i apparatene eller batteriene. Korrodende og ledende væsker som saltvann, visse kjemikalier og blekemidler eller produkt som inneholder blekemidler kan forårsake en kortslutning.

**ADVARSEL!** Dette apparatet inneholder en lithium knappcellebatteri.

Et nyt eller bruk batteri kan forårsake alvorlige indre forbrenninger og føre til døden i løpet av mindre enn 2 timer dersom det svelges eller kommer inn i kroppen. Sikre alltid lokket til batteriområdet.

Dersom det ikke lukker seg sikkert, må apparatet slås av, fjern batteriet og oppbevar det utilgjengelig for barn.

Hvis du tror at batterier har blitt svelget eller har kommet inn i kroppen, må du søke øyeblikkelig legehjelp.

## TILENKT BRUK

Den abrasive skjærmaskinen kan brukes til bearbeiding av metall-, Stein- og keramikkmateriale.

I tilstilfeller ta hensyn til instruksjonene til produsenten av tilbehøret.

Dette apparatet må kun brukes til de oppgitte formål.

## UTVALG AV KUTTESKIVER

Overflate	kuttesskivetype
Ikke-metalliske materialer	Abrasiv kutteskive av silisiumkarbid
Metalliske materialer	Abrasiv kutteskive av aluminiumoksid
Murverk	Diamantskive med vannkjøling eller abrasiv kutteskive av silisiumkarbid

## VANNTILKOBLING

Verktøyet er utstyrt med en vanntilkobling til kjøling av kutteskiven og for å redusere støvdannelsen. Kjølingen med vann er å anbefale ved alle betongarbeider.

Vent før bearbeidingen begynner til hele kutteskiven er fullstendig vævet med vann.

## ONE-KEY™

Ytterligere informasjon om ONE-KEY funksjonaliteten til dette verktøyet finnes i vedleggende Quick-Start avisering eller på internett under: [www.milwaukeetool.com/one-key](http://www.milwaukeetool.com/one-key). ONE-KEY Appen kan lastes ned på smartphonene din via App Store eller Google Play.

Forstyrrelser forårsaket av elektrostatiske utladinger fører også avbrudd av Bluetooth-tilkoblingen. I slike tilfeller må Bluetooth-forbindelsen gjenopprettes manuelt.

Testresultatene oppfyller våre minimumskrav i henhold til EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.1.1 / EN 301489-17 V3.1.1.

## ONE-KEY™ indikator

Lyser blått	Radioforbindelsen er og kan stilles inn via ONE-KEY™ appen.
Blinker blått	Verktøyet kommuniserer med ONE-KEY™ appen.
Blinker rødt	Av sikkerhetsgrunner har verktøyet blitt sperret og kan låses opp av operatøren via ONE-KEY™ appen.

## BATTERIER

Vekselbatterier som ikke er brukt over lengre tid skal etterlades før bruk. En temperatur over 50°C reduserer vekselbatteriets kapasitet. Unngå oppvarming i sol eller ved varmeovner (fyring) i lengre tid.  
Hold tilkoplingskontakten på lader og vekselbatteri rene. For optimal holdbarhet må batteriene lades opp helt etter bruk. For å sikre en lengst mulig brukstid av batteriene skal disse etter oppladning tas ut av laderen. Ved lagring av batteriene lengre enn 30 dager:  
Lagre batteriet tørt ved ca. 27°C.  
Lagre batteriet ved en oppladningstilstand på ca. 30%-50%. Lade opp batteriet igjen etter 6 måneder.

## OVERBELASTNSVERN FOR OPPPLADBARE BATTERIER LI-ION-BATTERI

Batteripakken er utstyrt med overbelastningsvern som beskytter det oppladbare batteriet mot overbelastning og sikrer en lang levetid. Ved ekstrem høy belastning kobler maskinen batterielektronikk seg automatisk ut. For å fortsette å arbeide må maskinen slås av og sá på igjen. Starter maskinen ikke igjen er batteripakken muligens utladet og må lades opp igjen i laderen.

## TRANSPORT AV LITIUM-ION-BATTERI

Lithium-ion-batterier faller under de lovfestede forskriftene om transport av farlig gods.

Transporten av disse batteriene må rette seg etter lokale, nasjonale og internasjonale forskrifter og bestemmelser.

- Forbruker har lov å transportere disse batteriene på gaten uten reglementering.
- Den kommersielle transport av Lithium-ion-batterier av spedisjonsfirma faller under bestemmelsene om transport av farlig gods. Forberedningene av forsendelsen og transport skal utelukkende gjennomføres av personer som har blitt skolet til dette. Hele prosessen skal følges opp av fagfolk.

Følgende punkter skal tas hensyn til ved transport:

- Kontroller at kontaklene er beskyttet og isolert for å unngå kortslutninger.
- Pass på at batteripakken i forpakningen ikke kan skli fram og tilbake.
- Skadede eller batterier som lekker er det ikke lov å transportere.

Ta kontakt med spedisjonsfirma for ytterlige henvisninger.

## VEDLIKEHOLD

Hold alltid luftåpningene på maskinen rene.

Bruk kun Milwaukee tilbehør og Milwaukee reservedeler. Komponenter der utskifting ikke er beskrevet skal skiftes ut hos Milwaukee kundeservice (se brosjyre garanti/kundeserviceadresser).

Ved behov kan det fås en eksplosjonstegning av apparatet hos kundeservice eller direkte hos Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany ved angivelse av maskinens type og det sekstallige nummeret på maskinens skilt.

## CE-SAMSVARSKLÆRING

Vi erklærer i alene ansvar at produktet beskrevet i Teknisk data overensstemmer med alle relevante forskrifter til Eu direktiv 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/EF, 2000/14/EC, 2014/53/EU og de følgende harmoniserte normative dokumentene.

EN 60745-1:2009+A11:2010  
EN 60745-2-22:2011+A11:2013  
EN 55014-1:2017  
EN 55014-2:2015  
EN 62479:2010  
EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)  
EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)  
EN 300 328V2.1.1 (2016-11)  
EN IEC 63000:2018

Målt lydefektivnivå: 109 dB(A)  
Garantert lydefektivnivå: 111 dB(A)  
Usikkerhet K=: 1,5 dB(A)  
Samsvarsutredning i henhold til direktiv 2000/14/EF, vedlegg VI.

Nevnt kontor:  
DEKRA Certification B.V. (0344)  
Meander 105/P.O.Box 5185  
6825 MS ARNHEM/6802 ED ARNHEM  
Netherlands

Winnenden, 2019-10-28

Alexander Krug  
Managing Director

Autorisert til å utarbeide den tekniske dokumentasjonen

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10  
71364 Winnenden  
Germany

## SYMBOLER



OBS! ADVARSEL FARE!



Ta ut vekselbatteriet før du arbeider på maskinen



Les nøye gjennom bruksanvisningen før maskinen tas i bruk.



Bruk alltid vernebrille når du arbeider med maskinen.



Bruk hørselsvern!



Bruk derfor vernemaske som er egnet for støv.



Bruk vernehansker!



Ikke bruk kraft.



Kun for kapping.



Det garanterte lydefektivnivået som vises på modell skiltet er på 111 dB(A)



Knappcellebatteriet må ikke svelges!



Du må ikke arbeide på en stige! Sørg for at du står stabilt.



Tilbehør - inngår ikke i leveransen, anbefalt komplettering fra tilbehørsprogrammet.



Elektriske apparat skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.  
Elektriske og elektroniske apparat skal sammensorteres separat og leveres til miljøvennlig deponering til en avfall bedrift.  
Informér deg hos myndighetene på stedet eller hos din fagforhandler hvor det finnes recycling bedrifter oppsamlingssteder.



Rotasjons retning



Nominelt tutall



Spennin



Likestrøm



Europisk samsvarsmerke



Ukrainsk samsvarsmerke



Euroasiatisk samsvarsmerke

TEKNISKA DATA SLIP- OCH KAPMASKIN	MXF COS350
Produktionsnummer	4747 00 01... ...000001-999999
Märkvarvtal	5370 min <sup>-1</sup>
D = max. ø slipskiva d = max. ø borrhål i slipskivan	350 mm 20 mm / 1"
  b=Kapskivstjocklek min. / max.	1 mm / 5 mm
Skivtyp: Förstärkta slipskivor eller diamantslipskivor	
Sågdjup max	125 mm
Max. vattenförsörjningstryck	6 bar / 90 psi
Vikt enligt EPTA 01/2014 (MXFC406)	16,7 kg
Bluetooth-frekvensband	2402-2480 MHz
Högfrekvenseffekt	1,8 dBm
Bluetooth-Version	4.0 BT signal mode
Rekomenderad omgivningstemperatur vid arbete:	-18°C ... +50 °C
Rekommenderade batterityper	MXFC406
Rekommenderade laddare	MXFC
<b>Buller-/vibrationsinformation</b> Mätvärdena har tagits fram baserande på EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC. A-värdet av maskinens ljudnivå utgör: Ljudtrycksnivå (Onoggrannhet K=3dB(A)) Ljudeffektsnivå (Onoggrannhet K=3dB(A)) <b>Använd hörselskydd!</b> Totala vibrationsvärdet (vektorsumma ur tre riktningar) framlaget enligt EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC. Vibrationsemissionsvärde a <sub>h,sg</sub> Onoggrannhet K=	105,5 dB(A) 116,5 dB(A)  3,43 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

## VARNING!

De deklarerade vibrations- och bullernivåerna på detta informationsblad har uppmäts i enlighet med en standardiserad testmetod enligt EN 60745, EN 2029, 2000/14/EC och kan användas för att jämföra ett verktyg med ett annat. Det kan användas för en preliminär bedömning av exponeringen. Den angivna vibrations- och bullernivån representerar verktygets huvudsakliga tillämpningar. Om verktyget emellertid används för olika tillämpningar, med olika eller därtill underhållna tillbehör, kan vibrations- och bullerläppet variera. Detta kan öka exponeringsnivån avsevärt över den totala arbetsperioden. En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer och buller bör även ta hänsyn till de tider då verktyget är avstängt eller när det körs utan att faktiskt arbeta. Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån över den totala arbetsperioden. Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda operatören mot effekterna av vibrationer och/eller buller såsom: underhåll av verktyget och tillbehören, hålla händerna varma, organisation av arbetsmönster.

**WARNING!** Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar, illustrationer och specifikationer som medföljer detta elverktyg. Fel som uppstår till följd av att anvisningarna nedan inte följs kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga kroppsskador. Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.

## SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR SLIP- OCH KAPMASKINER

- a) Använd endast elverktyget med medföljande skyddshuvu. Skyddshuven ska monteras säkert på elverktyget och ställas in så att sa stor säkerhet som möjligt uppnås, dvs. en så liten del av kapskivan som möjligt pekar mot användaren. Skyddshuven ska skydda användaren mot brottstycken och oavsiktlig kontakt med kapskivan.
  - b) Använd uteslutande bundna, förstärkta kapskivor eller diamantkapskivor till din handmaskin. Bara för att det är möjligt att fästa tillbehöret på ditt elverktyg innebär detta ingen säker användning.
  - c) Det tillåtna varvtalet för insatsverktyget måste minst vara så högt som angivet högsta varvtalet på elektroverktyget. Tillbehör som roterar snabbare än tillåtet, kan gå sönder och flyga omkring.
  - d) Slipkroppar får användas endast för rekommenderade arbeten. T. ex.: Slipa aldrig med kapskivans sidoya. Kapskivor är avsedda
- för materialavverkning med skivans kant. Om tryck från sidan utövas mot slipkroppen kan den spricka.
- e) **Använd alltid oskadade spänflänsar i korrekt storlek och form för vald slipskiva.** Lämpliga flänsar stöder slipskivan och reducerar risken för slipskivbrott.
  - f) **Använd inte nedslitna slipskivor från större elverktyg.** Slipskivor för större elverktyg är inte konstruerade för de mindre elverktygens högre varvtalet och kan därför spricka.
  - g) **Insatsverktygets yttre diameter och tjocklek måste motsvara elverktygets dimensioner.** Feldimensionerade insatsverktyg kan inte på betryggande sätt avskärmas och kontrolleras.
  - h) **Slipskivor och flänsar måste passa exakt på ditt elverktygs slipspindel.** Användningsverktyg som inte passar exakt på elverktygets slipspindel roterar ojämnt, vibrerar mycket kraftigt och kan leda till kontrollförlust.
  - i) **Använd inga skadade slipskivor.** Kontrollera innan varje användning om slipskivorna är splittrade eller har sprickor. Om elverktyget eller slipskivan faller ner, kontroller om det/den har skadats, eller använd en oskadad slipskiva. När du har kontrollerat slipskivan och har satt i den, se till att du och andra personer närlheten befinner sig utanför den roterande slipskivans

nivå och låt maskinen gå med maximalt varvtal under en minut. Skadade slipskivor bryts för det mesta sönder under denna test tid.

- j) **Bär personlig skyddsutrustning.** Använd beroende på arbetet ett heltäckande ansiktskydd, ögonskydd eller skyddsglasögon. Om det är lämpligt, bär dammask, hörselskydd, skyddshandskar eller specialförläde som håller små slip- och metallpartiklar borta från dig. Ögonskyddet måste skydda mot främmande föremål som kastas omkring och som uppstår vid olika typer av arbeten. Damm- eller andningsskyddsmask måste filtrera det damm som uppstår vid arbetet. Om du utsätts för buller under en längre tid kan du förlora hörseln.
- k) **Håll närvarande personer på säkert avstånd från arbetsområdet.** Personer som vistas inom arbetsområdet ska bärja personlig skyddsutrustning. Fragment från arbetsstycket eller brottstycken av brutna kapskivor kan slungas ut ur det omedelbara arbetsområdet och välla kroppsskador.
- l) **Om slittillbehöret kan komma i kontakt med dolda strömförande ledningar ska alltid ta tag i elverktygets isolerade greppytor.** Vid kontakt med en strömförande kabel kan även elverktygets metalldelar bli strömförande och ge användaren en elektrisk stöt.
- m) **Lägg aldrig ifrån dig handmaskinen förrän verktyget står helt stilla.** Det roterande verktyget kan komma i kontakt med underlaget och du kan då förlora kontrollen över handmaskinen.
- n) **Elverktyget får inte rotera när det bärts.** Kläder kan vid tillfälligt kontakt med det roterande insatsverktyget dras in varvid insatsverktyget dras mot din kropp.
- o) **Rengör regelbundet elverktygets ventilationsöppningar.** Motorfläkten drar in damm i huset och en kraftig anhopning av metalldamm kan orsaka farliga elströmmar.
- p) **Använd inte elverktyget i näheten av brännbara material.** Risk finns för att gnistor antänder materialet.

## Varning för bakslag

Ett bakslag är en plötslig reaktion hos insatsverktyget när t. ex. slipskivan, sliprondellen, stålborsten hakar upp sig eller blockerar. Detta leder till abrupt upphopning av det roterande insatsverktyget. Härvid accelererar ett okontrollerat elverktyg mot insatsverktygets rotationsriktning vid inklämningsstället.

Om t. ex. en slipskiva hakar upp sig eller blockerar i arbetsstycket kan slipskivans kant i arbetsstycket klämmas fast varvid slipskivan bryts sönder eller orsakar bakslag. Slipskivan rör sig nu mot eller bort från användaren beroende på skivans rotationsriktning vid inklämningsstället. Härvid kan slipskivor även brista.

Bakslag uppstår till följd av missbruk eller felaktig hantering av elverktyget. Detta kan undvikas genom skyddsåtgärder som beskrivs nedan.

- a) **Håll stadigt i elverktyget samt kroppen och armarna i ett läge som är lämpligt för att motstå bakslagskrafter.** Använd alltid stödhandtaget för bästa möjliga kontroll av bakslagskrafter och reaktionsmoment vid start. Användaren kan genom lämpliga försiktighetsåtgärder bättre behärska bakslags- och reaktionskrafterna.
- b) **Håll alltid handen på betryggande avstånd från det roterande insatsverktyget.** Insatsverktyget kan vid ett bakslag gå mot din hand.
- c) **Undvik att hålla kroppen inom det område elverktyget vid ett bakslag rör sig.** Bakslaget kommer att driva elverktyget i motsatt riktning till slipskivans rörelse vid inklämningsstället.
- d) **Vår särskilt försiktig vid bearbetning av hörn, skarpa kanter osv.** Håll emot så att insatsverktyget inte studsar ut från arbetsstycket eller kommer i kläm. På hörn, skarpa kanter eller vid studsning tenderar det roterande insatsverktyget att komma i kläm. Detta kan leda till att kontrollen förloras eller att bakslag uppstår.
- e) **Använd inga kedjar, tråsnidningsblad eller tandat sågblad och ingen segmenterad dämskivka med mer än 10 mm breda luckor.** Sådana verktyg orsakar ofta en rekyl eller att du förlorar kontrollen över elverktyget.
- f) **Undvik att kapskivan blockerar och använd inte ett för högt anläggningstryck.** Utför inte för djupa kapningar. En överbelastning av kapskivan ökar belästningen och risken för att kapskivan snedställs

eller blockerar och därmed risken för en rekyl eller att slipkroppen bryts sönder.

g) **Om kapskivan klämmer eller om du avbryter arbetet, stäng av maskinen och håll aggregatet med kapskivan stilla tills kapskivan har stannat.** Försök aldrig att dra ut den fortfarande roterande slipskivan ur slipspåret eftersom det kan leda till en rekyl. Ta reda på orsaken till att kapskivan klämmer fast och åtgärda den.

h) **Koppla inte åter på elverktyget om det sitter i arbetsstycket.** Låt kapskivan uppnå fullt varvtalet innan den försiktig förs in i skärspåret för fortsatt kapning. I annat fall kan skivan haka upp sig, hoppa ur arbetsstycket eller orsaka bakslag.

i) **För att reducera risken för ett bakslag till följd av inklämd kapskiva ska skivor och andra stora arbetsstycken stödas.** Stora arbetsstycken kan böjas ut till följd av hög egenvikt. Arbetsstycket måste därför stödas på båda sidorna både i näheten av skärspåret och vid kantern.

j) **Var alltid extra försiktig om du skär ut något i en vägg eller på andra ställen som du inte direkt kan se.** Där risk finns att kapskivan kommer i kontakt med gas- eller vattenledningar, elledningar eller andra föremål som kan orsaka bakslag.

## ÖVRIGA SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSSINSTUKTIONER

För alltid i kapskivan långsamt i arbetsstycket i början av bearbetningsproceduren. Sätt på kapskivan mjukt och undvik ryckiga rörelser även under kapningsproceduren. Skjut alltid bort maskinen från dig.

Håll alltid fast maskinen ordentligt. Pressa inte slip- och kapmaskinen genom arbetsstycket med väld. Vid för hög presskraft kan verktyget rekylera. Ta bort borrhåll från ventilationsöppningar och kåpor med jämna mellanrum.

Vänta alltid i slutet av kapningsproceduren tills kapskivan står fullständigt still. Dra aldrig ut slip- och kapmaskinen ur ett snitt så långt som kapskivan fortfarande roterar.

Vänta alltid tills kapskivan står fullständigt still efter ett avbrott och strax före nästa snitt eller när kapningsriktningen ska ändras. När slip- och kapmaskinen ska återupptas ett snitt ska kapskivan centeras i snittspåret och dras tillbaka några centimeter från snittkantern. Tryck sedan på strömbrytaren och för långsamt i kapskivan i snittet igen.

Om slip- och kapmaskinen blockerar: släpp strömbrytaren direkt och håll fast maskinen ordentligt. Åtgärda orsaken till blockeringen innan du slår på maskinen igen.

Om kapskivan blockerar: stäng av maskinen omedelbart! Slå inte på maskinen igen så långt som kapskivan är blockerad. Annars kan verktyget rekylera kraftigt. Åtgärda orsaken till att kapskivan blockeras. Beakta säkerhetsanvisningarna.

Möjliga orsaker kan vara:

- Verktyget sitter snett i arbetsstycket
- Verktyget går igenom materialet som bearbetas
- Elverktyget är överbelastat

Gå aldrig med händerna i en maskin som är igång.

Vid kapning av metall bildas det gnistor. Se därför till att ingen person utsätts för gnistorna. På grund av brandrisken får det inte finnas något brännbart material i näheten av gnistområdet. Använd inget dammutsug.

Förhindra att du kommer i kontakt med gnistor och slipdamm.

Läkttag största försiktighet när maskinen är igång.

Avläggsna aldrig spän eller flisor när maskinen är igång.

Fränpunkta maskinen omedelbart om kraftiga vibrationer uppstår eller andra fel funktioner registreras. Kontrollera maskinen för lokalisering av orsak.

OBS! Undvik att metalldelar hamnar i luftslitsarna - risk för kortslutning!

**VARNING!** Risk för brännskador! Skiven och arbetsstycket blir hetta under användningen. Använd handskar när du byter skivor eller vidrör arbetsstycket. Håll alltid händerna borta från slipområdet.

Kasta inte förbrukade batterier. Lämna dem till Milwaukee Tools för återvinning.

Förvara ej batteriet ihop med metallföremål, kortslutning kan uppstå. System MXF batterier laddas endast i System MXF laddare. Ladda inte batterier från andra system.

Batterier lagras torrt och skyddas för fukt.

Under extrem belastning eller extrem temperatur kan batterivätska tränga ut ur skadade utbyttesbatterier. Vid beröring med batterivätska tvätta genast av med vatten och tvål. Vid ögonkontakt spola genast i minst 10 minuter och kontakta genast läkare.

**Varning!** För att undvika den fara för brand, personskador eller produktskador som orsakas av en kortslutning, doppa inte ner verktyget, utbyttesbatteriet eller laddaren i vätskor och se till att ingen vätska kan tränga in i apparaterna eller batterierna. Korroderande eller ledande vätskor, som saltvatten, vissa kemikalier, blekningsmedel eller produkter som innehåller blekmedel, kan orsaka en kortslutning.

**VARNING!** Den här apparaten innehåller ett litium-knappcellsbattery. Ett nytt eller förbrukat batteri kan orsaka allvarliga inhänskador och leda till döden på mindre än 1 timmar om det själs eller kommer in i kroppen. Säkra alltid locket till batterifacket!

Om det inte längre kan stängas säker, stäng av apparaten, ta ur batteriet och håll det borta från barn.

Om du tror att batterier har svälts eller kommit in i kroppen, uppsöka omedelbart läkare.

#### AVSEDD ANVÄNDNING

Slip- och kapmaskinen kan användas för bearbetning av metall, sten och keramiska material.

Följ vidtveksamma fall anvisningarna från tillverkaren av tillbehört.

Maskinen får endast användas för angiven tillämpning.

#### VAL AV SLIPSKIVA

Yta	Typ av kap- och slipmaskin
Icke-metalliska material	Kiselkarbidskiva
Metalliska material	Aluminiumoxidskiva
Murverk	Diamantskiva med vattenkyllning eller kiselkarbidskiva

#### VATTENANSLUTNING

Verktyget har en vattenanslutning för kyllning av slipskivan och för reducering av dammet. Vattenkyllning bör användas vid alla betongarbeten. Vänta tills hela slipskivan är våt innan du börjar bearbeta materialet.

#### ONE-KEY™

Mer information om ONE-KEY funktionen för detta verktyg finns i den bifogade snabbstartanvisningen eller besök oss på [www.milwaukeetool.com/one-key](http://www.milwaukeetool.com/one-key). Du kan ladda ner ONE-KEY appen på din smartphone via App Store eller Google Play.

Störningar som orsakas av elektrostatiska urladdningar leder också till att kommunikationen via Bluetooth avbryts. I så fall måste Bluetooth-förbindelsen upprättas igen manuellt.

Provresultaten uppfyller våra minimikrav enligt EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.1.1 / EN 301489-17 V3.1.1.

#### ONE-KEY™ indikering

Blått ljus	Trådlös förbindelse är aktiv och kan ställas in med hjälp av appen ONE-KEY™.
Blå blinkning	Verktyget kommunicerar med ONE-KEY™ appen.
Röd blinkning	Verktyget har blockerats av säkerhetsskål och kan deblockeras via ONE-KEY™ appen.

#### BATTERIER

Batteri som ej används på länge måste laddas före nytt bruk. En temperatur över 50°C reducerar batteriets effekt. Undvik långt uppvärming tex i solen eller nära ett element. Se till att anslutningskontakterna i laddaren och på batteriet är rena. För att batterierna ska få lång livslängd ska de laddas fulla efter användning. För att få en så lång livslängd som möjligt bör laddningsbara batterier avlägsnas från laddaren när de är laddade. Om laddningsbara batterier lagras längre än 30 dagar: Lagra batteriet torrt och vid ca 27°C. Lagra batteriet vid ca 30%-50% av laddningskapaciteten. Ladda batterierna på nytt var 6:e månad.

#### BATTERI-ÖVERBELASTNINGSSKYDD LI-ION UPPLADDNINGSBART

Batteripaketet är utrustat med ett överlastskydd som skyddar batteriet mot överbelastning och därmed säkerställer en lång livslängd. Vid extremt stark belastning slår batterielektroniken av maskinen automatiskt. Slår först av och sätta sedan på maskinen igen för att fortsätta att arbeta. Skulle maskinen inte starta igen, är batteripaketet kanske urladdat och måste på laddas upp igen i laddaren.

#### TRANSPORTERA LITIUMJON-BATTERIER

För litiumjon-batterier gäller de lagliga föreskrifterna för transport av farligt gods på väg.

Därför får dessa batterier endast transporterats enligt gällande lokala, nationella och internationella föreskrifter och bestämmelser.

- Konsumenter får transportera dessa batterier på allmän väg utan att behöva beakta särskilda föreskrifter.
- För kommersiell transport av litiumjon-batterier genom en speditionsfirma gäller emellertid bestämmelserna för transport av farligt gods på väg. Endast personal som känner till alla tillämpliga föreskrifter och bestämmelser får förbereda och genomföra transporten. Hela processen ska följas upp på fackmässigt sätt.

Följande ska beaktas i samband med transporten av batterier:

- Säkerställ att alla kontakter är skyddade och isolerade för att undvika kortslutning.
- Se till att batteripacket inte kan glida fram och tillbaka i förpackningen.
- Transportera aldrig batterier som läcker, har runnit ut eller är skadade.

För mer information vänligen kontakta din speditionsfirma.

#### SKÖTSEL

Se till att motorhöjlets luftslitsar är rena.

Använd endast Milwaukee-tillbehör och Milwaukee-reservdelar. Komponenter, för vilka inget byte beskrivs, skall bytas ut hos Milwaukee-kundtjänst (se broschyren garantii-/kundtjänstdresser).

Vid behov kan du rekrytera apparatens sprängskiss antingen hos kundtjänsten eller direkt hos Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Du ska då ange maskintypen och numret på sex siffror som står på effektskylen.

#### CE-FÖRSÄKRA

Vi intygar och ansvarar för att den produkt som beskrivs under Tekniska data överensstämmer med alla relevanta bestämmelser i direktiv 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/EG, 2000/14/EC, 2014/53/EU och följande harmoniserade normerande dokument:

- EN 60745-1:2009+A11:2010  
EN 60745-2-22:2011+A11:2013  
EN 55014-1:2017  
EN 55014-2:2015  
EN 62479:2010  
EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)  
EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)  
EN 300 328V2.1.1 (2016-11)  
EN IEC 63000:2018

Uppmått ljudtrycksnivå: 109 dB(A)  
Garanterad ljudeffektivitativ: 111 dB(A)  
Onoggrannhet K=: 1,5 dB(A)  
Konformitetsbedömning enligt direktivet 2000/14/EG, bilaga VI.

Anmält organ:

DEKRA Certification B.V. (0344)  
Meander 105/P.O.Box 5185  
6825 MS ARNHEIM/6802 ED ARNHEIM  
Netherlands

Winnenden, 2019-10-28

Alexander Krug  
Managing Director



Befullmäktigad att sammanställa teknisk dokumentation.

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10  
71364 Winnenden  
Germany

#### SYMBOLER



OBSERVERA! VARNING! FARA!



Drag ur batteripaket innan arbete utföres på maskinen.



Läs instruktionen noga innan du startar maskinen.



Använd alltid skyddsglasögon.



Använd hörselskydd!



Bär därför lämplig skyddsmask.



Bär skyddshandskar!



Använd ingen kraft.



Endast för kapning.



Den enligt typskylden garanterade ljudtrycksnivån är 111 dB(A)



Svälj inte knappcells batterier!



Arbeta inte när du står på en stege! Se till att du står stadigt.



Tillbehör - Ingår ej i leveransomfåget, erhålls som tillbehör.



Elektriska maskiner och elverktyg som kasseras får inte slängas tillsammans med de vanliga hushållssoporner. Elektriska maskiner och verktyg samt elektronisk utrustning som kasseras ska samlas separat och lämnas till en avfallstation för miljövänlig avfallshantering. Kontakta den lokala myndigheten respektive kommunen eller fråga återförsäljare var det finns speciella avfallsstationer för elskrot.



Rotation framåt

n

Märkvarvtal

v

Spänning

---

Likström



Europeiskt konformitetsmärke



Ukrainskt konformitetsmärke



Euroasiatiskt konformitetsmärke

TEKNISET TIEDOT	MXF COS350
Tuotantonumero	4747 00 01... ...000001-999999
Nimellinen kierrosluku	5370 min <sup>-1</sup>
D = katkaisulaikan Ø erint. d = katkaisulaikan poranreilän Ø	350 mm 20 mm / 1"
b 	1 mm / 5 mm b=Katkaisulaikan paksuus min. / max.
Laikkatyyppi: Vahvistetut katkaisuhiomalaikat tai timanttiarmeeratut katkaisulaikat	
Leikkausyvyys	125 mm
Vedenontipaine enint.:	6 bar / 90 psi
Paino EPTA-menettelyn 01/2014 (MXFC406) mukaan	16,7 kg
Bluetooth-taajuus (taajuudet)	2402-2480 MHz
Suurin suurajauusteho	1,8 dBm
Bluetooth-versio	4.0 BT signal mode
Suositeltu ympäristöön lämpötila työn aikana	-18°C ... +50 °C
Suositellut akkutyypit	MXFC406
Suositellut latauslaitteet	MXFC
Melunpäästö-/tärinätiedot	
Mitta-arvoit määritetty EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC mukaan.	
Koneen typillinen A-luokittelu melutaso:	
Melutaso (Epävarmuus K=3dB(A))	105,5 dB(A)
Aänenvolmakuus (Epävarmuus K=3dB(A))	116,5 dB(A)
Käytä kuulosuojaaimia!	
Väärähelyyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektorisummmitattuna EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC mukaan.)	
Väärähelyemissioarvo a <sub>h,SG</sub>	3,43 m/s <sup>2</sup>
Epävarmuus K=	1,5 m/s <sup>2</sup>

## VAROITUS!

Tässä tiedotteessa ilmoitettu (ilmoitetut) tärinä- ja melupäästöarvo(t) on mitattu standardisoitulla testimenetelmällä SFS-EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC mukaisesti ja sitä voidaan käyttää työkalun vertailmiseen toisen työkalun kanssa. Sitä voidaan käyttää alustavaan altistukseen arviointiin.

Ilmoitettu tärinä- ja melupäästöarvo koskee työkalun pääkäyttötarkoituksia. Jos kuitenkin työkalua käytetään eri käyttötarkoituksiin eri varusteiden kanssa tai huonosti huollettuna, voi tärinä- ja melupäästö erota ilmoitustesta. Tämä voi merkittävästi nostaa altistumistaso koko työskentelyjakson ajaksi.

Arviodussa tärinä- ja melupäästöarvostasossa tulisi ottaa huomioon myös työkalun sammuskerat tai sen tyhjäkynti. Tämä voi merkittävästi laskea altistumistaso koko työskentelyjakson ajaksi.

Tunnista esimerkiksi seuraavat lisävarotoimet, joilla voidaan suojaata käytäjää tärinän ja/tai melun vaikutuksilta: työkalun ja varusteiden ylläpito, käsien lämpimänä pito, työkulun organisoointi.

**VAROITUS** Lue kaikki turvallisuusmääräykset, ohjeet, kuvitukset ja erityiset, joita toimitetaan tämän sähkötyökalun mukana. Jäljempana annetuji ohjeita noudattamisen lainsäädinytöissä saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen. Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta varten.

## KATKASULAIKKU-HIOMAKONEIDEN TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

- a) Käytä sähkötyökalua vain mukana toimitetun suojakuvun kanssa. Suojakuvun täytyy olla kiinnitettyä turvallisesti sähkötyökaluun ja se on säädetettävä niin, että saavutetaan suuri mahdollinen varmuus, t.s. etttä katkaisulaikan pienin mahdollinen osa osoittaa avoimesti käytäjänhenkilön suuntaan. Suojakuvun tulee suojeella käytäjänhenkilöön irtonaiselta kappaleelta ja satunnaiselta kosketuksesta katkaisulaikkaan.
- b) Käytä sähkötyökalussasi ainoastaan yhdistettyjä vahvistettuja tai timanttiarmeerattuja katkaisulaikkoja. Se, etttä voit kiinnittää varusteet sähkötyökalusi, ei takaaka sen turvallista käyttöä.
- c) Käytötyökalun sallitun kierrosluvin täytyy olla vähintään yhtä korkeaa kuin sähkötyökalulla ilmoitettu korkein kierrosluku. Salittua nopeammin pyörivät lisävarusteet voivat rikkoutua ja lentää ympäriinsä.
- d) Hiomatöökaluja saa käyttää ainoastaan siihen käyttöön mihin niitä soveltuu. Esim.: Älä koskaan hio hiomalaikan sivupintaan käyttäen. Hiomalaikan ja tarkeitaan hoitontaan laikan ulkopuolella. Sivuttain kohdistuva voima saattaa murtaa hiomalaikan.
- e) Käytä aina vahingoittumatonta, oikean kokoista ja muotoista kiinnityslaijapäätä valitsemalleisi hiomalaikalle. Sopivat lajat tukevat hiomalaikan ja ja vähentävät näin hiomalaikan murttumisvaaraa.
- f) Älä käytä isompiin sähkötyökaluihin kuuluneita kuluneita hiomalaikkoja. Suurempien sähkötyökalujen hiomalaikat eivät sovellu pienempien sähkötyökalujen suuremmille kierrostuluville, ja ne voivat murtua.
- g) Vaihtotyökalun ulkohalkaisijan ja paksuuden tulee vastata sähkötyökalun mittatietoja. Väärin mitoitettua vaihtotyökaluja ei voida suojaata tai hallita riittävästi.
- h) Katkaisulaikkojen ja laippojen tulee sopia tarkalleen sähkötyökaluksen hiomakaraan. Jos liitetty työkalut eivät sovi tarkalleen sähkötyökalun hiomakaraan, niin ne pyörivät epätasaisesti, tärisevät voimakkaasti ja saattavat aiheuttaa laitteineen hallinnan menetyksen.
- i) Älä käytä vahingoittuneita katkaisulaikkoja. Tarkasta ennen joka käyttöä, onko katkaisulaikoissa lohkeamia tai halkeamia. Jos sähkötyökalu tai katkaisulaikka putoaa lattialle, tarkasta, onko se vahingoittunut, tai käytä vahingoittumatonta katkaisulaikkaa. Kun olet tarkastanut katkaisulaikan ja pannut sen paikalleen, pidä itsesi ja lähellä olevat henkilöt poissa pyörivän katkaisulaikan tasosta ja anna laiteen käydä yhden minuutin ajan suurimmalla kierrosluvulla. Vahingoittuneet katkaisulaikat murtuvat useimmiten jo tämän kokeilun aikana.
- j) Käytä henkilökohtaisia suojaravusteita. Käytä tarpeen mukaan kasvojen kokosuojausta, silmäsuojusjäntä tai suojalaseja. Mikäli kohtuudella tarpeen, käytä pölysuodatinnaamaria, kuulosuojaaimia.

suojakäsinetä tai erikoista esiliinaa, joka estää pienten hioma- ja materiaaliosaston osumista sinuun.

Silmäsuojaimen tulee suojaa ympäriänsä sinkoileville vierailta esineiltä, joita syntyy eri käyttökohteissa. Pöly- tai hengityssuojaimeen tulee suodattaa käytön aikana syntyvä pöly. Jos altistut pitkään voimakkaalelle melulle, voi täästä seurata kuulovalta.

k) Pidä läheillä olevat henkilöt turvallisella itäisyydellä työskentelyalueelta. Työskentelyalueella oleskelevien henkilöiden tulee käyttää henkilösuojaimia. Työstökappaleen palat tai särkyneiden katkaisulaikkojen sirpaleet voivat sinkoutua välittömän työskentelyalueen ulkopuolelle ja aiheuttaa vammoja.

l) Töissä, joissa hiomalaikse voisi koskettaa piilossa oleviin jännetysteilisiin johtoihin, tulee sähkötyökalua aina pidellä vain sen eristetyistä tarttumapinnoista. Jännetysteiliseen johtoon koskettamisen voi tehdä myös työkalun metalliosat jännetysteilisiksi ja antaa käytäjälle sähköiskun.

m) Älä koskaan laske sähkötyökalua pois, ennen kuin vahityökalu on pysähtynyt täysin. Pyörivä vaihtotyökalu saattaa koskettaa laskupintaan, jolloin voit menettää sähkötyökalun hallinnan.

n) Älä koskaan laske sähkötyökalua käynnissä sitä kantaessasi. Vaatteesi voi hetkellisen kosketuksen seurauksena tarttua kiinni pyörivän vaihtotyökalun, joka saattaa porautua kehoosi.

o) Puhdistaa sähkötyökalusia tuuletusaukot säännöllisesti.

Mootorin tuuletin imee pölyä työkalun kettoon, ja voimakas metallipölyn kasautuma voi synnyttää sähköiskiä varatalanteita.

p) Älä käytä sähkötyökalua palavien aineiden läheellä. Kipinät voivat sytyttää näitä aineita.

## Takaikuja ja vastaavat varo-ohjeet

Takaikuja on äkillinen reaktio, joka syntyy pyörivän vaihtotyökalun, kuten hiomalaikan, hiomalautasen tai teräsharjan tarttuessa kiinni tai jäädessä puristukseen. Tarttuminen tai puristukseen johtuminen johtaa pyörivän vaihtotyökalun äkilliseen pysähdykseen. Tällöin hallitsematon sähkötyökalu sinkoutuu tarttumakohdasta vaihtotyökalun kiertosuunnasta vastakkaiseen suuntaan.

Jos esim. hiomalaikka tarttuu tai joutuu puristukseen työskennellessä, saattaa hiomalaikan reuna, joka on upponut työskennellessä, juuttua kiinni aiheuttaen hiomalaikan ponnahduksen ulos työskennellessä tai aiheuttaa takaikun. Hiomalaikka liikkuu silloin käytävää henkilöä vasten tai poispäin hänenstä, riippuen laikan kiertosuunnasta tarttumakohdassa. Tällöin hiomalaikka voi myös murtua.

Takaikuja johtuu sähkötyökalun väärinkäytöstä tai käytöstä väärään tarkoitukselle. Se voidaan estää sopivin varotoimin, joita selostetaan seuraavassa.

a) Pitele sähkötyökalua tukevasti ja saata kehosi ja kävisartesi asentoon, jossa pystyt vastaanottoon takaikuvioimiin. Käytä aina lisäkahvia, jos sinulla on sellainen, jotta pystytis parhaalla mahdollisella tavalla hallitsemaan takaikuvioimia tai vastamomentteja työkalun ryntökäynnissä.

Käytävää henkilöä pystyy hallitsemaan takaikku ja vastamomenttivoimat noudattamalla sopivaa suoja-aitominpitettä.

b) Älä koskaan tuo käyttää läheelle pyörivää vaihtotyökalua. Vaihtotyökalu saattaa takaikun sattuessa liikkua kätiesi yli.

c) Vältä pitämästä kehosi alueella, johon sähkötyökalu liikkuu takaikun sattuessa. Takaiku pakottaa sähkötyökalun vastakkaiseen suuntaan hiomalaikan liikkeeseen nähdien tarttumiskohdassa.

d) Työskentele erityisen varovasti kulumien, terävien reunojen jne. alueella, estää vaihtotyökalun ponnahdusta takaikin työskennellessä ja juuttumasta kiinni.

Pyörivällä vaihtotyökalulla on taipuma juuttua kiinni kulumissa, terävissä reunissa tai saadaessaan kimmokseen. Tämä johtaa hallinnan pettämiseen tai takaikun.

e) Älä käytä mitään ketju-, puuleikkauks- tai hammastettua sahanterää tai segmentoituja timanttilaikkoja, jonka aukot ovat yli 10 mm leveät. Tällaiset käytötööläkit aiheuttavat usein takapotku tai sähkötyökalun hallinnan menettämisen.

f) Vältä katkaisulaikkojen kiinnijuutumista tai liian voimakasta painamista materiaalilla. Älä tee liian syviä leikkauksia. Katkaisulaikkan ylikuormittaminen suurenuttaa sen kohdistaavaa rasitusja ja lisää kiinnitettävän vaaran ja tätten myös takapotku tai katkaisulaikan murttumisen vaaraa.

g) Jos katkaisulaikka juuttuu kiinni tai keskeytää työskentelyn, sammuta laite ja pitele katkaisuhiomalaikaa rauhallisesti, kunnes laikka on pysähtynyt. Älä koskaan yrityt vetää vielä käyvää katkaisulaikkaa leikkauksista, mutten silti voi seurata takapotku. Selvitä juuttumisen syy ja poista se.

h) Älä käynnistä sähkötyökalua uudelleen, jos laikka on kiinni työkappaleessa. Anna katkaisulaikka ensin saavuttaa täysi kierroslukuna, ennen kuin varovasta jatkat leikkausta. Muussa tapauksessa saatetaa laikka tarttua kiinni, ponnahtaa ulos työkappaleesta tai aiheuttaa takaikun.

i) Tue litteät tai isot työkappaleet, katkaisulaikan puristuksen aiheuttaman takaikuvan minimiointiseksi. Suuret työkappaleet voivat taipua omien painonsa takia. Työkappaleita tulee tukea molemmilla puolilla, sekä katkaisuleikkauksen vierestä, etttä reunoista.

j) Ole erityisen varovainen tehessäsi taskuleikkauksia pystyssä olevin seiniin tai muihin alueisiin, joita et voi nähdä. Uppoava katkaisulaikka saattaa aiheuttaa takaikun osuussaan kaasutua vesiputkiin, sähköjohdoihin tai muihin kohteisiin.

## TÄYDENTÄVIÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ JA TYÖSKENTELYOHJEITA

Aloittaessasi työstön vie katkaisulaikka aina hitaasti työskennellessä. Laske katkaisulaikka pimeästä pinnalle älkää liikuta sitä äkkiniäisesti työntekään aikana. Paina konetta aina itsestäsi poispäin.

Pidä koneesta tiukasti kiinni aina leikkauksista tehdessäsi. Älä vedä katkaisulaikkaa väkisin työskennellessä läpi. Liiallisesta voimankäytöstä voi aiheuttaa takapotku. Puhdistaa porauspöly säännöllisesti välialjojen tuuletusaukoista ja katteista.

Odota leikkauksen loppusa aina, kunnes katkaisulaikka on pysähtynyt täysin. Älä koskaan vedä katkaisuhiomakonetta leikkauksesta pois laikan vielä pyörissä.

Keskeytyksien jälkeen tai ennen uuden leikkauksen aloittamista, tai jos muutat leikkauksuuntaa, odota aina ensin, kunnes katkaisulaikka on pysähtynyt täysin. Kun asetat katkaisuhiomakoneen uudelleen leikkaukseen, aseta laikka leikkauksen keskelle ja vedä sitä pari senttimetriä leikkauksunesta pois. Toimenna sitten katkaisin ja vie katkaisulaikka hitaasti leikkaukseen.

Jos katkaisulaikka juuttuu kiinni, päästä katkaisin heti irti ja pidä koneesta tiukasti kiinni. Ennen koneen uudelleenkäynnistämistä poista kiinnijuutumisen syy.

Jos katkaisulaikka juuttuu kiinni, sammuta kone heti! Älä käynnistä katkaisua uudelleen, jos katkaisulaikka on vielä juuttunut kiinni. Siitä voi seurata tarkoituksellista. Poista kiinnijuutumisen syjä ja noudata siinä turvallisuusmäärittyksiä.

Mahdollisia syitä voivat olla:

- työkalun vinoutuminen työskennellessä
- työstelyn materiaalin puhkaiseminen
- sähkötyökalun ylikuormitus

Älä tarta käynnissä olevan koneen työsiin.

Metalleja leikataessa syntyy lentäviä kipinöitä. Huolehdi siitä, ettei ihmisiä vaaranneta. Palovaaran vuoksi ei lähistöllä (kipinöiden lentoalueella) saa olla tulenarkoja materiaaleja. Älä käytä polyn poistoimulaitetta.

Vältä sinkolien kipinöiden ja hiomalaikkojen osumista kehoosi.

Älä tarta käynnistyneitä laitteita työskentelyalueelle.

Lastuja tai puruja ei saa poistaa koneen käydessä.

Pysäytä laite välittömästi jos sinä esintyy huomattavaa värhelytä tai huomaat muuta puutetta. Tarkista kone vian aiheuttajan määrittelemiseksi.

Älä päästä metalliesineitä tuuletusaukoihin - oikosulkivaara

**VAROITUS!** Palovanman varaa! Laikka ja työkappale kuumentuvat käytössä. Käytä käsineitä vaihtaaessa laikkoja tai koskettaessa työkappaleita. Pidä kädet aina loitolta hiottaavasta alueesta.

Käytettyjä vaihtoakkuja ei saa polttaa eikä poista normaalilta jätteuhollon kautta. Milwaukeella on tarjolla vanhoja vaihtoakkuja varten ympäristöystävällinen jätteuholtopalvelu.

Vaihtoakkuja ei saa säälyttää yhdessä metalliesineiden kanssa (oikosulkivaara).

Käytä ainoastaan System MXF latauslaitetta System MXF akkujen lataukseen. Älä käytä muiden järjestelmien akkuja.

Vaihtoakkuja ja latauslaitteita ei saa avata. Säilytys vain kuivissa tiloissa. Suojattava kosteudelta.

Vaurioituneesta akusta saattaa erityisen kovassa käytössä tai poikkeavassa lämpötilassa vuotaa akkuhappoa. Ihanokta, joka on joutunut kosketukseen akkuhapon kanssa on viipyväällä pestävä vedellä ja saippualla. Silmä, johon on joutunut akkuhappoa, on huuhdeltava vedellä vähintään 10 minuutin ajan, jonka jälkeen on viipyväällä hakeuduttava lääkärin apuun.

**Varoitus!** Jotta vältetään lyhytsulun aiheuttama tulipalon, loukaantumisen tai tuotteen vahingoittumisen vaara, älä koskaan upota työkalua, vaitoakkuja tai latauslaitetta nesteeseen ja huolehdi siitä, ettei mitään nesteitä pääse tunkeutumaan laitteiden tai akkujen sisään. Syövyttävät tai sähköjohvat nestet, kuten suolavesi, tietty kemikaalit ja laikaisuaineet tai valkaisuaineita sisältävät tuotteet voivat aiheuttaa lyhytsulun.

#### VAROITUS! Tämä laite sisältää lithiuminapariston.

Usi tai käytetty paristo voi aiheuttaa vaikerta sisäisiä palovammoja ja johtaa kuolemaan alle 2 tunnin aikana, jos se on nielaistu tai muuten joutunut kehon sisään. Varmista aina paristolokeron kanssi.

Jos se ei sulkeudu pitävästi, sammuta laite, ota paristo pois ja säilytä se poissa lasten ulottuvilta.

Jos uskot, että paristot on nielty tai ne ovat muuten joutuneet kehon sisälle, hakeudu heti lääkärinhoitoon.

#### LAAJENNENUT KÄYTÖEHDOT

Katkaisuhiomakonetta voidaan käyttää metalli-, kivi- ja keramiikkamateriaalien työstämiseen.

Epäselvissä tapauksissa noudata lisävarusteiden valmistajienantamia ohjeita.

Älä käytä tuotettaa ohjeiden vastaisesti.

#### KATKAISULAIKAN VALINTA

##### Pinta Katkaisulaikatyppi

Ei-metalliset raaka-aineet Piikarbidi-katkaisuhiomalaikka

Metalliset raaka-aineet Alumiinioksidi-katkaisuhiomalaikka

Muurikivet Timanttilaikka vesijäähdyyksellä tai piikarbidi-katkaisuhiomalaikka

#### VESILITÄNTÄ

Työkalu on varustettu vesiliittännällä katkaisulaikan jäädyttämiseksi ja pölyn syntymisen vähentämiseksi. Vesijäähdys on tarpeen kaikissa betonitoisissa.

Odota ennen työstön aloittamista, kunnes koko katkaisulaikka on kostutettu vedellä.

#### ONE-KEY™

Lisätietoja tämän työkalun ONE KEY™-toimivuudesta saat lukemalla oheistetun pikakäynnytystohjeen tai siirtymällä verkkoon osoitteeseen [www.milwaukeetool.com/one-key](http://milwaukeetool.com/one-key). Voit ladata ONE KEY™-sovelluksen älypuhelimeesi App Storen tai Google Playn kautta.

Sähköstaatisten purkausten aiheuttamat häiriöt johtavat myös bluetooth-yhteiden katkeamiseen. Siinä tapauksessa Bluetooth-yhteys täytyy luoda uudelleen manuaalisesti.

Koestustulokset täytävät standardien EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.1.1 / EN 301489-17 V3.1.1. Mukaiset vähimmäisvaatimuksemme.

#### ONE-KEY™-näyttö

Sininen valo Radioyhteys on aktiivinen ja sitä voi säätää ONE-KEY™ App-sovelluksella.

Sininen vilkkuvalo Työkalu vaihtaa viestejä ONE-KEY™ App-sovelluksen kanssa.

Punainen vilkkuvalo Työkalun käytön on estetty turvallisuussystä, käyttäjä voi vapauttaa sen ONE-KEY™ App-sovelluksella.

#### AKKU

Pitkään käytämättä olleet vaihtoakut on ladattava ennen käyttöä. Yli 50°C lämpötilassa akun suorituskyky heikkenee. Vältähän akkujen säilytämistä auringossa tai kuumissa tiloissa. Pidä aina latauslaitteen ja akun kosketinpinnat puhtaina. Optimaalisen käytöön saavuttamiseksi akut on ladattava täyneen käytön jälkeen.

Mahdollisimman pitkän elinajan takaaamiseksi akut tulee poistaa laturista lataamisen jälkeen.

Akkuja yli 30 päivää säilytettäessä:

Säilytä akku yli 27 °C:ssa ja kuivassa.

Säilytä akku sen latauksen ollessa 30 % - 50 %.

Lataa akku 6 kuukauden välein uudelleen.

#### AKUN YLIKUORMITUSSUOJAUS LI-IONIAKKUA

Akkusarja on varustettu ylikuormitussuojalta, joka suojaa akkua ylikuormituksesta ja varmistaa sen pitkän elinkaaren.

Aärimmäisrasituksessa akkuelektronikka sammuttaa koneen automaattisesti. Työn jatkamiseksi kone kytketään pois ja sitten jälleen päälle. Jos kone ei käynnyt uudelleen, niin akkusarja saattaa olla tyhjentynyt ja se täytyy ladata uudelleen latauslaitteella.

#### LITIUM-IONIAKKUJEN KULJETTAMINEN

Litium-ioniakut kuuluvat vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettujen lakienviiriin.

Näiden akkujen kuljettamisen täytyy suorittaa noudattaen paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä ja säädöksiä.

- Kuluttajat saatavat ilman muuta kuljettaa näitä akkuja teitä pitkin.
- Kaupallisessa kuljetuksessa huolintaliikkeiden täytyy kuljettaa litium-ioniakkuja vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettujen määräysten mukaisesti. Ainoastaan tähän vastaavasti koulutetut henkilöt saavat suorittaa kuljetuksen valmistelutoimet ja itse kuljetuksen. Koko prosessia tulee valvoa asianuntuvastasi.

Seuraavat kohdat tulevat huomioida akkuja kuljetettaessa:

- Varmista, että akkujen kontaktit on suojuettu ja eristetty, jotta vältetään lyhytsulut.
- Huolehdi siitä, ettei akkusarja voi luiskahtaa paikaltaan pakkauksen sisällä.
- Vahingoittuneita tai vuotavia akkuja ei saa kuljettaa.

Pyydä tarkemmat tiedot huolintaliikkeeltäsi.

#### HUOLTO

Pidä moottorin ilmanottoakut puhtaina.

Käytä ainoastaan Milwaukee lisätarvikkeita ja Milwaukee varaosia. Mikäli jokin komponentti, jota ei ole kuvailtu, tarvitsee vaihtoa ota yritys johonkin Milwaukee palvelupisteistä (kts. listamme takuuhuoltoilkkien/palvelupisteiden osoitteista)

Tarvittaessa voit pyytää laitteen räjähdysspiirustuksen ilmoittauksen konetyypin ja typpikilvessä olevan kuusinumeroinen luvun huoltopalvelustasi tai suoraan osoitteella Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Strasse 10, 71364 Winnenden, Saksa.

#### TODISTUS CE-STANDARDINMUKAISUUDESTA

Vakuutamme yksinvastuullisesti, että kohdassa Tekniset tiedot kuvattu tuote vastaa kaikkia sitä koskevia direktiivejä 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/EY, 2000/14/EC, 2014/53/EU määräyksiä sekä seuraavia harmonisoituja standardisoivia asiakirjoja:

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-22:2011+A11:2013

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 62479:2010

EN 301 499-1 V2.1.1 (2017-02)

EN 301 499-17 V3.1.1 (2017-02)

EN 300 328V2.1.1 (2016-11)

EN IEC 63000:2018

Mitattu äänenvoiman taso: 109 dB(A)

Taattu äänien tehotaso: 111 dB(A)

Epävarmuus K=: 1,5 dB(A)

Standardinmukaisuuden arviointimenettely direktiivin 2000/14/EY liitteen VI mukaan.

Vastaava organisaatio:

DEKRA Certification B.V. (0344)

Meander 1051/P.O.Box 5185  
6825 MS ARNHEM/6802 ED ARNHEM  
Netherlands

Winnenden, 2019-10-28



Alexander Krug  
Managing Director

Valtuutettu kokoamaan tekniset dokumentit.

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10  
71364 Winnenden  
Germany

#### SYMBOLIT



VAROITUS! VARO! VAARA!



Ota akku pois ennen kaikkia koneeseen tehtäviä toimenpiteitä.



Lue käyttöohjeet huolelleisesti, ennen koneen käynnistämistä.



Käytä laitteella työskennellessäsi aina suojalaseja.



Käytä kuulosuojaamia!



Koneella työskennellessä on käytettävä sopivaa suojausta.



Käytä suojakäsineitä!



Älä käytä väkivoimiaa.



Vain katkaisutöihin.



Tyypipilkiven mukainen taattu äänien tehotaso on 111 dB(A)



Nappiparisto ei saa nielaista!



Lisälaitte - Ei sisälly vakiovarustukseen, saatavana lisätervikkeena.



Sähkölaitteita ei saa hävittää yhdessä kotitalousjätteiden kanssa.  
Sähkö- ja elektroniset laitteet tulee kerätä erikseen ja toimittaa kierrätysliikkeeseen ympäristöystävällistä hävittämistä varten.  
Pyydä paikallisilta viranomaisilta tai alan kauppaltaasi tarkemmat tiedot kierrätyspisteistä ja keräyspaikoista.



Pyörintäsuunta



Nimellinen kierrosluku



Jännite



Tasavirta



Euroopan säännönmukaisuusmerkki



Ukrainan säännönmukaisuusmerkki



Euraasian säännönmukaisuusmerkki



• Υπερφόρτωση του ηλεκτρικού εργαλείου.

Μην απλώνετε τα χέρια σας στην επικίνδυνη περιοχή της μηχανής όταν είναι σε λειτουργία.

Κατά την κοπή των μετάλλων πετάγονται σπινθήρες. Προσέξτε, ώστε κανένα πρόσωπο να μην εκτίθεται σε κίνδυνο. Λόγου του κινδύνου πύρκαγάς δεν επιτρέπεται να βρίσκονται κοντά εύφλεκτα υλικά (περιοχή όπου πετάγονται σπινθήρες). Μη χρησιμοποιείτε αναρρόφηση σκόνης.

Μην αφήνετε τις σπίθες και την σκόνη που πετάγονται να σας χτυπάνε στο σώμα. Μην απλώνετε τα χέρια σας στην επικίνδυνη περιοχή της μηχανής όταν είναι σε λειτουργία.

Τα γρέζα ή οι σκλήρες δεν επιτρέπεται να απομακρύνονται όσο η μηχανή βρίσκεται σε λειτουργία.

Θέστε τη συσκευή αμέσως εκτός λειτουργίας όταν παρουσιαστούν σημαντικοί κραδασμοί ή διαπιστωθούν άλλα ελαπτώματα. Ελέγξτε τη μηχανή για να διαπιστωθεί την αιτία.

Λόγου του κινδύνου βραχυκυκλώματος δεν επιτρέπεται να μπαίνουν μεταλλικά αντικέμενα στις σχίσμες εξαερισμού.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Κινδύνος εγκαύματος! Ο δίσκος και το υλικό προς επεξεργασία αναπτύσσουν πολύ υψηλή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της χρήσης. Φοράτε γάντια όταν αλλάζετε δίσκους ή αγγίζετε το υλικό προς επεξεργασία. Κρατάτε πάντα τα χέρια σας μακριά από την περιοχή λάσησης.

Μην τείτε τις μεταχειρισμένες ανταλλακτικές μπαταρίες στη φωτιά ή στα οικιακά απορρίμματα. Η Milwaukee προσφέρει μια απόδυση των παιλίων ανταλλακτικών μπαταριών σύμφωνα με τους κανόνες προσαστίσης του περιβάλλοντος, ρυθμίζεται παρακαλού σχετικά στο ιδιόκτητη πάληση.

Μην αποθήκευτε τις ανταλλακτικές μπαταρίες μαζί με μεταλλικά αντικέμενα (κίνδυνος βραχυκυκλώματος).

Φορτίζετε τις ανταλλακτικές μπαταρίες του συστήματος MXF μόνο με φορτιστές του συστήματος MXF. Μη φορτίζετε μπαταρίες από άλλα συστήματα.

Μην ανοίγετε τις ανταλλακτικές μπαταρίες και τους φορτιστές και χρησιμοποιείτε για αποθήκευση μόνο στεγνούς χώρων. Προστατεύετε τις ανταλλακτικές μπαταρίες και τους φορτιστές από την υγρασία.

Όταν υπάρχει υπερβολική καταπόνηση ή υψηλή θερμοκρασία μπορεί να τρέξει υγρό μπαταρίας από τις χαλασμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Αν έρθετε σε επαφή με υγρό μπαταρίας να τηλθήσετε αμέσως με νερό και σπασόντι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια να τηλθήστε σχολαστικά για τουλάχιστον 10 λεπτά και να αναζητήσετε αμέσως ένα γιατρό.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Για να αποτρέπεται τον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω βραχυκυκλώματος, τραυματισμούς ή ζημιές του προϊόντος, να μη βιδύζετε το εργαλείο, τον ανταλλακτικό συστήματος ή μεταχειρισμένης πυρκαγιάς. Αποφεύγετε τη θέρμανση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τον ήλιο ή τις συσκευές θέρμανσης.

Διατηρείτε τη επαφές σύνδεσης στο φορτιστή και στην ανταλλακτική μπαταρία καθαρές.

Για μια άριστη διάρκεια ζωής πρέπει μετά τη χρήση οι μπαταρίες να φορτιστούν πλήρως.

Για μια κατά το δυνατόν μεγάλη διάρκεια ζωής οι μπαταρίες μετά τη φόρτιση οφείλουν να φαρδεύονται από το φορτιστή.

Για την αποθήκευση της μπαταρίας για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών:

Αποθήκευτε τη μπαταρία περ. στους 27°C σε στεγνό χώρο.

Αποθηκεύτε τη μπαταρία περ. στα 30%-50% της κατάστασης φόρτισης.

Κάθε 6 μήνες φορτίζετε εκ νέου τη μπαταρία.

## Λιθιδομή

Διαμαντόδισκος με υδρόψυχη ή σμήλη τεμαχισμού από καρβίδιο πυριτίου

## ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NEPO

Το εργαλείο διαθέτει μια σύνδεση νερού για την ψύξη του δίσκου κοπής και τη μείωση της σκόνης. Η ψύξη με νερό ενδέκινται για όλες τις εργασίες με σκυρόδεμα.

Πριν την κατεργασία να περιμένετε να βραχεί ολόκληρος ο δίσκος κοπής πλήρως με νερό.

## ONE-KEY™

Προς περαιτέρω ενημέρωση περί τη λειτουργικότητας ONE-KEY αυτού του εργαλείου διαθέτετε τις συνημμένες οδηγίες ταχείας εκκίνησης ή επισκεφτείτε μας στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα [www.milwaukeeetool.com/one-key](http://www.milwaukeeetool.com/one-key). Μπορείτε να κατεράσετε το ONE-KEY App στο Smartphone σας από το App Store ή το Google Play.

Μέσω παρεμβολών που οφείλονται σε λειτροστατικές εκκενώσεις, διακόπτεται και η πλητεικονιά Bluetooth. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνεται η σύνδεση Bluetooth χειρόκινη.

Τα αποτελέσματα δοκιμής εκπληρώνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις μας σύμφωνα με EN 55014-2-2015 / EN 301489-1 V2.1.1 / EN 301489-17 V3.1.1.

## Ένδειξη ONE-KEY™

Μπλε φως

Η ασύρματη σύνδεση έχει ενεργοποιηθεί και μπορεί να ρυθμιστεί με την εφαρμογή ONE-KEY™.

Αναβοσβήνει μπλε

Το εργαλείο επικοινωνεί με την εφαρμογή ONE-KEY™.

Αναβοσβήνει κόκκινο

Για λόγους ασφαλείας μπλοκαρίστε το εργαλείο και μπορεί να απασφαλιστεί από το χειριστή μέσω της εφαρμογής ONE-KEY™.

## ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Επαναφορτίζετε τις ανταλλακτικές μπαταρίες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πριν τη χρήση.

Μια θερμοκρασία πάνω από 50°C μειώνει την ισχύ της ανταλλακτικής μπαταρίας. Αποφεύγετε τη θέρμανση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τον ήλιο ή τις συσκευές θέρμανσης.

Διατηρείτε τη επαφές σύνδεσης στο φορτιστή και στην ανταλλακτική μπαταρία καθαρές.

Για μια άριστη διάρκεια ζωής πρέπει μετά τη χρήση οι μπαταρίες να φορτιστούν πλήρως.

Για μια κατά το δυνατόν μεγάλη διάρκεια ζωής οι μπαταρίες μετά τη φόρτιση οφείλουν να φαρδεύονται από το φορτιστή.

Για την αποθήκευση της μπαταρίας για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών:

Αποθήκευτε τη μπαταρία περ. στους 27°C σε στεγνό χώρο.

Αποθηκεύτε τη μπαταρία περ. στα 30%-50% της κατάστασης φόρτισης.

Κάθε 6 μήνες φορτίζετε εκ νέου τη μπαταρία.

## ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ LI-ION

Το πακέτο μπαταρίας είναι εξοπλισμένο με μια προστασία υπερφόρτωσης, η οποία προστατεύεται τη μπαταρία από υπερβολική πλήρωση.

Σε ιδιαίτερα υψηλή καταπόνηση ο εξοπλισμός της μπαταρίας απενεργοποιείται αυτόμata τη μηχανή. Για να συνεχίσετε την εργασία απενεργοποιούτε και ενεργοποιείτε πάλι τη μηχανή. Εάν δεν εκπνέσετε πάλι η μηχανή, πιθανά το πακέτο μπαταρίας να είναι άδειο και θα πρέπει να φορτιστεί εκ νέου στη συσκευή φόρτισης.

## ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΙΟΝΤΟΥ ΛΙΘΙΟΥ

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου υπόκεινται στις απαιτήσεις των νομικών διατάξεων για την μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων.

Η μεταφορά τέσσερων μπαταριών πρέπει να πραγματοποιείται τηρώντας τους τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς και τις αντιτολής διατάξεις.

• Επιπρέπειται η μεταφορά τέσσερων μπαταριών στο δρόμο χωρίς περιπέτεια απαιτήσεις.

• Η εμπορική μεταφορά μπαταριών ιόντων λιθίου από εταιρίες μεταφορών υπόκειται στις απαιτήσεις των νομικών διατάξεων για την μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων. Οι προστοιχίες αποστολής και η μεταφορά πραγματοποιούνται αποκλειστικά από ειδικά εκπαίδευμένα προσωπικό. Η συνολική ιδιαίτερα συνδέεται από εξειδικευμένο προσωπικό.

## ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Ο λειαντήρας κοπής μπορεί να χρησιμοποιείται για την κατεργασία μεταλλικών, πτέρυγων και κεραμικών υλικών.

Σε περίπτωση αναφοριών προσέχετε τις ισχυρότερες συσκευαστή των πρόσθετων εξαρτήματων.

Αυτή η συσκευή επιπρέπειται να χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με τον αναφερόμενο σκοπό προρισμού.

## ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΣΚΟΥ ΚΟΠΗΣ

Επιφάνεια Τύπος δίσκου κοπής

Μη μεταλλικά υλικά Σμίλη τεμαχισμού από καρβίδιο πυριτίου

Μεταλλικά υλικά κατεργασίας Σμίλη τεμαχισμού από οξείδιο του αργιλίου

Κατά τη μεταφορά μπαταριών ιόντων λιθίου πρέπει να προσέχετε τα εξής:

- Φροντίστε τη σημεία επαφών να είναι προστατευμένα και μονωμένα ώστε να αποφεύγονται βραχυκυκλώματα.
- Προσέξτε το πακέτο μπαταριών να είναι σταθερό μέσα στη συσκευασία και να μη γλιστρά.
- Η μεταφορά μπαταριών που παρουσιάζουν φθορές ή διαρροές δεν επιπρέπειται. Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στην εταιρεία μετάφορων.

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διατηρείτε πάντοτε τη σημεία εξαερισμού της μηχανής καθαρές.

Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ Milwaukee και ανταλλακτικά Milwaukee. Εξαρτήματα, που η αιλαγή τους δεν περιγράφεται, αντικαθιστούνται σε μια τεχνική υποστήριξης της Milwaukee (βλέπε υπόλιθο έγγραφης υποστήριξης).

Σε περίπτωση που το χρειάζεται μπορείτε να παραγγείλετε λεπτομερές σχέδιο της συσκευής αναφέροντας τον τύπο και τον έξαρφη φοριστή που βρίσκεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών από την εξυπηρέτηση τελεωνών ή απευθύνεστε στην Techtronic Industries GmbH, διεύθυνση Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

## ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το πριόνι που περιγράφεται στο κεφάλαιο Τεχνικά χαρακτηριστικά είναι συμβατό με τις διατάξεις της Κοινωνικής Οδηγίας 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/ΕΕ, 2006/42/ΕΚ, 2000/14/ΕΕ, 2014/53/ΕΕ και με τα ακόλουθα εναρμονισμένα κανονιστικά έγγραφα:

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-22:2011+A11:2013

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 62479:2010

EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)

EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

EN 300 328-V2.1.1 (2016-11)

EN IEC 63000:2018

Μετρημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: 109 dB(A)

Εγγυημένη στάθμη πηγητικής ισχύος: 111 dB(A)

Ανασφάλεια K= 1,5 dB(A)

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης σύμφωνα με την διηγία 2000/14/ΕΚ, παράρτημα VI.

Ονομαζόμενη υπηρεσία:

DEKRA Certification B.V. (0344)

Meander 1051/P.O.Box 5185

6825 MS ARNHEIM/6802 ED ARNHEIM

Netherlands

Winnenden, 2019-10-28

Alexander Krug

Managing Director

Εξουσιοδοτημένος να συντάξει τον τεχνικό φάκελο.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany

## ΣΥΜΒΟΛΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Πριν από κάθε εργασία στη μηχανή αφαιρείτε την ανταλλακτική μπαταρία.

Πριν από την εργασία συσκευής προτού πάρετε την ανταλλακτική μπαταρία.

Παρακαλώ διαβάστε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την έναρξη λειτουργίας.



Στις εργασίες με τη μηχανή φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά.



Φοράτε προστασία ακοής (ωτασπίδες)!



TEKNİK VERİLER	MXF COS350
KESME MAKINESİ	
Üretim numarası	4747 00 01... ...000001-999999
Devir sayısı	5370 min <sup>-1</sup>
D = Kesme disk ø max. d = Kesme disk delik ø	350 mm 20 mm / 1"
 b=Kesme disk kalınlığı dak. / maks.	1 mm / 5 mm
Disk tipi: Takviyeli kesme diskleri veya elmaslı kesme diskleri	
Maksimum kesme derinliği	125 mm
Max. su besleme basıncı	6 bar / 90 psi
Ağırlığı ise EPTA-üretici 01/2014 (MXF XC406) e göre	16,7 kg
Bluetooth frekans bandı (frekans bantları)	2402-2480 MHz
Yüksek frekans gücü	1,8 dBm
Bluetooth sürümü	4.0 BT signal mode
Çalışma sırasında tavaşye edilen ortam sıcaklığı	-18°C ... +50 °C
Tavaşye edilen akü tipleri	MXF XC406
Tavaşye edilen şarj aletleri	MXFC
Gürültü/Vibrasyon bilgileri	
Olcum değerleri EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC e göre belirlenmektedir. Aletin, frekansa bağımlı uluslararası ses basıncı seviyesi değerlendirme eğrisi Aya göre tipik gürültü seviyesi:	
Ses basıncı seviyesi (Tolerans K=3dB(A)) Akustik kapasite seviyesi (Tolerans K=3dB(A))	105,5 dB(A) 116,5 dB(A)
Koruyucu kulaklık kullanım!	
Toplam titreşim değeri (Üç yönün vektör toplamı) EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC'e göre belirlenmektedir:	3,43 m/s <sup>2</sup>
Titreşim emisyon değeri a <sub>h,SG</sub> Tolerans K=	1,5 m/s <sup>2</sup>

## UYARI!

Bu bilgi formunda belirtilen titreşim ve gürültü düzeyi EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC uyarınca standart bir test yöntemine göre ölçülmüş olup, bir aleti diğeryle karşılaşmak için kullanılabilir. Bir maruz kalma ön değerlendirme için de kullanılabilir.

Beyan edilmiş titreşim ve gürültü emisyon değeri aletin ana uygulamalarını temsil eder. Ancak, alet farklı uygulamalar için veya farklı aksesuarlar kullanılır ya da aletin bakımı yetersiz yapılırsa, titreşim ve gürültü emisyonu farklılık gösterebilir. Bu, toplam çalışma süresi boyunca maruz kalma seviyesini önemli ölçüde artırabilir.

Titreşim ve gürültüye maruz kalma seviyesi tahmininde, aletin kapalı olduğu veya çalıştığı, ancak aslında işini yapmadığı süreler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu, toplam çalışma süresi boyunca maruz kalma seviyesini önemli ölçüde azaltabilir.

Operatörü titreşim ve/veya gürültünün etkilerinden korumak için, aletin ve aksesuarların bakımını yapmak, elli sız tutmak ve çalışma biçimlerini düzenelemek gibi ilave güvenlik önlemleri belirleyin.

**UYARI! Bu elektrikli el aletiyle ilgili bütün uyarıları, talimat hükümlerini, göstergeleri ve spesifikasiyonları okuyun. Aşağıda açıklanan talimat hükümlerine uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yanıklara ve/veya ağır yaralanmalara neden olabilir. Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini ierde kullanmak üzere saklayın.**

## PROFİL KESME MAKINELERİ İÇİN GÜVENLİK UYARILARI

- Elektrikli cihazı yalnızca birlikte verilen koruyucu kapak ile kullanınız. Koruyucu kapak elektrikli cihaza azami güvenlik elde edilebilecek şekilde takılmalıdır ve ayarlanmalıdır, yanı kesme taşının mümkün olan en küçük bölümü açık olarak kullanılan kişiye bakar. Koruyucu kapak, kullanılan kişiye kırılan parçalarla ve kesme taşıyla yanlışlıkla temas edilmesine karşı korumalıdır.
- Elektrikli aletinizi sadece bağlı takviyeli veya elmaslı kesme diskleri kullanınız. Aksesuarın elektrikli aletinize takılabilmesi, güvenli kullanım anlamına gelmez.
- Kullanılan takımızın izin verilen devri, en az elektrikli cihaz üzerinde yazılı azami devir kadar yüksek olmalıdır. Izin verilenen daha hızlı dönen aksesuar kırılabilir ve etrafa fırlayabilir.
- Taşlama uçları sadece tavaşye edilen uygulamalarda kullanılabilir. Örneğin: Bir kesme diskinin kenarı ile hiçbir zaman taşılama yapmayın. Kesici taşılama diskleri uçları ile malzeme kazına için geliştirilmiştir. Bu uçlara yandan baskı uygulandığında kırılabilirler.
- Seçtiğiniz taşılama diskini için daima hasar görmemiş doğru büyülük ve biçimde germe flansı kullanın. Uygun flanslar taşılama disklerini destekler ve kırılma tehlikesini önlüyor.
- Büyük elektrikli el aletlerini ait y普ranchımsı taşılama disklerini kullanmayın. Büyük elektrikli el aletlerinde kullanılan taşılama diskleri yüksek devirli küçük el aletlerinde kullanılmaya elverişli değildirler ve kırılabilirler.
- Kullanılan ucun dış çapı ve kalınlığı elektrikli el aletiniziñ ölçülerine uymalıdır. Ölçüsü uygun olmayan uçlar yeteri derecede kapatılamaz veya kontrol edilemez.
- Kesme diskleri ve flanslar elektrikli el aletiniziñ kesme miline tam olarak oturmaları gereklidir. Elektrikli aletin kesme miline tam olarak uymayan aksesuarlar düzensiz döner, aşırı titreşir ve alet üzerindeki kontrolün kaybedilmesine neden olabilir.
- Hasarlı kesme diskleri kullanmayın. Her kullanımından önce kesme disklerini parçacıklar ve çatlaklıklarlarından kontrol edin. Elektrikli alet veya kesme diskisi direk derecede, hasar görüp görmediğini kontrol ediniz veya hasarlı olmayan bir kesme diskini kullanın. Kesme diskini kontrol edip taklitinden sonra, kendiniz ve yakında bulunan kişilerin rotatif kesme diskinin dışında durdurmanızı/durmalıdır ve aleti bir dakika en yüksek devirde

çalıştırmanızı. Hasarlı kesme diskleri genelde bu test süresi içinde kırılır.

- Korisini koruyucu donanım kullanınız. Kullanım durumuna göre tam yüz maskesi, göz koruması veya koruyucu gözlük takınız. Gerektiğinde toz maskesi, koruyucu kulaklık, koruyucu eldiven veya küçük taslaşı ve malzeme parçacıklarını bedeninizden uzak tutan özel önlük kullanınız. Göz koruması, çeşitli kullanım durumlarında oluşan uçuşan yabancı cisimlerle karşı koruma sağlanmalıdır. Toz ve solunum koruma maskeleri kullanım sırasında oluşan tozu filtrelemelidir. Uzun süre yüksek seviyedeki gürültüye maruz kaldığınızda, iştime kaybı olabilir.
- Etrafta bulunan kişilerin çalışma bölgесine güvenli bir mesafe durmasını sağlayın. Çalışma alanında bulunan kişiler, kişisel koruyucu donanım kullanınca zorundadır. İş parçası parçacıkları veya kırılan kesme disklerinin küçük parçaları doğrudan çalışan alanın dinde savrularak yaralanmalarına neden olabilirler.
- Kesme ucunun üzerinde akım bulunan gizli hatlara temas edebilecekçe çalışmalarında, elektrikli takımı daima yalıtılmış tutma yüzeylerinden tutunuz. Üzerinde akım bulunan bir kabloya temas halinde elektrik takımı metal parçalarına da akım geçebilir ve kulanıcıya elektrik çarpması mümkündür.
- Ucu tamamen durmadan elektrikli cihazı asla yere koymayınız. Dönen ucun bırakılan yüzeye temas etmesi durumunda elektrikli cihazın kontrolünü kaybedebilirsiniz.
- Elektrikli el aletinin çalışır durumda taşmayın. Gıysilerin rastlantı sonucu dönmekte olan uç tarafından tutulabilir ve uç bedeninizle temas edebilir.
- Elektrikli el aletinin havalandırma deliklerini düzenli olarak temizleyin. Motor fanı gövdəye çeker ve metal tozun aşırı birikimi elektrik çarpması tehlikesini ortaya çıkarır.
- Elektrikli el aletini yanıcı malzemelerin yakınında kullanmayın. Kivilcimler bu malzemeleri tutuşturabilir.

## Geri tepme ve buna ait uyarılar

Geri tepme, dönmekte olan taşılama diskii, zimparsa tablası, tel firça ve benzeri ucuların takılması veya bloke olması sonucu ortaya çıkan ani tepkendir. Takılma ve blokaj dönmekte olan ucun ani olarak durmasına neden olur. Bu gibi durumlarda elektrikli el aleti blokaj yerinden ucun dönme yönünün tersine doğru savrulur.

Örneğin bir taşılama diskii iş parçası içinde takılır veya bloke olursa, taşılama diskinin içine giren kenarı tutulur ve disk kırılır veya geri tepme kuvvetinin ortaya çıkmasına neden olur. Bu durumda taşılama diskii blokaj yerinden, diskin dönde yürüne bağlı olarak kulanıcıya doğru veya kulanıcının tersine hareket eder. Bu gibi durumlarda taşılama disklerinin kırılma olasılığı da vardır.

Geri tepme kuvveti elektrikli el aletinin yanlış veya hatalı kullanım sonucu ortaya çıkar. Geri tepme kuvvetleri aşağıda açıklanan koruyucu önlemlerle önlenebilir.

- Elektrikli el aletini sıkıca tutun ve bedeniniz ile ellerinizi geri tepme kuvvetlerini rahatça karşılayabilecek duruma getirin. Alet hızlanırken ortaya çıkabilecek geri tepme kuvvetlerini veya reaksiyon momentlerini optimal ölçüde karşılayabilmek için eğer varsa her zaman ek tutamağı kullanın. Kulanıcı uygun önlemler alarak geri tepme ve reaksiyon kuvvetlerine hâkim olabilir.
- Elinizi hiçbir zaman dönen ucun yakınına getirmeyin. Üç geri tepme sırasında elinize doğru hareket edebilir.
- Bedeninizin geri tepme sırasında elektrikli el aletinin hareket edebileceği alandan uzak tutun. Geri tepme kuvveti elektrikli el aleti blokaj yerinden taşılama diskinin dönde yönünün tersine doğru olur.
- Özellikle köşeleri, keskin kenarları ve benzerlerini işlerken dikkatli olun. Ucun iş parçasından dışarı çıkmamasını ve takılı sıkışmasını önlemeyin. Dönmekte olan uc köşelerde, keskin kenarlarında çalışırken sıkışmaya eğilimlidir. Bu ise kontrol kaybına veya geri tepmeye neden olur.
- Zincirli, ahşap oyma veya dişli testere bıçakları ve diş mesafesi 10 mm üzerinde olan parçalı elmas diskler kullanmayın. Bu aksesuarlar genelde geri tepmeye veya elektrikli aletin kontrolünün kaybedilmesine neden olur.

f) Kesme diskinin bloke olmasından veya aşırı yüksek bastırma basınclarından kaçının. Fazla derin kesimler yapmayın. Kesme diskine aşır yüklenmesi, aşırı zorlanması ve köşe yapmasını veya bloke olmasına ve böylece geri tepme veya taşlama ucunun kırılmasını artırmaktadır.

g) Kesme diskii sıkışlığında veya işe ara verdiğiinde aleti kapatın ve disk durana kadar kesme ünitesini hareket ettirmeden tutunuz. Çalışmada olan kesme diskini asla kesik içinden çıkartmaya çalışmayın, aksi halde geri tepme meydana gelir. Sıkışma nedeni bulun ve giderin.

h) Elektrikli el aleti iş parçası içinde bulunduğu sürece onu tekrar çalışmayı. Kesme işine dikkatli biçimde devam etmeden önce kesme diskinin en yüksek devre ulaşmasını bekleyin. Aksi takdirde disk takılabilir, iş parçasından çıkabilir veya bir geri tepme kuvveti oluşabilir.

i) Kesici taşılama diskinin sıkışması sonucu olabilecek geri tepme kuvvetlerini önlemek için büyük levha veya iş parçalarını destekleyin. Büyük iş parçaları kendi ağırlıkları ile bırakılabılır. Büyük iş parçaları iki yandan desteklenmelidir, hem kesme hattının yakından hem de kenarın.

j) Mevcut bulunan duvarlardaki Cep kesitlerinde veya diğer görünümlü sahalarda özellikle dikkatli olunuz. Malzeme içine dalan kesici taşılama diskleri kesme işlemi sırasında gaz veya su boruları, elektrik kablolarına veya diğer nesnelere rastlayarak geri tepme kuvveti oluşturabilirler.

## EK GÜVENLİK VE ÇALIŞMA TALİMATLARI

İşlemenin başında kesme diskini daima yavaş bir şekilde iş parçası içine geçiriniz. Kesme diskini yavaşça üzerine yerleştirin ve kesme sırasında da ani hareket ettirmeyiniz. Makineyi daima kendinizden uzaklaşacak şekilde hareket ettirin.

Kesme sırasında makineyi daima sıkıca tutunuz. Kesme makinesini iş parçasından zor kullanarak geçirmeyiniz. Aşırı güç uygulandığında geri tepme meydana gelebilir. Havalandırma delikleri ve kapaklar üzerindeki delmeli olan tozları düzlen olaraq giderin.

Kesme işleminin sonunda her zaman kesme diskinin tamamıyla durmasını bekleyiniz. Kesme makinesini asla disk henüz döndüğünde kesimin içinden çekip çıkarmayı.

Bir kesim işlemine aralıksız olarak devam etmeden önce veya yeni bir kesim işleme başladığında önce kesme diskini daima iş parçası içine geçiriniz. Kesme makinesini tekrar parçaya yerleştirirken kesme diskini kesim içinden ortaya çıkarın. Kesme makinesini tekrar parçaya yerleştirirken kesme diskini kesim içinden ortaya çıkarın. Kesme makinesi bloke olduğunda düşmeye hemen bırakınız ve makineyi sıkıca tutunuz. Makineyi tekrar çalıştırmadan önce bloke olmasının nedenini giderin.

Kesme diskli bloke olduğunda, makineyi hemen kapatınız! Kesme diskli bloke olduğunda makineyi tekrar çalışmayı. Aksi halde şiddetli bir geri tepme meydana gelebilir. Bloke olmasının nedenini gideriniz ve bu sırada güvenlik uyarılarını dikkat ediniz.

Olası nedenler şunlar olabilir:
 

- İşlenen parça içinde takılma
- İşlenen malzemelerin delimesi
- Elektrikli alete aşır yük binişsi

Ellerinizi çalışmada olan makinenin içine uzatmayın.

Metallerin aynılması esnasında kivilcimler uçuşmaktadır. Kimsein tehlike altında bulunulmasına dikkat edin. Yangın riskinden dolayı (kivilcim sahasının) yakınına yanıcı malzemelerin bulunması gerekdir. Elektrikli emme süpürgeyi kullanmayın.

Uçuşan kivilcimlerin ve taşılama tozunun vücutunuza çarpmasından sakının.

Alet tehlikeyi olabilecek bölmelerini tutmayın. Alet çalışma sırasında iken talaş ve kirpitlerini temizlemeye çalışmayın.

Hissedildiği ölçüde titreşim olumsuz başlara veya normal olmayan başka aksaklıklar ortaya çıkarsa aleti hemen kapatın. Bu aksaklıkların nedenini belirlemek için aleti kontrol edin.

Kısa devre tehlikeyi ortaya çıkacağından metal parçaların havalandırma aralıklarına girmemesi gereklidir.

**UYARI!** Yanma tehlikesi! İşlenen parça ve disk kullanım sırasında ısınır. Diskleri değiştirir ya da işlenen parçaya dokunurken eldiven giyin. Ellerinizin her zaman taşlama alanından uzak tutun.

Kullanılmış kartuş aküler atşe veya ev çöplerine atmayın. Milwaukee, kartuş akülerin çevreye zarar vermeyecek biçimde tasfiye edilmesine olanak sağlayan hizmet sunar; lütfen bu konuda yetkili satıcıınızdan bilgi alın.

Kartuş aküler metal parça veya eşyalarla birlikte saklamayın (kısa devre tehlikesi).

C18 sistemi kartuş aküler sadece MXF sistemi şarj cihazları ile şarj edin. Başka sistemli aküler şarj etmeyin.

Kartuş aküler ve şarj cihazını açmayın ve sadece kuru yerlerde saklayın. Neme ve ıslanmaya karşı koruyun.

Aşırı zorlanma veya aşırı ısıntı sonucu hasar gören kartuş akülerden batarya sıvısı dışarı akabilir. Batarya sıvısı ile temasla gelen yeri hemen bol su ve sabunu yıkayın. Batarya sıvısı gözünüzü kaçaçacak olursa en azından 10 dakika yikayın ve zaman geçirmeden bir hekime başvurun.

**Uyarı!** Bir kısa devreden kaynaklanan yangın, yaranma veya ürün hasarları tehlikesini önlemek için alet, güç paketini veya şarj cihazını asla sıvılar içine daldırmayın ve cihazların ve pilin içine sıvı girmesini önleyin. Tuzlu su, belirli kimyasalar, ağırtıcı madde veya ağırtıcı madde içeren ürünler gibi korozif veya iletken sıvılar kısa devreye neden olabilir.

**UYARI!** Bu cihazda lityum yassı pil bulunmaktadır.

Yeni veya kullanılmış bir pil, yılmıştı veya vücutta girmesi durumunda vücut içinden ileri derecede yanmasına ve 2 saatten kısa bir sürede ölümne neden olabilir. Pil yuvasının her zaman kapalı tutunuz.

Güvenli bir şekilde kapanırmışsa cihazı kapatın, pilin çıkışını ve cocuklardan uzak tutunuz.

Pillerin yutulduğuna veya vücuta girdiğine inanıyorsanız hemen bir hekime başvurunuz.

## AMACINA UYGUN KULLANIM

Kesme makinesi metal, taş ve seramik malzemelerin işlenmesi için kullanılabilir.

Örneğin metal veya taş ve plastik taşlamatabağı ile taşlama ve çelik tel fırça ile çalışırken.

Bu alet sadece belirttiği gibi ve usulüne uygun olarak kullanılabilir.

## KESME DISKİ SEÇİMİ

Yüzey	Kesme diski tipi
Metal olmayan malzemeler	Silisyum karbur kesme diski
Metal malzemeler	Alüminyum oksit kesme diski
Tuğla duvar	Su soğutmalı elmas disk veya silisyum karbur kesme diski

## SU BAĞLANTISI

Takım, kesme diskinin soğutulması ve toz oluşumunu azaltmak için bir su bağlantısına sahiptir. Suyla soğutma bütün beton işlerinde uygundur.

Çalışmaya başladan önce bütün kesme diskinin tamamıyla suyla ıslatılmış olmasını bekleyin.

## ONE-KEY™

Bu aletin ONE-KEY fonksiyonelliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için yanına bulunan kısa kullanım kılavuzuna bakınız veya bizi [www.milwaukeeetool.com/one-key](http://milwaukeeetool.com/one-key) adresindeki internet sitemizde ziyaret ediniz. ONE-KEY uygulamasını App Store veya Google Play üzerinden akıllı telefonunuza yükleyebilirsiniz.

Elektrostatik deşarj olaylarının neden olduğu parazitler Bluetooth iletişiminde de kesintilerine yol açmaktadır. Bu durumda Bluetooth bağlantı manuel olarak tekrar oluşturulmak zorundadır.

Kontrol sonuçları EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.1.1 / EN 301489-17 V3.1.1. standartına uygun asgari taleplerimizi yerine getirmektedir.

## ONE-KEY™ göstergesi

Mavi yanıp sönen lamba Telsiz bağlantı aktif ve ONE-KEY™ uygulaması türlerinden ayarlanabilir.

Mavi yanıp sönen lamba	Takım ONE-KEY™ uygulaması ile iletişimde.
Kırmızı yanıp sönen lamba	Takım güvenlikle ilgili nedenlerden dolayı bloke ve kullanıcı tarafından ONE-KEY™ uygulaması üzerinden bloke durum kaldırılabilir.

## AKÜ

Uzun süre kullanım dışı kalmış kartuş aküler kullanmadan önce şarj edin. 50°C üzerindeki sıcaklıklar kartuş akünün performansını düşürür. Akünün ışığı veya mekanik sıcaklığı altında uzun süre ısınmamasına dikkat edin.

Şarj cihazı ve kartuş aküdeki bağlantı kontaktlarını temiz tutun.

Akünün ömrünün mükemmel bir şekilde uzun olması için kullanımından sonra tamamen doldurulması gereklidir.

Ömrünün mümkün olduğu kadar uzun olması için akülerin yüklemeye yapıldıktan sonra doldurma cihazından uzaklaştırılması gereklidir.

Akünün 30 günden daha fazla depolanması halinde:

Aküyü takiben 27°C'de kuru olarak depolayın.

Aküyü yüklemeye durumunun takiben % 30 - % 50 olarak depolayın.

Aküyü her 6 ay yeniden doldurun.

## AKÜNÜN AŞIRI YÜKLENMЕYE KARŞI KORUNMASI

Akü donanımı, aküyü fazla yüklenmeye karşı koruyan ve uzun ömrülü olmasını garanti eden fazla yüklenmeye karşı bir koruma tertibati ile teçhiz edilmiştir.

Aşırı fazla bir şekilde kullanılması durumunda akünün elektronik tertibatı makineyi otomatik olarak kapatır. Makinenin tekrar çalıştırılması amacıyla tekrar kapatın ve yeniden çalıştırın. Makine tekrar çalışmazsa, akü donanımı mutlak olarak boşalmıştır ve o zaman yeniden şarj edilerek tekrar doldurulması gereklidir.

## LİTYUM İON PILLERİN TAŞINMASI

Lityum iyon piller tehlikeli madde taşımacılığı hakkındaki yasal hükümler tabidir.

Bu piller, bölgesel, ulusal ve uluslararası yönetmeliklere ve hükümlere uyularak taşınmak zorundadır.

- Tüketiciler bu pilleri herhangi bir özel şart aranmaksızın karayoluyla taşıyabilirler.
- Lityum iyon pillerin nakliye şirketleri tarafından ticari taşımacılığı için tehlikeli madde taşımacılığının hükümleri geçerlidir. Sevk hazırlığı ve taşıma sadece ilgili eğitimi görmüş personel tarafından gerçekleştirilebilir. Bütün süreç uzmanca bir refakatçılık altında gerçekleştirilmek zorundadır.

Pillerin taşınmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

- Kısa devre olmasını önlemek için kontaktları korunmuş ve izole edilmiş olmasına dikkayınız.
- Pil paketinin ambalajı içinde kaymamasına dikkat ediniz.
- Hasarlı veya akıtmış pillerin taşınması yasaktır.

Ayrıca bilgiler için nakliye şirketine başvurunuz.

## BAKIM

Aletin havalandırma aralıklarını daima temiz tutun.

Sadece Milwaukee aksesuarı ve yedek parçası kullanın. Nasıl değiştirileceği açıklanmamış olan yapı parçalarını bir Milwaukee müşteri servisinde değiştirin (Garanti ve servis adresi broşürüne dikkat edin).

Gereklüğünde cihazın ayrıntılı çizimini, güç levhası üzerindeki makine modelini ve altı haneli rakamı belirterek müşteri servisinden veya doğrudan Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany adresinden isteyebilirsiniz.

## CE UYGUNLUK BEYANI

Tek sorumlu olarak Teknik Veriler bölümünde tarif edilen ürünün 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2000/14/EC, 2014/53/EU sayılı direktifin ve aşağıdaki harmonize temel belgelerin bütün önemli hükümlerine uygun olduğunu beyan etmektedir:

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-22:2011+A11:2013

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 62479:2010

EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)

EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

EN 300 328V2.1.1 (2016-11)

EN IEC 63000:2018

Ölcülen gürültü emisyonu seviyesi: 109 dB(A)

Garanti edilen ses gücü seviyesi: 111 dB(A)

Tolerans K=: 1,5 dB(A)

2000/14/AT Ek VI direktifine göre uygunluk değerlendirmesi.

Yetkili merci:

DEKRA Certification B.V. (0344)

Meander 1051/P.O.Box 5185

6825 MS ARNHEM/6802 ED ARNHEM

Netherlands

Winnenden, 2019-10-28

Alexander Krug  
Managing Director

Teknik evrakları hazırlamakla görevlendirilmiştir.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany



## DİKKAT! UYARI! TEHLIKE!



Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce kartuş aküyü çıkarın.



Lütfen aleti çalışmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatle biçimde okuyun.



Aletle çalışırken daima koruyucu gözlük kullanın.



Koruyucu kulaklı kullanın!



Uygun bir koruyucu toz maskesi kullanın



Koruyucu eldivenlerinizi takın!



Güç kullanmayın.



Sadece kesme işleri için.



Model levhasına göre garanti edilen ses gücü seviyesi 111 dB(A)



Yassi pilleri yutmayınız!



Merdiven üzerinde çalışmayın. Sağlam bir şekilde durmaya dikkat edin.



Aksesuar - Teslimat kapsamında değildir, önerilen tamamlamalar aksesuar programında.



Elektrik cihazlarının evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmesi yasaktır.

Elektrikli ve elektronik cihazlar ayrılarak biriktirilmeli ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmeleri için bir atık değerlendirilme tesisi götürülmelidirler.

Yerel makamlara veya satıcılara geri dönüşüm tesisi ve atık toplama merkezlerinin yerlerini danınız.



Dönme yönü



Devir sayısı



Voltaj



Doğru akım



Avrupa uyumluluk işaretü



Ukrayna uyumluluk işaretü



Avrasya uyumluluk işaretü

TECHNICKÉ ÚDAJE	MXF COS350
Výrobní číslo	4747 00 01... ...000001-999999
Jmenovité otáčky	5370 min <sup>-1</sup>
D = rozbrušovací kotouče s max. ø d = ø otvoru rozbrušovacího kotouče	350 mm 20 mm / 1"
 D b=Tloušťka rozbrušovacího kotouče min. / max.	1 mm / 5 mm
Typ kotouče: Zesiléné rozbrušovací kotouče nebo diamantem obložené rozbrušovací kotouče	
Řezná hloubka max.	125 mm
Max. tlak přívodu vody	6 bar / 90 psi
Hmotnost podle prováděcího předpisu EPTA 01/2014 (MXFC406)	16,7 kg
Frekvenční pásmo (frekvenční pásma) Bluetooth	2402-2480 MHz
Napětí výmenného akumulátoru	1,8 dBm
Vysokofrekvenční	4.0 BT signal mode
Verze Bluetooth	-18°C ... +50 °C
Doporučená okolní teplota při práci	MXFC406
Doporučené typy akumulátorů	MXFC
Doporučené nabíječky	
<b>Informace o hluku / vibracích</b>	
Naměřené hodnoty odpovídají EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC.	
V třídě A posuzovaná hladina hluku přístroje činní typicky:	
Hladina akustického tlaku (Kolísavost K=3dB(A))	105,5 dB(A)
Hladina akustického výkonu (Kolísavost K=3dB(A))	116,5 dB(A)
<b>Používejte chránění sluchu !</b>	
Celkové hodnoty vibrací (vektory součet tří smérů) zjištěné ve smyslu EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC.	3,43 m/s <sup>2</sup>
Hodnota vibracích emisí a <sub>acc</sub>	1,5 m/s <sup>2</sup>
Kolísavost K=	

## VAROVÁNÍ

Hladina vibrací a emisí hluku uvedená v tomto informačním listu byla měřena v souladu se standardizovanou zkouškou uvedenou v normě EN 60745, EN 2000/14/EC a může být použita ke srovnání jednoho nástroje s jiným. Může být použita k předběžnému posouzení expozice.

Deklarovaná úroveň vibrací a emisí hluku představuje hlavní použití nástroje. Pokud se však nástroj používá pro různé aplikace, s různým příslušenstvím nebo s nedostatečnou údržbou, mohou se vibrace a emise hluku lišit. To může výrazně zvýšit úroveň expozice v průběhu celé pracovní doby.

Odhad úrovne expozice vibracím a hluku by měl také vzít v úvahu dobu, kdy je nástroj vypnutý nebo když běží, ale ve skutečnosti neprovádí úlohu. To může výrazně snížit úroveň expozice v průběhu celé pracovní doby.

Identifikujte dodatečná bezpečnostní opatření k ochraně pracovníka obsluhy před účinky vibrací a/nebo hluku, například: údržba nástroje a příslušenství, udržování rukou v tple, organizace pracovních schémát.

**VAROVÁNÍ!** Přečtěte si všechna výstražná upozornění, pokyny, zobrazení a specifikace pro toto elektrické nářadí. Zanedbání při dodržování výstražných upozornění a pokynů uvedených v následujícím textu může mít za následek zásah elektrickým proudem, způsobit požár a/nebo těžké poranění.  
**Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucnosti uschovjete.**

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ROZBRUŠOVAČKY

- a) Používejte elektrický přístroj pouze s dodaným ochranným krytem. Ochranný kryt musí být umístěn na elektrickém nářadí bezpečně a musí být nastaven tak, aby bylo dosaženo maximální bezpečnosti, tzn., že co možná nejméně část řezného kotouče je odkryta ve směru k obsluhující osobě. Ochranný kryt by měl obsluhující osobu chránit před ulomky a náhodným kontaktem s řezným kotoučem.
- b) Používejte výhradně zasazené nebo diamanty osazené rozbrušovací kotouče pro vaše elektrické nářadí. Jen to, že příslušenství může upevnit na vašem elektrickém nářadí, nezaručuje bezpečné používání.
- c) Přípustný počet otáček vkládaného nástroje musí být minimálně stejně vysoký jako maximální počet otáček uvedený na

### elektrickém nářadí.

Příslušenství, které se točí rychleji, než je přípustné, se může rozbit a rozletět do okolí.

- d) Brusná lesa smějí být použita pouze pro doporučené možnosti nasazení. Např.: nikdy nebruse boční plochou dělícího kotouče. Dělící kotouče jsou určeny k úběru materiálu hrano kotouče. Boční působení sily na tato brusná lesa je může rozlatamat.
- e) Používejte vždy nepoškozený upínací přírubu ve správné velikosti a tvaru pro Vámi zvolený brusný kotouč. Vhodné přírubi podíptej brusný kotouč a zmíříte tak nebezpečí prasknutí brusného kotouče.
- f) Nepoužívejte žádné opotřebované brusné kotouče od většího elektronářadí. Brusné kotouče pro větší elektronářadí nejsou dimenzovány pro vyšší otáčky menších elektronářadí a mohou prasknout.
- g) Vnější rozměr a tloušťka nasazovacího nástroje musí odpovídat rozměrovým údajům Vašeho elektronářadí. Špatně dimenzované nasazovací nástroje nemohou být dostatečně stíny nebo kontrolovány.
- h) Brusné kotouče a přírubi se musí přesně hodit na brusné vřeteno vašeho elektrického nářadí. Nasazovací nástroje, které se nehodí

přesně na brusné vřeteno elektrického nářadí, se otáčejí nerovnoměrně, vibrují velmi silně a mohou vést ke ztrátě kontroly.

- i) Nepoužívejte poškozené brusné kotouče. Před každým použitím zkontrolujte brusné kotouče, jestli se neodlupuje a jestli nemají trhliny. Pokud elektrické nářadí nebo brusný kotouč spadne, zkontrolujte, jestli není poškozený nebo použijte nepoškozený brusný kotouč. Když je brusný kotouč zkontroloval a nasadil, zdržuje se a v blízkosti se nacházející osoby mimo dráhu rotujícího brusného kotouče a nechte přístroj minutu běžet s maximálními otáčkami. Poškozený brusný kotouče se většinou během této doby testu zlomí.

- j) Noste osobní ochranné prostředky. Podle aplikace noste plnou ochranu tváře, ochranu očí nebo ochranné brýly. Pokud je to přiměřené, noste protipráškovou masku, ochranu sluchu, ochranné rukavice nebo speciální zášteru, které drží mimo váš dosah částečky broušení a materiálu. Ochrana očí vás musí chránit před poluetojicemi cizími tělesy, které vznikají při rozličných aplikacích. Protiprášková maska nebo ochranná dýchací maska musí filtrovat prach vznikající při používání. Když je dluho vystaveni hlasitému hluku, můžete utrpět ztrátu sluchu.

- k) Kolem stojící osoby držte v bezpečné vzdálenosti od pracovní oblasti. Osoby, které se zdívají v pracovní oblasti, musí nosit osobní ochranné prostředky. Ulomky obrobku nebo ulomky zlomených rozbrušovacích kotoučů se mohou vymřítil přes bezprostřední pracovní oblast a způsobit poranění.

- l) Při pracích, při kterých by se mohl brusný nástavec dostat do kontaktu se zakrytými kabely pod prudem, držte elektrické nářadí vždy za izolované plochy. Při kontaktu s kabelem pod napětím se mohou stát vodivými i kovové části elektrického nářadí a způsobit obsluze zásah elektrickým prudem.

- m) Elektrické nářadí nesmíte nikdy odložit dříve, než se vložený nástroj zcela zastaví. Otáčející se vložený nástroj se může dostat do kontaktu s odkládací plochou, a vy tak můžete ztratit kontrolu nad elektrickým přístrojem.

- n) Nenechte elektronářadí běžet po dobu, co jej nesešte. Váš oděv může být nahodným kontaktem s otáčejícími se nasazovacími nástrojem zachycen a nasazovací nástroj se může zavrtat do Vašeho těla.

- o) Čistěte pravidelně větrací otvory Vašeho elektronářadí. Ventiátor motoru vtahuje do tělesa prach a silné nahromadění kovového prachu může způsobit elektrická rizika.

- p) Nepoužívejte elektronářadí v blízkosti hořlavých materiálů. Jiskry mohou tyto materiály zapálit.

### Zpětný ráz a odpovídající varovná upozornění

Zpětný ráz je náhlá reakce v důsledku zaseknutého nebo zablokovaného otáčejícího se nasazovacího nástroje, jako je brusný kotouč, brusný talíř, drátkový kartáč atd. Zaseknutí nebo zablokované vede k náhlému zastavení rotujícího nasazovacího nástroje. Tím nekontrolované elektronářadí akceleruje v místě zablokovaném proti směru otáčení nasazovacího nástroje.

Pokud se např. zpříči nebo zablokuje brusný kotouč v obrobku, může se hrana brusného kotouče, která se zanofuje do obrobku, zakousnout a tím brusný kotouč vylomit nebo způsobit zpětný ráz. Brusný kotouč se potom pohybují k nebo od obsluhující osoby, podle směru otáčení kotouče na místě zablokovaní. Při tom mohou brusné kotouče i prasknout.

Zpětný ráz je důsledek nesprávného nebo chybného použití elektronářadí. Lze mu zabránit vhodnými preventivními opatřeniami, jak je následně popsáno.

- a) Držte elektronářadí dobře pevně a uvedte Vaše tělo a paže do polohy, ve které můžete zachytit sily zpětného rázu. Je-li k dispozici, používejte vždy přídavnou rukojet, abyste měli co nejvíce možnou kontrolu nad silami zpětného razu nebo reakčních momentů při rozbehnu.

Obsluhující osoba může vhodnými preventivními opatřenimi zvládnout sily zpětného rázu a reakčního momentu.

- b) Nikdy nedávejte Vaši ruku do blízkosti otáčejících se nasazovacích nástrojů.

Nasazovací nástroj se při zpětném rázu může pohybovat přes Vaši ruku.

- c) Vyhýbejte se Vašim tělem oblasti, kam se bude elektronářadí při zpětném rázu pohybovat.

Zpětný ráz vlní elektronářadí v místě zablokovaní do opačného směru k pohybu brusného kotouče.

- d) Zvlášť opatrně pracujte v místech rohů, ostrých hran apod. Zabraňte, aby se nasazovací nástroj odrazil od obrobku a vzpříčil. Rotující nasazovací nástroj je u rohů, ostrých hran a pokud se odrazí náhodný na vzpříčení se. Toto způsobí ztrátu kontroly nebo zpětný ráz.

- e) Nepoužívejte řetězový pilový list, pilový list na rezání dřeva nebo ozubený pilový list, ani segmentovaný diamantový kotouč s více než 10 mm širokými šteřbinami. Takové nasazovací nástroje často způsobí zpětný ráz nebo ztrátu kontroly nad elektrickým nářadem.

- f) Zabraňte blokování rozbrušovacího kotouče nebo příliš vysokému přitlačení tlaku. Nepřevedějte nadměrně hluboké řezy. Přetížení rozbrušovacího kotouče zvyšuje jeho namáhání a náhodnou křížení nebo blokování a tím možnost zpětného rázu nebo prasknutí brusného nástroje.

- g) V případě, že se rozbrušovací kotouč vzpříčí nebo když přerušíte práci, vypněte přístroj a klidně držte rozbrušovacíku, až se kotouč zastaví. Nikdy se nepokusíte ještě běžíci rozbrušovací kotouč vytahovat z řezu, jinak může nastat zpětný ráz. Zjistěte a odstraňte významnou výplň.

- h) Elektronářadí opět nezapínejte, dokud se nachází v obrobku. Nechte dělící kotouč nejdříve dosáhnout svých plných otáček, než bude v řezu opatrně pokračovat. Jinak se může kotouč zaseknout, vyskočit z obrobku nebo způsobit zpětný ráz.

- i) Desky nebo velké obrobky podepřete, aby se zabránilo riziku zpětného rázu od sevření dělícího kotouče. Velké obrobky se mohou pod svou vlastní hmotností prohnout. Obrobek musí být podepřen na obou stranách a to jak v blízkosti dělícího řezu tak i na okraju.

- j) Buděte zejména opatrní při tzv. kapsových řezech do stávajících stěn a ve špatně viditelných úsecích. Zanorující se dělící kotouč může při zaříznutí do plynových, vodovodních či elektrických vedení nebo jiných objektů způsobit zpětný ráz.

## DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ A PRACOVNÍ POKYNY

Na začátku zpracování zaveděte rozbrušovací kotouč pomalu do obrobku. Rozbrušovací kotouč nasadit jemně a ani během řezání s ním nepohybujte prude. Stroj tláčete vždy směrem od sebe.

Při řezání držte stroj vždy dostatečně pevně. Rozbrušovací pilu nevedete nášlím přes obrobek. Při použití příliš velké síly může dojít ke zpětnému rázu. Větrací otvory a kryty pravidelně zavíjte prachem.

Na konci řezání vždy počkejte, až se rozbrušovací kotouč úplně zastaví. Rozbrušovací pilu nikdy nevyleňujte z řezu, pokud se kotouč ještě otáčí.

Při přerušení, resp. před začátkem nového řezání nebo pro změnu směru řezání vždy nejdříve počkejte, dokud se rozbrušovací kotouč úplně nezastaví. Při novém nasazení rozbrušovací pily rozbrušovací kotouč vycentrujte v řezu a pak jej odtáhněte pryč od hrany řezu o několik centimetrů. Pak stiskněte spínač a rozbrušovací kotouč zaveděte pomalu do řezu.

Pokud je rozbrušovací pilu zablokovaná, spínač ihned pusťte a stroj dostatečně pevně podržte. Před novým zapnutím stroje odstraňte příčnu zblokování.

Když se rozbrušovací kotouč blokuje, stroj ihned vypněte! Stroj znova nezapínejte, pokud je rozbrušovací kotouč ještě blokován. V opačném případě může dojít k silnému zpětnému rázu. Odstraňte příčnu pro blokování a zohledněte přitom bezpečnostní pokyny.

Možnými příčinami mohou být:

- vzpříčení v opracovávaném obrobku
- přelomení opracovávaného materiálu
- přetížení elektrického přístroje

Nezasahujte do běžícího stroje.

Při rozbrušování kovů odletují jiskry. Zajistit, aby nebyly ohroženy osoby. Kvůli nebezpečí požáru se nesmí v blízkosti (oblast, kam jiskry dopadají) nacházet hořlavé materiály. Nepoužívat odsávání prachu.

Předcházejte tomu, aby se odletující jiskry a brusný prach dostaly do kontaktu s tělem.

Nesahajte do nebezpečného prostoru běžícího stroje.

Pokud stroj běží, nesmí být odstraňován třísky nebo odštěpků.

Stroj okamžitě vypněte, zjistěte-li neobvyklé vibrace nebo jiné problémy. Stroj přezkoušejte, abyste zjistili příčinu problémů.

Vzhledem k nebezpečí zkratu se nesmí dostat do odvětrávací mezery kovy.

**VAROVÁNÍ!** Nebezpečí popálení. Kotouč a obrobek se během používání zahřívají. Při výměně kotouče nebo při dotyku s obrobkem používejte rukavice. Ruce držte vždy mimo oblasti broušení.

Použíte nevyhuzujte do domovního odpadu nebo do ohně. Milwaukee nabízí ekologickou likvidaci starých článků, ptejte se u vašeho obchodníka s náradím.

Náhradní akumulátor neskladujte s kovovými předměty, nebezpečí zkratu. Akumulátor systému MXF nabíjejte pouze nabíječkou systému MXF. Nenabíjejte akumulátor jiných systémů.

Náhradní akumulátor ani nabíječku neotvírejte, skladujte je v suchu, chráněte před vlhkem.

Při extrémní zátěži či vysoké teplotě může z akumulátoru vytékat kapalina. Při zasažení touto kapalinou okamžitě zasažená místa omýte vodou a mydlem. Při zasažení očí okamžitě důkladně po dobu alespoň 10min. omývat a neodkladně vyhledat lékaře.

**Varování!** Abyste zabránili nebezpečí požáru způsobeného zkratem, poraněním nebo poškozením výrobku, neponofujte nářadí, výměnnou baterii nebo nabíječku do kapaliny a zajistěte, aby do zařízení a akumulátoru nevnikly žádné tekutiny. Kordujiči nebo vodivé kapaliny, jako je slaná voda, určité chemikálie a bělicí prostředky nebo výrobky, které obsahují bělidlo, mohou způsobit zkrat.

**VÝSTRAHA!** Tento přístroj obsahuje lithiovou knoflíkovou baterii. Nová nebo použitá baterie může způsobit těžké vnitřní popáleniny a v době kratší než 2 hodiny vést ke smrti, pokud se spolkne nebo se dostane do těla. Víko na příhrádce na baterie vždy zajistěte.

Pokud není bezpečně uzavřené, přístroj vypněte, odstraňte baterii a chráněte ji před dětmi.

Pokud se domníváte, že baterie někdo spolknul nebo se mu dostaly do těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

## POUŽÍVÁNÍ K URČENÉMU ÚČELU

Rozbrušovačka se může používat na obrábění kovových, kamenných a keramických materiálů.

Ve sporném případě seřidte pokyny výrobce příslušenství.

Toto zařízení lze používat jen pro uvedený účel.

## VOLBA ROZBRUŠOVACÍHO KOTOUČE

Povrch	Typ rozbrušovacího kotouče
Nekovové materiály	Karborundový rozbrušovací kotouč
Kovové materiály	Rozbrušovací kotouč z oxidu hlinitého
Zdivo	Diamantový kotouč s chlazením vodou nebo karborundovým rozbrušovacím kotoučem

## PŘÍPOJKA VODY

Nástroj má přípojkou vody na chlazení rozbrušovacího kotouče a na snížení tvoření prachu. Chlazení vodou je vhodné při všech betonářských pracích.

Před opracováním počkejte, až bude celý rozbrušovací kotouč zcela smočený vodou.

## ONE-KEY™

Abyste se dozvěděli více o funkci ONE-KEY tohoto přístroje, přečtěte si přiložený návod na rychlý start nebo nás navštívte na internetu na [www.milwaukeetool.com/one-key](http://www.milwaukeetool.com/one-key). Aplikaci ONE-KEY si na vás chytrý telefon můžete stáhnout přes App Store nebo Google Play.

Poruchy způsobené elektrostatickými výboji vedou také k přerušení komunikace Bluetooth. V tomto případě se musí spojení Bluetooth manuálně obnovit.

Výsledky zkoušky splňují naše minimální požadavky podle EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.1.1 / EN 301489-17 V3.1.1.

## Indikátor ONE-KEY™

Modré světlo

Rádiové spojení je aktivní a může se nastavit přes aplikaci ONE-KEY™.

Modré blikání	Nástroj komunikuje s aplikací ONE-KEY™.
Červené blikání	Nástroj byl zablokován z bezpečnostních důvodů a obsluha jej může odblokovat přes aplikaci ONE-KEY™.

## AKUMULÁTORY

Déle nepoužívané akumulátor y je nutné před použitím znovu nabít. Teplota přes 50°C snižuje výkon akumulátoru. Chraňte před dlouhým přehříváním na slunci či u topení. Kontakty nabíječky a akumulátoru udržujte v čistotě. Pro optimální životnost je nutné akumulátor používat plně dobit. K zabezpečení dlouhé životnosti by se akumulátor měly po nabít vymout z nabíječky. Při skladování akumulátoru po dobu delší než 30 dní: Skladujte akumulátor v suchu při cca 27°C. Skladujte akumulátor při cca 30%-50% nabíjecí kapacity. Opakujte nabíjení akumulátoru každých 6 měsíců.

## OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ AKUMULÁTORU LITHIUM-IONOVÉHO AKUMULÁTORU

Akumulátorová sada je vybavena ochranou proti přetížení, která ji chrání a zaručuje její dlouhou životnost. Při extrémním zatížení elektronika akumulátoru elektrický nástroj vypne. K pokračování v práci nástroje vypněte a opět zapněte. V případě, že se motor nástroje ani potom nerozběhne, je akumulátorová sada pravděpodobně využitá a musí se v nabíječce opět nabít.

- Spotřebitelé mohou tyto baterie bez problémů přepravovat po komunikacích.
- Komerční přeprava lithium-iontových baterií prostřednictvím přepravních firem podléhá ustanovením o přepravě nebezpečného nákladu. Přípravu k vyšepedování a samotnou přepravu smějí vykonávat jen příslušně vyuškolené osoby. Na celý proces se musí odborně dohlížet.  
Při přepravě baterii je třeba dodržovat následující:
  - Zajistěte, aby kontakty byly chráněny a izolované, aby se zamezilo zkrátkám.
  - Dávejte pozor na to, aby se svazek baterií v rámcí balení nemohl sesmeknout.
  - Poškozené a vytékající baterie se nesmějí přepravovat.Ohledně dalších informací se obraťte na vaši přepravní firmu.

## ÚDRŽBA

Větrací šterbiny náradí udržujeme stále čisté.

Používat výhradně příslušenství Milwaukee a náhradní díly Milwaukee. Díly jejichž výměny nebyla popsána, nechte vyměnit v autorizovaném servisu (viz Záruky / Seznam servisních míst)

V případě potřeby si můžete v servisním centru pro zákazníky nebo přímo od firmy Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Německo vyžádat schematický nákres jednotlivých dílů přístroje, když uvedete typ přístroje a šestimístné číslo na vykonovém štítku.

## CE-PROHLÁŠENÍ O SHODE

Výhradně na vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že se výrobek popsaný v Technických údajích shoduje se všemi relevantními předpisy směrnice 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/ES, 2006/42/ES, 2000/14/EC, 2014/53/EU a s následujícími harmonizovanými normativními dokumenty:

EN 60745-1:2009+A11:2010  
EN 60745-2-22:2011+A11:2013  
EN 55014-1:2017  
EN 55014-2:2015  
EN 62479:2010  
EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)  
EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)  
EN 300 328V2.1.1 (2016-11)  
EN IEC 63000:2018

Naměřená hladina akustického výkonu: 109 dB(A)  
Garantovaná hladina akustického výkonu: 111 dB(A)  
Kolísavost K=: 1,5 dB(A)  
Prohlášení o shodě podle směrnice 2000/14/ES, příloha VI.

Notifikovaná osoba:  
DEKRA Certification B.V. (0344)  
Meander 1051/P.O.Box 5185  
6825 MS ARNHEM/6802 ED ARNHEM  
Netherlands

Winnenden, 2019-10-28

Alexander Krug  
Managing Director

Zplnomocněn k sestavování technických podkladů.

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10  
71364 Winnenden  
Germany

## SYMBOLY



POZOR! VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ!



Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku vyměňte výmenný akumulátor.



Před spuštěním stroje si pečlivě pročtěte návod k používání.



Při práci se strojem neustále nosit ochranné brýle.



Používejte chrániče sluchu!



Používejte při práci vhodnou ochrannou masku.



Používejte ochranné rukavice!



Nepoužívejte sílu.



Pouze na fezání.



Hladina akustického výkonu garantovaná podle typového štítku činí 111 dB(A)



Knofliková baterie se nesmí spolknout!



Příslušenství není součástí dodávky, viz program příslušenství.



Elektrické přístroje se nesmí likvidovat společně s odpadem z domácností.  
Elektrické a elektronické přístroje je třeba sbírat odděleně a odevzdát je v recyklačním podniku na ekologickou likvidaci.  
Na místních úřadech nebo u vašeho specializovaného prodejce se informujte na recyklační podniky a sběrné dvory.



Směr otáčení



Jmenovité otáčky



Napětí



Stejnosměrný proud



Značka shody v Evropě



Značka shody na Ukrajině



Značka shody pro oblast Eurasie

TECHNICKÉ ÚDAJE ROZBRUSOVAČKA	MXF COS350
Výrobne číslo	4747 00 01... ...000001-999999
Menovitý počet obrátkov	5370 min <sup>-1</sup>
D = rozbrusovacie kotúče s max. ø d = ø otvoru rozbrusovacieho kotúča	350 mm 20 mm / 1"  1 mm / 5 mm
 b=Hrubka rozbrusovacieho kotúča min. / max.	
Typ kotúča: Zosilnené rozbrusovacie kotúče alebo diamantom obložené rozbrusovacie kotúče	
Max. hĺbka rezu:	125 mm
Max. tlak zásobovania vodom	6 bar / 90 psi
Hmotnosť podla vykonávacieho predpisu EPTA 01/2014 (MXFC406)	16,7 kg
Frekvenčné pásmo (frekvenčné pásmo) Bluetooth	2402-2480 MHz
Vysokofrekvenčný	1,8 dBm
Verzia Bluetooth	4.0 BT signal mode
Odporučaná okolitá teplota pri práci	-18°C ... +50 °C
Odporučané typy akupaku	MXFC406
Odporučané nabíjačky	MXFC
Informácia o hluku / vibráciach  Namerané hodnoty určené v súlade s EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC. V triede A posudzovaná hladina hluku prístroja činí typicky:  Hladina akustického tlaku (Kolísavost K=3dB(A)) Hladina akustického výkonu (Kolísavost K=3dB(A))	
Používajte ochranu sluchu!	
Celkové hodnoty vibrácií (vektorový súčet troch smerov) zistené v zmysle EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC.	
Hodnota vibrácií emisií a <sub>h,SG</sub> Kolísavost K=	105,5 dB(A) 116,5 dB(A)
	3,43 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

#### POZOR!

Úroveň vibrácií a emisií hluku uvedená v tomto informačnom liste bola meraná v súlade so štandardizovanou skúškou uvedenou v EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC, a môže sa použiť na porovnanie jedného nástroja s druhým. Môže sa použiť v prebežnom posúdení expozície.

Deklarovaná úroveň vibrácií a emisií hluku predstavuje hlavné aplikácie nástroja. Ak sa však nástroj používa pre rôzne aplikácie, s rôznym príslušenstvom alebo s nedostatočnou údržbou, môžu sa vibrácie a emisie hluku lísiť. To môže výrazne zvýšiť úroveň expozície počas celej pracovnej doby.

Odhad úrovne expozície vibráciám a hluku by mal tiež brať do úvahy časy, keď je nástroj vypnutý alebo keď beží, ale v skutočnosti nevykonáva prácu. To môže výrazne znížiť úroveň expozície počas celej pracovnej doby.

Identifikujte dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu pracovníka obsluhy pred účinkami vibrácií a/alebo hluku, ako je: údržba nástroja a príslušenstva, udržanie teplých rúk, organizácia pracovných schém.

**A VAROVANIE!** Prečítajte si všetky výstražné upozornenia, pokyny, znáronenia a špecifikácie pre toto elektrické náradie. Zanedbanie pri dodržiavaní výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcim teste môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ľahké poranenie.  
Tieto Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny starostivo uschovajte na budúce použitie.

**A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE ROZBRUSOVAČKY**

a) Elektrické náradia používajte len s priloženým ochranným krytom. Ochranný kryt musí byť bezpečne upevnený na elektrickom náradí a nastavený tak, aby sa dosiahla najväčšia možná miera bezpečnosti, to znamená, najmenšia možná časť reznejšieho kotúča smeruje nekrytú k obsluhujúcej osobe. Ochranný kryt má obsluhujúcu osobu chrániť pred úlomkami a náhodným kontaktom s reziným kotúcom.

b) Používajte výlučne viazané zosilnené alebo diamantom obložené rozbrusovacie kotúče pre vaše elektrické náradie. Iba pretože môžete príslušenstvo upevniť na vašom elektrickom náradí, to nezaručuje bezpečné používanie.

c) Prípusťné otáčky pracovného nástroja musia byť minimálne také ako najvyššie otáčky uvedené na elektrickom náradí. Príslušenstvo, ktoré sa otáča rýchlosťi, sa môže zlomiť a rozlieť.

d) Brúsne telasá sú smú používať len pre príslušnú odporúčanú oblasť používania. Napr.: Nikdy nesmiete brúsiť bočnou plochou

a nechajte prístroj minútu bežať s maximálnymi otáčkami. Poškodené brúsne kotúče sa väčšinou v tomto čase testu zlomia.

- j) Noste osobné ochranné prostriedky. Podľa aplikácie neste plnú ochranu tváre, ochranu očí alebo ochranné okuliare. Pokiaľ je to primerané, neste protiprachovú masku, ochranu sluchu, ochranné rukavice alebo špeciálnu zásteru, ktoré drží mimo vašho dosahu čiastočky brúsenia a materiálu.  
Ochrana očí vás musí chrániť pred poletujúcimi cudzimi telesami, ktoré vznikajú pri rôznych aplikáciach. Protiprachová maska alebo ochranná dýchacia maska musia filtrovať prach vznikajúci pri aplikácii. Keď ste dlho vystavení hlinásemu hluku, môžete triepť stratou sluchu.
- k) Okolo stojaceho držiteľa v bezpečnej vzdialenosť od pracovnej oblasti. Osoby, ktoré sa združiavajú v pracovnej oblasti, musia nosiť osobné ochranné prostriedky. Fragmenty obrovskov alebo úlomky zosilnených rozbrusovacích kotúčov sa môžu vymrštiť cez bezprostrednú pracovnú oblasť a spôsobiť poranenia.
- l) Pri práciach, pri ktorých by sa mohol brúsný nadstavec dostať do kontaktu so zakrytými vedeniami pod prúdom, chytajte elektrické náradie vždy za izolované plochy. Pri kontakte s káblom pod napätiom sa môžu stat vodivými aj kovovými časťami elektrického náradia a spôsobiť obsluhu zásah elektrickým prúdom.
- m) Elektrické náradie nikdy neodkladajte skôr, ako sa pracovný náradie úplne zastaví. Otáčajúci sa vložený náradie sa môže dostať do kontaktu s odkladacom plochou, cím môžete stratíť kontrolu nad elektrickým náradím.
- n) Nikdy nemajte ručné elektrické náradie zapnuté vtedy, keď ho prenášate na iné miesto. Náhodným kontaktom Vašich vlasov alebo Vášho oblečenia s rotujúcim pracovným náradjom by sa Vám pracovný náradie mohol zavítať do tela.
- o) Pravidelne čistite vetracie otvory svojho ručného elektrického náradia. Ventilátor motoru vtahuje do telesa náradia prach a veľké nahromadenie kovového prachu by mohlo spôsobiť vznik nebezpečného zásahu elektrickým prúdom.
- p) Nepoužívajte toto ručné elektrické náradie v blízkosti horľavých materiálov. Odletujúce isky by mohli tieto materiály zapálit.

#### Spätný ráz a príslušné výstražné upozornenia

Spätný ráz je náhľu reakciou náradia na vzprieký, zaseknutý alebo blokujúci pracovný náradz, napríklad brúsný kotúč, brúsný tanier, drôtenej kefa a pod. Zaseknutie alebo zablokovanie vede k náhlomu zastaveniu rotujúceho pracovného náradza. Takýmto spôsobom sa nekontrolované ručné elektrické náradie rozkrúti na zablokovanom mieste proti smeru otáčania pracovného náradza.

Keď sa napríklad brúsný kotúč vzprieký alebo zablokuje v obrobku, môže sa hrana brúšneho kotúča, ktorá je zapichnutá do obrobku, zachoťť v materiáli a tým sa vymrieť z brúšneho taniera, alebo spôsobiť spätný ráz náradia. Brúsný kotúč sa potom pohybuje smerom k osobie alebo smerom preč od nej podľa toho, aký bol smer otáčania kotúča na mieste zablokovania. Brúsné kotúče sa môžu v takomto prípade aj rozlomit.

Spätný ráz je následkom nesprávneho a chybného používania ručného elektrického náradia. Vhodnými preventívnymi opatreniami, ktoré popisujeme v nasledujúcom teste, mu možno zabrániť.

- a) Ručné elektrické náradie vždy držte pevne a svoje telo a ruky udržiavajte vždy v takej polohe, aby ste vydržali prípadný spätný ráz náradia. Pri každej práci používajte pribudnú rukoväť, ak ju máte k dispozícii, aby ste mali čo najväčšiu kontrolu nad silami spätného rázu a reakčnými momentmi pri rozbere náradia. Pomocou vhodných opatrení môže obsluhujúca osoba sily spätného rázu a sily reakčných momentov zvládnut.
- b) Nikdy nedávajte ruku do blízkosti rotujúceho pracovného náradza. Pri spätnom ráze by Vám mohol pracovný náradz zasiahnúť ruku.
- c) Nemajte telo v priestore, do ktorého by sa mohlo ručné elektrické náradie v prípade spätného rázu vymrštiť. Spätný ráz vymrší ručné elektrické náradie proti smeru pohybu brúšneho kotúča na mieste blokovania.
- d) Mimoriadne opatrene pracujte v oblasti rohov, ostrých hrán a pod. Zabráňte tomu, aby obrobok vymrštil pracovný náradz proti Vám, alebo aby sa v ňom pracovný náradz zablokoval. Rotujúci pracovný náradz má sklon zablokovať sa v rohoch, na ostrých

hranách alebo vtedy, keď je vyhodený. To spôsobí stratu kontroly nad náradím alebo jeho spätný ráz.

e) Nepoužívajte reťazový pilový list, pilový list na rezanie dreva alebo ozubený pilový list, až ani segmentovaný diamantový kotúč s viac ako 10 mm širokými štrbinami. Takéto nasadzovacie nástroje spôsobia časť spätný ráz alebo stratu kontroly nad elektrickým náradím.

f) Zabráňte blokovaniu rozbrusovacieho kotúča alebo príliš vysokému prítláčnému tlaku. Nevykonávajte nadmerne hlboké rez. Prečínanie rozbrusovacieho kotúča zvyšuje jeho namáhanie a náhľenosť k skriňu alebo blokovaniu a tým môžete spätný ráz alebo prasknutia brúseného náradia.

g) V prípade, že sa rozbrusovací kotúč vzprieč alebo ak prerušíte prácu, vypnite prístroj a držte rozbrusovací agregát pokojne, až sa kotúč zastaví. Nikdy sa nepokúšajte ešte bežiť rozbrusovací kotúč vytáhovať z rezu, inak môže nastáť spätný ráz. Zistite a odstraňte príčinu pre vzpriekenie.

h) Nikdy nezapínajte znovu ručné elektrické náradie dovtedy, kým sa rezaci kotúč nachádza v obrobku. Skôr ako budete opatrné pokračovať v reze, počkajte, kým dosiaha rezaci kotúč maximálny počet obrátkov. V opačnom prípade sa môže rezaci kotúč zaseknúť, vyskočiť z obrobku alebo vyuvať spätný ráz.

i) Veľké platne alebo veľkorozmerné obrovskov pri rezaní podoprite, aby ste znížili riziko spätného rázu zablokovaniem rezaci kotúča. Veľké obrovskov sa môžu prehnúť následkom vlastnej hmotnosti. Obrovsk treba podopriť na oboch stranach, a to aj v blízkosti rezu aj na hrane.

j) Budte vlastní opatrní pri tzv. vreckových rezoch do postavených stien alebo do iných zle prehľadných zón. Zapichovaný rezaci kotúč môže pri zarezaní do plynového alebo vodovodného potrubia, do elektrického vedenia alebo iných objektov spôsobiť spätný ráz.

#### DALŠIE BEZPEČNOSTNÉ A PRACOVNÉ POKYNY

Na začiatku obrábania zavedte rozbrusovací kotúč pomaly do obrobku. Rozbrusovací kotúč nasadte jemne a ani počas rezania s ním nepohybujte prudko. Stroj lilačie vždy preč od seba.

Pri rezaní držte stroj vždy dobre pevne. Rozbrusovací pilu nevedte náhľenosť cez obrovsk. Pri príliš silnom aplikovaní sily môže dojsť k spätnému rázu. Vetracie otvory a kryty zavajte pravidelne prachu.

Na konci rezania vždy počkajte, až sa rozbrusovací kotúč úplne zastaví. Rozbrusovací pilu nikdy neťažte z rezu, pokiaľ sa kotúč ešte otáča.

Po prerušení, resp. pred začiatkom nového rezania alebo na zmenu smeru rezania vždy najprv počkajte, kým sa rozbrusovací kotúč úplne zastaví. Pri novom nasadení rozbrusovacej pily rozbrusovací kotúč vycentrujte v reze a potom ho odťahnite preč od hrany rezu o niekoľko centimetrov. Potom stačte spinač a rozbrusovací kotúč zavedte pomaly do rezu.

Keď je rozbrusovacia pilá zablokovaná, spinač ihned pustite a stroj dobre pevne podržte. Pred novým zapnutím stroja odstraňte príčinu blokovania.

Ked sa rozbrusovací kotúč blokuje, stroj ihned vypnite! Stroj znova nezapínajte, pokiaľ je rozbrusovací kotúč ešte blokovaný. V opačnom prípade môže dojsť k silnému spätnému rázu. Odstráňte príčinu pre blokovanie a zohľadnite príom bezpečnostné pokyny.

Možnými príčinami môžu byť:

- spríečenie v opracovávanom obrovsku
- prelomenie opracovávaného materiálu
- preťaženie elektrického prístroja

Nezasahujte do bežiaceho stroja.

Pri rozbrusovaniu kovov odletiavajú isky. Zaistí, aby neboli ohrozené osoby. Kvôli nebezpečenstvu poziar sa nesmú v blízkosti (oblast), kam isky dopadajú nachádzať horľavé materiály. Nepoužívať odsávanie prachu.

Predchádzajte tomu, aby sa odletujúce isky a brúsný prach dostali do kontaktu s telom.

Nesiahajte do nebezpečnej oblasti bežiaceho stroja.

Triesky alebo úlomky sa nesmú odstraňovať za chodu stroja.

Ak za chodu prístroja dojde k výraznému kmitaniu alebo sa vyskytnú iné nedostatky, okamžito ho vypnite. Stroj skontrolujte, aby ste zistili príčinu.

Z dôvodu nebezpečia skratu sa do vetracích otvorov nesmú dosťať kovové predmety.

**POZOR!** Nebezpečenstvo popálenia! Kotúč a obrobok sa počas používania zahrievajú. Pri výmene kotúčov alebo pri dotyku s obrobkom používajte rukavice. Ruky držte vždy mimo oblasti brúsenia.

Opotrebované výmenné akumulátory nezahadzujte do ohňa alebo medzi domový odpad. Milwaukee ponúka likvidáciu starých výmenných akumulátorov, ktorá je v súlade s ochranou životného prostredia; informujte sa u Vásšho predajcu.

Výmenné akumulátory neskladovať spolu s kovovými predmetmi (nebezpečenstvo skrátu).

Výmenné akumulátory systému MXF nabíjať len nabíjacimi zariadeniami systému MXF. Akumulátor iných systémov týmto zariadením nenabíjať. Výmenné akumulátory a nabíjacie zariadenia neotvárať a skladovať len v suchých priestoroch. Chrániť pred vlhkosťou.

Pri extrémnych záťažach alebo extrémnych teplotách môže dôjsť k vytiekaniu batériovej tekutiny zo poškodeného výmenného akumulátora. Ak dôjde ku kontaktu pokožky s roztokom, postihnuté miesto umyť vodou a mydlem. Ak sa roztok dostane do očí, okamžite ich dôkladne vypláchnuť po dobu min. 10 min a bezodkladne vyhľadať lekára.

**Varovanie!** Aby ste zabránili nebezpečenstvu požiaru spôsobeného skratom, poraneniam alebo poškodeniem výrobku, neponárajte náradie, výmennú batériu alebo nabíjačku do kvapalín a postarať sa o to, aby do zariadenia a akumulátorov nevernilí žiadne tekutiny. Korodujúce alebo vodivé kvapaliny, ako je slaná voda, určité chemikálie a bielacie prostriedky alebo výrobky, ktoré obsahujú bielidlo, môžu spôsobiť skrat.

**VÝSTRAHA!** Tento prístroj obsahuje lítiovú gombíkovú batériu. Nová alebo použitá batéria môže spôsobiť ľahké vnútorné popáleniny a v čase kŕtkom ako 2 hodiny viesť k smrti, ak bude prehnetúť alebo ak by sa dostala do tela. Veko na priehradke na batériu vždy zaistite.

Ak nie je bezpečne uzavreté, prístroj vypnite, odstráňte batériu a chráňte ju pred deťmi.

Ked sa domnievate, že batérie boli prehnetné alebo sa dostali do tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

## POUŽIVANIE NA URČENÝ ÚČEL

Rozbrusovačka sa môže používať na obrábanie kovových, kamenných a keramických materiálov.

V spomn prípade sa riadte pokynmi výrobcov príslušenstva.

Tento prístroj sa smie používať len v súlade s uvedenými predpismi.

## VOĽBA ROZBRUSOVACIEHO KOTÚČA

### Povrch Typ rozbrusovacieho kotúča

Nekovové materiály Karborundový rozbrusovací kotúč

Kovové materiály Rozbrusovací kotúč z oxidu hlinitého

Murivo Diamantový kotúč s chladením vodou alebo karborundovým rozbrusovacím kotúčom

## PRÍPOJKA VODY

Nástroj má prípojku vody na chladenie rozbrusovacieho kotúča a na zniženie tvorenia prachu. Chladenie s vodou je vhodné pri všetkých betónarských práciach.

Pred obrábaním počkajte, až bude celý rozbrusovací kotúč úplne zmáčaný vodou.

## ONE-KEY™

Aby ste sa dozvedeli viac o ONE-KEY funkcií tohto prístroja, prečítajte si priložený návod na rýchly štart alebo nás navštívte na internete na [www.milwaukeetool.com/one-key](http://www.milwaukeetool.com/one-key). Aplikáciu ONE-KEY si na váš smartfón môžete stiahnuť cez App Store alebo Google Play.

Poruchy spôsobené elektrostatickými výbojmi vedú tiež k prerušeniu komunikácie Bluetooth. V tomto prípade sa musí spojenie Bluetooth manuálne obnoviť.

Výsledky skúsky sp.Hajú naiae minimálne po-iadavky pod>a EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.1.1 / EN 301489-17 V3.1.1.

## Indikátor ONE-KEY™

Modré svetlo Rádiové spojenie je aktívne a môže sa nastaviť cez aplikáciu ONE-KEY™.

Modré blikanie	Nástroj komunikuje s aplikáciou ONE-KEY™.
Červené blikanie	Nástroj bol zablokovaný z bezpečnostných dôvodov a obsluha ho môže odblokovať cez aplikáciu ONE-KEY™.

## AKUMULÁTORY

Dlhší čas nepoužívané výmenné akumulátory pred použitím dobit. Teplota vyššia ako 50°C znížuje výkon výmenného akumulátora. Zabráňte dlhšiemu ohriatiu slinkom alebo kúrením.

Pripájacie kontakty na nabíjacom zariadení a výmennom akumulátore udržovať čisté.

Pri optimálnu životnosť je nutné akumulátory použiť plne dobit.

K zabezpečeniu dlhej životnosti by sa akumulátory malí po nabití vybrať z nabíjačky.

Pri skladovaní akumulátora po dobu dlhšiu než 30 dní:

Skladujte akumulátor v suchu pri cca 27°C.

Skladujte akumulátor pri cca 30%-50% nabijacej kapacity.

Opakujte nabíjanie akumulátora každých 6 mesiacov.

## OCHRANA PROTI PREŤAŽENIU AKUMULÁTORA LÍTIUM-IÓNOVÉHO AKUMULÁTORA

Akumulátorová sada je vybavená ochranou proti preťaženiu, ktorá ju chráni a zaručuje jej dlhú životnosť.

Pri extrémnom zaťažení elektronika akumulátora elektrický náradie vypne. K pokračovaniu v práci nájdete výpustku a opäť zapnite. V prípade, že sa motor náradia ani potom nerozbere, je akumulátorová sada pravdepodobne vybitá a musí sa v nabíjačke opäť nabit.

## PREPARA LÍTIIVO-IÓNOVÝCH BATÉRIÍ

Lítio-iónové batérie podľa zákonných ustanovení spadajú pod preparávu nebezpečného nákladu.

Preprava týchto batérií sa musí realizovať s dodržiavaním lokálnych, vnútroštátnych a medzinárodných predpisov a ustanovení.

- Spotrebiteľia môžu tieto batérie bez problémov prepravovať po cestách.
- Komerčná preprava lítovo-iónových batérií prostredníctvom špedičných firem podlieha ustanoveniam o preprave nebezpečného nákladu. Prípravu k vyexpozicionu a samotnú prepravu smú vykonávať iba adekvátnie výskolené osoby. Na celý proces sa musí odborne dohliadať.

Pri preprave batérií treba dodržiavať nasledovné:

- Zabezpečte, aby boli kontakty chránené a izolované, aby sa zamedzilo skratom.
- Dávajte pozor na to, aby sa zväzok batérie v rámcu balenia nemohol zošmyknúť.
- Poškodené a vytečené batérie sa nesmú prepravovať.

Kvôli ďalším informáciám sa obráťte na vašu špedičnú firmu.

## ÚDRZBA

Vetracie otvory udržovať stale v čistote.

Používať len Milwaukee príslušenstvo a Milwaukee náhradné diely. Súčiastky bez návodu na výmenu treba dať vymeniť v jednom z Milwaukee zákazníckych center (viď brožúru Záruka/Adresy zákazníckych center).

V prípade potreby si môžete v servisnom centre pre zákazníkov alebo priamo od firmy Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Nemecko, vyžiadať schematický nákres jednotlivých dielov prístroja pri uvedení typu prístroja a šestimiestneho čísla na výkonovom štítku.

## CE - VYHLÁSENIE KONFORMITY

Výhradne na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok popísaný v Technických údajoch sa zhoduje so všetkými relevantnými predpismi smernice 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/EÚ, 2000/14/EU, 2014/53/EU a nasledujúcimi harmonizujúcimi normatívnymi dokumentmi:

- EN 60745-1:2009+A11:2010
- EN 60745-2-22:2011+A11:2013
- EN 55014-1:2017
- EN 55014-2:2015
- EN 62479:2010
- EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)
- EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
- EN 300 328V2.1.1 (2016-11)
- EN IEC 63000:2018

Nameraná hladina akustického výkonu: 109 dB(A)

Garantovaná hladina akustického výkonu: 111 dB(A)

Kolísavosť K= 1,5 dB(A)

Vyhlasenie o zhode podľa smernice 2000/14/ES, príloha VI.

Označený orgán:

DEKRA Certification B.V. (0344)

Meander 105/P.O.Box 5185

6825 MS ARNHEIM/6802 ED ARNHEIM

Netherlands

Winnenden, 2019-10-28

Alexander Krug  
Managing Director



Splnomocnený zostaviť technické podklady.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany

## SYMBOLY



POZOR! VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO!



Pred každou pracou na stroji výmenný akumulátor vytiahnuť.



Pred prvým použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na obsluhu.



Pri práci so strojom vždy nosťe ochranné okuliare.



Používajte ochranu sluchu!



Pri práci nosiť vhodnú ochrannú masku, aby sa nedostal do ľudského organizmu.



Používajte ochranné rukavice!



Nepoužívajte silu.



Iba na rezanie.



Hladina akustického výkonu garantovaná podľa typového štítku číš 111 dB(A)



Gombíková batéria sa nesmie prehlniť!



Príslušenstvo - nie je súčasťou štandardnej výbavy, odporúčané doplnenie z programu príslušenstva.



Elektrické prístroje sa nesmú likvidovať spolu s odpadom z domácností.

Elektrické a elektronické prístroje treba zbierať oddelenie a odovzdáť ich v recykláčnom podniku na ekologickú likvidáciu. Na mestských úradoch alebo v vášho špecializovaného predajcu sa spýtať na recykláčné podniky a zberné dvory.



Smer otáčania



Menovitý počet obrátok



Napätie



Značka zhody v Európe



Značka zhody na Ukrajine



Značka zhody pre oblasť Eurázie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA		MXF COS350
Numer produkcyjny	4747 00 01... ...000001-999999	5370 min <sup>-1</sup>
Znamionowa prędkość obrotowa	350 mm 20 mm / 1"	1 mm / 5 mm
D = maks. ø tarczy tnącej d = ø otworu wykonywanego przez tarczę tnącą	b=Grubość tarczy tnącej min. / maks.	
	b	
Typ tarcz: Wzmocnione tarcze szlifierskie lub diamentowe tarcze tnące		
Maksymalna głębokość cięcia:	125 mm	
Maks. ciśnienie wody zasilającej	6 bar / 90 psi	
Cieźar wg procedury EPTA 01/2014 (MXFCX406)	16,7 kg	
Pasmo (pasma) częstotliwości Bluetooth	2402-2480 MHz	
Moc wysokiej częstotliwości	1,8 dBm	
Wersja Bluetooth	4.0 BT signal mode	
Zaleczana temperatura otoczenia w trakcie pracy	-18°C ... +50 °C	
Zalecane rodzaje akumulatora	MXFCX406	
Zalecane ładowarki	MXFC	
Informacja dotycząca szumów/wibracji		
Zmierzone wartości wyznaczono zgodnie z normą EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC. Poziom szumów urządzenia oszacowany jako A wynosi typowo: Poziom ciśnienia akustycznego (Niepewność K=3dB(A)) Poziom mocy akustycznej (Niepewność K=3dB(A))		
Należy używać ochroniacz uszu!		
Wartości łączne drgania (suma wektorowa trzech kierunków) wyznaczone zgodnie z normą EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC	105,5 dB(A) 116,5 dB(A)	
Wartość emisji drgań a <sub>h,SG</sub> Niepewność K=	3,43 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>	

## OSTRZEŻENIE!

Poziom drgan i emisji hałasu podany w niniejszej instrukcji zmierzono zgodnie ze standardową metodą badania wg EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC i można ją wykorzystać do porównania narzędziem z innym narzędziem. Można go wykorzystać przystępnej ocenie narażenia.

Deklarowany poziom emisji drgan i hałasu reprezentuje główne zastosowania narzędzia. Jeśli jednak narzędzie jest używane do różnych zastosowań, z różnymi akcesoriami lub w przypadku nieprawidłowej konserwacji, emisja drgan i hałasu może się różnić. Może to znacznie zwiększyć poziom narażenia w całym okresie eksploatacji narzędzia.

Oszacowanie poziomu narażenia na wibracje i hałas powinno również uwzględniać czasy, kiedy narzędzie jest wyłączone lub kiedy jest włączone, ale nie pracuje. Może to znacznie obniżyć poziom ekspozycji w całym okresie eksploatacji narzędzia.

Należy zidentyfikować dodatkowe środki bezpieczeństwa w celu ochrony operatora przed skutkami wibracji i/lub hałasu, takie jak: utrzymywanie narzędzi i akcesoriów w nienaganym stanie, utrzymywanie ciepła rąk, organizacja pracy.

**A OSTRZEŻENIE!** Należy przeczytać wszystkie wskazówki bezpieczeństwa, instrukcję, opisy i specyfikacje dotyczące tego elektronarzędzia. Zaniedbania w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała. Należy strannie przechowywać wszystkie przepisy i wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DLA PRZECINARKI

a) Z urządzeń o napędzie elektrycznym można korzystać tylko wraz z dostarczoną osłoną. Osłona musi być prawidłowo zamontowana na urządzeniu i ustawniona tak, aby zapewnić operatorowi najwyższy stopień bezpieczeństwa tzn. tak, aby jak najmniejsza, nieosłonięta część tarczy tnącej eksponowana była w kierunku operatora. Osłona ma na celu ochronę operatora urządzenia przed odłamkami oraz przypadkowym kontaktem z tarczą tnącą.

b) Stosować wyłącznie łączone, wzmocnione diamentowe tarcze tnące do swoich narzędzi elektrycznych. Sam fakt, że możesz zamocować akcesoria na swoim narzędziu elektrycznym, nie gwarantuje bezpiecznego użycia.

c) Dopuszczalna liczba obrotów osprzętu musi być przynajmniej tak wysoka, jak maksymalna liczba obrotów podana na urządzeniu elektrycznym.

Osprzęt, który obraca się szybciej niż jest to dozwolone, może pęknąć i zostać cięty w powietrzu.

spadnie, proszę sprawdzić, czy nie jest uszkodzona lub proszę użyć nieuszkodzonej tarczy tnącej. Po skontrolowaniu i włożeniu tarczy tnącej Państwo oraz wszyscy znajdujące się w pobliżu osoby muszą przebywać poza zasięgiem obracającej się tarczy i proszę pozostawić pracujące urządzenie przez minutę na najwyższych obrotach. Uszkodzone tarcze tnące lamią się najczęściej podczas tego testu.

- j) Proszę nosić odzież ochronną. Zależnie od zastosowania proszę używać pełnej osłony twarzy, osłony oczu lub okularów ochronnych. Jeżeli potrzeba, noś maskę przeciwpyłową, ochraniającą na uszy, rękawice ochronne lub specjalne fartuchy, które będą chronić Ciebie przed cząstkami cięcia i materiału. Ochrona oczu musi chronić przed latającymi ciążami obcymi, mającymi miejsce w przypadku różnych zastosowań. Maska przeciwpylowa lub oddechowa musi filtrować pył powstający podczas pracy. Jeżeli będziesz wystawiony na duży hałas przez długi czas, możesz doznać utraty słuchu.
- k) Osoby postronne należy trzymać w bezpiecznej odległości od stanowiska pracy. Osoby przebywające w obszarze roboczym muszą nosić środki ochrony indywidualnej. Fragmenty obrabianego elementu lub fragmenty polamanych tarcz tnących mogą zostać odrzucone poza bezpośredni obszar roboczy, doprowadzając w ten sposób do obrażeń ciała.
- l) Podczas prac, przy których nasadka szlifierska może mieć kontakt z ukrytymi przewodami przewodzącymi prąd, zawsze należy trzymać elektronarzędzie za izolowane powierzchnie chwytyając. W przypadku kontaktu z kablem pod napięciem elektrycznym, napięcie mogą również przewodzić metalowe części elektronarzędzia, doprowadzając w ten sposób do porażenia prądem operatora.
- m) Niemniej nie odkładaj urządzenia zanim obrotowy osprzęt tnący całkowicie się nie zatrzyma. Obracające się narzędzia robocze mogłyby nawiązać kontakt z powierzchnią, na której zostały odłożone, przez co operator mógłby stracić kontrolę nad urządzeniem.
- n) Nie wolno przenosić elektronarzędzia, znajdującej się w ruchu. Przypadkowy kontakt ubrania z obracającym się narzędziem roboczym może spowodować jego wcisknięcie i wwierniecie się narzędziu roboczemu w ciało osoby obsługiującej.
- o) Należy regularnie czyścić szczeliny wentylacyjne elektronarzędzia. dmuchawa silnika wciągają kurz do obudowy, a duże nagromadzenie pyłu metalowego może spowodować zagrożenie elektryczne.
- p) Nie należy używać elektronarzędzia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Iskry mogą spowodować ich zaplon.

## Odrzut i odpowiednie wskazówki bezpieczeństwa

Odrzut jest natąg reakcją elektronarzędzia na zablokowanie lub zawadzanie obracającego się narzędziem, takiego jak ściernica, talerz szlifierski, szczotka druciana itd. Zaczepienie się lub zablokowanie prowadzi do nagłego zatrzymania się obracającego się narzędziem roboczym. Niekontrolowane elektronarzędzie zostanie przez to szarpnięte w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu narzędzi roboczego.

Gdy, np. ściernica zatrzymie się lub zakleszczy w obrabianym przedmiocie, zanurzona w materiale krawędzi ściernicy, może się zablokować i spowodować jej wypadnięcie lub odrzut. Ruch ściernicy (w kierunku osoby obsługiującej lub o niezależny jest wtedy od kierunku ruchu ściernicy w miejscu zablokowania). Oprócz tego ściernice mogą się również złamać. Odrzut jest następstwem niewłaściwego lub błędego użycia elektronarzędzia. Można go uniknąć przez zachowanie opisanych poniżej odpowiednich środków ostrożności.

- a) Elektronarzędzie należy mocno trzymać, a ciało i ręce ustawić w pozycji, umożliwiającej złożenie odrzutu. Jeżeli w skład wyposażenia standardowego wchodzi uchwyt dodatkowy, należy go zawsze używać, żeby mieć jak największą kontrolę nad silami odrzutu lub momentem odwodzącym podczas rozruchu. Osoba obsługująca urządzenie może opanować szarpnięcie i zjawisko odrzutu poprzez zachowanie odpowiednich środków ostrożności.
- b) Nie należy nigdy trzymać rąk w pobliżu obracających się narzędzi roboczych. Narzędzia robocze mogą wskutek odrzutu zranić ręce.
- c) Należy trzymać się z dala od strefy zasięgu, w której poruszy się elektronarzędzie podczas odrzutu. Na skutek odrzutu, elektronarzędzie przemieszcza się w kierunku przeciwnym do ruchu ściernicy w miejscu zablokowania.

- d) Szczególnie ostrożnie należy obrabić narożniki, ostre krawędzie itd. Należy zapobiegać temu, by narzędzia robocze zostały odrzuty lub by się one zablokowały. Obracające się narzędziem robocze jest bardziej podatne na zakleszczenie przez obróbce kątów, ostrych krawędzi lub gdy zostanie odrzut. Może to stać się przyczyną utraty kontroli lub odrzutu.
- e) Nie stosować brzeszczotów do pił lańcuchowych ani żebatych ani segmentowych tarcz diamentowych o odstępach większych niż 10 mm. Takie narzędzia powodują często odrzut lub utratę kontroli na narzędziem.
- f) Unikaj zablokowania tarczy tnącej lub zbyt dużego docisku. Nie dokonuj zbyt głębokich cięć. Przeciągnięcie tarczy tnącej zwiększa jej zużycie i podatność na zbzoczenie z krawędzi lub zablokowanie, a w związku z tym możliwość odrzutu lub złamania ciętego przedmiotu.
- g) Jeżeli tarcza tnąca zatrzyma się lub przerwie pracę, wyłącz urządzenie i trzymaj agregat tarczy tnącej spokojnie, dopóki tarcza zupełnie się nie zatrzyma. Nigdy nie próbuj wyciągać jeszcze pracującą tarczę tnąca z cięcia, gdyż może następić odrzut. Ustal i usuń przyczynę zablokowania.
- h) Nie włączaj ponownie elektronarzędzia, dopóki znajduje się ono w materiale. Przed kontynuacją cięcia, tarcza tnąca powinna osiągnąć swoją pełną prędkość obrotową. W przeciwnym wypadku ścinarka może się zaczepić, wyskoczyć z przedmiotu obrabianego lub spowodować odrzut.
- i) Płyty lub duże przedmioty należy przed obróbką podeprzeć, aby zmniejszyć ryzyko odrzutu, spowodowanego przez zakleszoną tarczą. Duże przedmioty mogą się ugąsić pod ciężarem własnym. Obrabiany przedmiot należy podeprzeć z obydwu stron, zarówno w pobliżu linii cięcia jak i przy krawędzi.
- j) Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu cięć dogłębnych w istniejących ścianach lub w innych niewidocznych obszarach. Wglebiającą się w materiał tarcza tnąca może spowodować odrzut narzędzi po natrafieniu na przewody gazowe, wodociągowe, przewody elektryczne lub inne przedmioty.

## DODATKOWE WSKAŻÓWKI BEZPIECZEŃSTWA I INSTRUKCJE ROBOCZE

Tarcza tnąca należy zawsze powoli wkładać do obrabianego przedmiotu na początku obróbki. Tarcza tnąca należy umieścić delikatnie i nie przesuwać jej gwałtownie podczas cięcia. W trakcie cięcia maszynę należy przesuwać od siebie,

mocno ją trzymając. Nie należy przesuwać przecinarki przez obrabiany przedmiot na siłę. W przypadku użycia zbyt dużej siły może dojść do odrzutu. Regularnie usuwać zwierciny z otworów wentylacyjnych i pokryw.

Po zakończeniu procesu cięcia należy zawsze poczekać, aż tarcza tnąca całkowicie się zatrzyma. Nigdy nie wyciągać przecinarki z rzazu, gdy tarcza jeszcze się obraca.

Po wznowieniu pracy lub przed rozpoczęciem nowego procesu cięcia lub w celu zmiany kierunku cięcia należy zawsze poczekać, aż tarcza tnąca całkowicie się zatrzyma. Po ponownym zamontowaniu przecinarki należy wysuwać tarczę tnącą w rządzie i odciągnąć ją o kilka centymetrów od krawędzi tnącej. Następnie należy wcisnąć wylącznik i powoli wkładać tarczę tnąca w rząd.

W przypadku zablokowania przecinarki należy natychmiast zwolnić wylącznik i mocno przytrzymać maszynę. Przed ponownym uruchomieniem maszyny należy usunąć przyczynę blokady.

W przypadku zablokowania tarczy tnącej należy natychmiast wyłączyć maszynę! Nie włączać ponownie maszyny, gdy tarcza tnąca jest jeszcze zablokowana. W przeciwnym razie może dojść do silnego odrzutu. Usunąć przyczynę blokady i postępować zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa. Możliwymi przyczynami tego mogą być:

- Skośne ustawienie się w poddawanym obróbce przedmiocie obrabianym
- Przerwanie materiału poddawanego obróbce
- Przeciągnięcie narzędziem elektrycznym

Nie należy sięgać do wnętrza maszyny będącej w ruchu.

Podczas przecinania przedmiotów metalowych powstaje snop iskier. Zwracać uwagę aby nie narazić na niebezpieczeństwo żadnych osób. Z uwagi na niebezpieczeństwo pożaru w północu (w obszarze snopa iskier) nie mogą znajdować się żadne materiały palne. Nie stosować układów odpylania.

Zapobiegać, aby odpryskujące iskry i pył szlifierski nie były kierowane na ciało.

Podczas pracy strugarki nie zbliżać się do strefy niebezpiecznej.

Podczas pracy elektronarzędzia nie wolno usuwać trocin ani drążek.

Natychmiast wyłączyć elektronarzędzie w przypadku wystąpienia znaczących drgan lub w przypadku stwierdzenia innych usterek. Sprawdzić urządzenie w celu ustalenia przyczyny.

Nie dopuszczać do przedstawiania się części metalowych do szczelin powietrznych - niebezpieczeństwo zwarcia!

**OSTRZEŻENIE!** Niebezpieczeństwo oparzenia się! Podczas pracy tarcza przedmiot obrabiany nagrzewają się do wysokiej temperatury. Podczas wymiany tarcz lub dotykania obrabianego przedmiotu należy nosić rękawice. Zawsze trzymać ręce z dala od miejsca obróbki szlifierskiej.

Zużytych akumulatorów nie wolno wrzucać do ognia ani traktować jako odpadów domowych. Milwaukee oferuje ekologiczną utylizację zużytych akumulatorów.

Nie przechowywać akumulatorów wraz z przedmiotami metalowymi (niebezpieczeństwo zwarcia).

Akumulatory Systemu MXF należy ładować wyłącznie przy pomocy ładowarek Systemu MXF. Nie ładować przy pomocy tych ładowarek akumulatorów innych systemów.

Nie otwierać wkładek akumulatorowych i ładowarek. Przechowywać w suchych pomieszczeniach. Chroń przed wilgocią.

W skrajnych warunkach temperaturowych lub przy bardzo dużym obciążeniu może dochodzić do wycieku kwasu akumulatorowego z uszkodzonych baterii akumulatorowych. W przypadku kontaktu z kwasem akumulatorowym należy natychmiast przemyć miejsce kontaktu wodą z mydłem. W przypadku kontaktu z oczami należy dokładnie przepłukać oczy przynajmniej przez 10 minut i zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną.

**Ostrzeżenie!** Aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru, obrażeń lub uszkodzeń produktu na skutek zwarcia, nie wolno zanurzać narzędzi, akumulatora wymienionego ani ładowarki w cieczych i należy zatrzaszczyć się o to, aby do urządzeń i akumulatorów nie dostały się żadne ciecze. Zwarcie spowodować mogą korodujące lub przewodzące ciecze, takie jak woda morska, określone chemikalia i wybielacz lub produkty zawierające wybielacze.

**OSTRZEŻENIE!** Niniejsze urządzenie nie zawiera baterii litowo-guzikowej. W przypadku polknienia lub dostania się do ciała nowej lub używanej baterii może dojść do poważnych oparzeń wewnętrznych oraz do śmierci w czasie poniżej 2 godzin. Zawsze należy zabezpieczać pokrywę baterii. Jeżeli nie jest możliwe zamknięcie, należy wyłączyć urządzenie, wyjąć baterię i trzymać ją z dala od dzieci.

Jeżeli podejrzewają Państwo polknienie baterii lub przedostanie się jej do ciała, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania pomocy.

## OKREŚLONE WARUNKI UŻYTKOWANIA

Przecinarkę można stosować do obróbki metalu, kamienia i materiałów ceramicznych.

W razie wątpliwości przestrzegać wskazówek producenta osprzętu.

Produkt można użytkować wyłącznie zgodnie z jego normalnym przeznaczeniem.

## WYBÓR TARCZY TNĄCEJ

Powierzchnia	Typ tarczy tnącej
Materiały niemetaliczne	Tarcza tnąca z węgliskami spiekanych
Materiały metaliczne	Tarcza tnąca z tlenku glinu
Mur kamienny	Diamantowa tarcza tnąca z chłodzeniem wodnym lub tarcza tnąca z węglikiem krzemiu

## PRZYŁĄCZE WODY

Narzędzie posiada przyłącze wody, które chłodzi tarczę tnącą i redukuje powstawanie pyłu. Chłodzenie wodą jest odpowiednie dla wszystkich prac betoniarskich.

Przed przystąpieniem do obróbki należy odczekać, aż cała tarcza tnąca zostanie całkowicie zwilżona wodą.

## ONE-KEY™

Aby uzyskać więcej informacji o funkcjonalności ONE-KEY tego narzędzia, należy przeczytać załączoną instrukcję szybkiego uruchomienia lub wejść na stronę internetową [www.milwaukeetool.com/one-key](http://www.milwaukeetool.com/one-key). Aplikacje ONE-KEY można pobrać na swój smartfon za pośrednictwem App Store lub Google Play.

Usterki spowodowane na skutek rozładowania elektrostatycznych prowadzą również do przerwania komunikacji za pośrednictwem Bluetooth. W takim wypadku należy ponownie nawiązać manualnie połączenie Bluetooth. Wyniki badań spełniają nasze minimalne wymagania zgodnie z normą EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.1.1 / EN 301489-17 V3.1.1.

## Wyświetlacz ONE-KEY™

Świeci się na niebiesko Zdalne sterowanie jest aktywne i może zostać włączone za pomocą aplikacji ONE-KEY™.

Miga na niebiesko Narzędzie komunikuje się z aplikacją ONE-KEY™.

Miga na czerwono Narzędzie zostało zablokowane ze względu na bezpieczeństwo i może zostać odblokowane przez operatora za pomocą aplikacji ONE-KEY™.

## BATERIE AKUMULATOROWE

Akumulatory, które nie były przez dłuższy czas użytkowane, należy przed użyciem naładować.

W temperaturze powyżej 50°C następuje spadek osiągów wkładki akumulatorowej. Unikać długotrwałego wystawiania na oddziaływanie ciepła lub promieni słonecznych (niebezpieczeństwo przegrzania).

Styki ładowarek i wkładek akumulatorowych należy utrzymywać w czystości

Dla zapewnienia optymalnej żywotności akumulatory po użyciu należy naładować do pełnej pojemności.

Dla zapewnienia możliwie długiej żywotności akumulatory należy wyjąć z ładowarki po ich naładowaniu.

W przypadku składowania akumulatorów dłużej anżeli 30 dni: Przechowywać je w suchym miejscu w temperaturze ok. 27°C.

Przechowywać je w stanie naładowanym do ok. 30% - 50%.

Naładować je ponownie co 6 miesięcy.

## ZABEZPIECZENIE PRZECIĘŻENIOWE AKUMULATORA AKUMULATORA LITOWO-JONOWEGO

Pakiet akumulatorowy jest wyposażony w zabezpieczenie przed przeciążeniem, które chroni akumulator przed przeciążeniem i zapewnia jego dużą żywotność.

Przy ekstremalnie silnym narażeniu elektronika akumulatora automatycznie wyłącza maszynę. Aby kontynuować pracę należy wyłączyć i ponownie włączyć maszynę. Jeżeli nie nastąpił ponowny rozruch maszyny, to możliwe, że pakiet akumulatorowy jest wyladowany i musi zostać ponownie naładowany w ładowarce.

## TRANSPORT AKUMULATORÓW LITOWO-JONOWYCH

Akumulatory litowo-jonowe podlegają ustawowym przepisom dotyczącym transportu towarów niebezpiecznych.

Transport tych akumulatorów winien odbywać się przy przestrzeganiu lokalnych, krajowych i międzynarodowych rozporządzeń i przepisów.

- Odbiorcom nie wolno transportować tych akumulatorów po drogach ot tak po prostu.
- Komercyjny transport akumulatorów litowo-jonowych przez przedsiębiorstwa spedycyjne podlega przepisom dotyczącym transportu towarów niebezpiecznych. Przygotowanie do wysyłki oraz transport mogą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolone osoby. Cały proces winien odbywać się pod fachowym nadzorem.

W czasie transportu akumulatorów należy przestrzegać następujących punktów:

- Celem uniknięcia zwarzów należy upewnić się, że zestyki są zabezpieczone i zaizolowane.

• Zwracać uwagę na to, aby zespół akumulatorów nie mógł się przemieszczać we wnętrzu opakowania.

- Nie wolno transportować akumulatorów uszkodzonych lub z wyciekającym z elektrolitem.

Odnośnie dalszych wskazówek należy zwrócić się do swojego przedsiębiorstwa spedycyjnego.

## UTRZYMANIE I KONSERWACJA

Otwory wentylacyjne elektronarzędzia muszą być zawsze drożne.

Używać tylko i wyłącznie wyposażenia dodatkowego Milwaukee i części zamiennych Milwaukee. Gdyby było wymienić części, które nie zostały opisane, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu Milwaukee (patrz wykaz adresów punktów usługowych/gwarancyjnych).

W razie potrzeby można zamówić rysunek urządzenia w rozłożeniu na części podając typ maszyny oraz szesciocyfrowy numer na tabliczce znamionowej w Punkcie Obsługi Klienta lub bezpośrednio w firmie Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

Oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt opisany w punkcie Dane techniczne jest zgodny ze wszystkimi istotnymi przepisami Dyrektywy 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/UE, 2006/42/WE, 2000/14/EC, 2014/53/UE oraz z następującymi zharmonizowanymi dokumentami normatywnymi:

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-22:2011+A11:2013

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 62479:2010

EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)

EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

EN 300 328V2.1.1 (2016-11)

EN IEC 63000:2018

Zmierzony poziom mocy akustycznej: 109 dB(A)

Gwarantowana moc akustyczna: 111 dB(A)

Niepewność K= 1,5 dB(A)

Ocena zgodności według Dyrektywy 2000/14/WE, Załącznik VI.

Organ powiadomiany:

DEKRA Certification B.V. (0344)

Meander 1051/P.O.Box 5185

6825 MS ARNHEM/6802 ED ARNHEM

Netherlands

Winnenden, 2019-10-28

Alexander Krug  
Managing Director

Upewnionomocny do zestawienia danych technicznych

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany



## SYMBOLE



UWAGA! OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO!



Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na elektronarzędziu należy wyjąć wkładkę akumulatorową.



Przed uruchomieniem elektronarzędzia zapoznać się uważnie z treścią instrukcji.



Podczas pracy należy zawsze nosić okulary ochronne.



Należy używać ochroniaczy uszu!



Nosić odpowiednią maskę przeciwpyłową.



Nosić rękawice ochronne!



Nie używać siły.



Tylko do cięcia.  
**L WA**  
**111 dB**



Nie należy polićać baterii guzikowych!



Nie korzystać z urządzenia na drabinie! Zadbać o odpowiednią stabilność.



Wyposażenie dodatkowe dostępne osobno.



Urządzenia elektryczne nie mogą być usuwane razem z odpadami pochodzącyymi z gospodarstw domowych. Urządzenia elektryczne i elektroniczne należy gromadzić oddzielnie i w celu usuwania ich do odpadów zgodnie z wymaganiami środowiska naturalnego oddawać do przedsiębiorstwa utylizacyjnego.

Proszę zasiegnąć informacji o centrach recyklingowych i punktach zbiorczych w władzach lokalnych lub u wyspecjalizowanego dostawcy.



Kierunek obrotów



Znamionowa prędkość obrotowa



Napięcie



Prąd stały



Europejski Certyfikat Zgodności



Ukraiński Certyfikat Zgodności



Euroazjatycki Certyfikat Zgodności

MŰSZAKI ADATOK	MXF COS350
DARABOLÓGÉP	
Gyártási szám	4747 00 01... ...000001-999999
Névleges fordulatszám	5370 min <sup>-1</sup>
D = max. vágókorong-ø d = vágókorongfurat-ø	350 mm 20 mm / 1"
	b=A vágókorong átmérője min. / max.
Korong típusa: Erősített vágó- és csiszolókorongok vagy gyémánt vágókorongok	
Vágásmélység max.	125 mm
Max. bemenni víznyomás	6 bar / 90 psi
Súly a 01/2014 (MXFCX406) EPTA-eljárás szerint	16,7 kg
Bluetooth-frekvenciasáv (frekvenciasávok)	2402-2480 MHz
Nagyfrekvenciájú	1,8 dBm
Bluetooth-verzió	4.0 BT signal mode
Ajánlott környezeti hőmérséklet munkavégzésnél	-18°C ... +50 °C
Ajánlott akkutípusok	MXFCX406
Ajánlott töltökészülékek	MXFC
Zaj/Vibráció-információ	
A közölt értékek megfelelnek az EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC szabványnak:	
A készülék munkahelyi zajszintje tipikusan:	
Hangnyomás szint (K bizonytalanság=3dB(A))	105,5 dB(A)
Hangteljesítmény szint (K bizonytalanság=3dB(A))	116,5 dB(A)
Hallásvédő eszköz használata ajánlott!	
Osszesített rezgésszintek (három irány vektoriális összeg) EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC-nek megfelelően meghatározva.	
ah,SG rezegésemisszió érték	3,43 m/s <sup>2</sup>
K bizonytalanság	1,5 m/s <sup>2</sup>

## FIGYELMEZTETÉS!

Az adatlapon feltüntetett rezgés- és zajkibocsátási szint mérésére az EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC szabványos vizsgálati módszere alapján került sor, és a kapott értékek az egyes szerszámok összehasonlítására használhatók. Az értékek az exponíció előzetes értékelésében használhatók.

A feltüntetett rezgés- és zajkibocsátási szint a szerszám főbb alkalmazásait tükrözi. Mindazonáltal, ha a szerszámot különböző alkalmazásokra, eltérő tartozékokkal használják, illetve a szerszám nincs megfelelően karbantartva, a rezgés- és zajkibocsátási szint eltérő lehet. Ez jelentősen növelheti az exponíciós szintet a teljes munkafolyamat során.

A rezgesnek és zajnak való exponíció becsült szintjét is figyelembe kell venni a szerszám kikapcsolásakor, illetve olyankor, ha a szerszám üzemel, de valójában nem törénik vele munkavégzés. Ez jelentősen csökkenheti az exponíciós szintet a teljes munkafolyamat során.

Határozzon meg további biztonsági intézkedéseket, hogy védeje a kezelőt a rezgés- és/vagy zajhatásoktól. Ilyen intézkedések pl.: a szerszámok és tartozékok karbantartása, a kéz melegen tartása, munkarend-szervezés.

**FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el az elektromos kéziszerszámra vonatkozó összes biztonsági útmutatót, utasítást, ábrát és specifikációt. A következőkben leírt utasítások betartásának elmulasztása aránytalanulaként, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet. Kérjük a későbbi használatra gondosanőrítse meg ezeket az előírásokat.**

## BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK SAROKCSISZOLÓKHOZ

- a) Az elektromos szerszámot csak a hozzájárózó védősapkával szabad használni. A védősapkát biztonságosan fel kell erősíteni az elektromos szerszámra, és a lehető legbiztonságosabb módon kell beállítani. Ez azt jelenti, hogy a vágókorong lehető legkisebb nyitott része mutasson a szerszám használójára felé. A védősapka megvéd a szilánkoktól és attól, hogy használójára véletlenül hozzáérhessen a vágókoronghoz.
- b) Kizárolag anyagkötsű összített vágókorongokat vagy gyémánt vágókorongokat használjon elektromos szerszámához. Az, hogy a tartozék rögzítene a tűzadó elektromos szerszámán, még nem garantálja a biztonságos alkalmazást.
- c) Az alkalmazott szerszámkatrész megengedett fordulatszámának legalább annyinak kell lennie, mint az elektromos szerszámón megadott legnagyobb fordulatszám. Az olyan tartozék, ami a megengedett fordulatszámnál gyorsabban forog, eltörhet vagy lerepülhet.

- i) Ne használjon sérvolt vágókorongokat. minden használat előtt ellenőrizze a vágókorongokat törek és repedések szempontjából. Ha az elektromos szerszám vagy a vágókorong leesik, ellenőrizze, hogy megsérült-e, vagy használjon sérülémentes vágókorongot. Ha Ön ellenőrizte és felszerelte a vágókorongot, a közelben lévő személyekkel együtt a forgó vágókorong siklán kívül tartozkodjon, és járassa a készüléket egy percig maximális fordulatszámáron. A sérvolt vágókorongok legtöbbször széttörnek ezen tesztidő alatt.
- j) Viseljen egyéni védőfelszerelést. Használjon az alkalmazásnak megfelelő teljes védőállarcot, szemvédőt vagy védőszemüveget. Amennyiben célszerű, viseljen porvédő maszkot, fülvédőt, védőkesztyűt vagy speciális kötényt, amely távol tartja a vágáskor keletkező kis részecskéket és anyagrészecskéket. A szemvédezők védelmét kell nyújtania a különböző alkalmazásoknál keletkező, szétrepülő részecskék ellen. A por- és légzésvédő masznak meg kell szűrnie az alkalmazás során keletkező port. Ha hosszú ideig erős zajnak van kitéve, akkor hallásvesztést szenvedhet.
- k) A közelben lévő személyeket tartsa biztonságos távolságban a munkaterületről. A munkaterületen tartózkodó személyeknek egyéni védőfelszerelést kell viselniük. A munkadarab-törmelékek vagy a vágókorongok lejtő darabok kirepülhetnek a közvetlen munkaterületről, és sérelmeket okozhatnak.
- l) Olyan munkalatóknál, melyeknél a darabolóróléjt rejtett, feszültség alatti vezetékekkel érintkezhet, az elektromos szerszámot mindenig a szigetelt markolatnál kell meg fogni. Feszültség alatti kabellal történő érintkezés esetén az elektromos szerszám fém alkatrészéi is feszültség alá kerülhetnek, így a kezelő áramütést szenvedhet.
- m) Addig soha ne tegye le az elektromos szerszámot, amíg a mozgó betétszerszám nem állt le teljesen. A forgó betétszerszám hozzáérhet a felfelvő felületéhez, ami által Ön elveszítheti az ellenőrzést az elektromos szerszám felett.
- n) Ne járassa az elektromos kéziszerszámot, miközben azt a kezében tartja. A forgó betétszerszám egyetlen érintkezés során bekaphatja a ruháját és a betétszerszám belefürödhet a testébe.
- o) Tisztítsa meg rendszeresen az elektromos kéziszerszámára szellőzőszűrőit. A motor ventilátorába beszívja a port a házba, és nagyobb mennyiségű fémpor felhalmozódása elektromos veszélyekhez vezethet.
- p) Ne használja az elektromos kéziszerszámot éghető anyagok közelében. A szíkrák ezeket az anyagokat meggyűjthetik.
- visszarágás és megfelelő figyelmetető tájékoztató
- A visszarágás a beékelődő vagy leb lokkoló forgó betétszerszám, például csiszolókorong, csiszoló tányér, drótfelv stb. hirtelen reakciója. A beékelődés vagy leb lokkolás a forgó betétszerszám hirtelen leállásához vezet. Ez az irányítálat elektromos kéziszerszámot a betétszerszámnak a leb lokkolási pontban fennálló forgásirányától függően a kezelő személy felé, vagy attól távolodva mozog. A csiszolókorongok ilyenkor el is törhetnek.
- Egy visszarágás az elektromos kéziszerszám hibás vagy helytelen használatának következménye. Ezt az általában leirásra kerülő megfelelő óvatossági intézkedésekkel meg lehet elővenni.
- a) Tartsa szorosan fogva az elektromos kéziszerszámot, és hozza a testét és a karjait olyan helyzetbe, amelyben fel tudja venni a visszatürt erőket. Használja mindenig a potfogantyút, amennyiben létezik, hogy a lehető legjobban tudjon uralnodni a visszarágási erők, illetve felfutáskor a reakciós nyomaték felett. A kezelő személy megfelelő óvatossági intézkedésekkel uralkodni tud a visszarágási és reakciós erők felett.
- b) Sohase vigye a kezét a forgó betétszerszám közelébe. A betétszerszám egy visszarágás esetén a kezeléhez érhet.
- c) Kerülje el a testével azt a tartományt, ahová egy visszarágás az elektromos kéziszerszámot mozgatja. A visszarágás az elektromos kéziszerszámot a csiszolókorongnak a leb lokkolási pontban fennálló forgásirányával ellentétes irányba hajtja.
- d) A sarkok és élek közében különösen óvatatosan dolgozzon, akadályozza meg, hogy a betétszerszám lepattanjon a munkadarabról, vagy beékelődjön a munkadarabba. A forgó betétszerszám a sarkoknál, élekénél és lepattanás esetén könnyen beékelődik. Ez a készülék felett uralom elvesztéséhez, vagy egy visszarúgáshoz vezet.
- e) Ne használjon láncos, faragáshoz való vagy fogazott fűrészlapot, valamint 10 mm-nél szélesebb részékkel rendelkező gyémánt vágókorongot. Az ilyen szerszámok gyakran visszarúgást okoznak, vagy az elektromos szerszám felett ellenőrzés elvesztéséhez vezetnek.
- f) Akadályozza meg a vágókorong blokkolódását vagy a túl nagy rászorítási nyomást. Ne készítsen túlzottan mély vágásokat. A vágókorong túlterhelése megnöveli az igénybevételét és a megakadályozásra vagy a blokkolódásra való haláját, és ezzel a visszarúgás vagy a vágótest törésének a lehetőségét.
- g) Ha a vágókorong megszorul, vagy Ö megszakítja a munkát, kapcsolja ki a készüléket és tartsa nyugodtan addig a darabolóbegységet, amíg leáll a korong. Soha ne próbálja meg a még forgó vágókorongot kihúzni a vágatból, különben visszarúgás történhet. Határozza és szüntesse meg a beszorulás okát.
- h) Ne addig a kapcsolja ismét be az elektromos kéziszerszámot, amíg az még benne van a munkadarabban. Várja meg, amíg a hasítókorong eléri a teljes fordulatszámát, mielőtt óvatatosan folytatná a vágást. A korong ellenőrzés esetén beékelődjön, kiugorhat a munkadarabról, vagy visszarúgáshoz vezethet.
- i) Támassza fel a lemezeket vagy nagyobb munkadarabokat, hogy csökkenjen egy beékelődő hasítókorong következetében fellépő visszarúgás kockázatát. A nagyobb munkadarabok saját súlyuk alatt meghajolhatnak. A munkadarabot mindenkorral oldalán, és mindenkorral közében, minden szélén állj fel támásztani.
- j) Különösen óvatossan kell eljárni, ha meglévő falakra vagy más nem belátható területeken zsebeket vágunk. Az anyagba behatóló hasítókorong gáz- vagy vízvezetéke, elektromos vezetékekhez vagy más tárgyakra ütközhet, amelyek visszarúgást okozhatnak.

Kerülje el, hogy a szikrahullás és a csiszoláskor keletkező por a testével érintkezzen.

A működő készülék munkaterületére nyúlni balesetveszélyes és tilos.

A munka közben keletkezett forgácsokat, szilánkokat, törmeléket, stb. csak a készülék teljes leállása után szabad a munkaterületről eltávolítani. A készüléket azonnal ki kell kapcsolni, ha szokatlanul erős rezgés vagy más, hibára utaló jelenség lépne fel. Visszalíja meg a készüléket, hogy mi lehet a helytelen működés oka.

Rövidzárlat veszélye miatt a szellőzőnyílásokba nem kerülhetnek fémdarabok.

**FIGYELMEZTETÉS!** Égési sérülések veszélye! A korong és a munkadarab használat közben felforrósodik. Korongcseré és a munkadarabbal való érintkezés esetén viseljen védőkesztyűt. A kezét mindig tartsa távol a csiszolási területtől.

A használt akkumulátort ne dobja tűzbe vagy a háztartási szemetbe. Tájékozdonjon a szakszerű megsemmisítés helyi lehetőségeiről.

Az akkumulátort ne tárolja együtt fém tárgyakkal. (Rövidzárlat veszélye).

Az MXF elnevezésű rendszerhez tartozó akkumulátorokat kizárolag a rendszerhez tartozó töltővel töltse fel. Ne használjon más rendszerbe tartozó töltőt.

Az akkumulátort, töltött nem szabad megfontolni és kizárolag száraz helyen szabad tárolni. Nedvességtől óvni kell.

Akkumulátor sav folyhat a sérült akkumulátorból extrém terhelés alatt, vagy extrém hő miatt. Ha az akkumulátor sav a bőrre kerül azonnal mosza meg szappanos vízzel. Szembe kerülés esetén folyóvíz alatt tartsa a szemet minimum 10 percig és azonnal forduljon orvoshoz.

**FIGYELMEZTETÉS!** A rövidzárlat általi tűz, sérülések vagy termékkárosodások veszélye elkerülésére ne merítse a szerszámot, a cserélhető akkut vagy a töltökészüléket folyadékba, és gondoskodjan arról, hogy ne hatoljanak folyadékok a készülékekbe és az akkukba. A korrozió hatású vagy vezetőképes folyadékok, mint pl. a sóst víz, bizonyos vegyi anyagok, fehérítők vagy fehérítő tartalmú termékek, rövidzárlatot okozhatnak.

**FIGYELMEZTETÉS!** Ez az eszköz egy Lithium-gombelemet tartalmaz. Egy új, vagy használt elem súlyos belsejű égeséket okozhat, és kevesebb, mint 2 óra alatt halálhoz vezethet, ha lenyeli, vagy másként a testbe jut. Az elemről tételesen minden biztosítja.

Ha nem zár biztonságosan, kapcsolja ki a készüléket, távolítsa el az elemet, és tartha távol gyerekektől.

Ha úgy gondolja, hogy az elemet lenyelték, vagy másként a testbe jutott, azonnal forduljon orvoshoz.

## RENDELTELTSÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A darabológép fém, kő és kerámia anyagok megmunkálására használható. Kétféle esetben fi gyeleme kellvenni a tartozék gyártójának útmutatásait.

A készüléket kizárolag az alábbiakban leírtaknak megfelelően szabad használni.

## A VÁGÓKORONG KIVÁLASZTÁSA

### Felület Vágókorong típusa

Nem fémes anyagok Szilícium-karbid vágó- és csiszolókorong

Fémes anyagok Alumínium-oxid vágó- és csiszolókorong

Falazat Gyémánt korong vízhűtéssel vagy szilícium-karbid vágó- és csiszolókoronggal

## VÍZCSATLAKOZÁS

A szerszám vízcsatlakozással rendelkezik a vágókorong hűtésére és a porképződés csökkenésére. A vizes hűtő minden betonmunkálátnál fel van szerelve.

A megmunkálás előtt várja meg, hogy a teljes vágókorongot benedvesítse a víz.

## ONE-KEY™

Ha többet kíván tudni a szerszám ONE-KEY funkcionálisáról, olvassa el a mellékelt gyorsindítási útmutatót, vagy keressen fel bennünket az interneten a [www.milwaukeetool.com/one-key](http://www.milwaukeetool.com/one-key) címen. A ONE-KEY

alkalmazás letölthető okostelefonjára az App Store-ból vagy a Google Play áruházból.

A elektrosztatikus kisülések által okozott zavarok a Bluetooth-kommunikáció megszakadását is eredményezik. Ebben az esetben manuálisan kell a Bluetooth-kapcsolatot ismét helyreállítani.

A vizsgálati eredmények megfelelnek minimális követelményeinknek az EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.1.1 / EN 301489-17 V3.1.1. szerint.

## ONE-KEY™ kijelző

Kéken világít A vezeték nélküli kapcsolat aktív és az ONE-KEY™ alkalmazással beállítható.

Kéken villog A szerszám kommunikál az ONE-KEY™ alkalmazással.

Pirosan villog A szerszám biztonsági okokból le lett tiltva, és a kezelő az ONE-KEY™ alkalmazással oldhatja fel a tiltást.

## AKKUK

A hosszabb ideig üzemen kívül lévő akkumulátort használat előtt ismételten kell tölteni.

50°C feletti hőmérsékletnél csökkenhet az akkumulátor teljesítménye. Kerülni kell a túlzottan meleg helyen vagy napon történő hosszabb idejű tárolást.

A töltő és az akkumulátor csatlakozít minden tisztán kell tartani.

Az optimális élettartam érdekében használat után az akkukat teljesen fel kell tölteni.

A lehetőleg hosszú élettartamhoz az akkukat feltöltés után ki kell venni a töltökészülékből.

Az akkumulátor meghaladott tárolása esetén:

Az akkumulátor kb. 27 °C-on, száraz helyen kell tárolni.

Az akkumulátor kb. 30-50%-os töltöttségi állapotban kell tárolni.

Az akkumulátor 6 havonta újra fel kell tölteni.

## AZ AKKUMULÁTOR TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDELME LI-ION AKKU

Az akkucsomag olyan túlterhelés elleni védelemmel rendelkezik, mely védi az akkut a túlterhelés ellen, és hosszú élettartamot biztosít.

Rendkívül erősen igénybevétel esetén az akkuelektronika automatikusan lekapcsolja a gépet. A további munkavégzéshez a gépet ki-, majd ismét be kell kapcsolni. Ha a gép nem indul el ismét, akkor lehetséges, hogy az akkucsomag lemerül és azt újból fel kell tölteni a töltőben.

## LÍTIUM-ION AKKUK SZÁLLÍTÁSA

A lítium-ion akkuk a veszélyes áruk szállítására vonatkozó törvényi rendelkezések hatálya alá tartoznak.

Az ilyen akkuk szállításának a helyi, országos és nemzetközi előírások és rendelkezések betartása mellett kell történnie.

- A fogyasztók minden további nélkül szállíthatják az ilyen akkukat közöntön.
- A lítium-ion akkuk szállításmányozási vállalatok általi kereskedelmi célú szállítására a veszélyes áruk szállítására vonatkozó rendelkezések érvényesek. A kiszállítás előkészítését és a szállítást kizárolag megfelel képzettséggel személyek végezhetik. A teljes folyamatnak szakmai felügyelet alatt kell történnie.

A következő pontokat kell figyelembe venni akkuk szállításakor:

- Biztosítsa, hogy a rövidzárlatok elkerülése érdekében az érintkezők védve és szigetelve legyenek.
- Ügyeljen arra, hogy az akkucsomag ne tudjon elcsúsztani a csomagoláson belül.
- Tilos sérült vagy kifolyt akkukat szállítani.

További útmutatásokért forduljon szállításmányozási vállalathoz.

## KARBANTARTÁS

A készülék szellőzőnyílásait minden tisztán kell tartani.

Csak Milwaukee tartozékokat és Milwaukee pótalkatrészeket szabad használni. Az olyan elemeket, melyek cseréje nincs ismertetve, cseréltesse ki Milwaukee szervizzel (lásd Garancia/Ügyfélszolgálat címei kiadványt).

Igény esetén a készülékről robbantott rajz kérhető a géptípus és a teljesítménykörük található hatjegy szám megadásával az Ön vevőszolgáltatónál, vagy közvetlenül a Techtronic Industries GmbH-től a Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Németország címen.

## CE-AZONOSÍGI NYILATKOZAT

Egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a Műszaki Adatok alatt leírt termék a 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/EK, 2000/14/EC, 2014/53/EU irányelv minden releváns előírásának, ill. az alábbi harmonizált normatív dokumentumoknak megfelel:

EN 60745-1:2009+A11:2010  
EN 60745-2-22:2011+A11:2013  
EN 55014-1:2017  
EN 55014-2:2015  
EN 62479:2010  
EN 301 49-1 V2.1.1 (2017-02)  
EN 301 49-17 V3.1.1 (2017-02)  
EN 300 328V2.1.1 (2016-11)  
EN IEC 63000:2018

Mérhető hangteljesítményszint: 109 dB(A)

Garantált zajteljesítményszint: 111 dB(A)

K bizonytalanság: 1,5 dB(A)

A megfelelőség értékelése a 2000/14/EK VI. melléklet szerint.

Megjelölt intézet:

DEKRA Certification B.V. (0344)  
Meander 1051/P.O.Box 5185  
6825 MS ARNHEM/6802 ED ARNHEIM  
Netherlands

Winnenden, 2019-10-28



Alexander Krug  
Managing Director

Műszaki dokumentáció összeállításra felhatalmazva

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10  
71364 Winnenden  
Germany



## SZIMBÓLUMOK



FIGYELEM! FIGYELMEZTETÉSI VESZÉLY!



Karbantartás, javítás, tisztítás, stb. előtt az akkumulátort ki kell venni a készülékből.



Kérjük alaposan olvassa el a tájékoztatót mielőtt a gépet használja.



Munkavégzés közben ajánlatos védőszemüveget viselni.



Hallásvédő eszköz használata ajánlott!



Hordjon e célra alkalmas porvédőmaszkot.



Hordjon védőkesztyűt!



Ne alkalmazzon erőt.



Csak vágási munkához.



A tipustábla szerint garantált zajteljesítményszint 111 dB(A)



A gombémet ne nyelje le!



Ne használja létrán! Ügyeljen a stabil testhelyzetre.



Azokat a tartozékokat, amelyek gyárilag nincsenek a készülékhez mellékkelve, külön lehet megrendelni.



Az elektromos eszközök nem szabad a háztartási hulladékkel együtt ártalmatlanítani.

Az elektromos és elektronikus eszközök szelektívben kell gyűjtjeni, és azokat környezetbarát ártalmatlanítás céljából hulladékhasznosító üzemben kell leadni.

A helyi hatóságoknál vagy szakkereskedőjénél tájékozdonjon a hulladékudvarokról és gyűjtőhelyekről.



Forgásirány



Névleges fordulatszám



Feszültség



Egyenáram



Európai megfelelőségi jelölés



Ukrán megfelelőségi jelölés



Eurázsiai megfelelőségi jelölés

TEHNIČNI PODATKI	MXF COS350
BRUSILNI REZKALNIK	
Proizvodna številka	4747 00 01... ...000001-999999
Nazivno število vrtljajev	5370 min <sup>-1</sup>
D = najv. premer rezilnega kolita d = premer odprtine rezilnega kolita	350 mm 20 mm / 1"
 D b=Debelina rezalne plošče min. / maks.	1 mm / 5 mm
Tip kolita: ojačani brusilni rezilni koliti ali rezilni koluti z diamanti	
Globina reza maks.	125 mm
Najv. tlak oskrbe z vodo	6 bar / 90 psi
Teža po EPTA-proceduri 01/2014 (MXFXC406)	16,7 kg
Bluetooth-Frekvenčni pas (Frekvenčni pasovi)	2402-2480 MHz
Visokofrekvenčna	1,8 dBm
Bluetooth-verzija	4.0 BT signal mode
Priporočena temperatura okolice pri delu	-18°C ... +50 °C
Priporočene vrste akumulatorskih baterij	MXFXC406
Priporočeni polnilniki	MXFC
<b>Informacije o hrupnosti/vibracijah</b>	
Vrednosti merjenja ugotovljene ustreznost z EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC. Raven hrupnosti naprave ovrednotena z A, znaša tipično:	
Nivo zvočnega tlaka (Nevarnost K=3dB(A))	105,5 dB(A)
Višina zvočnega tlaka (Nevarnost K=3dB(A))	116,5 dB(A)
<b>Nosite zaščito za sluh!</b>	
Skupna vibracijska vrednost (Vektorska vsota treh smerdoločenih ustreznosti z EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC.)	3,43 m/s <sup>2</sup>
Vibracijska vrednost emisij a <sub>h,sg</sub>	1,5 m/s <sup>2</sup>
Nevarnost K=	

#### OPOZORILO!

Raven vibracij in hrupa, navedena v tem informativnem listu, je bila izmerjena v skladu s standardiziranim preskusom iz EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC in jo je mogoče uporabljati za primerjavo orodij med seboj. Mogoče je, da tudi uporabiti za predhodno oceno izpostavljenosti.

Navedena raven vibracij in hrupa predstavlja glavno uporabo orodja. Če pa se orodje uporablja za različne namene, z različnimi dodatki ali slabu vzdrževanju, se lahko vibracije in hrup razlikujejo. To lahko znatno poveča raven izpostavljenosti v celotnem delovnem obdobju.

Pri oceni ravni izpostavljenosti vibracijam in hrupu je treba upoštevati tudi čas, ko je orodje izklopljeno ali ko teče, vendar dejansko ne opravlja dela. To lahko bistveno zmanjša raven izpostavljenosti v celotnem delovnem obdobju.

Ugotovite dodatne varnostne ukrepe za zaščito upravljalca pred učinku vibracij in/ali hrupa, kot so: vzdrževanje orodja in dodatkov, tople roke, organizacija delovnih vzorcev.

**A OPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila, prikazane v specifikaciji tega električnega orodja. Zakasnelo upoštevanje sledenih navodil lahko povroči električni udar, požar in/ali težke poškodbe. Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v prihodnjem še potrebovali.**

#### VARNOSTNA OPORIZILA ZA REZALNO BRUSILNE STROJE

- Uporabljajte električno napravo samo z dostavljenim zaščitnim pokrovom. Zaščitni pokrov mora biti varno postavljen na električno napravo in tako nastavljen, da je pridobljena maksimalna varnost, to pomeni, da najmanjši mogoči del rezalne plošče se počake odprt proti osebi kaferju uporablja. Zaščitni pokrov mora ščiti osebo, ki jo uporablja od drobcev in naključnega kontakta z rezalno ploščo.
  - Na električnem orodju uporabljajte samo vezane ojačane rezalne plošče. Da lahko na električno orodje namestite pribor, še ne pomeni, da je uporaba varna.
  - Dovoljeno število vrtljajev uporabljenega orodja mora biti vsaj tako visoko, kot je največje število vrtljajev električnega orodja. Pribor, ki se vrta hitrejše od dovoljenega števila vrtljajev, se lahko polomi in razleti.
  - Brusila lahko uporabljate samo za vrste uporabe, ki jih priporoča proizvajalec. Na primer: Nikoli ne brusite s stransko plaskvijo rezalne plošče. Rezalne plošče so namenjene odstranjevanju
- materiale z robom plošče. Brusilo se lahko zaradi bočnega delovanja sile zlomi.
- Za izbrani brusilni kolot vedno uporabljajte nepoškodovane vpenjalne prirobnice pravilne velikosti in oblike. Ustrezone prirobnice podpirajo brusilni kolot in tako zmanjšujejo nevarnost, da bi se kolot zlomil.
  - Ne uporabljajte obrabljenih brusilnih kolotov večjih električnih orodij. Brusilni koloti za večja električna orodja niso konstruirana za višje stopnje vrtljajev, s katerimi delujejo manjša električna orodja in se lahko zato zlomijo.
  - Zunanji premer in debelina vsadnega orodja morata ustrezati meram Vašega električnega orodja.
  - Napačno dimenzioniranih vsadnih orodij ne boste mogli dovolj dobrno zavarovati ali nadzorovati.
  - Velikost trna rezalne plošče in prirobnice mora ustrezati velikosti vretena električnega orodja. Rezalne plošče in prirobnice, katerih odprtine v trnu ne ustrezajo pritrivljenim elementom električnega orodja, se vrtojo neenakomerno, močno vibrirajo in lahko vodijo v izgubo nadzora nad orodjem.
  - Ne uporabljajte poškodovanih rezalnih plošč. Pred vsako uporabo preverite, ali so rezalne plošče okrušene ali razpolokane. Če vam električno orodje ali rezalna plošča pada na tla, preverite, če se je poškodovala ali namestite nepoškodovano rezalno ploščo. Po pregledu in namestitvi rezalne plošče se vi in osebe v bližini ne približujete

območju vrtenja rezalne plošče. Vklopite orodje in počakajte, da se eno minuto vrti na najvišji obratni. Poškodovane rezalne plošče v času preverjanja običajno razpadajo.

- Nosite osebno varovalno opremo. Upoštevajte namen uporabe in se zaščitite z zaščito za obraz, zaščito za oči ali zaščitnimi očali. Če je to ustrezno, nosite protiprašna masko, zaščito za sluš, zaščitne rokavice in poseben predpaskanik, ki zadržujejo delce brušenja ali obdelovanca. Zaščita za oči mora ščiti pred letečimi tuji, ki nastanejo ob različnih uporabah. Protiprašna maska ali dihalna maska mora filtrirati prašne delce, ki nastanejo med uporabo. Daljša izpostavljenost glasnemu hrupu lahko povroči izgubo sluha.
- Osebe, ki stojijo zraven, naj bodo v varni razdalji od delovnega območja. Osebe, ki se zadržujejo v delovnem območju, morajo nositi osebno varovalno opremo. Deli obdelovanca ali odломjeni deli zlomljenih rezilnih plošč lahko odletijo čez neposredno delovno območje in povzročijo telesne poškodbe.
- Pri delih, pri katerih lahko brusilni nastavek pride v stik z zakritimi električnimi vodi, električni kabel vedno držite na izoliranih prijemnih površinah. Pri stiku z električnimi kabli lahko postanejo električno prevodni tudi kovinski deli električnega orodja in upravljavec lahko doživi električni udar.
- Ne odlagajte električno napravo vse dokler se električna naprava ni popolnoma umirila. Vrtečo delovno orodje lahko pride v kontakt z odlagajočo površino s čimer lahko izgubite kontrolo nad električno napravo.
- Električno orodje naj medtem, ko ga prenašate naokrog, ne deluje. Vrteče se vsadno orodje lahko zaradi naključnega kontakta zgrabi Vaše oblačilo in se zavrti v Vaše telo.
- Prezračevalne reže Vašega električnega orodja morate redno čistiti. Ventilator motorja povleče v ohišje prah in velika količina nabranega prahu je lahko vzrok za električno nevarnost.
- Ne uporabljajte električnega orodja v bližini gorljivih materialov. Ti materiali se lahko zaradi iskrenja vnamejo.

#### Povratni udarec in ustrezna opozorila

Povratni udarec je nenadna reakcija, ki nastane zaradi zagodenja ali blokiranja vrtečega se vsadnega orodja, na primer brusilnega kolota, brusilnega kröznika, žične ščetke in podobnega. Zagodenje ali blokiranje ima za posledico takojšnjo ustavitev vrtečega se vsadnega orodja. Nekontrolirano električno orodje se zaradi tega pospešeno premakne v smer, ki je nasprotna smeri vrtenja vsadnega orodja.

Če se na primer brusilni kolot zataknje ali zablokira v obdelovanecu, se lahko rob brusilnega kolota, ki je potopljen v obdelovanec, zaplate vanj in brusilni kolot se odlovi ali povroči povratni udarec. Brusilni kolot se nato premakne proti uporabniku ali proč od njega, odvisno od smeri vrtenja brusilnega kolota na mestu blokiranja. Blokirni koloti se lahko pri tem tudi zlomijo.

Povratni udarec je posledica napačne ali pomajnjkive uporabe električnega orodja. Preprečite ga lahko z ustreznimi previdnostnimi ukrepi. Navedeni so v nadaljevanju besedila.

- Dobro držite električno orodje in premaknite telo in roke v položaj, v katerem boste lahko prestrelili moč povratnega udarca. Če je na voljo dodatni ročaj, ga obvezno uporabljajte in tako zagotovite najboljše možno nadziranje moči povratnih udarcev ali reakcijskih momentov pri zugonu naprave.

Z ustreznimi previdnostnimi ukrepi lahko uporabnik obvlada moč povratnih udarcev in reakcijskih momentov.

- Nikoli z roko ne segajte v bližino vrtečih se vsadnih orodij. V primeru povratnega udarca se lahko orodje premakne čez Vašo rok.
- Ne približujte telesa področju, v katerega se lahko v primeru povratnega udarca premakne električno orodje. Povratni udarec potisne električno orodje v smer, ki je nasprotna smeri premikanja brusilnega kolota na mestu blokiranja.

d) Posebno previdno delajte v kotih, na ostrih robovih in podobnih površinah. Preprečite, da bi vsadna orodja odskočila od obdelovanca in se zagozdila.

Vrteče se vsadno orodje se v kotih, na ostrih robovih ali če odskoči, zlahka zagozdi. To povroči izgubo nadzora ali povratni udarec.

- Ne nameščajte verižnega žaginega lista, dleta, segmentne diamantne plošče, katere korak je večji od 10 mm, ali

nazobčanega žaginega lista. Tovrstna rezila pogosto povzročijo povratni udarec ali izgubo nadzora nad električnim orodjem.

- Preprečite, da bi se rezalna plošča blokirala ozirima nanjo ne prisikajte premično. Ne poskušajte rezati pregloboko. Če boste rezalno ploščo preobremenili, boste s tem povečali možnost za zatikanje in blokiranje, kar lahko povroči povratni udarec ali zlom rezalne plošče.
- Če se rezalna plošča zagozdi ali prekinete delo, električno orodje izklopite in rezalnik ne premikajte, dokler se rezalna plošča popolnoma ne ustavi. Nikoli ne poskušajte rezati iz reza, ki ste ga naredili, izvleči še delujoče rezalne plošče, saj lahko to povroči povratni udarec. Ugotovite in odpravite vzrok zagozditve.
- Dokler se električno orodje nahaja v obdelovancu, ga ne smete ponovno vklipiti. Počakajte, da bo rezalna plošča doseglja polno število vrtljajev in se poleto previdno nadaljuje z rezanjem. V nasprotnem primeru se lahko plošča zataknje, skoči iz obdelovanca ali povroči povratni udarec.
- Plošče ali velike obdelovance ustrezno podprite in tako zmanjšajte tveganje povratnega udarca zaradi zataknjene rezalne plošče. Veliki obdelovanci se lahko zaradi lastne teže upognijo. Obdelovanec mora biti podprt z oben strani, pa tudi v bližini reza in na robu.
- Posebaj predvidni bodite pri rezanju žepov in obstoječe zidov ali druga območja. Pogrezojoča se rezalna plošča lahko pri zarezovanju v plinske ali vodovodne cevi ter električne vodnike in druge predmete povroči povratni udarec.

#### NADALJNA VARNOSTNA IN DELOVNA OPORIZILA

Na začetku obdelave rezilno ploščo vedno počasi vstavite v obdelovanec. Rezilno ploščo namestite nežno in tudi med rezanjem je ne premikajte sumpov. Stroj vedno potisnite stran od sebe.

Stroj med rezanjem vedno držite čvrsto. Brusilni rezalnik ne speljite skozi obdelovanec s silo. Pri uporabi prevelike sile lahko pride do povratnega udarca. S prezračevalnimi odprtini in pokrovom redno čistite vrtalni prah.

Na koncu rezanja vedno počakajte, da se rezilna plošča popolnoma zaustavi. Brusilnega rezalnika nikoli ne izvlecite iz reza, dokler se plošča še vrte.

Po prekinitvi ali pred začetkom ponovnega postopka rezanja ali za spremembijo smeri rezanja vedno najprej počakajte, da se rezilna plošča povsem zaustavi. Pri ponovni namestitvi brusilnega rezalnika namestite rezilno ploščo na sredino in jo nekaj centimetrov povlecite iz rezilnega roba. Nato aktivirajte stikalno in rezilno ploščo počasi vstavite v obdelovanec.

Če brusilni rezalnik blokira, takoj spustite stikalno in stroj čvrsto držite. Pred ponovnim vklipom stroja odpravite vzrok blokiranja.

Če rezilna plošča blokira, stroj takoj izklopite! Stroj ne vklipse ponovno, dokler je rezilna plošča že blokirana. V nasprotnem primeru lahko pride do močnega povratnega udarca. Odpravite vzrok za blokiranje in pri tem upoštevajte varnostne napotke.

Možni razlogi so lahko:

- Zagozditev v obdelovancu
- Prezračevanje obdelovanega materiala
- Preobremenitev električnega orodja

Ne segajte v stroj v teku.

V primeru razreza kovin nastaja iskrenje. Bodite pozorni, da osebe ne bodo ogrožene. Zaradi nevarnosti požara se v bližini (nevarnost leteličnih isker) ne smejo nahajati nobeni gorljivi materiali. Ne uporabljajte sesalcev za prah.

Izogibajte se temu, da bi iskrenje in brusilni prah zadevali v telo.

Ne segajte na področje nevarnosti tekočega stroja.

Trske ali ikeri se pri tekočem stroju ne smejo odstranjevati.

Napravo takoj izklopite, če nastopijo značne vibracije ali če ugotovite drugačne pomajnjkivosti. Preverite stroj, da ugotovite vzrok.

Zaradi nevarnosti kratkega stika kovinski deli ne smejo zaiti v špranje za prezačevanje.

**OPOZORILO!** Nevarnost opelklin! Plošča in obdelovanec se med delovanjem močno sevrga. Nosite rokavice med menjavo plošče ali če se dotikate obdelovanca. Rok nikoli ne približujte brusilnemu območju.

Izrabljenih izmenljivih akumulatorjev ne mečite v ogenj ali v gospodinjske odpadke. Milwaukee nudi okolju prijazno odlaganje starih izmenljivih akumulatorjev; prosimo povprašajte vašega strokovnega trgovca.

Izmenljivih akumulatorjev ne hranite skupaj s kovinskimi predmeti (nevarnost kratkega stika).

Izmenljive akumulatorne sisteme MXF polnite samo s polnilnimi aparati sistema MXF. Ne polnite nobenih akumulatorjev iz drugih sistemov.

Izmenljivih akumulatorjev in polnilnih aparatov ne odpirajte in jih hranite samo v suhih prostorih. Zaščitite jih pred mokrotom.

Pod ekstremno obremenitvijo ali ob ekstremni temperaturi iz poškodovanega izmenljivega akumulatorja lahko izteka akumulatorska tekocina. Po stiku z akumulatorsko tekocio prizadeto mesto takoj izperite z vodo in milom. Po stiku z očmi takoj najmanj 10 minut dolgo temeljito izpirajte in nemudoma obišcite zdravnik.

**OPOZORILO!** V izogib, s kratkim stikom povzročene nevarnosti požara, poškodb ali okvar na proizvodu, orodju, izmenljivega akumulatorja ali polnilne naprave ne potapljajte v tekočine in poskrbite, da ne bo prihajalo do vdora tekocin v naprave in akumulatorje. Korozivne ali prevodne tekočine, kot so slana voda, določene kemikalije in belila ali proizvodi, ki le ta vsebujejo, lahko povzročijo kratek stik.

**OPOZORILO!** Ta naprava vsebuje litijev gumbno baterijo.

Nova ali rabljena baterija lahko povzroči težke notranje opekline in v manj kot 2 urah privede do smrti, v kolikor se zaužije ali zaide v telo. Zmeraj zavarujte pokrov odprtine za baterije.

V kolikor varno ne zapira, izklopite napravo, odstranite baterijo in jo shranite izven dosega otrok.

Ce mislite, da so se baterije zaužile ali so zaše v telo, takoj poiščite zdravniško pomoč.

## NAMENSKA UPORABA

Brusilni rezkalnik se lahko uporablja za obdelavo von kovine, kamna in keramike.

Kadar ste v dvomu upoštevajte navodila proizvajalca/pribora.

Ta naprava se sme uporabiti samo v skladu z namembnostjo uporabiti samo za navede namene.

## IZBIRA REZILNEGA KOLUTA

Površina	Tip rezilnega koluta
Nekovinski materiali	Brusilni rezilni kolut iz silicijevega karbida
Kovinski materiali	Brusilni rezilni kolut iz aluminijevega oksida
Zidovje	Diamantni kolut z vodnim hlajenjem ali brusilni rezilni kolut iz silicijevega karbida

## PRIKLJUČEK ZA VODO

Orodje ima priključek za vodo za hlajenje rezilnega koluta in za zmanjšanje nastajanja prahu. Hlajenje z vodo je nameščeno pri vseh betonskih delih. Pred obdelavo počakajte, da je celotni brusilni kolut prepojen z vodo.

## ONE-KEY™

Da boste o ONE-KEY funkcionalnosti tega orodja izvedeli več, preberete priložena navodila za hiter začetek ali pa nas obiščite na internetu pod [www.milwaukeetool.com/one-key](http://www.milwaukeetool.com/one-key). ONE-KEY App lahko naložite na vaš pametni telefon preko App Store ali Google Play.

Vsled elektrostatičnih razelektrotritev povzročene motnje privedejo tudi do prekinute Bluetooth komunikacije. V tem primeru je Bluetooth povezano potrebno znova vzpostaviti manualno.

Preizkusni izidi izpolnjujejo naše minimalne zahteve ustrezeno EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.1.1 / EN 301489-17 V3.1.1.

## Prikaz ONE-KEY™

Modra svetloba	Daljinska povezava je aktivna in jo je mogoče nastaviti prek aplikacije ONE-KEY™.
Modro utripanje	Orodje komunicira z aplikacijo ONE-KEY™.
Rdeče utripanje	Orodje je bilo iz varnostnih razlogov blokirano in odklene ga lahko upravljačec prek aplikacije ONE-KEY™.

## AKUMULATORJI

Izmenljive akumulatorje, ki jih daljši čas niste uporabljali, pred uporabo naknadno napolnite.

Temperatura nad 50°C zmanjšuje zmogljivost izmenljivega akumulatorja. Izogibajte se daljšemu segrevanju zaradi sončnih žarkov ali gretja.

Pazite, da ostanejo priključni kontakti na polnilnem aparatu in izmenljivem akumulatorju čisti.

za optimalno življensko dobo je potrebno akumulatorje po uporabi do konca napolnit.

Za čim daljšo življensko dobo naj se akumulatorji po napolnitvi vzamejo ven iz naprave za polnjenje.

Pri skladitvji akumulatorjev dalj kot 30 dn:

Akumulator skladiščiti pri 27°C in na suhem.  
Akumulator skladiščiti pri 30%-50% stanja polnjenja.

Akumulator spet napolnit vsakih 6 mesecev.

## ZAŠČITA PREOBREMENITVE AKUMULATORJA LI-IONSKEGA AKUMULATORJA

Komplet akumulatorja je opremljen s preobremenitveno zaščito, ki ščiti akumulator pred preobremenitvijo in zagotavlja dolgo življensko dobo.

Pri ekstremno visokih obremenitvah elektronika akumulatorja stroj avtomatsko izklopi. Za nadaljnje delo stroj izklopimo in ponovno vklopimo. V kolikor stroj ponovno ne steče, je komplet akumulatorja morebiti izpraznjen in ga je v polnilcu potreben ponovno napolnit.

## TRANSPORT LITIJ-IONSKIH AKUMULATORJEV

Litij-ionski akumulatorji so podvrženi zakonskim določbam transporta nevarnih snovi.

Transport teh akumulatorjev se mora izvajati upoštevajoč lokalne, nacionalne in mednarodne predpise in določbe.

- Potrošniki lahko te akumulatorje še nadalje transportirajo po cesti.
- Komercialni transport litij-ionskih akumulatorjev s strani špediških podjetij je podvržen določbam transporta nevarnih snovi. Priprava odpreme in transporta se lahko vrši izključno s strani ustrezno izšolanih oseb. Celoten proces je potreben strokovno spremeljati.

Pri transportu akumulatorjev je potrebno upoštevati sledeče točke:

- V izogib kratkim stikom zagotovite, da bodo kontakti zaščiteni in izolirani.
- Bodite pozorni na to, da paket akumulatorja v notranjosti embalaže ne bo mogel zdrsniti.
- Poškodovanih ali iztekajočih akumulatorjev ni dovoljeno transportirati.

Za nadaljnja navodila se obrnite na vaše špeditersko podjetje.

## VZDRŽEVANJE

Pazite na to, da so prezračevalne reže stroja vedno čiste.

Uporabljajte samo Milwaukee pribor in Milwaukee nadomestne dele. Poskrbite, da sestavne dele, katerih zamenjava ni opisana, zamenjajo v Milwaukee servisni službi (upoštevajte brošuro Garancija aslov servisnih služb).

Po potrebi je mogoče pri vašem servisnem mestu ali neposredno pri Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany, naročiti eksplozijsko risbo naprave ob navedbi tipa stroja in na tablici navedene šestmestne številke.

Brez uporabe sile.



Zgolj za rezalna opravila.



V skladu s tipsko tablico zajamčena raven zvočne jakosti znaša 111 dB(A)



Gumbne baterije ne zaužijte!



Oprema – ni vsebovana v obsegu dobave, priporočeno dopolnilo iz programa opreme.



Električnih naprav ni dovoljeno odstranjevati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Električne in elektronske naprave je potrebno zbirati ločeno in za okolju prijazno odstranitev, oddati podjetju za reciklažo. Pri krajevnem uradu ali vašem strokovnem prodajalcu se pozanimate glede reciklažnih dvorišč in zbirnih mest.



Smer vrtenja



Nazivno število vrtljajev



Napetost



Enosmerni tok



Evropska oznaka za združljivost



Ukrajinska oznaka za združljivost



Evrazijska oznaka za združljivost

TEHNIČKI PODACI	MXF COS350
REZAČKI BRUSNI	
Broj proizvodnje	4747 00 01... ...000001-999999
Nazivni broj okretaja	5370 min <sup>-1</sup>
D = Rezačke ploče -ø max. d = Rezačke ploče-ø-bušenja	350 mm 20 mm / 1"
b  D	1 mm / 5 mm b=Debljina rezne ploče min. / max.
Tip ploče: Pojačane rezačke brusne ploče ili dijamantno obložene ploče za rezanje	
Dubina rezanja max.	125 mm
Max. opskrbni voden tlak	6 bar / 90 psi
Težina po EPTA-proceduri 01/2014 (MXF XC406)	16,7 kg
Bluetooth-pojas frekvencija (pojasevi frekvencija)	2402-2480 MHz
Visokofrekvenčnska	1,8 dBm
Bluetooth-Versija	4.0 BT signal mode
Preporučena temperatura okoline kod rada	-18°C ... +50 °C
Preporučeni tipovi akumulatora	MXF XC406
Preporučeni punjači	MXFC
Informacije o buci/vibracijama	
Mjerne vrijednosti utvrđene odgovarajuće EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC. A-ocjenjeni nivo buke aparat iznosi tipično:	
Nivo pritiska zvuka (Nesigurnost K=3dB(A))	105,5 dB(A)
Nivo učinka zvuka (Nesigurnost K=3dB(A))	116,5 dB(A)
Nositi zaštitu sluha!	
Ukupne vrijednosti vibracije (Vektor suma tri smjersu odmjerene odgovarajuće EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC	
Vrijednost emisije vibracija a <sub>h,sg</sub>	3,43 m/s <sup>2</sup>
Nesigurnost K=	1,5 m/s <sup>2</sup>

#### UPOZORENJE!

Razine emisije vibracija i buke navedena u ovom informacijskom listu izmjerene su u skladu sa standardiziranim ispitom koji propisuje EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC, i mogu se upotrebljavati za međusobnu usporedbu alata. Također se mogu upotrebljavati za prethodnu procjenu izloženosti.

Navedene razine emisija vibracija i buke predstavljaju glavnu svrhu primjene alata. Međutim, ako se alat upotrebljava u druge svrhe, s drugim priborom ili se ne država dovoljno, emisije vibracija i buke mogu biti drukčije. To može značajno povećati razinu izloženosti tijekom cijelokupna razdoblja rada.

Procjena razine izloženosti vibracijama i buci također bi u obzir trebala uzeti razdoblja tijekom kojih je alat isključen ili kada je uključen, no njime se ne obavlja nikakav rad. Time se značajno može smanjiti razina izloženosti tijekom cijelokupna razdoblja rada.

Utvrđite dodatne sigurnosne mjere kako biste zaštitili rukovatelja od ovih učinaka vibracija i/bi buke, primjerice: održavanje alata i pribora, osiguravanje da ruke budu tople, organizacija obrazaca rada.

**A UPOZORENJE!** Treba pročitati sve napomene o sigurnosti, upute, prikaze i specifikacije za ovaj električni alat. Propusti kod pridržavanja sljedećih uputa može uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljeđe. Sačuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za budući primjenu.

#### SIGURNOSNE UPUTE ZA REZAČKO BRUSNE STROJEVE

a) Električnu napravu upotrebljavajte samo sa dobavljenim sigurnosnim poklopcom. Sigurnosni poklopac mora biti postavljen čvrsto na električnu napravu te da tako nastavljen, da bi se postiglo najveći stupanj sigurnosti, t.j. sa rezne ploče da se vidi najmanji mogući dio, koji je do okrenut prema osobu. Sigurnosni poklopac mora čuvati osobile od slijemljenih dijelova te od slučajnog kontaktta sa reznom pločom.

b) Za svoj električni alat koristite samo ljepljene pojačane ili dijamantno obložene rezačke ploče. Samo zato što se na električni alat može priključiti dodatni pribor, to ne jamči sigurnu uporabu alata.

c) Dozvoljeni broj okretaja alatnih nastavaka mora najmanje biti toliko kao što je i najveći broj okretaja naveden na električnom alatu. Oprema koja ima veći broj okretaja od dozvoljenog može se polomiti i razljetjeti.

d) Brusna tijela se smiju koristiti samo za preporučene mogućnosti primjene. Npr.: ne brusite nikada sa bočnom površinom brusne ploče za rezanje. Brusne ploče za rezanje predviđene su za rezanje materijala sa rubom ploče. Bočnim djelovanjem na ova brusna tijela one se mogu polomiti.

- e) Za brusne ploče koje ste odabrali koristite uvijek neoštećene stezne prirubnice odgovarajuće veličine i oblika. Prikadne prirubnice služe za stjezanje brusnih ploča i tako smanjuju opasnost od loma brusnih ploča.
- f) Ne koristite istrošene brusne ploče velikih električnih alata. Brusne ploče za velike električne alate nisu predviđene za veće brojne okretaje manjih električnih alata i mogu puknuti.
- g) Vanjski promjer i debљina radnog alata moraju odgovarati dimenzijama vašeg električnog alata. Pogrešno dimenzionirani električni alati ne mogu se dovoljno zaštititi ili kontrolirati.
- h) Veličina otvora reznih ploča i prirubnica mora se točno uklopiti na brusno vreteno električnog alata. Rezne ploče i prirubnice s otvorima koji se dobro ne uklapaju na vreteno električnog alata okreću se neujednačeno, jako vibriraju i mogu uzrokovati gubitak kontrole.
- i) Ne koristite oštećene rezne ploče. Prije svake uporabe provjerite imaju li rezne ploče lomeve i pukotine. Ako je električni alat pa, pregledajte ima li oštećenja, ili postavite neoštećenu reznu ploču. Nakon pregleda alata i ugradnje rezne ploče, stanite i držite sebe i osobu u blizini izvan ravnnine rotirajuće rezne ploče te pokrenite električni alat na maksimalnu brzinu na minutu i bez opterećenja. Oštećene rezne ploče obično puknu tijekom ovog ispitivanja.
- j) Nosite osobnu zaštitnu opremu. Ovisno o primjeni, koristite zaštitu za lice, zaštitu za oči ili zaštitne naočale. Ako je prikladno,

nosite masku za prašinu, zaštitu za uši, zaštitne rukavice ili posebnu pregaču kako biste se zaštitili od malih brusnih čestica ili dijelova obradaka.

Zaštitu za oči mora štititi od letećih krhotina nastalih različitim obradnim postupcima. Maska za prašinu ili respirator mora filtrirati prašinu koja nastaje tijekom uporabe. Ako ste duže vrijeme izloženi jaku buci, može doći do gubitka slухa.

k) Osobe koje se zadražavaju u okolini držati na jednom sigurnoj udaljenosti od radnog područja. Osobe koje se zadražavaju na radnom području moraju nositi osobnu zaštitnu opremu. Fragmenti izradaka ili fragmenti polomljenih rezačkih ploča mogu biti odbačeni preko neposrednog radnog područja i prouzročiti ozljede.

l) Kod radova kod kojih brusni umetak može doći u dodir sa prekrivenim vodovima pod naponom, električni alat uvijek držati na izoliranim površinama drške. Kod kontakt sa kablom pod naponom mogu i metalni dijelovi električnog alata biti postavljeni pod napon i poslužiocu nanijeti strujni udar.

m) Nikad ne ostavljajte električni stroj bez nadzora, dok se alat ne zaustavi potpun. Alat koji se vrti može doći u kontakt sa površinom, na kojoj ste ostavili stroj, pri tome lako izgubite kontrolu nad strojem.

n) Ne dopustite da električni alat radi dok ga nosite. Rotirajući radni alat bi slučajnim kontaktom mogao zahvatiti vašu odjeću, a radni alat bi vas mogao ozlijediti.

o) Redovito čistite otvore za hlađenje vašeg električnog alata. Ventilator motora ulazi u prašinu u kućište električnog alata, a veliko nakupljanje metalne prašine može uzrokovati električne opasnosti.

p) Električni alat ne koristite blizu zapaljivih materijala. Iskre bi mogle zapaliti ove materijale.

#### Povratni udar i odgovarajuće upute upozorenja

Povratni udar je iznenadna reakcija zbog radnog alata koji se je zaglavio ili blokirao, kao što su brusilice, brusni tanjuri, čelične četke itd. Zaglavljivanje ili blokiranje dovodi do naglog zastavljanja rotirajućeg radnog alata. Zbog toga će se nekontrolirani električni alat ubrzati u smjeru suprotnom od smjera rotacije radnog alata na mjestu blokiranja.

Ako bi se npr. brusna ploča zaglavila ili blokirala u izratku, tada rub brusne ploče koja je zarezala u izradak može odломiti brusnu ploču ili uzrokovati povratni udar. Brusna ploča se kod toga pomije prema osobi koja rukuje električnim alatom ili od nje, ovšnko od smjera rotacije brusne ploče na mjestu blokiranja. Kod toga se brusne ploče mogu odломiti.

Povratni udar je posljedica pogrešne ili neispravne uporabe električnog alata. On se može sprječiti prikladnim mjerama opreza, kao što su dolje opisane.

a) Električni alat držite čvrsto i vaše tijelo i ruke dovedite u položaj u kojem možete preuzeti sile povratnog udara. Ukoliko postoji koristite uvijek dodatnu ručku, kako bi imali najveću moguću kontrolu nad silama povratnog udara ili momentima reakcije kod rada električnog alata. Osoba koja rukuje električnim alatom može prikladnim mjerama opreza olvatiti povratnim udarom ili silama reakcije.

b) Vaše ruke nikada ne stavljamte blizu rotirajućeg radnog alata. Radni alat se kod povratnog udara može pomaknuti preko vaših ruku.

c) Vašim tijelom izbjegavajte područja u kojim se električni alat pomije kod povratnog udara. Povratni udar potiskuje električni alat u smjeru suprotnom od pomicanja brusne ploče na mjestu blokiranja.

d) Posebno opreznim radom u području uglova, oštih rubova, itd. sprječiće da se radni alat odbacni od izratka i da se u njemu uklješti. Rotirajući radni alat kada se odbije na uglovima ili oštih rubovima, sklon je uklještenju. To uzrokuje gubitak kontrole nad radnim alatom ili povratni udar.

e) Ne koristite lančanik pile, oštici za rezbaranje drva, segmentirani dijamantni rezni ploču širine više od 10 mm ili nazubljeni list pile. Take oštice uzrokuju česte povratne udarce i gubitak kontrole nad električnim alatom.

f) Nemojte zaglavljivati reznu ploču ili je previše pritisnati. Nemojte previše duboko rezati. Prekomerno naprezanje rezne ploče povećava opterećenje i mogućnost povratnog udarca ili pucanja rezne ploče.

g) Kada se rezna ploča zaglavli, ili ako želite prekinuti rad iz nekog razloga, isključite električni alat i držite rezački agregat nepomičnim dok se rezna ploča ne zaustavi u potpunosti. Nikada

ne pokušavajte ukloniti reznu ploču iz reza dok je u pokretu, inače može doći do povratnog udarca. Istražite uzrok zaglavljivanja rezne ploče i poduzmite korektivne mjeru kako biste ga uklonili.

h) Ne uključujte ponovno električni alat sve dok se brusna ploča za rezanje nalazi zarezana u izratku. Prije nego što oprezno nastavite sa rezanjem, ostavite da brusna ploča za rezanje prvo postigne svoj puni broj okretaja. Inače bi se brusna ploča mogla zaglaviti, odskočiti iz izratka ili uzrokovati povratni udar.

i) Podložite ploče ili velike izratke, kako bi se izbjegla opasnost povratnog udara od uklještenje brusne ploče za rezanje. Veliki izraci se mogu prognuti pod djelovanjem svoje vlastite težine. Izradak se mora osloniti na obje strane, i to kako u blizini brusne ploče za rezanje, tako i na rubu.

j) Posebno oprezni budite kod rezanja džepova u postojećim zidovima ili drugim područjima. Brusna ploča za rezanje koja je zarezala plinske ili vodovodne cijevi, električne vodove ili ostale objekte, može uzrokovati povratni udar.

#### OSTALE SIGURNOSNE I RADNE UPUTE

Na početku obrade rezačku ploču uvijek polako uesti u izradak. Rezačku ploču oprezno postaviti i za vrijeme rezanja ne pokretati trzajima. Stroj uvijek gurati u smjeru od sebe.

Kod rezanja stroj uvijek dobr i čvrsto držati. Brusni rezac ne voditi silom kroz izradak. Kod prevelike sile može doći do povratnog udara. Otvore za zrak i pokrove redovito osloboditi od prašine bušenja.

Na kraju postupka rezanja uvijek pričekati da se rezačka ploča potpuno zaustavi. Brusni rezac nikada ne izvlačiti iz reza ako se ploča još vrti.

Nakon prekida odn. prije početka ponovnog postupka rezanja ili kod promjene smjera rezanja najprije uvijek pričekati, da rezačka ploča potpuno miruje. Kod ponovnog postavljanja brusnog rezaca, rezačku ploču centrirati u rezu i za nekoliko centimetara od reznog brida odmaknuti. Zatim aktivirati sklopku i rezačku ploču polako uesti u rez.

Kod brusni rezac blokira, sklopku odmah isputiti i stroj dobro čvrsto držati. Prije ponovnog uključivanja stroja okloniti uzrok blokiranja.

Ako rezačka ploča blokira, stroj smješta zaustaviti! Stroj ne ponovno uključiti, sve dok je rezačka ploča još blokirana. Inače može doći do jakog povratnog udara. Otklonite uzrok blokiranja i kod toga poštivajte sigurnosne upute.

Mogući uzroci tome mogu biti:

- Izobljicanje u izratku koji se obrađuje
- Probijanje materijala koji se obrađuje
- Preopterećenje električnog alata

Nemojte sezati u stroj koji radi.

Kod rezanja metala dolazi do leta iskra. Obratite pažnju na to, da se ne ugrožavaju osobe. Zbog opasnosti od požara se u blizini ne smiju nalaziti nikakvi govoriti materijali (područje leta iskra). Ne upotrebljavati usisavanje prašine.

Izbjegavajte da iskre i prašina brušenja ne pogode tijelo.

Ne sezati u područje opasnosti radećeg stroja.

Piljevina ili iherje se za vrijeme rada stroja ne smiju odstranjuvati.

Aparat odmah isključiti, ako dođe do bitnih titranja, ili ako se utvrdi drugi nedostaci. Proverite stroj, kako bi utvrdili uzrok.

Zbog opasnosti od kratkog spoja metalni dijelovi ne smiju dospijeti u otvore za pozračivanje.

**UPOZORENJE!** Opasnost od opekovina! Disk i obradak se za vrijeme rada zagrijavaju. Dok mijenjate disk ili dodirujete obradak, nosite rukavice. Ruke uvijek držite podalje od područja brušenja.

Istrošene baterije za zamjenu ne bacati u vatru ili u kućno smeće.

Milwaukee nudi mogućnost uklanjanja starih baterija odgovarajuće okolini. Milwaukee nudi mogućnost uklanjanja starih baterija odgovarajuće okolini; upitate molimo Vašeg stručnog trgovca.

Baterije za zamjenu ne čuvati skupa sa metalnim predmetima (opasnost od kratkog spoja).

Baterije sistema MXF puniti samo sa uređajem za punjenje sistema MXF. Ne puniti baterije iz drugih sistema.

Baterije za zamjenu ne čuvati u uređaju za punjenje ne otvarati i čuvati ih samo u suhim prostorjama. Čuvati protiv vlage.

Pod ekstremnim opterećenjem ili ekstremne temperature može iz oštećenih baterija iscuriti baterijska tekućina. Kod dodira sa baterijskom tekućinom

odmah isprati sa vodom i sapunom. Kod kontakta sa očima odmah najmanje 10 minuta temeljno ispirati i odmah potražiti liječnika.

**Upozorenje!** Zbog izbjegavanja opasnosti od požara jednim kratkim spojem, opasnosti od ozljeda ili oštećenja proizvoda, alat, izmjenjivi akumulator ili napravu za punjenje ne uronavjati u tekućine i pobrinite se za to, da u uređaju ili akumulatoru ne prodru nikakve tekućine. Korozirajuće ili vodljive tekućine kao slana voda, određene kemikalije i sredstva za bijeljenje ili proizvodi koji sadrže sredstva bijeljenja, mogu prouzročiti kratak spoj.

**UPOZORENJE!** Ovaj uređaj sadrži litjsku dugmasto staničnu bateriju. Jedna nova ili rabiljena baterija može prouzročiti teške unutarnje opekotine i za manje od 2 sata prouzročiti smrt, ako se proguta ili ako dospije u tijelo. Osigurajte uvijek poklopac pretinca za baterije.

Ako ovaj ne zatvara na siguran način, isključiće uredaj, odstranite bateriju i čuvajte ovu van dometa za djecu. Ako vjerujete, da je baterija bila progutana ili da je dospijela u tijelo, odmah potražiti liječničku pomoć.

## PRAVILNA PRIMJENA

Rezački brusni stroj se može uporabiti za obradu metalnih, kamenih i keramičkih materijala.

U nedoumici poštivati upute proizvođača pribora.

Ovaj aparat se smije upotrijebiti samo u određene svrhe kao što je navedeno.

## IZBOR REZAČKIH PLOČA

Površina	Tip rezačke ploče
Nemetalni materijali	Rezačka brusna ploča za silicijev karbid
Metalni materijali	Aluminij-oksid - brusna rezačka ploča
Zidine	Dijamantna ploča sa vodenim hlađenjem ili rezačka brusna ploča od silicij karbida

## PRIKLJUČAK VODE

Alat raspolaže jednim priključkom vode za hlađenje rezačke ploče i za smanjenje stvaranja prašine. Hlađenje vodom je potrebno kod svih betonskih radova.

Pričekajte prije obrađivanja sve dok cijela rezačka ploča ne bude nakvašena vodom.

## ONE-KEY™

Da bi se saznalo više o ONE-KEY funkcionalnosti ovoga alata, pročitajte priloženu upute u brozmu startu ili nas posjetite na internetu pod www.milwaukeetool.com/one-key. ONE-KEY App možete preko App Store ili Google Play preuzeti na vaš Smartphone.

Smjerne prouzročene elektrostatičkim pražnjenjima vode i do prekida Bluetooth-komunikacije. U tome slučaju se Bluetooth-Verbindung mora ručno ponovo uspostaviti.

Die Prüfergebnisse erfüllen unsere Mindestanforderungen gemäß EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.1.1 / EN 301489-17 V3.1.1.

## ONE-KEY™ prikaz

Plavo svijetljenje	Radioveza je aktivna i može se podešiti preko ONE-KEY™ App-a.
Plavo treperenje	Alat komunicira s ONE-KEY™ App-om.
Crveno treperenje	Alat je iz sigurnosnih razloga blokirani i može se od strane poslužioca preko ONE-KEY™ App-a deaktivirati.

## BATERIJE

Baterije koje duže vremena nisu korištene, prije upotrebe napunite. Temperatura od preko 50°C smanjuje učinak baterija. Duže zagrijavanje od strane sunca ili grijanja izbjegi. Priključne kontakte na uređaju za punjenje i baterijama držati čistima. Za optimalni vijek trajanja se akumulatori poslije upotrebe moraju sasvim napuniti. Za što moguće duži vijek trajanja, akumulatori se nakon punjenja moraju odstraniti iz punjača.

Kod skladištenja akumulatora duže od 30 dana:  
Akumulator skladišti na suhom kod ca. 27°C.  
Akumulator skladišti kod ca. 30%-50% stanja punjenja.  
Akumulator ponovno napuniti svakih 6 mjeseci.

## ZAŠTITA OD PREOPTEREĆENJA AKUMULATORA LI-ION-AKUMULATOROMU

Akkupack je opremljen jednom zaštitom protiv preopterećenja, koja akumulator štiti protiv preopterećenja i osigurava dugi vijek. Kod ekstremno jakih opterećenja, elektronika akumulatora automatski isključuje stroj. Za nastavak rada stroja isključiti i ponovno uključiti. Ako se stroj ponovno ne pokrene, Akkupack je eventualno ispraznjem i mora se na punjaču ponovno napuniti.

## TRANSPORT LITJSKIH IONSKIH BATERIJA

Litiske-ionske baterije spadaju pod zakonske odredbe u svezi transporta opasne robe.

Prijevoz ovih baterija mora uslijediti uz poštivanje lokalnih, nacionalnih i međunarodnih propisa i odredaba.

- Korisnici mogu bez ustručavanja ove baterije transportirati po cestama.
- Komerčijalni transport litiski-ionskih baterija od strane transportnih poduzeća spada pod odredbe o transportu opasne robe. Otpremničke pripreme i transport smiju izvoditi isključivo odgovarajuće školovane osobe. Kompletni proces se mora pratiti na stručan način.

Kod transporta baterija se moraju poštivati slijedeće točke:

- Uvjerite se da su kontakti zaštićeni i izolirani kako bi se izbjegli kratki spojevi.
- Pazite na to, da blok baterija unutar pakiranja ne može proklizavati.
- Oštećene ili iscrplane baterije se ne smiju transportirati.

U svezi ostalih uputa обратите se vašem prijevoznom poduzeću.

## ODRŽAVANJE

Proreze za prozračivanje stroja uvijek držati čistima.

Primijeniti samo Milwaukee opremu i Milwaukee rezervne dijelove. Sastavne dijelove, čija zamjena nije opisana, dati zamjeniti kod jedne od Milwaukee servisnih službi (poštivati brošuru Garancija/Adrese servisa).

Po potrebi se crete pojedinih dijelova aparata uz navođenje podatka o tipu stroja i šestznamenkastog broja na pločici snage može zatražiti kod vašeg servisa ili direktno kod Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Njemačka.

## CE-IJAVKA KONFORMNOSTI

Izjavljujemo na osobnu odgovornost, da je proizvod opisan pod Tehnički podaci, sukladan sa svim relevantnim propisima smjernice 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2000/14/EC, 2014/53/EU i sa slijedećim harmoniziranim normativnim dokumentima:

- EN 60745-1:2009+A11:2010  
EN 60745-2-22:2011+A11:2013  
EN 55014-1:2017  
EN 55014-2:2015  
EN 62479:2010  
EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)  
EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)  
EN 300 328V2.1.1 (2016-11)  
EN IEC 63000:2018

Izmjereni nivo učinka zvuka: 109 dB(A)  
Zajamčeni nivo zvučne snage: 111 dB(A)  
Nesigurnost K=: 1,5 dB(A)  
Ocjena suglasnosti po smjernici 2000/14/EG, prilog VI.

Nazvano mjesto:

DEKRA Certification B.V. (0344)  
Meander 105/P.O.Box 5185  
6825 MS ARNHEM/6802 ED ARNHEM  
Netherlands

Winnenden, 2019-10-28

Alexander Krug  
Managing Director

Ovlašten za formiranje tehničke dokumentacije.

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10  
71364 Winnenden  
Germany

## SIMBOLI



PAŽNJA! UPOZORENJE! OPASNOST!



Prije svih radova na stroju izvaditi bateriju za zamjenu.



Molimo da pažljivo pročitate uputu o upotrebi prije puštanja u rad.



Kod radova na stroju uvijek nositi zaštitne naočale.



Nositi zaštitu sluha!



Nositi prikladnu zaštitnu masku protiv prašine.



Nositi zaštitne rukavice!



Ne upotrebljavati silu.



Samo za rezačke radove.



Prema tipskoj pločici garantirana razina buke iznosi 111 dB(A)



Dugmaste stanične baterije ne progutati!



Ne raditi na ljestvama! Obratiti pažnju na sigurno stajanje.



Električni uređaji se ne smiju zbrinjavati skupa sa kućnim smećem.  
Električni uređaji se moraju skupljati odvojeno i predati na zbrinjavanje primjereno okolišu jednom od pogona za iskoriscavanje.  
Raspitajte se kod mjesnih vlasti ili kod stručnog trgovca u svezi gospodarstva za recikliranje i mesta skupljanja.



Smjer okretanja



Nazivni broj okretaja



Napon



Istosmjerna struja



Europski znak suglasnosti



Ukrajinski znak suglasnosti



Euroazijski znak suglasnosti

TEHNISKIE DATI	MXF COS350
Izlaides numurs	4747 00 01... ...000001-999999
Nominālais griešanās ātrums	5370 min <sup>-1</sup>
D = maks. griezējdiska ø d = griezējdiska centra atveres ø	350 mm 20 mm / 1"
 b=Griešanas disksa biezums min. / maks.	1 mm / 5 mm
Diska tips: Armēti vai ar dimantiem pārkāti griezējdiski	
maks. griezuma dzīlums	125 mm
Maks. ūdens padeves spiediens	6 bar / 90 psi
Svars atbilstoši EPTA -Procedure 01/2014 (MXFC406)	16,7 kg
Bluetooth frekven u josla (frekven u joslas)	2402-2480 MHz
Augstfrekvences	1,8 dBm
Bluetooth versija	4.0 BT signal mode
Leteicamā vides temperatūra darba laikā	-18°C ... +50 °C
Leteicamie akumulatoru tīpi	MXFC406
Leteicamās uzlādes ierīces	MXFC
Trokšu un vibrāciju informācija	
Vērtības, kas noteiktas saskaņā ar EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC. A novērtētās aparātu skānas līmenis ir:	
Trokšna spiediena līmenis (Nedrošība K=3dB(A))	105,5 dB(A)
Trokšna jaudas līmenis (Nedrošība K=3dB(A))	116,5 dB(A)
Nēsāt trokšņa slāpētāju!	
Svārstību kopējā vērtība (Trīs virzienu vektoru summtiek noteikta atbilstoši EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC.)	3,43 m/s <sup>2</sup>
svārstību emisijas vērtība a <sub>h,sg</sub>	1,5 m/s <sup>2</sup>
Nedrošība K=	

## UZMANĪBU!

Vibrācijas un trokšņa emisijas līmenis šajā informācijas lapā ir izmērīts saskaņā ar EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC standarta testa metodi un var tikt izmantots, lai salīdzinātu vienu ierīci ar otru. Tās var tikt izmantotas ietekmes sākotnējai izvērtēšanai.

Norādītais vibrācijas un trokšņa emisijas līmenis attēlo ierīces galvenos izmantošanas veidus. Tomēr, ja ierīce tiek izmantota citiem mērķiem, ar citu papildapriņķumu vai nepareizi apkalpotā, vibrācijas un trokšņa emisija var atšķirties. Tas var ievērojami pauagstināt ietekmes līmeni visā darba laikā.

Novērtējot vibrācijas un trokšņa ietekmes līmeni, vajadzētu ļemt vērā arī laiku, kad ierīce ir izslēgta vai iestēpta, taču netiek lietota. Tas var ievērojami samazināt ietekmes līmeni visā darba laikā.

Lai aizsargātu operatoru no vibrācijas un/vai trokšņa, veiciet papildu drošības pasākumus, piemēram, veiciet apkopi ierīcei un papildapriņķumam, uzturiet rokas siltas, organizējiet darba grafiku.

**BRĪDINĀJUMS** Izlasiet visus šīm elektroinstrumentam pievienotos drošības brīdinājumus, instrukcijas, ilustrācijas un specifikācijas. Nespēja ievērot visas zemāk uzskaitītās instrukcijas var novest pie elektrošķāda, ugunsgrēka un/vai smagiem savainojumiem. Pēc izlasišanas uzglabājiet šos noteikumus turpmākai izmantošanai.

## GRIEŠANAS IEKĀRTAS DROŠĪBAS NORĀDES

a) Izmantojiet elektroinstrumentu tikai ar komplektā piegādāto aizsargpārsegū. Aizsargpārsegūm jābūt nostiprinātam pie elektroinstrumentu un noregulētam tā, lai panāktu maksimālu drošību, t.i. pret apkalpojošo personu drīkst būt paverēta pēc iespējas mazāka nenosēgtā griezējdiska daļa. Aizsargpārsegūm ir pasārgāt apkalpojošo personu no atlūzām un iespējamās pleskaršanas griezējdiskam.

b) Elektroinstrumentā iemontējiet tikai armētus vai ar dimantu pārkātus griezējdiskus ar saistīvu. Tas, kas piederumu var pāstiprināt jūsu elektroinstrumentam, nenozīmē, ka to var droši lietot.

c) Iesaināmā instrumenta pielaujamajam apgriezeniun skaitam jābūt vismaz tik augstam kā uz elektroinstrumentu norādītajam maksimālajam apgriezeniun skaitam.

Aprikojums, kurš rotē ātrāk par pielaujamo ātrumu, var salūzt un tikt atmests atpakaļ.

d) Slīpēšanas darbinstrumentu drīkst izmantot vienīgi tādā veidā, kādām tas ir paredzēts. Piemēram, nekad neizmantojiet slīpēšanai griešanas disksa sānu virsmu. Griešanas disks ir paredzēts materiālu

apstrādei ar malas griezējdisku. Stiprs spiediens sānu virzienā var salūzt šo darbinstrumentu.

e) Kopā ar izvēlētu slīpēšanas disku izmantojiet tikai nebojātu piemērotas formas un izmēra piespiedējuuzgriezni. Piemērotā tipa piespiedējuuzgriezni darba laikā droši balsta slīpēšanas disku un samazina tā salūšanas iespēju.

f) Neizmantojiet nolietotus slīpēšanas diskus, kas paredzēti lielākas jaudas elektroinstrumentiem. Lielākam elektroinstrumentiem paredzētie slīpēšanas diskī nav piemēroti darbam mazākos elektroinstrumentos, kuru griešanas ātrums parasti ir lielāks, un tāpēc tie darba laikā var salūzt.

g) Darbinstrumentu ārējam diametram un biezumam jāatbilst elektroinstrumenta konstrukcijai un izmēriem.

Ja darbinstrumenta izmēri ir izvēlēti nepareizi, tas pilnībā nenovietojas zem aizsarga un darba laikā apgrūtinā instrumenta vadību.

h) Griezējdisku un atloku centra atveres izmēram precizi jāatbilst instrumenta vārpstas izmēram. Griezējdiski un atloki ar elektroinstrumenta montāžas stiprinājumam neatbilstošām centra atverēm zaudēs balansu, specīgi vibrēs un var izraisīt kontroles zudumu.

i) Nelietojojiet bojātus griezējdiskus. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai griezējdiskiem nav robu un plausi. Ja elektroinstrumenti vai griezējdiski nokrīt, pārbaudiet, vai nav radušies bojāumi un nepieciešamības gadījumā piemontējiet jaunu griezējdisku. Pēc griezējdiska apskates un montāžas pārliecinieties, ka jūs un citas personas neatrodieties rotējā griezējdiska plāknē un darbiniet

elektroinstrumentu vienu minūti ar maksimālu slodzi. Bojāti griezējdiski šādas pārbaudes laikā parasti salūzt.

j) Nēsājiet personisko aizsargapriņķojumu. Atkarībā no izmantošanas veida lietotā sejas aizsargu, drošības aizsargbrilles vai drošības brilles. Atkarībā no nepieciešamības lietotā puteklu aizsargmasku, dzīrdes aizsargelementu un darba priekšautu, kas var atzīturēt mazus abrasīvus elementus vai sagatavēs fragmentus. Acu aizsargelementiem jāspēj apturēt dažādu darbību radītus lidojumus pārskēmēt. Putekļu maskai vai respiratoram jānodrošina darba laikā rādiņu filtrēšana. Ilgstošs darbs lieš skājumā var izraisīt dzīrdes zudumu.

k) Nodrošiniet, ka apkārt esošās personas atrodas drošā attālumā no darba zonas. Personām, kas uzturas darba zonā, jāliej individuālie aizsardzības līdzekļi. Sagatavas vai griešanas disks atļūštie fragmenti var tikt izsviesti tuvākajā darba zonā un radīt savainojumus.

l) Veicot darbus, kuru laikā slīpēšanas piederums varētu saskarties ar pārsegām, strāvu vadošām daļām, vienmēr turiet elektroinstrumentu aiz izolētajām rotkratu virsmām. Saskaņoties ar strāvu vadošu kabeli, strāvu var vadīt arī elektroinstrumenta metāla daļas un lietotājs var saņemt strāvas triecienu.

m) Nekad nelolēciet elektroinstrumentu malā, pirms nav pilnībā apstājies darba instruments. Rotējōsās darba instruments var saskarties ar pamati, kā rezultātā Jūs varat zaudēt kontoli pār elektroinstrumentu.

n) Nedarbiniet elektroinstrumentu laikā, kad tas tiek pārvietots. Lietotāja apģērbs vai mati var nejauši nonākt saskarē ar rotējōšo darbinstrumentu un iekertās tājā, izraisot darbinstrumenta saskaršanos ar lietotāja kerēni.

o) Regulāri tūriet elektroinstrumenta ventilācijas atveres. Dzīnēj ventilācijā gaisa plūsmas ieevelk putekļus instrumenta korpusā, bet liela putekļu daudzuma uzkrāšanās var būt par cēloni elektrotraumai.

p) Nelietojojiet elektroinstrumentu ugunsnedrošu materiālu tuvumā. Lidojōsās dzirksteles var izraisīt šādu materiālu aizdegšanos.

## Atsītieni un ar to saistītie norādījumi

Atsītienis ir specifiska instrumenta reakcija, pēkšņi iekrētos vai iestrēgstot rotējošām darbinstrumentam, piemēram, slīpēšanas diskam, slīpēšanas piederumi, stieplu suku u. t. Rotējōšā darbinstrumenta iekertās vai iestrēšana izraisītā pēkšņā apstāšanos. Tā rezultātā elektroinstrumenti pārveidojas virzienā, kas pretējs darbinstrumenta kustības virzienam iestrēgušai, un nereti klūst nevadāms.

Ja, piemēram, slīpēšanas disks iekertas vai iestrēgst apstrādājamajā priekšmetā, tājā iegremētā diska mala var izrauties no apstrādājamā materiāla vai izraisīt atsītieni. Sādā gadījumā slīpēšanas disks pārveidojas lietotāja virzienā vai arī prom no vīna, atkarībā no diskā rotācijas virziena attiecībā pret apstrādājamo priekšmetu, Turklat slīpēšanas disks var salūzt. Atsītienis ir sekas elektroinstrumenta nepareizai vai neprasmīgai lietotām. No tā var izviršīties, ievērojot zināmus piesardzības pasākumus, kas aprakstīti turpmākajā izklāstā.

a) Stingri turiet elektroinstrumentu un ienemiet tādu kermeņa un roku stāvokli, kas vislabāk lautu pretoties atsītienai spēkam. Vienmēr izmantojiet papildrokturi, kas lauj optimāli kompensēt atsītieni vai reaktivā griezes momentu un saglabāt kontoli pār instrumentu. Veicot zināmus piesardzības pasākumus, lietotājs jebkurā situācijā spēj efektīvi pretoties atsītienam un reaktivajam griezes momentam.

b) Netuviniet rokas rotējošām darbinstrumentam. Atsītieni gadījumā darbinstrumenti var skart ar lietotāja roku.

c) Izvairieties atrais tiesībā, kur varētu pārvietoties elektroinstrumenti atsītienā brīdi. Atsītieni brīdi elektroinstrumenti pārveidojas virzienā, kas pretējs darbinstrumenta kustības virzienam iestrēgušai vietā.

d) Ievērojiet īpašu piesardzību, strādājot stūru un asu malu tuvumā. Nepielaujiet, lai darbinstruments atteku no apstrādājamā priekšmetā vai iestrēgu tājā.

Saskaņoties ar stūriem vai asām malām rotējošās darbinstrumenti izlecas un atlecas no apstrādājamā priekšmetā vai iestrēgu tājā. Tas var būt par cēloni kontroles zaudēšanai pār instrumentu vai atsītienam.

e) Neiemontējiet zāģa kēdi, koka zāģipu, segmentētu dimanta ripu, kuras zobu perifērās attālums pārsniez 10 mm, vai zobotu

zāģipu. Šādas zāģipas izraisa biežu atsītienu un kontroles zudumu.

f) Netriejet griezējdisku materiālā un nespiediet to ar pārāk lielu spēku. Necentīties padzīlināt griezumu. Pārleika griezējdiska noslogosana palielina slodzi un jutīgumu pret vērpī vai griezējdiski iekeršanos griezumā, palielinot atsītienai vai griezējdiska salūšanas iespēju.

g) Ja griezējdisks iekeras, vai arī gadījumā, ja griešanu nepieciešams pārtraukt, izslēdziet elektroinstrumentu un turiet griešanas vienību, līdz griezējdisks pilnībā apstājas. Necentīties izņemt griezējdisku no griezuma, kamēr tas griežas, jo tas var izraisīt atsītienu. Noskaidrojiet un novērsiet griezējdiska iekeršanas iemeslu.

h) Neieslēdziet elektroinstrumentu no jauna, ja tājā iestiprinātās darbinstrumenti atrodas griezuma vietā. Pēc ielsēgšanas nogādāt, līdz darbinstrumenti sasniedz pilnu griešanas ātrumu, un tikai tad uzmanīgi turpiniet griešanu. Pretējā gadījumā griešanas vienība iestiprinātās darbinstrumenti var iekrēt atsītienu un/vai notikt atsītieni.

i) Lai samazinātu atsītieni risku, iestrēgstot griešanas diskam, atbalstiet griezāmā materiāla loksnes val liela izmēra apstrādājamos priekšmeti. Liel priekšmeti var saļiekti strāvas triecienā. Apstrādājamas priekšmeti jāatbalsta abās pusēs – gan griezuma tuvumā, gan arī priekšmeta malā.

j) Esiet īpaši piesardzīgs, ja jums ir jāveic izzāģējums sienā vai kādā citā jums nezināmā vietā. Legremējot griešanas disku materiālā, var skart gāzes vadu, ūdensvadu, elektropārvades līniju vai citu objektu, kas savukārt var izraisīt atsītienu un/vai būt par cēloni savainojumam.

## CITAS DROŠĪBAS UN DARBA INSTRUKCIJAS

Lai sāku apstrādi, lēnām pietuviniet griešanas disku sagatavei. Uzmanīgi pielejiet griešanas disku virsmā un arī griešanas laikā nepārvietojiet to uz aizmuguri. Vienmēr virziet iekārtu virzienā projāno sevis.

Griešanas laikā vienmēr cieši turiet iekārtu. Nekādā gadījumā nevirziet lenķa slīpmašīnu caur sagatavei ar spēku. Pārāk liela spēka iedarbības rezultātā var rasties atsītieni. Regulāri atbrīvojiet ventilācijas atveres un pārsegām no putekļiem.

Pēc slīpēšanas pabeigšanas vienmēr pagādāt, līdz griešanas disks pilnībā apstājas. Nekādā gadījumā neizņemiet lenķa slīpmašīnu no griezuma, kamēr disks pilnībā apstājas. Nekādā gadījumā neizņemiet lenķa slīpmašīnu iestiprinātās cēloni.

Pēc apstrādātās slīpēšanas pārtraukšanas vai uzsākšanas vai gadījumos, kad nepieciešams mainīt slīpēšanas virzienu, vispirms saķaidiet, līdz griešanas disks pilnībā apstājas. Atkārtoti uzstādot lenķa slīpmašīnu, novietojiet slīpēšanas disku griezuma centrā un pavelciet dažus centimetrus no griezuma malas. Tad piespiediet slēdzi un lēnām ievadiet griešanas disku griezumā.

Ja lenķa slīpmašīna ieklējās, nekavējoties atlaidiet slēdzi un stingri turiet iekārtu. Pirms iekārtas apstrādājamas iestiprinātās cēloni.

Ja lenķa slīpmašīna ieklējās, nekavējoties iestiprinātās cēloni, nevērtējiet iekārtu līdz bridīm, kamēr slīpēšanas disks nav atbloķēts. Pretējā gadījumā ir iespējams specīgs atsītienis. Novērsiet ieklēšanas cēloni un tā laikā ievērojiet drošības norādījumus.

Iespējamie iemesli:

- iepriūdis apstrādājamasā materiāla
- apstrādājamas materiāls ir caursists
- elektroinstrumenti ir pārslīgti

Leslēgtai ierīcei nepieskarties.

Metāla atdalīšanas darba gaitā rodas dzirksteļu strēle. Rūpēties, lai netiktu savainoti cilvēki. Saistībā ar ugunsgrēku izcelšanās risku tuvumā (dzirksteļu strēles zonā) nedrīkst atrasties viegli uzzīlesmojoši materiāli. Neveiklī putekļi nosūkšanu.

Izvairieties, lai dzirksteles un slīpēšanas putekļi nekrīt uz galvas.

Nelikt rokas mašīnas darbības laukā.

Skaidas un atlūzas nedrīkst nemt arā, kamēr mašīna darbojas.

Ja parādās stipras svārstības vai citi defekti, mašīnu vajag nekavējoties izslēgt. Mašīnu vajag nekavējoties pārbaudīt, lai noteiktu traucējumu cēlonus.

Sakārā ar to, ka var izraisīt iisslēdzienu, dzesēšanas atverēs nedrīkst ieklēt nekādi metāla priekšmeti.

**UZMANĪBU!** Bīstamība apdedzināties! Diski un sagatave lietošanas laikā uzkarīs. Mainot diskus vai saskaroties ar sagatavi, valkājiet ciemus. Vienmēr sargiet rokas, strādājot slēpēšanas vietā.

Izmantotos akumulārus nedrīkst mēst uguņi vai parastajos atkritumos. Firma Milwaukee piedāvā iespēju vecos akumulātorus savākt apkārtējo vidi saudzējot sevi; jautājet speciālistu veikalā.

Akumulātorus nav ieteicams glabāt kopā ar metāla priekšmetiem (iespējams iesslēgums).

MXF sistēmas akumulātorus lādēt tikai ar MXF sistēmas lādētājiem. Nedrīkst lādēt citus akumulātorus no citām sistēmām.

Akumulātorus un lādētājus nedrīkst taisīt valā un tie jāuzglabā sasūtētā.

Pie ārkārtas slodzes un ārkārtas temperatūrām no bojātā akumulātora var izteikt akumulātora šķidrumus. Ja nonākat saskarsmē ar akumulātora šķidrumu, saskarsmes vieta nekavējoties jānomazgā ar ūdeni un ziepēm. Jā šķidrus novāc acis, acis vismaz 10 min. skalot un nekavējoties konsultēties ar ārstu.

**BRĪDINĀJUMS!** Lai novērstu iessavienojuma izraisītu aizdegšanās, savainojumu vai produkta bojājumu risku, neiegredējiet instrumentu, maināmō akumulatoru vai uzlādes ierīci šķidrumos un rūpējieties par to, lai ierīces un akumulatoros neiekļūtu šķidrumi. Koroziju izraisoši vai vadītspējīgi šķidrumi, piemēram, sālsūdens, noteikas ķimikālijas, balinātāji vai produkti, kas satur balinātājus, var izraisīt iessavienojumu.

**BRĪDINĀJUMS!** Šī ierīce satur litiju podziņbateriju.

Jauna vai lietota baterija var izraisīt smagus iekšējus apdegumus un izraisīt nāvi mazāk nekā 2 stundu laikā, ja tā tiek norīta vai nokļūst ķermenī. Vienmēr nodrošiniet bateriju nodalījumu vāku.

Ja tas droši neizelveras, izslēdziet ierīci, izņemiet bateriju un uzglabājiet bēriņi nepieejamā vietā.

Ja Jums ir aizdomas par to, ka baterijas ir norītas vai nokļuvušas ķermenī, nekavējoties uzmeklējiet ārstu.

## PRECIZĒTI LIETOŠANAS NOSACĪJUMI

Lielka slīpmašīnu var izmantot metāla, akmens un keramikas vielu apstrādei.

Visos gadījumos ievērojiet ražotāja noteiktosdrošības noteikumus.

Šo instrumentu drīkst izmantot tikai saskaņā ar minētajiem lietošanas noteikumiem.

## GRIEZĒJDISKU IZVĒLE

### Virsma Griezējdisks tips

Nemetāliskas vielas Silīcija karbīda griezējdisks

Nemetāliskas vielas Alumīnija oksīda griezējdisks

Mūris Dimanta griezējdisks ar ūdens dzesēšanu vai silīcija karbīda griezējdisks

## ŪDENIS PIESLĒGUMS

Instruments ar aprīkoti ar ūdens griezējdiska dzesēšanas pieslēgumu, kas palīdz novērst putekļu veidošanos. Dzesēšana ar ūdeni tiek izmantota visos betona apstrādes darbos.

Pirms uzsākt apstrādi, gaidiet, līdz ar ūdeni ir pārklāts viss griezējdisks.

## ONE-KEY™

Lai vairāk uzzinātu par šī instrumenta ONE-KEY funkcionalitāti, izlasiet pievienoto ātrās palaišanas instrukciju vai apmeklējiet mūsu interneta mājas lapu [www.milwaukeetool.com/one-key](http://www.milwaukeetool.com/one-key). Jūs varat ONE-KAY App savā smārtfonā lejuplādēt no App Store vai Google Play.

Statiskās elektīribas izlādes izraisīti traucējumi rada arī pārtraukumus Bluetooth komunikācijā. Šādā gadījumā Bluetooth savienojums jāatlauvo manuāli.

Pārbaudes rezultāti izpilda mūsu minimālās prasības atbilstoši EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.1.1 / EN 301489-17 V3.1.1.

## ONE-KEY™ rādījums

Lampiņa spīd zilā krāsā

Bezvadu savienojums ir aktīvs un to var iestatīt ar ONE-KEY™ lietošni.

Lampiņa mirgo zilā krāsā	Instruments sazinās ar ONE-KEY™ lietošni.
Lampiņa mirgo sarkanā krāsā	Instruments ir bloķēts ar drošību saistītu iemeslu dēļ un lietošās to var atbloķēt ar ONE-KEY™ lietošni.

## AKUMULĀTORI

Akumulātori, kas ilgāku laiku nav izmantoti, pirms lietošanas jāuzlādē.

Pie temperatūras, kas pārsniedz 50°C, akumulātoru darbspēja tiek negatīvi ietekmēti. Vajag izvairīties no ilgākas saules un karstuma iedarbības.

Lādētāja un akumulātoru pievienojuma kontakti jāuzturt tīri.

Lai baterijas darba ilgums būtu optimāls, pēc iekārtas izmantošanas tā jāuzlādē.

Lai akumulatori kalpotu pēc iespējas ilgāku laiku, tos pēc uzlādes ieteicams atvienot no lādētājā ierīces.

Akumulatora uzglabāšana ilgāk kā 30 dienas: uzglabāt akumulatoru pie aptuveni 27°C un sausā vietā. Uzglabāt akumulatoru uzlādes stāvoklī aptuveni pie 30%-50%. Uzlādēt akumulatoru visus 6 mēnešus no jauna.

## AKUMULATORA AIZSARDŽĪBA PRET PĀRSLOGOJUMU LITIJĀ JONĀ AKUMULATORĀ

Akumulatoru bloks ir aprīkots ar pretpārslogojuma aizsardzību, kas akumulatoru pasargā no pārslogojuma un nodrošina ilgu tā kalpošanas laiku.

Ārkārtīgi augsta noslogojuma gadījumā akumulatora elektronika ierīci automātiski izslēdz. Lai darbu turpinātu, ierīci izslēdziet un atkal ieslēdziet. Ja ierīce neieslēdzas, iespējams, ka akumulatoru bloks ir izlādējies un ir jāuzlādē no jauna.

## LITIJĀ JONĀ AKUMULATORU TRANSPORTĒŠANA

Uz litija jonu akumulatoriem attiecas noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu.

Šo akumulatoru transportēšana jāveic saskaņā ar vietējiem, valsts un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem.

- Patēriņtāja darbības, pārvadājot šos akumulatorus pa autoceliem, nav reglamentētas.
- Uz litija jonu akumulatoru komerciālu transportēšanu, ko veic ekspedīcijas uzņēmums, attiecas bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumi. Sagatavošanas darbus un transportēšanu drīkst veikti atbilstoši apmācītu personāls. Viss process jāvada profesionāli.

Veicot akumulatoru transportēšanu, jāievēro:

- Pārliecīnieties, ka kontakti ir aizsargāti un izolēti, lai izvairītos no iessavienojumiem.
- Pārliecīnieties, ka akumulators iepakojumā nevar paslīdēt.
- Bojātus vai tekošus akumulatorus nedrīkst transportēt.

Plašāku informāciju Jūs varat saņemt no ekspedīcijas uzņēmuma.

## APKOPE

Vajag vienmēr uzmanīt, lai būtu tīras dzesēšanas atveres.

Izmantojiet tikai firmu Milwaukee piederumus un firmas Milwaukee rezerves daļas. Lieciet nomainīt daļas, kuru nomaina nav aprakstīta, kādā no firmu Milwaukee klientu apkalpošanas servisiem. (Skat. brošūru Garantija/klientu apkalpošanas serviss.)

Pēc pieprasījuma, Jūsu Klientu apkalpošanas centrā vai pie Technotronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Vācijā, ir iespējams samērt iekārtas montāžas rasējumu, iepriekš norādot iekārtas modeļi un sērijas numuru, kas atrodas uz datu plāksnītes un sastāv no sešiem simboliem.

## ATBILSTĪBA CE NORMĀM

Mēs apliecinām, ka produkts, kura tehniskie parametri aprakstīti tehnisko datu lapā, pilnībā atbilst prasībām saskaņā ar direktīvām 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/ES, 2000/14/EC, 2014/53/ES un attiecīgajiem harmonizētajiem normatīvajiem dokumentiem:

- EN 60745-1:2009+A11:2010  
EN 60745-2-22:2011+A11:2013  
EN 55014-1:2017  
EN 55014-2:2015  
EN 62479:2010  
EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)  
EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)  
EN 300 328V2.1.1 (2016-11)  
EN IEC 63000:2018

Izmērītais trošķa jaudas līmenis: 109 dB(A)

Garantētais trošķa līmenis: 111 dB(A)

Nedrošība K=: 1,5 dB(A)

Atbilstības novērtēšana veikta saskaņā ar Direktīvas 2000/14/EK VI pielikumu.

Minētā vieta:

DEKRA Certification B.V. (0344)  
Meander 1051/P.O.Box 5185  
6825 MS ARNHEIM/6802 ED ARNHEIM  
Netherlands

Winnenden, 2019-10-28



Alexander Krug  
Managing Director

Pilnvarotais tehniskās dokumentācijas sastādīšanā.

Technotronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10  
71364 Winnenden  
Germany

## SIMBOLI



UZMANĪBU! BRĪDINĀJUMS! BĪSTAMI!



Pirms mašīnai veikt jebkāda veida apkopes darbus, ir jāizņem ārā akumulatori.



Pirms sākt lietot instrumentu, lūdzu, izlasiet lietošanas pamācību.



Strādājot ar mašīnu, vienmēr jānēsā aizsargbrilles.



Nēsāt trošķa slāpētāju!



Jānēsā piemērota maska, kas pasargā no putekļiem.



Jāvalkā aizsargsimdi!



Nepielietot spēku



Tikai atdalīšanai



Saskaņā ar markējumu garantētais trošķa līmenis sasniedz 111 dB(A)



Nenorijiet podziņbateriju!



Piederumi - standartaprikojumā neietverti, bet ieteicāms papildus komplektācijas detaļas no piederumu programmas.



Elektroiekārtas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Elektriskās un elektroniskās iekārtas ir jāsavāc atsevišķi un jānoder pārstrādes uzņēmumam, kas no tām atbrīvosies dabai draudzīgā veidā.

Meklējiet otrezējās pārstrādes poligonus un savākšanas punktus vietējās pārvaldes iestādēs vai pie preces pārdevēja.



Rotācijas virziena



Nominālais griešanās ātrums



Spriegums



Lidzstrāva



Eiropas atbilstības zīme



Ukrainas atbilstības zīme



Eirāzijas atbilstības zīme

**TECHNINIAI DUOMENYS**  
**ABRAZIVINIS DISKINIS PJŪKLAS**

Produkto numeris	<b>MXF COS350</b>
Nominalus sūkių skaičius	4747 00 01... ...000001-999999
D = pjovimo disko skersmuo, maks. d = pjovimo disko angos skersmuo	5370 min <sup>-1</sup>
d  b=Pjovimo disko storis min. / maks.	350 mm 20 mm / 1" 1 mm / 5 mm
Disko tipas: Sutvirtinti abraziviniai diskai arba deimantiniai pjovimo diskai	
Maks. pjūvio gylis	125 mm
Maks. vandens tiekimo slėgis	6 bar / 90 psi
Prietaiso svoris įvertintas pagal EPTA 01/2014 (MXFC406) tyrimų metodika	16,7 kg
Bluetooth radio dažnių juosta (radio dažnių juostos)	2402-2480 MHz
Aukšto dažnio	1,8 dBm
Bluetooth versija	4.0 BT signal mode
Rekomenduojama aplinkos temperatūra dirbant	-18°C ... +50 °C
Rekomenduojami akumuliatoriai tipai	MXFC406
Rekomenduojami įkovikliai	MXFC
<b>Informacija apie triukšmą/vibraciją</b>	
Vertės matuotos pagal EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC. Įvertintas A įrenginio keliamo triukšmo lygis dažniausiai sudaro:	
Garso slėgio lygis (Paklaida K=3dB(A))	105,5 dB(A)
Garso galios lygis (Paklaida K=3dB(A))	116,5 dB(A)
<b>Nešioti klausos apsaugines priemones!</b>	
Bendroji svyravimų reikšmė (trijų krypcijų vektorių suma), nustatyta remiantis EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC.	3,43 m/s <sup>2</sup>
Vibravimų emisijos reikšmė a <sub>h,SG</sub>	1,5 m/s <sup>2</sup>
Paklaida K=	

**DĖMESIO!**

Šiame vadove nurodytos bendrosios vibracijos ir triukšmo emisijos vertės nustatytos pagal standartinius bandymo metodus pagal EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC, todėl gali būti taikomos lyginant vieną įrankį su kitu. Gali būti naudojama preliminariam poveikio įvertinimui.

Nurodytos bendrosios vibracijos ir triukšmo emisijos vertės atitinka įrankio taikymą. Jei įrankis naudojamas kitokiais tikslais, kartu su kitokiais priedais ar netinkamai prižiūrimas, bendrosios vibracijos ir triukšmo emisijos vertės gali skirtis. Tai gali žymiai padidinti poveikio lygi viso darbo metu.

Apskaičiuojant bendrosios vibracijos ir triukšmo emisijos vertes reikėtų atsižvelgti į laikotarpi, kai prietaisas yra išjungtas arba išjungtas, bet nėra naudojamas. Tai gali žymiai sumažinti poveikio lygi viso darbo metu.

Tam, kad naudotojas būtų apsaugotas nuo vibracijos ir (arba) triukšmo poveikio, reikia nustatyti papildomus saugos reikalavimus, pavyzdžiu: tinkamai prizūrėti prietaisą ir jo priedus, laikyti rankas šiltai, organizuoti darbo modelius.

**WARNING** Perskaitykite visus saugumo išpėjimus, instrukcijas, peržiūrėkite iliustracijas ir specifikacijas, pateiktas kartu su šiuo įrankiu. Jei nepaisytis visų toliau pateiktų instrukcijų, gal trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir/arba galite sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus asmenis.

Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.

**A PJOVIMO IR ŠLIFAVIMO STAKLIŲ SAUGOS NURODYMAI**

a) Elektrinį įrankį naudokite tik su komplekte esančiu apsauginiu gaubtu. Apsauginis gaubtas turi būti gerai pritrūktintas prie elektrinio įrankio taip, kad būtų sudarytos kuo saugesnės darbo sąlygos, t. y., kad kuo mažesnė pjovimo disko dalis liktų atvira operatoriui atžvilgiu. Apsauginis gaubtas turi apsaugoti operatorių nuo skverbinių ir atstiklinio kontaktu su pjovimo disku.

b) Elektriniams įrankiams naudokite tik sulukiutus, sutvirtintus arba deimantinius pjovimo diskus. Kadangi prie elektrinio įrankio galima prijungiti priedą, neužtikrinama, kad viskas saugiai veiks.

c) Panaujodamų didžių leistinės apsisukymui skaičių turi būti mažiausiai tokio dydžio, koks yra nurodytas didžiausias apsisukymui skaičius ant elektros prietaiso.

Daly, kurios sukasi greičiau negu yra leistina, gali sulūžti ir skristi į šalis.

d) Šlifavimo įrankius leidžiama naudoti tik pagal rekomenduojamą paskirtį. Pvz., niekada nešilfuokite pjovimo disko šoniniu

paviršiumi. Pjovimo diskai yra skirti medžiagai pjaunamajai briauna pašalinti. Nuo šoninės apkrovos šie šlifavimo įrankiai gali sulūžti.

e) Jūsų pasirinktiems šlifavimo diskams tvirtinti visada naudokite nepazeistas tinkamo dydžio ir formos prispaudžiamasias junges. Tinkamos jungės prilaiko šlifavimo diską ir sumazina lūžimą pavojų.

f) Nenaudokite sudiliusius diskų, prieš tai naudotu su didesnėmis šlifavimo mašinomis. Šlifavimo diskai, skirti didesniems elektriniams prietaisams, nėra pritaikyti prie didelio mažųjų prietaisų išsvystomo sūkiavimo ir gali sulūžti.

g) Naudojamo įšorinio skersmuo ar storis turi atitikti nurodytus Jūsų elektrinio prietaiso matmenis.

Netinkamų matmenų įrankius gali būti sunku tinkamai apdengti bei valyti.

h) Disko ir jungės dydis privalo atitikti elektrinio įrankio veleną. Diskai ir jungės su angomis, neatitinkantys elektrinio įrankio montavimo daliu, išsibalsuos, labai vibruos ir gali prarasti kontrolę.

i) Nenaudokite pažeistų diskų. Prieš naudodamai, patirkrinkite diską, kad jame nebūtų ištrūkumų ir iplūsimų. Jei sumazėja elektrinio įrankio ar diskų giliai, patirkrinkite, ar nėra pažeidimų, ir sumontuokite nepažeista diską. Apžiūrėjė ir sumontavę diską, atsistokite ir liepkite pašaliniamas asmenims pasitraukti nuo besiskančio disko plokštumos, paleiskite maitinimą maksimalia galia be apkrovos greičio vieną minutę. Pažeisti diskai paprastai perlūš bandomuoju metu.

j) Naudokite asmeninę apsaugos įrangą. Atsižvelgdami į darbo pobūdį, užsidėkite veido apsaugą ir apsauginius akinlius. Jei reikia, devėkite nuo dulkių apsaugančią kaukę, išsidėkite ausų kištukus, mūvėkite pirštines ir užsiriškite dirbtuvio prijoste nuo mažų abrazivinių ir ruošinių nuolaužų. Akių apsauga turi apsaugoti nuo skrendančių nuolaužų, kurių susidaro per įvairias operacijas. Kaukę nuo dulkių ar respiratorių turi filtruoti per įvairias operacijas susidarančias daleles. Nuolatinis aukšto intensyvumo triukšmas gali pažeisti klausą.

k) Prietaisą laikykite saugiai atstumu nuo aplink jus esančių asmenų. Asmenys, esantys darbo zonoje, turi dėvėti asmenines apsaugos priemones. Ruošinių fragmentai ar sulūžusių pjovimo diskų dalys gali būti sviesi per visą darbo zoną ir sužeisti žmonės.

l) Vykdant darbus, kuriu metu abrazivinius diskas gali paliesti uždengtas elektros linijas, elektrinį įrankį visuomet laikyti už izoliuotus rankenos vietų. Palietus kabeli, kuriuo teka srovė, įrankio metalinėmis dalimis taip gali pradėti tekėti srovę, o operatorius dėl to gali gauti elektros smūgi.

m) Niekada nepadėkite elektrinio įrankio tol, kol darbo įrankis visiškai nusustos. Besiskantį darbo įrankis gali prisiliesti prie paviršiaus, ant kurio jis dedamas, tada galite nesuvadysti elektrinio įrankio.

n) Nešdami prietaisą jo nekeda neįjunkite. Netyčia prisiliestas prie besiskančio darbo įrankio, jis gali iutrauktis drabužius ir Jus sužeisti.

o) Reguliariai valykite elektrinio prietaiso ventiliacines angas. Variklio ventiliatorius traukia dulkes į korpusą, ir susišaukus daug metalo dulkių gali kilti elektros smūgio pavojus.

p) Nenaudokite elektrinio prietaiso arti degių medžiagų. Kibirkštys šias medžiagas gali uždegti.

**Atatranka ir atitinkamos išspėjamosios nuorodos**

Atatranka yra staigiai reakcija, atsirandanti, kai besiskantis darbo įrankis, pvz., šlifavimo diskas, šlifavimo ziedas, vielinių šepetys ar kt., ruošinė ištranga ar užsiblokuojančios išorės netinkamai atsikloja. Todėl elektrinio prietaisais gali nekontroliuojama atsikloti nuo ruošinio priesingai darbo įrankio sukimuisi kryptimi.

Pvz., jei ruošinėje ištranga ar yra užblokuojamas šlifavimo diskas, diskio briauna, kuri yra ruošinėje, gali išlūžti ar sukelti atatranką. Tada šlifavimo diskas, priklausomai nuo jo sukimosi krypties blokavimo vietoje, pradeda judėti link dirbančioje arba nuo jo. Tada šlifavimo diskas gali net nulūžti.

Atatranka yra netinkamo elektrinio prietaiso naudojimo ar gedimo pasekmė. Jos galite išvengti, jei imsitestinkite, žemiau aprašyti priemonių.

a) Dirbdami visada tvirtai laikykite prietaisą abiems rankom ir stenkites išlaikyti tokią kūno ir rankų padėtį, kurioje sugebėtumėte atispirti prietaiso pasipriešinimo jėgas atatrankos metu. Jei yra papildoma rankena, visada ją naudokite, tada galėsite suvaldyti atatrankos jėgas bei reakcijos jėgų momentą.

Dirbtančis, jei imsitestinkite saugos priemonių, gali suvaldyti reakcijos jėgas atatrankos metu.

b) Niekada nelaikykite rankų arti besiskančio darbo įrankio. Jvykus atatrankai įrankis gali pataikyti į Jūsų ranką.

c) Venkite, kad Jūsų rankos būtų toje zonoje, kurioje yvukus atatrankaijudės elektrinis prietaisas.

Atatrankos jėga verčia elektrinį prietaisą judėti nuo blokavimo vietas priešingai šlifavimo diskio sukimuisi kryptimi.

d) Ypač atsargiai dirbkite kampeuso, ties aštriomis briaunomis ir t. t. Saugokite, kad darbo įrankis neatsimūšu į klijutis ir neįstrigti. Besiskantis darbo įrankis kampeuso, ties aštriomis briaunomis arba atsimūšę į klijutį turi tendenciją užstrigti. Tada prietaisas tampa nevaldomas arba yvuksta atatranką.

e) Neprijunkite grandininio pjūklo, medienos drožybos geležtės, segmentinio deimantinio diskų periferiniu tarpu, ne didesniu nei 10 mm, ar dantytos pjūklo geležtės. Tokios geležtės surukia dažnas atatrankos jėgas, galima parasti kontrolę.

f) Stenkite, kad diskas neįstrigtu, ir nenaudokite per didelio slėgio. Nebandykite labai giliai pjauti. Per didelis slėgis didina diskų apkrovą ir jis gali sulūžti ar perlinkti išpjovoję, tada gali susidaryti atatranka ir diskas gali perlūžti.

g) Kai diskas perlunksta arba ištranga išpjovoję, nesvarbu, dėl kokios priėjimo, išjunkite elektrinį įrankį ir nejudinėkite abrazivinio diskinio itaiso, kol diskas visiškai sustos. Niekada nebandykite išimti diską iš išpjovos, kol diskas juda, priešingu atveju susidarys atatranka. Patirkrinkite ir pataisykite, kad diskas neperlinktų.

h) Nejunkite elektrinio prietaiso iš naujo tol, kol diskas nešitraktais iš ruošinio. Palaukitė, kol pjovimo diskas pasiekia darbinį sūkių skaičių, ir tik tada atsargiai ištekite pjovimą. Priešingu atveju diskas gali užstrigti, išskoti iš ruošinio ar sukelti atatranką.

i) Plokštės ar didelius ruošinius paremkite, kad sumažintumėte atatrankos riziką dėl užstrigusio pjovimo diskų. Dideli ruošinių gali išlinkti dėl savo storio. Ruošinių reikia paremti iš abiejų pusių, tiek ties pjūvio vieta, tiek ir prie krašto.

j) Būkite ypač atsargūs darydami pjūvius sienose ar kitose aklinose vietose. Panyrantis pjovimo diskas gali pažeisti elektros laidus, dujotiekio ar vandeniekio vamzdžius ar kitus objektus ir sukelti atatranką.

**KITI SAUGUMO IR DARBO NURODYMAI**

Pradendant apdroti ruošinį, pjūklo diską į jį visada kišti lėtai. Pjūklo diską įstatyti minktai, ir pjaujant jo netrukčio. Mašiną visada stumkite nuo savei.

Pjaunant visada mašiną laikyti stipriai. Per ruošinį diskinio pjūklo niekada nestumkite per prievarą. Panaudojus per daug jėgas, mašina gali smogti atgal. Iš ventiliavimo angų ir dangčių reguliarai išvalykite grėžimo dulkes. Pjovimo pabaigoje palaukitė, kol pjovimo diskas visiškai sustos. Niekada iš pjovimo vietas netraukite diskinio pjūklo, kol diskas dar bus.

Nutraukus ar vėl pradendant pjauti, ar norint pakerti pjovimo kryptį, išpradžiuoti palaukitė, kol pjovimo diskas visai sustos. Kitą kartą įstatant diskinį pjūkį, pjovimo diską centruoti išpjūvę ir keli centimetrus patraukti nuo pjovimo krašto. Tada įjungti jungiklį, o pjūklo diską lėtai kišti į pjūvį. Jei diskinis pjūkolas užstringa, išskyk mašiną pašalinkite užsiblokavimo priežastį.

Jei diskinis pjūkolas užstringa, išskyk mašiną išjungti! Kol pjovimo diskas užstrigė, mašinos nebeįjungti. Antrajai mašinai gali smogti atgal. Pašalinkite užsiblokavimo priežastį, tai darydami būtinai laikykitės saugos nurodymų.

Galimos priežastys:

- Susidariusios apdirbamų ruošinių briaunos
- Apdirbamų medžiagų pratrūkumas
- Elektros įrankio perkrova

Nekiškite rankų į veikiančią mašiną.

Pjaunant metalą laikstas kibirkštys. Stebékite, kad nė vienam asmeniui negrešt ypačios. Dėl gaisro pavojaus (kibirkšlavimo sritis) šalia negali būti jokių degių medžiagų. Jokių būdu nesurinkite dulkių.

Venkitė kūno kontaktą su skrejančiomis kibirkštims ir šlifuojančiomis dulkiemis.

Nekiškite rankų į veikiančią išpėjimą.

Draudžiama išiminti drožles ar nuopojas, įrenginiui veikiant.

Prietaisą tuoj pat išjunkite, jei atsiranda stiprus virpesiai arba kiti trūkumai. Patirkinkite įrenginį ir nustatykite priežastį.

Saugokite, kad metalinės dalys nepatektų į vėdinimo angas – trumpojo jungimo pavojus.

**DĖMESIO!** Pavojus nusideginti! Dirbant diskas ir ruošinys įkaista. Keisdami diskus ar liesdamai ruošinį mūvėkite pirštines. Rankas visada laikykite atokiai nuo šlifavimo vietas.

Sunaudotų keiciamų akumuliatorių nedeginkite ir nemeskite į buities atliekas. Milvaukė siūlo tausojantį aplinką sudėvėtų keiciamų akumuliatorių tvarkymą, apie tai prekybos atstovo.

Keiciamus MXF sistemos akumuliatorių laikykite iki sistemų įkovikliaus. Nekraukite kitų sistemų akumuliatorių.

Keiciamų akumuliatorių išlaikykite atvirai. Laikykite tik sausoje vietoje. Saugokite nuo drėgmės.

Ekstremalių apkrovų arba ekstremalias temperatūros poveikyje iš keiciamų akumuliatorių gali ištekti akumuliatoriaus skyssys. Išsitus prie akumuliatorių skyssiu, tuo pat nuplaukite vandeniu su muiliu. Patekus į akis, tuo pat ne trupinėkai 10 minucių gausiai skalaukite vandeniu ir tuo pat kreipkitės į gydytoją.

**Išpėjimas!** Siekdami išvengti trumpojo jungimo sukeliamą gaisro pavojaus, sužalojimui arba produkto pažeidimui, nekiškite įrankio, keičiamų akumuliatorių skyssiu, tuo pat nuplaukite vandeniu su muiliu. Patekus į akis, tuo pat ne trupinėkai 10 minucių gausiai skalaukite vandeniu ir tuo pat kreipkitės į gydytoją.

laidūs skysčiai, pvz., sūrus vanduo, tam tikri chemikalai ir balikliai arba produktai, kurių sudėtyje yra balikliai, gali sukelti trumpąjį jungimą.

#### ISPĖJIMAS! Šiam prietaise iengtas ličio-jonų akumulatorius.

Prarūs arba patekus į kūną naujo arba naudotu akumulatoriu turinui, gresia sunkus vidinis nudegimas arba miris trumpiau nei per 2 valandas. Visada gerai pritrinkite akumulatorius skyrius dangtelį.

Jei dangtelis neužsidaro, išunkite mažinimą, ištraukite akumulatorių ir padėkite atkojio, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Jei ištarate, kad akumulatoriu turinys buvo prarytas arba pateko į kūną, nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

#### NURODYTOS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Abrazyvinį diskinių pjūklų galima naudoti metalui, akmeniui ir keramikai apdirbtį.

Kilus abejonėms, atkreipkite dėmesį į priemonių gamintojų nurodymus. Ši prietaisai leidžiami naudoti tik pagal nurodytą paskirtį.

#### PJOVIMO DISKO PASIRINKIMAS

Paviršius	Pjovimo disko tipas
Ne metalo medžiagos	Silicio karbido abrazyvinis diskas
Metalo medžiagos	Aluminio oksido abazyvinis diskas
Mūras	Deimantinis diskas su vandens aušinimo funkcija arba silicio karbido abazyvinis diskas

#### VANDENS TIEKIMO SISTEMA

Irankyje irenta vandens tiekimo sistema pjovimo diskui aušinti ir dulkių susidarymui mažinti. Aušinimo vandeniu reikia visiems betonavimo darbams.

Prieš pradėdami apdoroti palaukite, kol visas pjovimo diskas bus padengtas vandeniu.

#### ONE-KEY™

Kad sužinotumėte daugiau apie ONE-KEY funkcionalumą, perskaitykite pridėta greitosios instrukciją arba aplankykite mūsų internete [www.milwaukeetool.com/one-key](http://milwaukeetool.com/one-key). ONE-KEY programą galite atsiisiųsti iš App Store arba Google Play į savo išmanųjį telefoną.

Elektrostatinių iškovų sukelti sutrikimai pertraukia Bluetooth komunikaciją darbą. Tokiu atveju reikia rankiniu būdu attraujinti Bluetooth ryšį. Bandymu rezultatai atitinka mūsų minimalius reikalavimus pagal EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.1.1 / EN 301489-17 V3.1.1.

#### ONE-KEY™ indikatorius

Mėlynas švytējimas	Radijo ryšys yra aktyvus ir gali būti nustatomas naudojantis ONE-KEY™ programėle.
Mėlynas mirksėjimas	Irankis palaiko ryšį su ONE-KEY™ programėle.
Raudonas mirksėjimas	Saugumo sumetimais irrankis užblokuotas, operatorius jį gali atblokuoti naudodamas ONE-KEY™ programėlę.

#### AKUMULATORIAI

Ilgesnį laiką nenaudotus keičiamus akumulatorius prieš naudojimą iškraukite.

Aukštėnai nei 50°C temperatūra mažina keičiamų akumulatorių galia. Venkite ilgesnio saulės ar šilumos šaltinių poveikio.

Iškroviklio ir keičiamuoju akumulatoriu jungiamieji kontaktai visada turi būti švarūs.

Kad prietaisas kuo ilgiau veiktu, pasinaudojė juo, iki galio iškraukite akumulatorius.

Siekiant užtikrinti kuo ilgesnį baterijos tarnavimo laiką, reikėtų ją po atlikto iškrovimo iškart išimti iš iškroviklio.

Baterija laikant ilgiu nei 30 dienų, būtina atkreipti dėmesį į šias nuorodas: baterija laikytis sausoje aplinkoje, esant apie 27°C temperatūrai. Baterijos iškrovimo lygis turi būti nuo 30% iki 50%. Baterija pakartotinai turi būti iškraunama kas 6 mėnesius.

#### APSauga NUO AKUMULATORIAUS PERKROVOS LIČIO JONŲ AKUMULATORIAUS

Akumulatorių blokas turi apsaugą nuo perkrovos, kuri leidžia išvengti perkrovų ir užtikrina jo eksploatacijos išgaampuskumą.

Esant didelėms apkrovoms, akumulatoriaus elektroninė sistema prietaisai išjungia automatiškai. Kad prietaisas dirbtų toliau, reikia ji išjungti ir vėl įjungti. Jeigu prietaisas neįjungia, esant galimybėi, akumulatoriaus komplektą reikia iškrauti ir iškroviklyje iš naujo iškrauti.

#### LIČIO JONŲ AKUMULATORIŲ PERVEŽIMAS

Ličio jonų akumulatoriams taikomos įstatyminės nuostatos dėl pavojingų krovinių pervežimų.

Šiuos akumulatorius pervežti būtina laikantis vietinių, nacionalinių ir tarptautinių direktyvų ir nuostatų.

- Naudotojai šiuos akumulatorius gali naudoti savo transporte be jokių kitų sąlygų.
- Už komercinių ličio jonų akumulatorių pervežimą atsako ekspedicijos įmonė pagal nuostatas dėl pavojingų krovinių pervežimo. Pasiruošimo išsiųsti ir pervežimo darbus gali atlikti tik atitinkamai išmokyti asmenys. Visas procesas privalo būti prižiūrimas.

Pervežant akumulatorius būtina laikytis šių punktų:

- Siekiant išvengti trumpąjį jungimą, išsitinkinkite, kad kontaktai yra apsaugoti ir išoliuoti.
- Atkreipkite dėmesį, kad akumulatorius pakuotės viduje neslidinėtų.
- Draudžiama pervežti pažeistus arba tekančius akumulatorius.

Dėl detalesnių nurodymų kreipkitės į savo ekspedicijos įmonę.

#### TECHNINIS APTARNAVIMAS

Irenginio védinimo angos visada turi būti švarios.

Naudokite tik Milwaukee priedus ir Milwaukee atsargines dalis. Dalis, kurių keitimas neaprasytas, leidžiama keisti tik Milwaukee klientų aptarnavimo skyriams (žr. garantiją/klientų aptarnavimo skyrių adresus brošiūroje).

Esant poreikiui, nurodžius mašinos modelį ir šešiazenkį numerį, esantį ant specifikacijų lentelės, klientų aptarnavimo centre arba tiesiogiai Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Str. 10, 71364 Winnenden, Vokietija, galite užsakyti išplėstinį prietaiso brėžinį.

#### CE ATITIKTIES PAREIŠKIMAS

Remiantis bendrais atsakomybės reikalavimais pareiškiame, jog skyriuje Techninių duomenų aprašytas produktas atitinka visus toliau pateiktų juridinių direktyvų reikalavimus: 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/ES, 2006/42/EB, 2000/14/EC, 2014/53/ES ir kitus su jomis susijusius norminius dokumentus:

- EN 60745-1:2009+A11:2010
- EN 60745-2-22:2011+A11:2013
- EN 55014-1:2017
- EN 55014-2:2015
- EN 62479:2010
- EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)
- EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
- EN 300 328V2.1.1 (2016-11)
- EN IEC 63000:2018

Išmatuotas garso galios lygis: 109 dB(A)

Garantuotas garso galios lygis: 111 dB(A)

Paklaida K=: 1,5 dB(A)

Atitinkties įvertinimas pagal Direktyvos 2000/14/EB VI priedą.

Igalioja instancija:

DÉKRA Certification B.V. (0344)

Meander 1051/P.O.Box 5185

6825 MS ARNHEM/6802 ED ARNHEM

Netherlands

Winnenden, 2019-10-28

Alexander Krug

Managing Director

Igaliojas parengti techniniai dokumentai.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany



#### SIMBOLIAI



ISPĖJIMAS! PERSPĖJIMAS! PAVOJUS!



Prieš atlikdamis bet kokius darbus įrenginyje, išminkite keičiamą akumulatorių.



Prieš pradėdami dirbti su prietaisu, atidžiai perskaitykite jo naudojimo instrukciją.



Dirbdami su įrenginiu visada nešiokite apsauginius akinius.



Nešioti klausos apsaugines priemones!



Dėvėti tinkamą apsauginę kaukę nuo dulkių.



Lietojiet aizsardzības cimdus!



Nenaudoti jégos.



Tinka tik pjovimo darbams.



Eitičių nurodytas garantuotas garso galingumo lygis yra 111 dB(A)



Neprarykite tabletės tipo baterijos!



Nedirbti ant kopėčių! Visada saugiai stovėti.



Elektros prietaisų negalima išmesti kartu su būtinėmis atliekomis.  
Būtina rūšiuoti elektros ir elektroninius prietaisus ir atiduoti į atliekų perdirbimo centrą, kad jie būtų utilizuoti neteršiant aplinkos.  
Informacijos apie perdirbimo centrus ir atlieku surinkimo įstaigas teiraukites vietas įstaigose arba prekybininko.



Sukimosi kryptis



Nominalus sūkių skaičius



Įtampa



Nuolatinė srovė



Europos atitinkies ženklas



Ukrainos atitinkies ženklas



Eurazijos atitinkies ženklas

TEHNILISED ANDMED	MXF COS350
Tootmisnumber	4747 00 01... ...000001-999999
Nimipõörded	5370 min <sup>-1</sup>
D = hõordlõikeketaste ø max d = hõordlõikeketaste puuragu ø	350 mm 20 mm / 1"
b  D b=Lõikeketta paksus min. / maks.	1 mm / 5 mm
Ketta tüüp: Tugevdatud hõordlõikeketad või teemantitega varustatud hõordlõikeketad	
Lõikesügavus maks:	125 mm
Max veevarustusrõhk	6 bar / 90 psi
Kaal vastavalt EPTA-protseduurile 01/2014 (MXFXC406)	16,7 kg
Bluetoothi sagedusriba (sagedusribad)	2402-2480 MHz
Kõrgepingejõudlus	1,8 dBm
Bluetoothiga versioon	4.0 BT signal mode
Soovitustik ümbrissev temperatuuri töötamise ajal	-18°C ... +50 °C
Soovitustikud akutüübide	MXFXC406
Soovitustik laadja	MXFC
Müra/vibratsiooni andmed	
Mõtleväärtsused on kindlaks tehtud vastavalt normile EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC.	
Seadme tüüpiline hinnanguline (müratase):	
Helirõhutase (Määramatus K=3dB(A))	105,5 dB(A)
Helivõimsuse tase (Määramatus K=3dB(A))	116,5 dB(A)
<b>Kandke kaitseks kõrvaklappe!</b>	
Vibratsiooni koguväärts (kolme suuna vektorsummiödetud EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC järgi):	3,43 m/s <sup>2</sup>
Vibratsiooni emissiooni väärts a <sub>h,SG</sub>	1,5 m/s <sup>2</sup>
Määramatus K=	

## TÄHELEPANU!

Sellele teabelehel toodud vibratsiooni- ja müraemissioon on mõõdetud standardis EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC kirjeldatud standarditud testiga ning seda võib kasutada tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks. Testi võib kasutada kokkupuute esialgseks hindamiseks.

Deklarateeritud vibratsiooni- ja müratase puudutab tööriista põhikasutust. Kui tööriista kasutatakse muuks oststarbeks, teistsuguste tarvikutega või tööriista hooldatmiseks, võivad vibratsioon ja müraemissioon erineda. See võib kokkupuutetaset kogu tööajal oluliselt suurendada.

Vibratsiooni ja müra kokkupuute hinnangulise taseme juures tuleb arvesse võtta ka aega, kui tööriist on välja lülitatud või töötab, kuid sellega ei tehta töö. See võib kokkupuutetaset kogu tööaja kohta oluliselt vähendada.

Tehe kindlaks täiendavad ohutusmeetmed operaatori kaitsmiseks vibratsiooni ja/või müra eest, näiteks: hooldage tööriista ja tarvikuid, hoidke käed soojas, vaadake üle töökorraldus.

**! TÄHELEPANU!** Kõik selle elektrilise tööriistaga kaasasolevad ohutusnõuded, juhised, joonised ja spetsifikatsioonid tuleb läbi lugeda. Kõigi allpool loetletud juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektriõli, tulekahju ja/või rasked vigastused. Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks kasutamiseks hoolikalt alles.

## KETASLÖIKURITE OHUTUSJUHISED

- a) Kasutage elektriseadet alati koos kaasasoleva kaitsekatega. Kaitsekate peab olema kindlasti seadme külge kinnitatud ja selliselt seadistatud, et see tagaks maksimaalse turvalisuse, st. et suure osa kasutajapoolest löikekettast oleks kaetud. Kaitsekate kaitseb seadme kasutajat lõikamisel lenduvate materjaliosakeste ja instrumendi jahutlikku kokkupuute eest.
- b) Kasutage oma elektrööriistaga ainult seotud tugevdatud või teemantitega varustatud löikeketaid. See, et teie tööriistale saab kinnitada tarvik, ei tähenda, et tagatud on ohutu töötamine.
- c) Instrumendi lubatud põõrete arv peab olema vähemalt sama suur kui elektrööriistal märgitud maksimaalne põõrete arv. Tarvikud, mis põõrevad lubatust kiiremini, võivad murduda ja lendu paiskuda.
- d) Lihvimistarvikuid tohib kasutada üksnes soovitatud kasutusotstarvet. Näiteks: Ärge kunagi kasutage lihvimiseks

**Lõikeketta külgpinda.** Lõikekettad on ette nähtud materjalile lõikamiseks ketta servaga. Külg suunas rakendatakse jõudude toimel võivad need kettad puruneda.

- e) **Kasutage valitud lihvketta jaoks alati õige suuruse ja kujuga ning vigastamata selbi.** Sobivad seibid kaitsevad lihvketast ja vähendavad lihvketta purunemise ohtu.
- f) **Ärge kasutage suuremate elektriliste tööriistade kulunud lihvkettaid.** Suuremate elektriliste tööriistade lihvkettaga ei ole ette nähtud kasutamiseks väiksemate seadmete kõrgematele põõretele ja võivad puruneda.
- g) **Tarviku välis läbimõõt ja paksus peavad vastama elektrilise tööriista mõõtmetele.** Valeda mõõtmeteaga tarvikuid ei kata kaitsekate piisaval määral, mistöttu võivad need kontrolli alt väljuva.
- h) **Lõikeketaste ja äärikute spindli ava suurus peab sobima elektrööriista spindliga.** Lõikekettad ja äärikud, mille spindli avad ei vasta elektrööriista paigaldusristvaraga, lähevad tasakaalust välja, vibreerivad liigset ning võivad põhjustada kontrolli kadumise.
- i) **Ärge kasutage kahjustatud lõikeketaid.** Kontrollige lõikeketaid enne igat kasutuskorda täketé ja prague suhtes. Kui elektrööriisti või lõikeketas kukub maha, kontrollige seda kahjustuse suhtes või paigaldage kahjustamata lõikeketas.

Päras kontrollimist ja uue lõikeketta paigaldamist seiske ise ning suunake kõrvalseisjad põrileva lõikeketta tasapinnast eemale ning käitäge elektrööriista üks minut maksimaalsel koormuseta kiirusele. Kahjustunud lõikeketad lagunevad tavaliselt selle katseaja jooksul.

- j) **Kande isikukaitsevahendeid.** Kasutage olenevalt rakendusest näoaktsiit, kaitseprillile või ohutusprillile. Vajaduse korral kandke respiraatorit, kuulmiskaitsevahendeid, kindaid ja töökoja pölle, mis kaitsevad väikeste abrasiivide eest. Kaitseprillid peavad kaitsema erinevatest tegevustest põhjustatud lendleva prahi eest. Respiraator peab suutma filtreerida teie tegevusest tekkinud osakesi. Pikaajaline kokkupuude suure müraga võib põhjustada kuulmiskaudu.
- k) **Hoidke kõrvalised isikud tööpiirkonnast ohutus kauguses.** Köik tööpiirkonnas viibivad isikud peavad kasutama isikukaitsevahendeid. Töödeldava materjaliga või katikse lõikeketta tükid võivad lennata kaugale ja põhjustada vigastusi väljaspool vahetut tööpiirkonda.
- l) **Selliste toimingute tegemisel, kus lõikekarvik võib puutuda kokku varjatud juhtmetega, hoidke elektrööriista ainult selle isoleeritud pidemestest.** Lõikekarviku kokkupuude pingestatud juhtmega võib pingestada ka elektrööriista isoleerimata metallosal, mille tagajärvel võib tööriista kasutaja saada elektriõliogi.
- m) **Ärge pange seadet kunagi enne käest, kui ketas on täielikult seisma jäanud.** Põörlev ketas võib puutuda pinda. Selle tagajärvel võite kaotada elektrööriista üle kontrolli.
- n) **Seadme transportimise ajal ärge laske seadmel töötada.** Teie röivid võivad põrileva tarvikuga juhuslikult kokku puutuda ning tarvik võib tungida Teie kehaesse.
- o) **Puhastage regulaarselt seadme ventilatsiooniavasid.** Mootori ventilaatori tõmbab tolmu korpusesse, kuhjuv metallitolm võib põhjustada elektriõli ohte.
- p) **Ärge kasutage seadet kergestisüttivate materjalide läheduses.** Sädemete tööttu võivad need materjalid süttida.

## Tagasilöök ja asjaomased ohutusnõuded

Tagasilöök on kinnikiilduvast tarvikust, näiteks lihvketast, lihvtallast, traatharjast vmt tingitud järsk reaktsioon. Kinnikiildumine põhjustab tarviku järku seiskumise. Selle tagajärvel liigub seade kontrollimattul tarviku põrilemissuunale vastupidise suunas.

Kui näiteks lihvketas torukus kinni kiildub, võib tagajärjeks olla tagasilöök või lihvketu murdumine. Lihvketas liigub sõltuvalt ketta põrilemissuunast kas seadme kasutaja poolt või kasutajast eemal. Seejuures võivad lihvketad ka murduda.

Tagasilöök on seadme ebaõige kasutamise või valede töövõtete tagajärg. Seda saab vältida, rakendades järgnevalt kirjeldatud sobivaid ettevaatusabinõusid.

- a) **Hoidke seadet tugevasti kinni ja viige oma keha ja käed asendisse, milles saatab tagasilöögijõududele vastu astuda.** Suurima kontrolli saavutamiseks tagasilöögijõududele või reaktsioonimomentide üle kasutage alati lisakäepidet, kui see on olemas.
- b) **Ärge viige oma käät künagi põrilevate tarvikute läheduses.** Tagasilöögi puhul võib tarvik liikuda üle Teie käe.
- c) **Vältige oma keha piirkonda, kuhu seade tagasilöögi puhul liigub.** Tagasilöök viib seadme lihvketta liikumissuunale vastupidise suunas.
- d) **Eriti ettevaatlikult töötage nurkkade, teravate servade jm põirkonnas.** Hoidke ära tarvikute tagasisõprumine piirkontakt ja kinnikiildumine.
- e) **Ärge kinnitage saetki, puidunikerdamise tera, segmenteeritud teemantketast, mille väline lõhe on surenud kui 10 mm ega hammastusega sõaehite.** Sellised terad tekivad pidevalt tagasilöögi ja kontrolli kaotamist.
- f) **Ärge ummistage lõikeketast ega rakendage liigset surveet.** Ärge püüduke luua liigset lõikesügavust. Lõikeketta liigpingestamine suurendab selle koormust ja vastuvõtluskust väändumiselle

lõikamise ajal ning tagasilöögi või lõikeketta purunemise võimalust.

- g) **Kui lõikeketas kiilub kinni või Te katkestate mis tahes põhjuse lõikamise, lülitage elektrööriist välja ja hoidke abrasiivlõikeketat agregaati paigal, kuni lõikeketas on täielikult peatunud.** Ärge püüduke kunagi veel põrilevat lõikeketast lõikejoonele eemaldada. See võib põhjustada tagasilöögi. Selgitage välja kinnikiilumise põhjus ja kõrvadage.
- h) **Ärge lülitage seadet sisse seni, kuni see on veel toorikus.** Laske lõikeketat köigepealt saavutada maksimaalpöörd, enne kui lõiget ettevaatlikult jätkate.
- i) **Toostage plaadi või suured toorikud, et vähendada kinnikiildunud lõikeketast tingitud tagasilöögi ohtu.** Suured toorikud võivad omaenda kaalu tõttu läbi painduda. Toorik peab olema toestatud mõlemalt poolt, nii lõikejoone lähedalt kui servast.
- j) **Olge eriti ettevaatlik olmasolevatesse seintesse või teistes varjudat kohtadesse taskulõiget tehes.** Uputavat lõikeketat võib gaasi- või veetorude, elektrijuhtmete või teiste objektide tabamisel põhjustada tagasilöögi.

## EDASISED OHUTUS- JA TÖÖJUHISED

Alustage lõike tegemist alati tera örna surumisega läbi töödelda materjalil. Ärge lõige ega koputage ketast lõikamise alustamisel või käigus. Suruge masinat alati endast eemale.

Lõikamise ajal peab haare olema kindel. Ärge suruge lõikemasinat jõuga läbi materjalil. Lõikemasina surumine võib põhjustada tagasilööki. Puhastage öhuvasid ja katteid sageli, et neil ei oleks tolmu.

Kui lõige on tehtud, laske ketal alati täielikult peatuda. Ärge kunagi eemalda lõikemasinat lähest, kui ketas veel liigub.

Osalise lõike tegemisel, lõike uuesti alustamisel või lõikesuuna korrigeerimisel läske ketal täielikult peatuda. Lõikamise jätkamiseks seadke ketas sisselöike keskel, viige ketas lõikeservast mõni sentimeeter kaugemale. Tömmake päästikut ja sisestage ketas aeglaselt uuesti.

Kui lõikemasin seiskub, säilitage kindel haare ja vabastage päästik viivitamat. Kõrvadage probleem enne masina taassissestlumist.

Kui lõikeketas seiskub, lülitage masin otsekohe välja! Ärge lülitage masinat uuesti sisse, kui lõikeketas on kinni, kuna see võib tuua kaasa suure reaktiivjõuga olatumatu tagasilöögi. Tehke kindlaks, miks lõikeketas seiskus, ja kõrvadage probleem, järgides seejuures ohutusjuhiseid.

Selle võimalikeks põhjusteks võivad olla:

- vilja asetumine töödeldavas toorikus
- töödeldava materjalil läbimurdumine
- elektrööriisti ülekoormamine

Ärge sisestage jäsemeid töötavasse masinasse.

Metalli lõikamisel tekivad säädemed. Jäljige, et see ei ohustaks inimesi. Tuleohu töötu ei tohi läheduses (säädemete langemise piirkonnas) olla kergestisüttivat materjal.

Vältige lendavate säädemete ja lihvimistolmu sattumist kehale.

Ärge pange kätt töötava masina ohupiirkonda.

Puru ega pilpaid ei tohi eemalda masina töötamise ajal.

Lülitage seade välja kohe, kui tekib märgatav vibratsioon või märkate muid puudusi. Kontrollige masin üle, et põhjus kindlaks teha.

Lühiseohu töötu ei tohi ohutuspiludesse sattuda metallosi.

**TÄHELEPANU!** Pöletusoht! Ketas ja töödeldav detail muutuvad kasutamise käigus kuumaks. Kande ketaste vahtamisel või töödeldava detaili puudutamisel kindaid. Hoidke alati käed lihvimispinnast eemal.

Ärge visake tarvitada vahtatavaid akusid tule ega olmeprügisse.

Milwaukee pakub vanade akude keskkonnahoidlikku käitlust; palun küsige oma erialaselt tarmijalt. Ärge säilitage vahtatavaid akusid koos metallesemeteaga (lühiseohu).

Laadige süsteemi MXF vahtatavaid akusid ainult süsteemi MXF laadijatega. Ärge laadige nendele teiste süsteemide akusid.

Ärge avage vahtatavaid akusid ega laadijaid ning ladustage neid ainult kuivades ruumides. Kaitseks niiskest eest.

Äärmuslikul koormusel või äärmuslikul temperatuuril võib kahjustatud vahtatavast akust akivedelik vältja voolata. Akivedelikku kokkuputumise korral peske kohe vee ja seebiga. Silma sattumise korral

lupotuge kiiresti põhjalikult vähemalt 10 minutit ning pöörduge viivitamatult arsti poolle.

**HOIATUS!** Lühisest põhjustatud tuleohu, vigastuse või toote kahjustuse vältimeksks ärge kastke tööriista, vahetusakut ega laadimisseadet vedelikku ning jälgige, et vedelikke ei tungiks seadmetesse ega akusse. Korrodeeruvad või elektrit juhitavad vedelikud, nagu soolvesi, teatud kemikalid ja plegitisained või plegitisaineid sisaldavad tooted, võivad põhjustada lühist.

**HOIATUS!** See seade sisaldab liitiumnööppatareid.

Kui uus või kasutatud patarei on organismi sattunud või see on alla neelatud, võib see tekida sisemisi põletusi ja vähem kui 2 tunni pärast surma põhjustada. Pange patareipesa kaas alati kindlat kinni.

Kui see põhjustab ei sulgu, lülitage seade välja, võtke patarei välja ja hoidke seda lastele kättesaamatuks kohas.

Kui te arvate, et patareid on alla neelatud või organismi sattunud, võtke viivitamatult ühendust arstiga.

## MÄÄRATUD KASUTUSTINGIMUSED

Höördlöikeketta saab kasutada metallist, kivist ja keraamilist materjalide töötlemiseks.

Kahtusekorral järgida tarvikute tootja õpetusi.

Antud seadet tohib kasutada ainult vastavalt ärannäidatud otstarbele.

## HÖÖRDLÖIKEKETASTE VALIK

Pealispind	höördlöikeketta tüüp
Mittemetallist materjalid	rānikarbiidist höördlöikeketas
Metallist materjalid	alumiiniumoksidiidist höördlöikeketas
Müüritus	vesijahutusega teemantlöikeketas või siliitsiumkarbiidist höördlöikeketas

## VEEÜHENDUS

Tööriistal on veeühendus lõikeketta jahutamiseks ja tolmutekke vähendamiseks. Köiki betoonitoöde juures toimub veega jahutamine.

Enne töötlemist oodake, kuni kogu lõikeketas on veega üleni kaetud.

## ONE-KEY™

Et selle tööriista ONE-KEY funktionsaalsuse kohta rohkem teada saada, lugege kaasasolevat kirikäivituse juhendit või külalage meid internetis aadressil [www.milwaukeetool.com/one-key](http://www.milwaukeetool.com/one-key). Te saate ONE-KEY API oma nutitelefoni alla laadida App Store'i või Google Play kaudu.

Elektrostaatiliste lahenduste tekitatud häireid põhjustavad ka bluetoothi side katkemise. Sellisel juhul tuleb bluetoothi side uesti käsitli luua. Katsulemused täidavad meie minimumsnõudeid EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.1.1 / EN 301489-17 V3.1.1. järgi.

## Näidik ONE-KEY™

Sinine tuli pöleb	Raadioside on aktiivne ja seda saab rakenduse ONE-KEY™ kaudu seadistada.
Sinine tuli vilgub	Tööriist suhtleb rakendusega ONE-KEY™.
Punane tuli vilgub	Tööriist on kaitse-eesmärkidel lukustatud ja kasutaja saab seda rakenduse ONE-KEY™ kaudu lukust lahti teha.

## AKUD

Pikemat aega mittekasutatud akusid laadige veel enne kasutamist. Temperatuuri üle 50 °C vähendab vahetatava aku töövõimet. Vältige pikemat soojenemist pääkese või küttseadme möjul. Hoidke laadija ja vahetatava aku ühenduskontaktid puhtad. Optimaalse patarei eluea tagamiseks, pärast kasutamist lae patareiplokki täielikult.

Akud tuleks vöimalikult pika kasutusea saavutamiseks pärast täislaadimist laadijast välja võtta.

Aku ladustamisel üle 30 päeva:  
Ladustage akut kuivas kohas u 27°C juures.  
Ladustage akut u 30-50% laetusseisundis.  
Laadige aku iga 6 kuu tagant täis.

## AKU KOORMUSKAITSE LITIUM-ION AKU

Akuplokki on varustatud koormuskaitsega, mis kaitseb akut üleliigse koormuse eest ning kindlustab sella pika eluea.

Aärimselt suurest koormusest annab märku vilkuv töötuli. Kui koormust ei vähenda, siis lülitab masin ennast automaatselt välja. Edasi töötamiseks tuleb masin välja ja uesti sisse lülitada. Kui masin ei lähe uesti tööle on akuplokk nähtavasti tühj ja tuleks laadimisseadmega uesti täis laadida.

## LIITUMIOONAKUDE TRANSPORTIMINE

Liitumioonakud on allutatud ohtlike ainete transportimisega seonduvatele õigusaktidele.

Nende akude transportimine peab toimuma kohalikest, siseriiklikkest ja rahvusvahelistest eeskirjadest ning määrustest kinni pidades.

- Tarbijad tohivad neid akusid edasiste piiranguteta tänaval transportida.
- Liitumioonakude kommerstransport ekspedeerimisettevõtete kaudu on allutatud ohtlike ainete transportimisega seonduvatele õigusaktidele. Tarnete-ettevalmistus ja transpordi tohivad teostada eranditult vastavalt koolitudat isikud. Kogu protsessi tuleb asjatundlikult jälgida.

Akude transportimisel tuleb järgida järgmisj punkte:

- Tehke kindlaks, et kontaktid on lühiste välimiseks kaitstud ja isoleeritud.
- Pöörake tähelepanu sellele, et akupakk ei saaks pakendis nikuda.
- Kahjustatud või välja voolanud akusid ei tohi kasutada.

Pöörduge edasiste juhiste saamiseks ekspedeerimisettevõtte poole.

## HOOLDUS

Hoidke masina õhutuspilud alati puhtad.

Kasutage ainult Milwaukee tarvikuid ja Milwaukee tagavaraosi. Detailid, mille väljavahetamist pole kirjeldatud, laske välja vahetada Milwaukee klienditeeninduspunktiis (vaadake brošüüri garantii / klienditeeninduste aadressid).

Vajadusel saab nõuda seadme plahvatusjoonise vöimsussildil oleva mäsinatüübri ja kuuekohalise numbriga alusel klienditeeninduspunkti või vahetult firmalt Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

## EU VASTAVUSAVALDUS

Me deklareerime ainuisikuliselt vastutades, et lõigus Tehnilised andmed kirjeldatud toode vastab direktiivide 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/EU, 2000/14/EC, 2014/53/EL kõigile olulisele tähtsusel eeskirjade ning järgmiste harmoniseeritud normatiivsetele dokumentidele:

EN 60745-1:2009+A11:2010  
EN 60745-2-22:2011+A11:2013  
EN 55014-1:2017  
EN 55014-2:2015  
EN 62479:2010  
EN 301 499-1 V2.1.1 (2017-02)  
EN 301 499-17 V3.1.1 (2017-02)  
EN 300 328V2.1.1 (2016-11)  
EN IEC 63000:2018

Mõõdetud müravõimsuse tase: 109 dB(A)  
Garanteeritud helivõimsustase: 111 dB(A)

Määramatus K=: 1,5 dB(A)  
Vastavushindamise kord vastavalt direktiivi 2000/14/EÜ lisale VI.

Teavitatud asutus:  
DEKRA Certification B.V. (0344)  
Meander 1051/P.O.Box 5185  
6825 MS ARNHEM/6802 ED ARNHEM  
Netherlands

Winnenden, 2019-10-28

Alexander Krug  
Managing Director  
On volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.  
Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10  
71364 Winnenden  
Germany



## SÜMBOLID



TÄHELEPANU! HOIATUS! OHT!



Enne köiki töid masina kallal võtke vahetatav aku välja.



Palun lugege enne käkulaskmist kasutamisjuhend hoolikalt läbi.



Masinaga töötades kandke alati kaitseprille.



Kandke kaitseks kõrvaklappe!



Kanda sobivat kaitsemaski.



Kanda kaitsekindaid!



Ärge kasutage jõudu.



Ainult lõikamistöödeks.



Vastavalt tüübisisilile tagatud müratase on 111 dB(A)



Nööppatareid ei tohi alla neelata!



Ärge töötage redelli! Seiske kindlal alusel.



Tarvikud - ei kuulu tarne komplekti, soovitatav täiendus on saadaval tarvikute programmis.



Pöörlemissuund



Nimipööred



Pinge



Alarisool



Euroopa vastavusmärk



Ukraina vastavusmärk



Euraasia vastavusmärk

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АБРАЗИВНО-ОТРЕЗНОГО СТАНКА		MXF COS350
Серийный номер изделия	4747 00 01... ...000001-999999	
Номинальное число оборотов	5370 min <sup>-1</sup>	
D = макс. диаметр отрезного диска	350 mm	
d = диаметр отверстия отрезного диска	20 mm / 1"	
 b=Толщина отрезного круга мин. / макс.	1 mm / 5 mm	
Тип диска: усиленные абразивно-отрезные диски или алмазные отрезные диски		
Макс. глубина резки	125 mm	
Макс. давление воды	6 bar / 90 psi	
Вес согласно процедуре ЕРТА 01/2014 (MXF XC406)	16,7 kg	
Диапазон частот Bluetooth (диапазоны частот)	2402-2480 MHz	
Мощность высокой частоты	1,8 dBm	
Версия Bluetooth	4.0 BT signal mode	
Рекомендованная температура окружающей среды во время работы	-18°C ... +50 °C	
Рекомендованные типы аккумуляторных блоков	MXF XC406	
Рекомендованные зарядные устройства	MXFC	
Информация по шумам/вibrationи		
Значения замерялись в соответствии со стандартом EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC.		
Уровень шума прибора, определенный по показателю A, обычно составляет:		
Уровень звукового давления (Небезопасность K=3dB(A))	105,5 dB(A)	
Уровень звуковой мощности (Небезопасность K=3dB(A))	116,5 dB(A)	
Пользуйтесь приспособлениями для защиты слуха.		
Общие значения вибрации (векторная сумма трех направлений) определены в соответствии с EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC.		
Значение вибрационной эмиссии a <sub>h,SG</sub>	3,43 m/s <sup>2</sup>	
Небезопасность K=	1,5 m/s <sup>2</sup>	

#### ВНИМАНИЕ!

Заявленные значения вибрации и шумового излучения, указанные в настоящем информационном листе, были измерены согласно стандартизированному методу испытания согласно EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC и могут использоваться для сравнения одного инструмента с другим. Они могут применяться для предварительной оценки воздействия на организм человека.

Указанные значения вибрации и шумового излучения действительны для основных областей применения инструмента. Однако если инструмент используется в других областях применения или с другими принадлежностями либо проходит ненадлежащее обслуживание, значения вибрации и шумового излучения могут отличаться. Это может существенно увеличить уровень воздействия на организм на протяжении общего периода работы.

При оценке уровня воздействия вибрации и шумового излучения на организм также необходимо учитывать периоды, когда инструмент выключен, или когда он работает, но фактически не используется для выполнения работы. Это может существенно сократить уровень воздействия на организм на протяжении общего периода работы.

Определите дополнительные меры для защиты оператора от воздействия вибрации и/или шума, такие как обслуживание инструмента и его принадлежностей, сохранение рук в тепле, организация графиков работы.

**ВНИМАНИЕ!** Ознакомьтесь со всеми предупреждениями относительно безопасного использования, инструкциями, иллюстративным материалом и техническими характеристиками, поставляемыми с этим электроинструментом. Несоблюдение всех ниже следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или тяжелым травмам. Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.

#### ▲ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АБРАЗИВНО-ОТРЕЗНЫМИ СТАНКАМИ

- a) Используйте электрический инструмент только с прилагаемым защитным кожухом. Защитный кожух должен быть надежно закреплен на электрическом инструменте и отрегулирован так, чтобы обеспечивалась максимальная безопасность, т.е. чтобы в направлении обслуживающего лица была открыта минимально возможная часть отрезного диска. Защитный кожух должен защищать обслуживающее лицо от бломков и случайного контакта с отрезным диском.
- b) Для приводного инструмента используйте только армированные или алмазные отрезные диски на связке. Только лишь использование приводного инструмента с комплектующими не гарантирует безопасной работы.
- c) Допустимое число оборотов используемого инструмента должно быть как минимум таким же, как и максимальное число оборотов, указанное на электроинструменте.

соответствуют хвостовику приводного инструмента, потеряют баланс, будут излишне вибрировать и могут привести к потере контроля.

- i) Не используйте поврежденные отрезные диски. Перед каждым использованием проверяйте отрезные диски на наличие осколков и трещин. При падении приводного инструмента или отрезного диска проверьте его на наличие повреждений или установите неповрежденный отрезной диск. После проверки и установки отрезного диска станьте на расстоянии от плоскости вращающегося отрезного диска и запустите приводной инструмент на максимальную скорость без нагрузки на одну минуту. Поврежденные отрезные диски обычно распадаются на части во время этого испытания.
  - j) Одевайте средства личной защиты. В зависимости от применения, одевайте щиток для лица, защитные закрытые очки или обычные защитные очки. Если необходимо, применяйте маску от пыли, берушу для ушей, перчатки и халат, способные защитить от мелких абразивных частиц или фрагментов заготовки. Средства для защиты глаз должны быть способны защитить от разлетающихся фрагментов в ходе различных процессов. Мaska от пыли или респиратор должны быть способны фильтровать частицы, образующиеся в ходе процесса. Длительное воздействие шума высокой интенсивности может вызвать потерю слуха.
  - k) Другим людям следует находиться на безопасном расстоянии от рабочей зоны. Лица, находящиеся в рабочей зоне, должны носить средства индивидуальной защиты. Фрагменты заготовки или сломанных отрезных кругов могут быть выброшены в непосредственной близости от места работы и стать причиной травмы.
  - l) Во время работ, при которых шлифовальная насадка может соприкоснуться со скрытыми токонесущими проводами, брать электрический инструмент можно только за изолированные поверхности ручек. При контакте с токопроводящими кабелями проводить ток могут и металлические детали электроинструмента, в результате чего возможно поражение оператора электрическим током.
  - m) Никогда не кладите электрический инструмент до тех пор, пока инструментальная насадка полностью не остановится. Вращающаяся насадка может коснуться поверхности, на которую Вы кладёте электрический инструмент, вследствие чего Вы можете потерять над ним контроль.
  - n) Выключайте электроинструмент при транспортировании. Ваша одежда может быть случайно захвачена вращающимся рабочим инструментом и последний может нанести Вам травму.
  - o) Регулярно очищайте вентиляционные прорези Вашего электроинструмента. Вентилятор двигателя затягивает пыль в корпус и большое скопление металлической пыли может привести к электрической опасности.
  - p) Не пользуйтесь электроинструментом вблизи горючих материалов. Искры могут воспламенить эти материалы.
- Обратный удар и соответствующие предупреждающие указания**
- Обратный удар это внезапная реакция в результате заедания или блокирования вращающегося рабочего инструмента, как то, шлифовального круга, шлифовальной тарелки, проволочной щетки и т.д., ведущая к резкому останову вращающегося рабочего инструмента. При этом неконтролируемый электроинструмент ускоряется на месте блокировки против направления вращения рабочего инструмента.
- Если шлифовальный круг заедает или блокирует в заготовке, то погруженная в заготовку кромка шлифовального круга может быть зажата и в результате привести к выскальванию круга из заготовки или к обратному удару. При этом шлифовальный круг движется на оператора или от него, в зависимости от направления вращения круга на месте блокировки. При этом шлифовальный круг может поломаться.
- Обратный удар является следствием неправильного использования электроинструмента или ошибки оператора. Он может быть предотвращен указанными ниже мерами предосторожности.
- a) Крепко держите электроинструмент и зажмите Вашим телом и руками положение, в котором Вы можете противодействовать обратным силам. При наличии, всегда применяйте дополнительную рукоятку, чтобы как можно лучше противодействовать обратным силам или реакционным моментам при наборе оборотов. Оператор может подходящими мерами предосторожности противодействовать силам обратного удара и реакционным силам.
  - b) Ваша рука никогда не должна быть вблизи вращающегося рабочего инструмента. При обратном ударе рабочий инструмент может пойти по Вашей руке.

c) Держитесь в стороне от участка, в котором при обратном ударе будет двигаться электроинструмент.

Обратный удар ведет электроинструмент в противоположном направлении к движению шлифовального круга в месте блокирования.

d) Особенно осторожно работайте на углах, острых кромках и т.д. Предотвращайте отскок рабочего инструмента от заготовки и его заклинивание.

Вращающийся рабочий инструмент склонен на углах, острых кромках и при отскоке к заклинению. Это вызывает потерю контроля или обратный удар.

e) Не используйте цепь пиль, лезвия для резьбы, сегментированный димантовый круг с периферийным зазором более 10 мм или пильный диск с зубьями. Подобные инструменты часто вызывают отдачу и потерю контроля.

f) Не зажимайте отрезной диск и не применяйте излишнее давление. Не пытайтесь сделать надрез слишком глубоким. Избыток давления на отрезной диск увеличивает нагрузку и угрозу искривления или заедания отрезного диска в прорези и возможность отдачи или разлома отрезного диска.

g) Если отрезной диск по какой-либо причине засло или резка превратилась, отключите приводной инструмент и держите отрезной агрегат, пока отрезной диск полностью не остановится. Никогда не пытайтесь извлечь отрезной диск из разреза, пока отрезной диск находится в движении, иначе может возникнуть отдача. Проведите осмотр и примите корректирующие действия, чтобы убрать причину заедания отрезного диска.

h) Не включайте повторно электроинструмент пока абразивный инструмент находится в заготовке. Дайте отрезному кругу развить полное число оборотов, перед тем как Вы осторожно продолжите резание. В противном случае круг может заесть, он может выскочить из детали и привести к обратному удару.

i) Плиты или большие заготовки должны надежно лежать на опоре, чтобы снизить опасность обратного удара при заклинивания отрезного круга. Большие заготовки могут прогибаться под собственным весом. Заготовка должна лежать на опорах с обеих сторон, как вблизи реза, так и по краям.

j) Действуйте с особой осторожностью при вырезании участков существующих стен или при работе в других слепых зонах. Погружающийся отрезной круг может при резании газопровода или водопровода, электрических проводов или других объектов привести к обратному удару.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И РАБОТЕ

Начиная обработку, всегда медленно вводить отрезной круг в заготовку. При работе с отрезным кругом всегда действовать плавно и не делать резки движений даже во время резки. Всегда перемещать станок в направлении от себя.

При резке всегда крепко держивать станок. Не проталкивать абразивно-отрезной станок через заготовку. Чрезмерное усилие может вызвать отдачу. Регулярно очищать вентиляционные отверстия и крышки от буровой пыли.

В конце процесса резки всегда ждать полной остановки отрезного круга. Никогда не вынимать абразивно-отрезной станок из прореза, если отрезной круг еще вращается.

После прерывания или перед началом нового процесса резки, или для изменения направления резки всегда ждать полной остановки отрезного круга. При установке нового абразивно-отрезного станка отцентрируйте отрезной круг по прорези и отединьте на несколько сантиметров от режущей кромки. Затем включите переключатель и медленно введите отрезной круг в прорез.

При блокировке абразивно-отрезного станка немедленно отпустите переключатель и крепко держите станок. Перед повторным включением станка устраните причину блокировки.

При блокировке отрезного круга немедленно выключите станок! Не включайте станок, пока отрезной круг остается заблокированным. В противном случае это может вызвать отдачу. Устраните причину блокировки, соблюдая правила техники безопасности.

Возможными причинами могут быть:

- перекос заготовки, подлежащей обработке
- разрушение материала, подлежащего обработке
- перегрузка электроинструмента

Не прикасаться к работающему станку.

При разрезании металлов возникает искрение. Следите за тем, чтобы не подвергались опасности какие-либо лица. Ввиду опасности возникновения

пожара вблизи (зоны искрения) не должны находиться горючие материалы. Не работайте пылесосом.

Избегайте попадания искр и шлифовальной пыли на тело.

Никогда не касайтесь опасной режущей зоны в момент работы.

Не убирайте опилки и обломки при включенном инструменте.

Немедленно выключайте машину если почувствовали ощущимую вибрацию или при других неисправностях. Проверьте инструмент чтобы обнаружить причину неисправности.

Не приближайте металлические предметы к вентиляционным отверстиям из-за опасности короткого замыкания!

**ВНИМАНИЕ!** Опасность получения ожога! Во время работы диск и заготовка сильно нагреваются. Заменяя диск или прикасаясь к заготовке, носите перчатки. Всегда держите руки на расстоянии от области шлифования.

Не выбрасывайте использованные аккумуляторы вместе с домашним мусором и не скижайте их. Дистрибуторы компании Milwaukee предлагают восстановление старых аккумуляторов, чтобы защитить окружающую среду.

Не храните аккумуляторы вместе с металлическими предметами во избежание короткого замыкания.

Для зарядки аккумуляторов модели MXF используйте только зарядным устройством MXF. Не заряжайте аккумуляторы других систем.

Никогда не вскрывайте аккумуляторы или зарядные устройства и храните их только в сухих помещениях. Следите, чтобы они всегда были сухими.

Аккумуляторная батарея может быть повреждена и дать течь под воздействием чрезмерных температур или повышенной нагрузки. В случае контакта с аккумуляторной кислотой немедленно промойте место контакта мылом и водой. В случае попадания кислоты в глаза промывайте глаза в течении 10 минут и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

**Предупреждение!** Для предотвращения опасности пожара в результате короткого замыкания, травм и повреждения изделия не опускайте инструмент, сменивший аккумулятор или зарядное устройство в жидкости и не допускайте попадания жидкостей внутрь устройств или аккумуляторов. Коррозионные и проводящие жидкости, такие как соленый раствор, определенные химикаты, отбеливающие средства или содержащие их продукты, могут привести к короткому замыканию.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Данный прибор содержит в себе один литиевый миниатюрный элемент питания.

Как новый, так и использованный элемент питания может привести к тяжелым внутренним ожогам и смерти в течение менее 2 часов, если он был проглочен или попал внутрь организма иным способом. Всегда следите, чтобы крышка батарейного отсека была закрыта.

Если крышка плотно не закрывается, отключите прибор, выньте элемент питания и спрячьте от детей.

При подозрении, что элемент питания был проглочен или попал внутрь организма иным способом, срочно обратитесь к врачу.

## ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Аbrasивно-отрезной станок можно использовать для обработки изделий из металла, камня и керамики.

В случае сомнения соблюдайте указания производителя принадлежностей.

Не пользуйтесь данным инструментом способом, отличным от указанного для нормального применения.

## АССОРТИМЕНТ ОТРЕЗНЫХ ДИСКОВ

Поверхность	Тип отрезного диска
Неметаллические изделия	Аbrasивно-отрезной диск из карбида кремния
Металлические изделия	Аbrasивно-отрезной диск из оксида алюминия
Каменная кладка	Алмазный диск с водяным охлаждением или абразивно-отрезной диск из карбида кремния

## ПОДВОД ВОДЫ

Инструмент можно подключить к системе водоснабжения для охлаждения отрезного диска и предотвращения образования пыли. Охлаждение водой целесообразно при любых видах работ с бетоном.

Перед началом работы подождите, пока весь отрезной диск полностью не смочится водой.

## ONE-KEY™

Чтобы узнать больше о функциональных возможностях ONE-KEY для этого инструмента, ознакомьтесь с прилагаемым кратким руководством или посетите нашу страницу в интернете - [www.milwaukeetool.com/one-key](http://www.milwaukeetool.com/one-key). Приложение ONE-KEY доступно для загрузки на ваш смартфон через App Store или Google Play.

Помехи, вызванные воздействием электростатического разряда, также приводят к прерыванию связи Bluetooth. В этом случае соединение Bluetooth должно быть повторно установлено вручную.

Результаты испытаний соответствуют нашим минимальным требованиям согласно EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.1.1 / EN 301489-17 V3.1.1.

## Индикация ONE-KEY™

Горит синим Радиосвязь активна и может быть настроена с помощью приложения ONE-KEY™ App

Мигает синим Настроено соединение инструмента с приложением ONE-KEY™ App.

Мигает красным Инструмент заблокирован в целях безопасности, пользователь может разблокировать его через приложение ONE-KEY™ App.

## АККУМУЛЯТОР

Перед использованием аккумулятора, которым не пользовались некоторое время, его необходимо зарядить.

Температура выше 50°C снижает работоспособность аккумуляторов. Избегайте продолжительного нагрева или прямого солнечного света (риск перегрева).

Контакты зарядного устройства и аккумуляторов должны содержаться в чистоте. Для обеспечения оптимального срока службы аккумулятор необходимо полностью заряжать после использования прибора.

Для достижения максимально возможного срока службы аккумуляторы после зарядки следует вынимать из зарядного устройства.

При хранении аккумулятора более 30 дней:

Храните аккумулятор при 27°C в сухом месте.

Храните аккумулятор с зарядом примерно 30% - 50%.

Каждые 6 месяцев аккумулятор следует заряжать.

## ЗАЩИТА АККУМУЛЯТОРА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР

Аккумуляторный блок оснащен предохранителем от перегрузки, который защищает аккумулятор от перегрузки и обеспечивает долгий срок службы. При чрезмерно сильных нагрузках электроника аккумулятора автоматически отключает машину. Для продолжения работы машины выключите и снова включите. Если машина не включается, то, возможно, разрядился аккумуляторный блок и следует зарядить его в зарядном устройстве.

## ТРАНСПОРТИРОВКА ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Литий-ионные аккумуляторы в соответствии с предписаниями закона транспортируются как опасные грузы.

Транспортировка этих аккумуляторов должна осуществляться с соблюдением местных, национальных и международных предписаний и положений.

- Эти аккумуляторы могут перевозиться по улице потребителем без дальнейших обязательств.
- При коммерческой транспортировке литий-ионных аккумуляторов экспедиторскими компаниями действуют положения, касающиеся транспортировки опасных грузов. Подготовка к отправке и транспортировка должны производиться исключительно специально обученными лицами. Весь процесс должен находиться под контролем специалиста.

При транспортировке аккумуляторов необходимо соблюдать следующие пункты:

- Убедитесь, что контакты защищены и изолированы во избежание короткого замыкания.
- Следите за тем, чтобы аккумуляторный блок не соскользнул внутри упаковки.
- Транспортировка поврежденных или протекающих аккумуляторов запрещена.

За дополнительными указаниями обратитесь к своему экспедитору.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Всегда держите охлаждающие отверстия чистыми.

Пользуйтесь аксессуарами и запасными частями Milwaukee. В случае возникновения необходимости в замене, которая не была описана, обращайтесь в один из сервисных центров по обслуживанию электроинструментов Milwaukee (см. список сервисных организаций).

При необходимости, у сервисной службы или непосредственно у фирмы Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364, Винненден, Германия, можно запросить сборочный чертеж устройства, сообщив его тип и шестизначный номер, указанный на фирменной табличке.

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ ЕС

Мы заявляем под собственную ответственность, что изделие, описанное в разделе Технические характеристики, соответствует всем важным предписаниям Директивы 2011/65/EU (Директива об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах), 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2000/14/EC, 2014/53/EU и приведенным далее гармонизированным нормативным документам:

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-22:2011+A11:2013

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 62479:2010

EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)

EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

EN 300 328V2.1.1 (2016-11)

EN IEC 63000:2018

Измеренный уровень звуковой мощности: 109 dB(A)

Гарантируемый уровень звуковой мощности: 111 dB(A)

Небезопасность K: 1,5 dB(A)

Оценка соответствия согласно Директиве 2000/14/EC Приложение VI.

Сертификационный орган:

DEKRA Certification B.V. (0344)

Meander 1051/P.O.Box 5185

6825 MS ARNHEIM/6802 ED ARNHEIM

Netherlands

Winnenden, 2019-10-28

Alexander Krug  
Managing Director

Уполномочен на составление технической документации.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany

## СИМВОЛЫ



ОСТОРОЖНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ!



Выньте аккумулятор из машины перед проведением с ней каких-либо манипуляций.



Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по использованию перед началом любых операций с инструментом.



При работе с инструментом всегда надевайте защитные очки.



Пользуйтесь приспособлениями для защиты слуха.



Надевайте противопылевой респиратор.



Надевать защитные перчатки!



Не применять силу



Только для отрезания.



В соответствии с заводской табличкой гарантированный уровень звуковой мощности составляет 111 dB(A)



Не глотать миниатюрный элемент питания!



Не работать с лестницами! Следить за устойчивостью положения.



Принадлежности - в стандартную комплектацию не входит, поставляется в качестве дополнительной принадлежности.



Направление вращения



Номинальное число оборотов



Напряжение



Постоянный ток



Европейский знак соответствия



Украинский знак соответствия



Евроазиатский знак соответствия

<b>ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ</b>	<b>MXF COS350</b>
Производствен номер	4747 00 01... ...000001-999999
Номинална скорост на въртене	5370 min <sup>-1</sup>
D = макс. Ø на отрезния диск d = Ø на отвора на отрезния диск	350 mm 20 mm / 1"
 <b>b</b> =Дебелина на режещия диск мин. / макс.	1 mm / 5 mm
Вид дискове: Подсилен отрезни шлифовъчни дискове или диамантени отрезни дискове	
Макс. дължочина на рязане:	125 mm
<b>Макс. налягане на захранвашата вода</b>	6 bar / 90 psi
Тегло съгласно процедура ЕРТА 01/2014 (MXF XC406)	16,7 kg
Честотен обхват (честотни обхвати) на Bluetooth	2402-2480 MHz
високочестотна мощност	1,8 dBm
Версия на Bluetooth	4.0 BT signal mode
Препоръчителна околнна температура при работа	-18°C ... +50 °C
Препоръчителни видове акумулаторни батерии	MXF XC406
Препоръчители зарядни устройства	MXFC
<b>Информация за шума/вibrациите</b>	
Измерените стойности са получени съобразно EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC.	
Оцененото с А ниво на шума на уреда е съответно:	
Равнище на звуковото налягане (Несигурност K=3dB(A))	105,5 dB(A)
Равнище на мощността на звука (Несигурност K=3dB(A))	116,5 dB(A)
<b>Да се носи предпазно средство за слуха!</b>	
Общите стойности на vibrациите (векторна сума на три посоки) са определени в съответствие с EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC.	
Стойност на емисии на vibrациите $a_{h,SG}$	3,43 m/s <sup>2</sup>
Несигурност K=	1,5 m/s <sup>2</sup>

## ВНИМАНИЕ!

Последствията в настоящия информационен лист нива на вибрации и шумови емисии са измерени в съответствие със стандартизирано изпитване, предоставено в EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC, и могат да се използват за сравняване на един инструмент с друг. Те може също така да се използват и за предварителна оценка на излагането на вредни въздействия.

Деклариранныте нива на вибрации и шумови емисии се отнасят за основните приложения на инструмента. Ако обаче инструментът се използва за други приложения, с други приспособления или не се поддържа добре, нивата на вибрации и шумови емисии могат да са различни. Това може значително да повиши нивото на излагане на вредни въздействия за общата продължителност на работата.

При оценка на нивото на излагане на въздействието на вибрации и шум следва също така да се вземе предвид времето, през което инструментът е изключен или през което е включен, но не се използва. Това може значително да понижи нивото на излагане на вредни въздействия за общата продължителност на работата.

Определете допълнителни мерки за безопасност за защита на оператора от въздействието на вибрациите и/или шума, като например поддръжка на инструмента и приспособленията, поддържането на топлината на ръцете и организацията на работата.

## ВНИМАНИЕ! Прочетете всички указания за безопасност, инструкции, илюстрации и спецификации за този електроинструмент.

Пропуските при спазване на приведените по-долу указания могат да доведат до токов удар, пожар и/или тежки травми.

Запазете всички указания и инструкции за безопасност за бъдещето.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА АБРАЗИВНИ МАШИНИ ЗА РЯЗАНЕ

a) Ползвайте електрическата машина само с доставения заедно с нея предпазен капак. Предпазният капак трябва да е поставен сигурно на електрическата машина и да е настроен така, че да се постигне най-висока степен на безопасност, т.е. от режещата шайба да се показва възможно най-малка част, която да сочи към обслужващия персонал. Предпазният капак трябва да предпазва обслужващия персонал от скупен парчета и от случаен контакт с решещата шайба.

b) Използвайте само подсилен или диамантени отрезни дискове за своя електроинструмент. Безопасната употреба не се счита за гарантирана само заради факта, че можете да затените принадлежността към Вашия електроинструмент.

c) Допустимата честота на въртене на използвания се инструмент трябва да бъде поне толкова висока, колкото и посочената на уреда честота на въртене.

Аксесоари, който се врътят по-бързо от допустимото, могат да се скупят и да се разхвърчат.

i) Не използвайте повредени отрезни дискове. Преди всяка употреба проверявайте отрезните дискове за пукнатини и разкъсвания. Когато електроинструментът или отрезният диск бъде изпушнат, проверете дали са повредени или използвайте неповреден отрезен диск. Когато сте проверили и поставили отрезния диск, дръжте хората в близост до него извън равнината на въртящия се отрезен диск и оставете уреда да работи една минута при максимални обороти. Повредените отрезни дискове най-често се чупят през този тестов период.

j) Носете лична предпазна екипировка. Използвайте според приложението защита за цялото лице, защита за очите или предпазни очила. Когато е необходимо, носете противопрахова маска, защита за слуха, предпазни ръкавици или специална престилка, която отблъсква абразивните частици и частиците от материала. Очите трябва да бъдат защитени от излитящите чукди тела, които възникват при различни приложения. Трябва да филтрирате с противопрахова или дихателна маска праха, възникваща при работа. Ако сте подложени на продължителен силен шум можете да пострадате от загуба на слуха.

k) Дръжте околните хора на безопасно разстояние от работната зона. Хора, които се намират в работната зона, трябва да носят лична предпазна екипировка. Извън непосредствената работна зона могат да излетят фрагменти от детайли или отчупени парчета от отрезни дискове и да причинят наранявания.

l) При работи, при които режещата приставка би могла да се докосне до покрити провеждащи електричество кабели, винаги хващайте инструмента за изолираните ръкохватки. При контакт с провеждащи електричество кабел металните части на електроинструмента също могат да провеждат електричество и да причинят токов удар на обслужващия.

m) Никога не оставяйте електрическата машина, докато работният инструмент не е напълно спрял. Въртящият се работен инструмент може да влезе в контакт с повърхността, върху която сте оставили машината, при което можете да загубите контрол върху машината.

n) Докато пренасяте електроинструмента, не го оставяйте включен. При неволен допир дрехите или косите Ви могат да бъдат увлечени от работния инструмент, в резултат на което работният инструмент може да се вреже в тялото Ви.

o) Почиствайте редовно шлиповете за проветряне на електроинструмента. Духалката на мотора засмуква прах в корпуса на електроинструмента, а насыщарнето на метален прах може да причини електрически опасности.

p) Не работете с електроинструмента в близост до запалими материали. Искрите могат да възпламенят тези материали.

## Откат и съвети за избягването му

Откат е внезапната реакция в резултат на засядящ или блокиран въртящ се шлифовъчен диск. Засядане или блокиране води до рязко спиране на въртящия се работен инструмент. Така електроинструмента бива неконтролирано ускорен в посока обратна на посоката на въртене на работния инструмент на мястото на блокирането.

Ако напр. шлифовъчният диск се заклинчи или блокира в обработваната част, ръбът на диска, който влиза в обработваната част, може да се заплете и по този начин шлифовъчният диск може да се счупи или да бъде предизвикан откат. Тогава шлифовъчният диск се отправя към или се отдалечава от обслужващото лице, в зависимост от посоката на въртене на диска на мястото на блокирането. В такъв случай шлифовъчните дискове могат също да се счупят.

Откатът е резултат от неправилна или погрешна употреба на електроинструмента. Той може да бъде предотвратен чрез подходящи мерки за безопасност, както е описано в следното.

a) Хванете здраво машината и дръжте тялото и ръцете си в такова положение, в което да можете да поемете силата на отката. Винаги използвайте допълнителната ръкохватка, ако има такава, за да имате възможност най-голям контрол върху силата на отката или върху реактивния въртящ момент.

Чрез подходящи мерки за безопасност обслужващия персонал може да овладее силите на отката и на реакция.

a) Никога не приближавайте ръцете си до въртящи се работни инструменти. Ако възникне откат, инструментът може да наризи ръката Ви.

b) Избягвайте тялото Ви да се намира в тази зона, в която може да се окаже електрическата машина при ритане. Ритането измества машината на мястото на блокиране в посока обратна на движението на шлайфашата шайба.

c) Работете особено предпазливо в зоните на югъл, остри ръбове и др. п. Избягвайте отблъскването на работните инструменти от обработваната част и заклинването на тях. При обработване на югъл или остри ръбове или при рязко отблъскване на въртящия се работен инструмент съществува повишена опасност от заклинване. Това предизвиква загуба на контрол над машината или откат.

d) Не използвайте верижен режещ диск, режещ диск за дърво или назъбен режещ диск, както и сегментиран диамантен диск с отвори, по-широки от 10 mm. Такива работни инструменти често причиняват откат или загуба на контрол над инструмента.

e) Избягвайте блокирането на отрезния диск или прекалено силния натиск. Не правете прекалено дълбоки разрези. Претоварването на отрезния диск повишава неговото натоварване и склонността към заклинване или блокиране с това възможността за откат и счупване на диска.

f) При заклинване на отрезния диск прекъснете работата, изключете уреда и задръжте абразивно-отрезния модул спрян, докато диска достигне състояние на покой. Никога не се опитвайте да изтеглите въртящия се отрезен диск от прореза, защото може да последва откат. Определете и отстранете причината за заклинването.

g) Никога не включвате електроинструмента отново, докато той се намира в обработваната част. Нека режещият диск достигне първо максималните си обороти, преди внимателно да продължите с рязането. В противен случай режещият диск може да заседне, да изскочи от обработваната част или да предизвика откат.

h) Когато режете плоскости или по-големи детайли, ги опрете, за да избегнете риска от откат при заклеване на режещия диск. Големите детайли могат да се отгънат от собствената си тежест. Детайлът трябва да е подпрян на две места, а именно в близост до разреза и в края му.

i) Бъдете особено внимателни при изрязване на джобове в налични стени или други, невидими зони. При прегравиране на газопроводи, водопроводи, електропроводи или други обекти, режещият диск може да причини откат.

## ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА И БЕЗОПАСНОСТ

В началото на обработката винаги бавно въвеждайте в обработвания дetail. Леко допрете отрезния диск и по време на рязането също не го движете рязко. Винаги натискайте машината напред пред себе си. Винаги дръжте машината здраво при рязане. Не водете машината за абразивно рязане със сила през обработвания детайл. При прекалено голяма приложена сила може да се стигне до откат. Редовно освобождавайте вентилационните отвори и капаци от праха от пробиването.

В края на процеса на рязане винаги изчакайте, докато отрезният диск спре напълно. Никога не дръжте машината за абразивно рязане от разреза, докато диска още се връти.

След прекъсване, resp. преди началото на повторния процес на рязане, или за промяна на посоката на рязане винаги изчакайте, докато отрезният диск спре напълно. При повторно допирране на машината за абразивно рязане центрирайте отрезния диск в разрез и го дръпнете на няколко сантиметра встрани от отрязания ръб. След това задействайте превключвателя и бавно въкрайте отрезния диск в разрез.

Когато машината за абразивно рязане блокира, веднага пуснете превключвателя и дръжте здраво машината. Преди повторно включване на машината, отстранете причината за блокирането.

Когато отрезният диск блокира, веднага изключете машината. Не включвате отнова машината, докато отрезният диск още е блокиран. В противен случай може да се стигне до силен откат. Отстранете причината за блокирането и при това спазвайте указанятията за безопасност.

Възможните причини за това могат да бъдат:

- Заклинване в обработваната част
- Пробиване на материала
- Пренатоварване на електрическия инструмент

Не бъркайте в машината, докато тя работи.

При рязане на метали се получава искрене. Внимавайте това да не представлява опасност за намиращи се наоколо лица. Поради опасността от пожар наоколо не трябва да има и запалими материали (в обсега на искрено). Не използвайте прахосмукачки.

Пазете се от летящи искри и шлифовъчен прах.

Не бъркайте в зоната на опасност на работещата машина.

Стружки или отчупени парчета да не се отстраняват, докато машина работи.

Веднага изключете машината, ако се появят значителни вибрации или бъдат установени други нередности. Проверете машината за да установите причината.

Във вентилационните шлици не бива да попадат метални части поради опасност от късо съединение.

**ВНИМАНИЕ!** Опасност от изгаряния! По време на работа дискут и работният детайл се нагорещват. Носете ръкавици, когато сменяте дисковете или докосвате работния детайл. Дръжте ръцете си далече от шлифовъчната зона прес цялото време.

Не изхвърляйте изхабените акумулатори в огъня или в при битовите отпадъци. Milwaukee предлага екологично събиране на старите акумулатори; моля попитайте Вашия специализиран търговец.

Не съхранявайте акумулаторите заедно с метални предмети (опасност от късо съединение).

Акумулатори от системата MXF да се зареждат само със зарядни устройства от системата MXF laden. Да не се зареждат акумулатори от други системи.

Не отваряйте акумулатори и зарядни устройства и ги съхранявайте само в суhi помещения. Пазете ги от влага.

При екстремно натоварване или екстремна температура от повредени акумулатори може да изтече батериин течност. При допир с такава течност веднага измийте с вода и сапун. При контакт с очите веднага изплаквайте старателно най-малко 10 минути и незабавно пътърсете лекар.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** За да избегнете опасността от пожар, предизвикана от късо съединение, както и нараняванията и повредите на продукта, не потапяйте инструмента, сменяемата акумулаторна батерия или зарядното устройство в течности и се пригответе в уредите и акумулаторните батерии да не попадат в течности. Течностите, предизвикващи корозия или провеждащи електричество, като солена вода, определени химикали, избелвачи вещества или продукти, съдържащи избелвачи вещества, могат да предизвикат късо съединение.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Устройството съдържа литиева плоска батерия.

Новата или използвана батерия може да причини тежки вътрешни изгаряния и да доведе до смърт в рамките на по-малко от 2 часа, ако бъде погъната или попадне в тялото. Винаги обезопасявайте капака на отделението за батерията.

Ако той не се затваря добре, изключете устройството, свалете батерията и я дръжте далеч от деца.

Ако смятате, че батерията са били погънати или са попаднали в тялото, незабавно пътърсете лекарска помощ.

## УПОТРЕБА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Абрязивно-отрезната машина може да се използва за обработката на метални, каменни и керамични материали.

В случай на съмнение обрънете внимание на указанията на производителя на аксесоари.

Този уред може да се използва по предназначение само както е посочено.

## ИЗБОР НА ОТРЕЗЕН ДИСК

Повърхност	Вид отрезен диск
Неметални материали	Отрезен диск от силициев карбид
Метални материали	Отрезен диск от алуминиев оксид
Зидария	Диамантен диск с водно охлаждане или отрезен диск от силициев карбид

## ВРЪЗКА ЗА ВОДА

Инструментът разполага с връзка за вода за охлаждане на отрезния диск и за намаляване на образуването на прах. Охлаждането с вода е подходящо при всички работи с бетон.

Преди обработката изчакайте, докато целият отрезен диск се намокри напълно.

## ONE-KEY™

За повече информация относно функцията ONE-KEY на този инструмент прочетете приложението ръководство за бърз старт или ни посетете в интернет на адрес [www.milwaukeetool.com/one-key](http://www.milwaukeetool.com/one-key). За да изтеглите ONE-KEY приложението на Вашия смартфон, посетете app store или google play.

Смущенията, причинени от електростатични разряди, водят също и до прекъсване на Bluetooth комуникацията. В такъв случаи Bluetooth връзката трябва да се възстанови ръчно.

Резултатите от изпитванията отговарят на нашите минимални изисквания съгласно EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.1.1 / EN 301489-17 V3.1.1.

## Индикация ONE-KEY™

Синя светлина	Безжичната връзка е активна и може да се настрои чрез приложението ONE-KEY™.
Синьо премигване	Инструментът комуникира с приложението ONE-KEY™.
Червено премигване	Инструментът е блокиран по съображения за безопасност и може да се деблокира от оператора чрез приложението ONE-KEY™.

## АКУМУЛАТОРИ

Акумулатори, които не са ползвани по-дълго време, преди употреба да се дозаредят.

Температура над 50°C намалява мощността на акумулатора. Да се избяга по-продължително нагряване на слънце или от отопление.

Поддържайте чисти присъединителните контакти на зарядното устройство и на акумулатора.

За оптимална продължителност на живот след употреба батерите трябва да се заредят напълно.

За възможно по-дълга продължителност на живот батерите трябва да се изваждат от уреда след зареждане.

При съхранение на батерите за повече от 30 дни: съхранявайте батерията при приблизително 27°C и на сухо място. Съхранявайте батерията при 30 до 50% от заряда. Зареждайте батерията на всеки 6 месеца.

## ЗАЩИТА ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ НА ЛИТИЕВО-ЙОННА БАТЕРИЯ

Акумулаторният пакет е оборудван със защита против претоварване, която защитава акумулатора от претоварване и гарантира дълъг експлоатационен живот.

При извънредно силен натоварване електрониката на акумулатора автоматично изключва машината. За продължаване на работата изключете и отново включете машината. Ако машината не може да се пусне заново, може би акумулаторният пакет е разреден и трябва отново да се зареди в зарядното устройство.

## ПРЕВОЗ НА ЛИТИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ

Литиево-йонните батерии са предмет на законовите разпоредби за превоз на опасни товари.

Превозът на тези батерии трябва да се извършва в съответствие с местните, националните и международните разпоредби и регламенти.

- Потребителите могат да превозват тези батерии по пътя без допълнителни изисквания.
- Превозът на литиево-йонни батерии от транспортни компании е предмет на законовите разпоредби за превоз на опасни товари. Подготовката на превоз и самият превоз трябва да се извършват само от обучени лица. Целият процес трябва да е под професионален надзор.

Спазвайте следните изисквания при превоз на батерии:

- Уверете се, че контактите са защитени и изолирани, за да се избегне късо съединение.
- Уверете се, че няма опасност от разместване на батерията в опаковката.

• Не превозвайте повредени батерии или такива с течове.

Обрънете се към Вашата транспортна компания за допълнителни инструкции.

## ПОДДРЪЖКА

Вентилационните шлици на машината да се поддържат винаги чисти.

Да се използват само аксесоари на Milwaukee и резервни части на Milwaukee. Елементът, чиято подмяна не е описана, да се дадат за подмяна в сервис на Milwaukee (вижте брошурата Гаранция и адреси на услуги).

При необходимост можете да поискате схема на елементите на уреда при посочване на обозначение на машината и шестцифрен номер на табелката за технически данни от Вашия сервис или директно на Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Германия.

## СЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Заявяваме под собствена отговорност, че описаният в Технически данни продукт съответства на всички важни разпоредби на директива 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/EO, 2000/14/EC, 2014/53/EC, както и на всички следващи нормативни документи във тази връзка.

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-22:2011+A11:2013

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 62479:2010

EN 301 499-1 V2.1.1 (2017-02)

EN 301 499-17 V3.1.1 (2017-02)

EN 300 328V2.1.1 (2016-11)

EN IEC 63000:2018

Измерено ниво на звукова мощност: 109 dB(A)

Гарантирано на звуковата мощност: 111 dB(A)

Несигурност K = 1,5 dB(A)

Оценка на съответствието съгласно Директива 2000/14/EO, Приложение VI.

Посочена служба:

DEKRA Certification B.V. (0344)

Meander 1051/P.O.Box 5185

6825 MS ARNHEIM/6802 ED ARNHEIM

Netherlands

Winnenden, 2019-10-28

Alexander Krug  
Managing Director



Упълномощен за съставяне на техническата документация

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany

## СИМВОЛИ



### ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ!



Преди започване на каквито е да е работи по машината извадете акумулатора.



Преди пускане на уреда в действие моля прочетете внимателно инструкцията за използване.



При работа с машината винаги носете предпазни очила.



Да се носи предпазно средство за слуха!



Да се носи подходяща прахозащитна маска.



Да се носят предпазни ръкавици!



Не използвайте сила.



Само за рязане.



Гарантираното ниво на звуковата мощност съгласно типовата табелка е 111 dB(A)



Не погълщайте плоската батерия!



Аксесоари - Не се съдържат в обема на доставката, препоръчано допълнение от програмата за аксесоари.



Електрическите уреди не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци.

Електрическото и електронното оборудване трябва да се събира разделно и да се предава на службите за рециклиране на отпадъците според изискванията за опазване на околната среда.

Информирайте се при местните служби или при местните специализирани търговци относно местата за събиране и центровете за рециклиране на отпадъци.



Посока на въртене



Номинална скорост на въртене



Напрежение



Постоярен ток



Европейски знак за съответствие



Украински знак за съответствие



Евро-азиатски знак за съответствие

DATE TEHNICE MAȘINĂ DE DEBIT	MXF COS350
Număr producție	4747 00 01... ...000001-999999
Turărie nominală	5370 min <sup>-1</sup>
D = diametru ø maxim disc de debitat d = diametru orificiu disc de debitat	350 mm 20 mm / 1"
b 	1 mm / 5 mm b=Grosimea discului de tăiere min. / max.
Tip de descuri: Descuri de debitat armate sau diamantate	
Adâncime de tăiere max.	125 mm
Presiune maximă de alimentare cu apă	6 bar / 90 psi
Greutatea conform EPTA procedure 01/2014 (MXF XC406)	16,7 kg
Bandă de frecvență Bluetooth (benzi de frecvență)	2402-2480 MHz
Putere la înălțătura frecvență	1,8 dBm
Versiune Bluetooth	4.0 BT signal mode
Temperatură ambientă recomandată la efectuarea lucrărilor	-18°C ... +50 °C
Acumulatori recomandanți	MXF XC406
Încărcător de baterii recomandat	MXFC
Informatie privind zgomotul/vibratiile	
Valori măsurate determinate conform EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC. Nivelul de zgomot evaluat cu A al aparatului este tipic de:	
Nivelul presiunii sonore (Nesiguranță K=3dB(A))	105,5 dB(A)
Nivelul sunetului (Nesiguranță K=3dB(A))	116,5 dB(A)
Purtări căști de protecție	
Valorile totale de oscilație (suma vectorială pe trei direcții determinate conform normei EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC.)	3,43 m/s <sup>2</sup>
Valoarea emisiei de oscilații a <sub>h,SG</sub>	1,5 m/s <sup>2</sup>
Nesiguranță K=	

#### AVERTISMENT!

Nivelul vibratiei și emisiei de zgomot indicat în această fișă informativă a fost măsurat în conformitate cu o metodă standard de testare specificată în EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC și se poate utiliza pentru a compara dispozitivele între ele. Aceasta se poate utiliza și într-o evaluare preliminară a expunerii. Nivelul declarat al vibratiei și emisiei sonore reprezintă principalele aplicații ale dispozitivului. Cu toate acestea, dacă dispozitivul este utilizat pentru aplicații diferite, cu accesorii diferite sau întreținute necorespunzător, emisia de vibrații și zgomote poate difera. Acest lucru poate crește semnificativ nivelul expunerii pe întreaga perioadă de lucru.

O estimare a nivelului de expunere la vibrații și zgomot ar trebui să țină cont și de momentele în care dispozitivul este oprit sau când funcționează, dar nu realizează faptul nicio lucrare. Acest lucru poate reduce semnificativ nivelul expunerii pe întreaga perioadă de lucru.

Identificați măsurile de siguranță suplimentare pentru a proteja operatorul de efectele vibrațiilor și/sau zgomotului, cum ar fi: întreținerea dispozitivului și a accesoriilor, menținerea caldă a mâinilor, organizarea modelelor de lucru.

**AVERTISMENT** A se citi toate avertismantele, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile privind siguranță furnizate cu această uneală electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor listate mai jos poate cauza scuri electrice, incendii și/sau vătămări corporale grave. Păstrați toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile în vederea utilizărilor viitoare.

#### INDICAȚII DE SIGURANȚĂ PENTRU MAȘINA CU DISC ABRAZIV DE RETEZAT METALE

- Utilizați aparatul numai cu capacul de protecție livrat. Capacul de protecție trebuie să fie atașat și reglat pe aparat, astfel încât să se obțină o siguranță cât mai amplă, adică partea deschisă a unealtei este închisă și/sau este orientată spre operator. Capacul de protecție are rolul de a proteja operatorul față de bucățile rupte de material sau față de contactul accidental cu discul.
- A se utilizează doar discuri de debitat armate sau diamantate pentru uneală dvs. electrică. Simpla posibilitatea de atașare a unui accesoriu la uneală electrică nu garantează siguranța utilizării.
- Numărul de rotații admis pentru elementele de montat în aparat, trebuie să fie la fel de mare ca numărul de rotații înscriși pe acesta. O rotație mai rapidă decât cea admisă le poate sparge sau azvări din aparat.
- Corepuile abrazive trebuie folosite numai pentru posibilitățile de utilizare recomandate. De exemplu: nu șlefuiți cu partea laterală a unui disc de tăiere. Discurile de tăiere sunt destinate îndepărțării de material cu marginea discului. Exercitarea unei forțe laterale asupra acestui corp abraziv poate duce la ruperea sa.
- Folosiți întotdeauna flanșe de prindere nedeteriorate cu diametrul corect pentru uneală dvs. electrică. Flanșele adecvate sprijină discul de debitat diminuând astfel pericolul ruperii acestuia.
- Nu întrețineți discuri de șlefuit uzate provenind de la sculele electrice mai mari. Discurile de șlefuit pentru sculele electrice mai mari nu sunt concepute pentru turăriile mai ridicate ale sculelor electrice mai mici și se pot rupe.
- Diametrul exterior și grosimea dispozitivului de lucru trebuie să corespundă datelor dimensionale ale sculei dumneavoastră electrice. Dispozitivul de lucru greșit dimensionat nu pot fi protejate sau controlate în suficientă măsură.
- Diametrul arborelui tubular al discurilor și flanșelor trebuie să corespundă fusului unelei electrice. Discurile și flanșele cu diametre ale arborelui tubular care nu corespund pieseii de montaj a unelei electrice vor funcționa dezechilibrat, vor vibra excesiv și pot cauza pierderea controlului.

- A nu se utilizează discuri deteriorate. Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă discurile nu prezintă spărturi sau fisuri. Dacă se scapă unealta electrică sau discul, verificați dacă acestea nu prezintă deteriorări sau instalări un disc intact. După verificarea și instalarea discului, operatorul și persoanele din jur trebuie să se plaseze în afara planului discului rotativ și uneală electrică trebuie pusă în funcțiune la turărie maximă de mers în gol timp de un minut. În mod normal, discurile deteriorate se vor sparge în acest interval de testare.
- Purtăți echipament personal de protecție. În funcție de aplicatie, utilizați mască de protecție sau ochelari de protecție. În funcție de necesități, purtați mască antipraf, căști antifonice, mănuși și șort de atelier capabile de a opri fragmente mici de material abraziv sau de piesă prelucrată. Protecția pentru ochi trebuie să poată opri fragmente proiectate în timpul diverselor operațiuni. Mască antipraf sau de protecție respiratorie trebuie să poată filtra particulele generate de operația efectuată de dvs. Expunerea prelungită la zgomot cu intensitate ridicată poate cauza pierdere a audului.
- Minteneți persoanele din jur la o distanță sigură de zona de lucru. Orice persoană care pătrunde în zona de lucru trebuie să poarte echipament individual de protecție. Este posibilă proiecțarea de fragmente din piesa de prelucrat sau dintr-un disc spart care pot cauza vătămări în afara zonei de lucru imediate.
- Tineți uneală electrică doar de suprafețele de apucare izolate la efectuarea de operații în care accesoriul tăietor poate intra în contact cu conductoare ascunse. Accesoriile tăietoare care intră în contact cu un conductor sub tensiune pot pune sub tensiune componente metalice expuse ale unelei electrice și pot cauza operatorului un soc electric.
- Nu lăsați niciodată uneală electrică din mâna, atât timp cât accesoriul de lucru nu s-a oprit complet. Accesoriul aflat în rotație poate intra în contact cu suprafața și astfel puteți pierde controlul asupra unelei.
- Nu lăsați scula electrică să funcționeze în timp ce o transportați. În urma unui contact accidental cu dispozitivul de lucru care se rotește, acesta va poate prinde imbrăcăminte și chiar pătrunde în corpul dumneavoastră.
- Curățați regulat fantele de aerisire ale sculei dumneavoastră electrice. Ventilatorul motorului atrage praf în carcasa iar acumularea puternică de pulberi metalice poate provoca pericole electrice.
- Nu folosiți scula electrică în apropierea materialelor inflamabile. Scânteile pot duce la aprinderea acestor materiale.

#### Recul și avertismente corespunzătoare

Recul este reacția bruscă apărută la agățarea sau blocarea unui dispozitiv de lucru care se rotește, cum ar fi un disc de șlefuit, un disc abraziv, o perie de sărmă, etc. Agățarea sau blocarea duc la oprirea bruscă a dispozitivului de lucru care se rotește. Aceasta face, ca scula electrică necontrolată să fie accelerată în punctul de blocare, în sens contrar direcției de rotație a dispozitivului de lucru.

Dacă, de exemplu, un disc de șlefuit se agăță sau se blochează în piesa de lucru, marginea discului de șlefuit care penetrează direct piesa de lucru se poate agăta în asta și duce astfel la smulgerea discului de șlefuit sau poate provoca recul. Discul de șlefuit se va deplasa către operator sau în sens opus acestuia, în funcție de direcția de rotație a discului în punctul de blocare. În această situație discurile de șlefuit se pot chiar rupe.

Un recul este consecința utilizării greșite sau defectuoase a sculei electrice. El poate fi impiedcat prin măsuri preventive adecvate, precum cele descrise în continuare.

- Tineți bine scula electrică și aduceți-vă corpul și brațele într-o poziție în care să puteți controla fortele de recul. Folosiți întotdeauna o mână suplimentară, în caz că acesta există, pentru a avea un control maxim asupra forțelor de recul sau a momentelor de reacție la turării înalte. Operatorul poate stăpâni forțele de recul și de reacție prin măsuri preventive adecvate.

- Nu propriați niciodată mâna de dispozitivele de lucru aflate în mișcare de rotație. În caz de recul dispozitivul de lucru se poate deplasa peste mâna dumneavoastră.

- Eviați să staționați cu corpul în zona de mișcare a sculei electrice în caz de recul. Reculul proiectează scula electrică într-o direcție opusă mișcării discului de șlefuit din punctul de blocare.
- Lucați extrem de atenție în zona colțurilor, muchiilor ascuțite, etc. Impiedicați ricșarea dispozitivului de lucru de pe piesa de lucru și blocarea acestuia. Dispozitivul de lucru aflat în mișcare de rotație are tendință să se blocheze în colțuri, pe muchii ascuțite sau când ricșea în urma izbirii. Aceasta duce la pierderea controlului sau la recul.

- A nu se atașă un ferestrău cu lanț, o lamă de debitare a lemnului, un disc cu segmente diamantate cu distanță între segmente mai mare de 10 mm sau discuri de ferestrău cu dinți. Astfel de lame cauzează zvâncări frecvente ale unelei și pierderea controlului asupra acestora.

- A nu se bloca discul și a nu se aplică apăsare excesivă. A nu se încerca realizarea unei adâncimi excesive de tăiere. Suprasolicitarea lamei crește sarcina și susceptibilitatea de răscuire sau de blocare a discului în tăietură și posibilitatea de zvâncire a unelei sau de rupere a discului.

- Când discul se blochează sau când se îintrerupe o debitate indiferent de motiv, opriti uneala electrică și minteneți imobil accesoriul de tăiere până când discul se oprește complet. A nu se încerca niciodată scoaterea discului din tăietură în timpul rotației acestuia; în caz contrar, se poate produce zvâncăirea unelei. Investigați și luați măsuri de remediere pentru eliminarea cauzei blocării discului.

- Nu reporniți niciodată scula electrică cât timp aceasta se mai află încă în piesa de lucru. Lăsați discul de tăiere să atingă turăția nominală și numai după aceea continuă să tăieți cu precauție. În caz contrar discul se poate agăta, sări afară din piesa de lucru sau provocă recul.

- Sprinjiți plăcile sau piesele de lucru mari pentru a diminua riscul reculului cauzat de blocarea discului de tăiere. Piese mari se pot încovaia sub propria greutate. De aceea, piesa de lucru trebuie sprinjnită pe ambele părți, atât în apropierea liniei de tăiere cât și pe marginea.

- Fiiți foarte atenți la efectuarea unor tăieturi sub formă de buzunar în pereti existenți sau în alte domenii greu de monitorizat cu vedere. La penetrarea în sectorul vizat, discul de tăiere poate cauza recul dacă numărătește în conducte de gaz sau de apă, conductoare electrice sau alte obiecte.

#### INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ SI DE LUCRU

Porniți întotdeauna ușor tăierea prin împingerea discului prin piesa de prelucrat. Nu loviți și nu brașuați discul la pornirea unei tăieri sau în timpul acesteia. Împingeți întotdeauna mașina dinspre dvs.

În timpul tăierii, minteneți o priză fermă. Nu forțați masina de debitat prin piesa de prelucrat. Forțarea unei mașini de debitat poate cauza recularea acesteia. Îndepărtați frecvent praful de pe orificiile de ventilație și apărători. La finalizarea debitatii, lăsați întotdeauna discul să se opreasă complet. Nu scoateți niciodată mașina de debitat dintr-o tăietură cât timp discul se află în mișcare.

Dacă se realizează o tăiere parțială sau se corectează direcția de tăiere, lăsați discul să se opreasă complet. Pentru a relua tăierea, centrați discul în secțiune (tăietură), retrageți discul din marginea tăieturii către centimetri, acionați trăgaciul și reintroduceți lînt discul în tăietură.

Dacă masina de debitat se blochează, minteneți o priză fermă și eliberați imediat trăgaciul. Remediați problema înainte de a continua.

Opriti imediat masina dacă discul tăietor se blochează! Nu reporniti mașina cât timp discul tăietor este blocat, deoarece această acțiune poate declanșa o reculare bruscă cu forță ridicată. Stabiliiți și eliberați cauza blocării discului tăietor, cu respectarea instrucțiunilor privind siguranța.

Cauzele posibile pot fi:

- Agățarea în piesa de prelucrat
- Strângerea materialului de prelucrat
- Suprasolicitarea sculei electrice

Nu atingeți părțile mașinii aflate în rotație.

La tăierea metalelor sar scânteie. Aveli grija ca nicio persoană să nu fie pusă în pericol. Datorită pericolului de incendiu nu este permis să se afle

materiale inflamabile în apropiere (în zona scânteilor). Nu se va folosi un aspirator de praful.

Evități faptul ca scânteile zburătoare și praful de leșefuit să atingă corpul. Nu intrați niciodată în zona de pericol și plăci când este în mișcare.

Rumegușul și spanul nu trebuie îndepărtați în timpul funcționării mașinii. Opritii imediat mașina în caz de vibrații puternice sau dacă apar alte defecțiuni. Verificați mașina pentru depistarea cauzei.

Nu lăsați nici o piesă metalică să intre în fantele de aerisire - pericol de scur circuit.

**AVERTISMENT!** Pericol de arsuri! Discul și piesa de prelucrat se vor încinge în timpul utilizării. Utilizați mănuși atunci când înlocuiți discul sau atingeți piesa de prelucrat. Mențineți în permanență mâinile la distanță față de zona de polizare.

Nu aruncați acumulatorii uzati la containerul de reziduuri menajere și nu îi ardeți. Milwaukee Distributors se oferă să recupereze acumulatorii vechi pentru protecția mediului înconjurător.

Nu depozitați acumulatorul împreună cu obiecte metalice (risc de scur circuit)

Folosiți numai încărcătoare System MXF pentru încărcarea acumulatorilor System MXF. Nu folosiți acumulatori din alte sisteme.

Nu deschideți niciodată acumulatorii și încărcătoarele și pastrați-le numai în încăperi uscate. Pastrați-le întotdeauna uscate.

Acidul se poate scurge din acumulatorii deteriorați la încărcături sau temperaturi extreme. În caz de contact cu acidul din acumulator, spălați imediat cu apă și săpun. În caz de contact cu ochii, clătiți cu atenție înainte de cel puțin 10 minute și apelați imediat la îngrijire medicală.

**Avertizare!** Pentru a reduce pericolul unui incendiu și evitarea răniilor sau deteriorarea produsului în urma unui scurtcircuit nu îmersați scula, acumulatorul de schimb sau încărcătorul în lichide și asigurați-vă să nu pătrundă lichide în aparat și acumulatori. Lichidele corrosive sau cu conductibilitate, precum apă sărată, anumite substanțe chimice și înălbitori sau produc ce conțin înălbitori, pot provoca un scurtcircuit.

**AVERTISMENT** Acest dispozitiv conține o baterie tip nasture cu ioni de litiu. O baterie nouă sau consumată poate cauza arsuri interne severe și poate conduce la deces în mai puțin de două ore, în cazul în care este ingerață sau pătrund în organism. Întotdeauna asigurați capacul bateriei. Dacă nu se închide în siguranță, întotdeauna utilizați dispozitivul, îndepărtați bateriile și nu le lăsați la îndemâna copiilor. În cazul în care aveți suspiciunea că bateria a fost înghițită sau a pătruns în corp, consultați imediat un medic.

## CONDIȚII DE UTILIZARE SPECIFICE

Mașina de debitat este destinată tăierii metalului, pietrei și materialelor ceramice.

În caz de dubiu, țineți cont de indicațiile fabricanților de accesoriu.

Nu utilizați acest produs în alt mod decât cel stabilit pentru utilizare normală.

## SELECTAREA DISCURILOR

Suprafață de tăiat	Tip de disc de debitat
Materiale nemetalice	Disc de debitat abraziv din carbură de siliciu
Materiale nemetalice	Disc de debitat abraziv din oxid de aluminiu
Materiale de zidărie	Disc diamantat cu alimentare cu apă sau disc de debitat din carbură de siliciu cutting disc

## RACORD DE APĂ

Unealta este prevăzută cu un racord de apă pentru răcirea discului și reducerea formării de praf. Racordul de apă trebuie folosit pentru toate aplicările de tăiere a betonului.

Pentru rezultate optime, lăsați apa să acopere întregul disc de debitat înainte de utilizare.

## ONE-KEY™

Pentru a afla mai multe despre funcționalitatea ONE-KEY a acestui instrument citiți instrucțiunile de start rapid incluse sau vizitați-ne pe internet la [www.milwaukeetool.com/one-key](http://www.milwaukeetool.com/one-key). Aplicația ONE-KEY App puteți să o descărcați pe smartphone-ul dvs. prin App Store sau Google Play. Defecțiunile cauzate de descărcările electrostatico provoacă inclusiv întreruperea comunicării prin Bluetooth. În acest caz conexiunea Bluetooth trebuie restabilă manual. Rezultatele verificării îndeplinește standardele noastre minime conform EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.1.1 / EN 301489-17 V3.1.1.

## Indicator ONE-KEY™

Albastru continuu	Modul wireless este activ și gata de configurare cu aplicația ONE-KEY™.
Albastru intermitent	Unealta comunică activ cu aplicația ONE-KEY™.
Roșu intermitent	Unealta este în modul blocare de siguranță și poate fi deblocată de către utilizator prin aplicația ONE-KEY™.

## ACUMULATOR

Acumulatorii care nu au fost utilizati o perioadă de timp trebuie reîncărcați înainte de utilizare.

Temperatura mare de 50°C (122°F) reduce performanța acumulatorului. Evitați expunerea prelungită la căldură sau radiație solară (risc de supraîncălzire).

Contactele încărcătoarelor și acumulatorilor trebuie păstrate curate.

În scopul optimizării duratei de funcționare, bateriile trebuie reîncărcate complet după utilizare.

Pentru o durată de viață cât mai lungă, acumulatorii ar trebui scoși din încărcător după încărcare.

La depozitarea acumulatorilor mai mult de 30 zile:

Acumulatorii se depozitează la cca. 27°C și la loc uscat.

Acumulatorii se depozitează la nivelul de încărcare de cca. 30%-50%.

Acumulatorii se încarcă din nou la fiecare 6 luni.

## PROTECȚIE SUPRAÎNCĂRCARE ACUMULATOR LITIU-ION

Bateria de acumulator este dotată cu o protecție anti-suprasarcină, care protejează acumulatorul împotriva supraîncărcării și îi asigură o durată îndelungată de viață.

În cazul unei solicitări extrem de ridicate, sistemul electronic al acumulatorului decuplează mașina în mod automat. Pentru continuarea lucrului, mașina trebuie decuplată și apoi cuplată din nou. Dacă mașina nu pornește, este posibil ca bateria de acumulator să fie descărcată, trebuie reîncărcată în aparatul de încărcare.

## TRANSPORTUL ACUMULATORILOR CU IONI DE LITIU

Acumulatorii cu ioni de litiu cad sub incidența prescripțiilor legale pentru transportul de mărfuri periculoase.

Transportul acestor acumulatori trebuie să se efectueze cu respectarea prescripțiilor și reglementărilor pe plan local, național și internațional.

- Consumatorilor este permis transportul rutier nerestricționat al acestui tip de acumulatori.
- Transportul comercial al acumulatorilor cu ioni de litiu prin intermediul firmelor de expediere și transport este supus reglementărilor transportului de mărfuri periculoase. Pregătirile pentru expediere și transport au voie să fie efectuate numai de către personal instruit corespunzător. Intregul proces trebuie asistat în mod competent.

Următoarele puncte trebuie avute în vedere la transportul acumulatorilor:

- Pentru a se evita scurcircuite, asigurați-vă de faptul că sunt protejate și izolate contactele.
- Aveți grijă ca pachetul de acumulatori să nu poată aluneca în altă poziție în interiorul ambalajului său.
- Este interzis transportarea unor acumulatori deteriorați sau care pierd lichid.

Pentru indicații suplimentare adresați-vă firmei de expediere și transport cu care colaborați.

## INTRĂGINEREA

Fantele de aerisire ale mașinii trebuie să fie menținute libere tot timpul. Utilizați numai accesorii și piese de schimb Milwaukee. Dacă unele din componente care nu au fost descrise trebuie înlocuite, vă rugăm contactați unul din agenții de service Milwaukee (vezi lista noastră pentru service / garanții).

Dacă este necesar, puteți solicita de la centrul dvs. de service pentru clienti sau direct la Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germania un desen descompus al aparatului prin indicarea tipului de aparat și a numărului cu şase cifre de pe eticheta indicatoare.

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Declaram pe propria răspundere că produsul descris la Date tehnice este în concordanță cu toate prevederile legale relevante ale Directivei 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/UE, 2006/42/CE, 2001/45/EC, 2014/53/UE și cu următoarele norme armonizate:

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-22:2011+A11:2013

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 62479:2010

EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)

EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

EN 300 328V2.1.1 (2016-11)

EN IEC 63000:2018

Nivel de sunet măsurat: 109 dB(A)

Nivel de putere acustică garantat: 111 dB(A)

Nesiguranță K= 1,5 dB(A)

Procedură de evaluare a conformității conform 2000/14/CE, Anexa VI.

Organism înștiințat:

DEKRA Certification B.V. (0344)

Meander 1051/P.O.Box 5185

6825 MS ARNHEM/6802 ED ARNHEM

Netherlands

Winnenden, 2019-10-28

Alexander Krug  
Managing Director

Împunând să elaboreze documentația tehnică.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany



## SIMBOLURI



ATENȚIE! AVERTISMENT! PERICOL!



Îndepărtați acumulatorul înainte de începerea lucrului pe mașină



Va rugăci să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de pornirea mașinii



Purtați întotdeauna ochelari de protecție când utilizați mașina.



Purtați căști de protecție



Purtați o mască de protecție corespunzătoare împotriva prafului.



Purtați mănuși de protecție!



A nu se aplică forță.



Doar pentru lucrări de tăiere.



Nu înghiții bateria tip nastur!



A nu se lucra pe scară. A se asigura o poziționare fermă a operatorului.



Accesoriu - Nu este inclus în echipamentul standard, disponibil ca accesoriu



Aruncarea aparatelor electrice la gunoiul menajer este interzisă.

Echipamentele electrice și electronice trebuie colectate separat și predate la un centru de reciclare și eliminare a deșeurilor, pentru a elibera ecologic.

Interesați-vă la autoritățile locale sau la comercialul dvs. de specialitate unde se află centre de reciclare și puncte de colectare.



Direcție de rotație



Turăție nominală



Tensiune



Curent continuu



Marcă de conformitate europeană



Marcă de conformitate ucraineană

Marcă de conformitate eurasiană

**ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ  
РАЧЕН ЦИРКУЛАР**

	<b>MXF COS350</b>
Произведен број	4747 00 01... ...000001-999999
Номинална брзина	5370 min <sup>-1</sup>
D = дискови за сечење - макс. дијаметар d = дискови за сечење - дијаметар на дупки	350 mm 20 mm / 1"
 b=Дебелина на плочата за сечење мин. / макс.	1 mm / 5 mm
Тип на дискови: зајакнати дискови за сечење или дијамантски дискови за сечење	
Максимална дебелина на сечење	125 mm
Макс. притисок на довод на вода	6 bar / 90 psi
Тежина според ЕПТА-процедурата 01/2014 (MXF XC406)	16,7 kg
Фреквентна лента (фреквентни ленти) за блутут	2402-2480 MHz
високофреквентна моќност	1,8 dBm
Верзија блутут	4.0 BT signal mode
Препорачана температура на околнината при работа	-18°C ... +50 °C
Препорачани типови на акумулаторски батерији	MXF XC406
Препорачани полначи	MXFC
<b>Информација за бучавата/вibrасите</b> Измерените вредности се одредени согласно стандардот EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC. А-оценетото ниво на бучава на апаратот типично изнесува: Ниво на звучен притисок. (Несигурност K=3dB(A)) Ниво на јачина на звук. (Несигурност K=3dB(A))	
Буквални вибрациски вредности (векторски збир на трите насоки) пресметани согласно EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC. Вибрациска емисиона вредност $a_{h,sg}$ Несигурност K	105,5 dB(A) 116,5 dB(A)  3,43 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

Нивото на вибрации и емисија на бучава дадени во овој информативен лист се измерени во согласност со стандардизиран метод на тестирање даден во EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC и може да се користат за споредување на еден електричен алат со друг. Тие исто така може да се користат при првична проценка на изложеност.

Наведеното ниво на вибрации и емисија на бучава ја претставува главната примена на алатот. Сепак алатот се користи за поинакви примени, со поинаков прибор или пошто се одржува, вибрациите и емисијата на бучава може да се разликуваат. Тоа може значително да го зголеми нивото на изложеност преку целиот работен период.

Проценка на нивото на изложеност на вибрации и бучава треба исто така да се земе предвид кога е исклучен алатот или кога е вклучен, но не врши никаква работа. Тоа може значително да го намали нивото на изложеност преку целиот работен период.

Утвредете дополнителни безбедносни мерки за да се заштити операторот од ефектите на вибрациите и/или бучавата како на пр.: одржувајте го алатот и приборот, рацете нека ви бидат топли, организација на работните шеми.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** Прочитајте ги сите безбедносни упатства, инструкции, илустрации и спецификации за овој електрични алат. Недоследно почтување на подолу наведените упатства може да предизвика електричен удар, пожар и/или сериозни повреди. Сочувайте ги сите безбедносни упатства и инструкции за во иднина.

**БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА ЗА БРУСЕЧКИ МАШИНИ ЗА ДЕЛЕЊЕ**

- Употребете го електро-орудието само со заштитниот поклопец кој е дел од пратката. Защитниот поклопец мора да биде уредно нанесен на електро-орудието и да биде поднесен така што ќе се постигне највисока мерка на безбедност односно најмалиот дел од разделната плоча да покажува отворено према лицето кое што го опслужува. Защитниот поклопец треба да го заштити лицето кое што ракува со ова од парчиња кои ќе се скршиле и од случаен контакт со разделната плоча.
- Користете само сврзани и зајакнати дискови или дијамантски дискови за сечење за вашата електрична алатка. Само зато што некој додаток може да се приклучи на вашата електрична алатка, тоа не гарантира безбедно работење.
- Бројот на вртежки на алатот, којшто се употребува, мора да биде нај-малку толку висок како и бројот на вртежите на вашиот електро-алат. Додатокот, којшто се врти поблизу, може да се скриша и да излета.
- Телата за брусење смеат да се употребуваат само за препорачаните можности за употреба. На пример: никогаш не брусење со страничната површина од диск за делење. Дисковите за делење се наменети за отстранување на материјал со работ на дискот. Дејствието на странична сила врз овие тела за брусење може да ги скриши.
- Секогаш употребувајте неоштетени прирабици за стегање со точен дијаметар за дисковите за сечење што сте ги одбрале. Соодветните прирабици го заштитуваат дисковот за сечење и на тој начин ја намалуваат опасноста од кршење на дискот за сечење.
- Не употребувајте искористени дискови за брусење од поголеми електро-алати. Дисковите за брусење за поголеми електро-алати не се погодни за повисоките броеви на вртежки кај помалите електро-алати и можат да се скршат.
- Надворешниот дијаметар и дебелината на приборот мора да соодветствуваат со податоците за димензиите на вашиот електро-алат. Приборите со несоодветна димензија не можат да бидат соодветно заштитени или контролирани.
- Големината на отворот на дисковите за сечење и прирабиците мора точно да одговараат на оската на електричниот алат. Дисковите за сечење и прирабиците со отвори на дисковите што не одговараат на металните делови за монтажа на електричниот алат нема да имаат

рамнотежа, ќе вибрираат прекумерно и може да предизвикаат губење на контролата.

- Не користете оштетени дискови за сечење. Пред секоја употреба, проверете дали дисковите за сечење имаат пукнатини или оштетувања. Ако електричниот алат или дискот за сечење ви паднат, проверете дали се оштетени или монтирајте неоштетен диск за сечење. По проверката и монтажата на дискот за сечење, вие и набљудувачите застанете подалеку од рамнината на ротирачкиот диск за сечење и вклучете го електричниот алат со максимална брзина без оптоварување за една минута. Оштетените дискови за сечење обично се кратат за време на тестирањето.
- Носете опрема за лична заштита. Во зависност од примената, користете штит за лице, заштитна маска или заштитни очила. Доколку е соодветно, носете маска за прашина, заштитници за слух, ракавици и работна престилка коишто може да спречат мали абразивни делчиња или делчиња од работното парче. Заштитата за очите мора да може да ги спреши разлетнатите парчиња нечистотија што се создаваат при различните операции. Маската за прашана или респираторот мора да може да ги спреши честичките што се создаваат при работењето. Долготрајната изложеност на бучава со висок интензитет може да предизвика губење на слухот.
- Држете ги присутните лица на безбедно растојание од работниот простор. Лицата што се задржуваат во работното подрачје мора да носат лична заштитна опрема. Парчиња од материјалите за работа или откршени парчиња од пукнати дискови за сечење може да се разлетат во околнината и да предизвикаат повреди.
- При работа, каде што елементот за брусење може да влезе во контакт со покриени кабли под напон, секогаш држете ја електричната алатка за изолираните површини на држачите. При контакт со кабел под напон, металните делови на електричниот алат доаѓаат под напон и можат да предизвикаат струен удар на лицето што ракува со нив.
- Никогаш не оставајте ја електричната алатка додека додатокот целосно не сопре. Ротирачкиот додаток може да дојде во контакт со подлогата за оставање, со што би можеле да ја изгубите контролата врз електричната алатка.
- Не оставајте го електро-алатот да работи додека го носите. Вашата облека може да биде зачакана преку случаен контакт со приборот што се врти, при што тој може да навлезе во вашето тело.
- Редовно чистете го отворот за проветрување на вашиот електро-алат. Вентилаторот на моторот влече прашина во кујнштето, а големо насобирање на метална прашина може да предизвика електрични опасности.
- Не употребувајте го електро-алатот во близина на материјали што горат. Таквите материјали можат да се запалат од искри.

**Повратен удар и референтни безбедносни упатства**

Повратниот удар претставува неочекувана реакција како последица на заглавен или блокиран прибор што се врти, како на диск за брусење, подножје за брусење, четка со жица итн. Заглавувањето или блокирањето доведува до неодложно спирање на ротирачкиот прибор. На тој начин неконтролиранот електро-алат се забрзува во спротивна насока од насоката на вртеже на приборот во точката на сплошување.

Доколку, на пример, диск за брусење е заглавен или блокиран во материјалот, работ на дискот за брусење што налегува во материјалот, може да се закачи и на тој начин да дојде до излегување на дискот или да се предизвика повратен удар. Во таков случај дискот за брусење се движи или кон операторот или настрани од него, зависно од насоката на вртеже на дискот во точката на сплошување. Притоа дисковите за брусење можат исто така и да се скршат.

Повратниот удар претставува последица од погрешна или неисправна употреба на електро-алатот. Тој може да биде избенет со соодветни мерки на претпазливост, како што се описаните подолу.

- Држете го електро-алатот цврсто и поставете го вашето тело и вашите раце во позиции, со кои ќе можете да дадете отпор на силите од повратниот удар. Секогаш употребувајте ја додатната рака, доколку постоечи, за да можете да имате максимална можна контрола над силите од повратниот удар или на моментите на реакција при пуштање во работа. Операторот може да ги контролира силите на повратниот удар и реакционите сили со преземање соодветни мерки на претпазливост.

- Никогаш не поставувајте ја вашата рака во близина на прибор што се врти. Во случај на повратен удар, приборот може да биде исфрлен врз вашата рака.
- Избегнувајте го со вашето тело местото, во кое електро-алатот се движи во случај на повратен удар. Повратниот удар го води електро-алатот во спротивна насока од насоката на движење на дискот за брусење на местото за сплошување.
- Работете особено внимателно кај аги, остри работни итн. Спречувајте ситуации, во кои приборот се одбива од и заглавува во материјалот за обработка. Кај аги, остри работни или во случај на одбивање на ротирачкиот прибор е склон кон заглавување. Тоа предизвика губење на контролата или повратен удар.
- Не прикувајте синцир за пила, сечило за резбарење дрво, сегментиран дијамантски диск со периферно растојание поголемо од 10 mm или сечило за пила со запци. Таквите сечили создаваат чести повратни удари и губење на контролата.
- Не заглавувајте го тркалот за сечење и не нанесувајте прекумерен притисок. Не обидувајте се да направите премногу длабок засек. Пропотурувањето на дискот за сечење го зголемува оптоварувањето и подложноста на искривување или заглавување на дискот за сечење во засекот и можност за повратен удар или кршење на дискот за сечење.
- Не заглавувајте го тркалот за сечење и не го употребувајте дрвото за сечење и не го нанесувајте премногу длабок засек. Пропотурувањето на дискот за сечење го зголемува оптоварувањето и подложноста на искривување или заглавување на дискот за сечење во засекот и можност за повратен удар или кршење на дискот за сечење.
- Не вклучувајте го електро-алатот повторно, сè додека истиот се наоѓа во материјалот за обработка. Дозволете дискот да го достigne целиот број на вртежи, пред внимателно да го продолжите сечењето. Во спротивно дискот може да заглави, да отскочи од материјалот за обработка или да предизвика повратен удар.
- Потпрете ги плочите или големите материјали за обработка, за да го намалите ризикот од повратен удар како резултат на заглавен диск за делење. Големи материјали за обработка може да свијат како последица на својата текмина. Материјалот за обработка мора да биде потпран на двете страни и тоа како во близина на засекот за делење така и на работ.
- Бидете посебно внимателни при Чебни засеки во постоечки сидови или други подрачја каде што се нема увид. Дискот што налегува може да предизвика повратен удар при сечење во гасоводи или водоводи, понатаму во електрични водоводи или други објекти.

**ОСТАНАТИ БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ УПАТСТВА**

На почетокот на обработката, секогаш ставете го дискот за сечење полека во работното парче. Полека ставете го дискот за сечење и за време на сечењето го не поместувајте со нагли движение. Секогаш туркајте ја машината наандвор од себе.

При сечењето, секогаш цврсто држете ја машината. Не форсирајте го рагниот циркулар низ работното парче. Ако примените преголем притисок може да предизвикате повратен удар. Редовно чистете го отворите за вентилирање и капаците од прав предизвикана од работата.

На крајот од сечењето, секогаш почекајте дискот целосно да престане да се врти. Никогаш не вадете го рагниот циркулар од засекот ако тој сè уште се врти. Никогаш не вадете го рагниот циркулар од засекот ако тој сè уште се врти.

По прекин, односно пред почнување на ново сечење или при промена на насоката на сечење, секогаш прво почекајте целосно да престане дискот за сечење да се врти. При повторно постапување на рагниот циркулар, центрирајте го дискот за сечење во засекот и повременете го неколку сантиметри од работ на сечење. Притиснете го прекинувачот и полека ставете го дискот за сечење во засекот.

Ако рагниот циркулар се блокира, веднаш ослободете го прекинувачот и цврсто држете ја машината. Пред повторно вклучување, отстранете ја блокирањето и внимавајте на безбедносните упатства.

Ако машинаата повторно додека дискот за сечење е сè уште блокирана. Во спротивно, може да има силен повратен удар. Отстранете ја причината за блокирањето и внимавајте на безбедносните упатства.

Можни причини би можеле да се:

- Закантување во парчето кое што се обработува
- Кршење поради придирање на материјалот кој што се обработува
- Преоптоварување на електричното орудие

Не фаќајте во машината кога работи.

При сечење метали доаѓа до појава на искри. Внимавајте на тоа, да не бидат загрозени луѓе. Поради опасноста од пожар, во близина не смеат да се наоѓаат запаливи материјали (подраче на искри). Не употребувајте уреди за замукување прашина.

Избегнувајте искри и прашина од брусењето да го погодат телото.

Никогаш не посигнувајте во зоната на опасната работна површина при вклучена машина.

Прашината и струготините не смеат да се одстрануваат додека е машината работи.

Во случај на значителни вибрации или појава на други неправилности веднаш исклучете ја машината со цел да ја најдете причината за нив.

Не дозволувајте какви и да се метални делови да дојдат до отворите за вентилација-ризик од куриш!

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** Опасност од изгоретини! Дискот и работниот дел ќе се вхвештат при употребата. Носете ракавици кога ги менувате дисковите или го допирате работниот дел. Дланките нека ви бидат постојано на страна од делот што го бруси.

Не ги оставяјте искористените батерии во домашниот отпад и не горете ги. Дистрибуторите на Milwaukee ги собираат старите батерии, со што ја штитат нашата околина.

Не ги чувајте батерите заедно со метални предмети (ризик од краток спој). Користете исклучиво Систем MXF за полнење на батерии од MXF систем. Не користете батерии од друг систем.

Не ги отворајте насилно батерите и полначите, и чувајте ги само на суво место. Чувајте ги постојано суви.

Киселината од оштетените батериите може да истече при екстремен напон или температури. Доколку дојдете во контакт со исатата, измијте се веднаш со сапун и вода. Во случај на контакт со очите плакнете ги убаво најмалку 10минути и задолжително одете на лекар.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** За да избегнете опасноста од пожар, од наранчувања или од оштетување на производот, коишто ги создава краток спој, не ја потопувајте во текчност алатката, заменивата батерија или полначот и пазете во уредите и во батериите да не проникнуваат текчини. Корозивни или електропроводливи текчини, како солена вода, одредени хемикалии, избелувачки препарати или производи кои содржат избелувачки супстанции, можат да предизвикаат краток спој.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** Овој уред поддржи литиска келиска батерија. Новата или употребената батерија може да предизвика сериозни внатрешни изгореници и да доведе до смрт во што малку како два часа, ако се проголти или влегува во телото. Секогаш праќајте го капакот на батеријата.

Ако тоа не се затвора безбедно, престанете да го користите уредот, отстранете ги батерите и чувајте го подалеку од деца.

Ако мислите дека батерите се проголтили или се влезени во телото, веднаш побарајте медицинска помош.

## НАВЕДЕНИ УСЛОВИ ЗА УПОТРЕБА

Рачниот циркулар е наменет за обработка на метал, камен и керамички материјали.

Во секој случај почитувајте ги упатствата напроизводителите на приборот.

Не го користете овој производ на било кој друг начин освен пропишаниот за нормална употреба.

## ИЗБОР НА ДИСКОВИ ЗА СЕЧЕЊЕ

Подлога за сечење	Тип на диск за сечење
Неметали материјали	Диск за сечење од силициум карбид
Метални материјали	Диск за сечење од алюминиум оксид
Сидарски материјали	Дијамантски диск со ладење со вода или диск за сечење од силициум карбид

## ПРИКЛУЧОК ЗА ВОДА

Достапно е поврзување на аллатката со вода за ладење на дискот за сечење и намалување на таложењето на прав. Ладењето со вода треба да се користи при секоја употреба за сечење на бетон.

За најдобри резултати, дозволете водата да го обложи целиот диск за сечење пред обработката.

## ONE-KEY™

За да дознаете повеќе за функционирањето на ONE-KEY на оваа алатка, Ве молиме прочитајте го упатството за брзо стартување или посетете на интернет на: [www.milwaukeetool.com/one-key](http://www.milwaukeetool.com/one-key). Апликацијата ONE-KEY може да ја симнете на Вашот смартфон преку App Store или Google Play.

Дефектите предизвикани како последица електростатски разненети водат кон прекин на bluetooth комуникацијата. Во тој случај, контактот со bluetooth мора повторно да биде воспоставен мануелно.

Резултатите од испитувањата ги исполнуваат нашите минимални барања согласно EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.1.1 / EN 301489-17 V3.1.1.

## Индикатор ONE-KEY™

Сино постојано светло	Безжичниот режим е активен и подготвен за конфигурирање преку апликацијата ONE-KEY™.
Сино трепкачко светло	Алатката активно комуницира со апликацијата ONE-KEY™.
Црвено трепкачко светло	Алатката е заклучена поради безбедност и може да ја отключи операторот преку апликацијата ONE-KEY™.

## БАТЕРИИ

Батерите кои не биле користени подолго време треба да се наполнат пред употреба.

Температурата повисока од 50°C (122°F) го намалуваат траењето на батериите. Избегнувајте подолго изложување на батериите на високи температури или сонце (ризик од прегревање).

Клемите на полначот и батериите мора да бидат чисти.

За оптимален работен век батериите мора да се наполнат целосно по употреба.

За можно подолг век на траење, апаратите после нивното полнење треба да бидат извадени од апаратот за полнење на батериите.

Во случај на складирање на батеријата подолго од 30 дена: Акумулаторот да се чува на температура од приближно 27°C и на суво место.

Акумулаторот да се складира на приближно 30%-50% од состојбата на наполнетост.

Акумулаторот повторно да се наполни на секои 6 месеци.

## ЗАШТИТА ОД ПРЕОПТЕРЕТУВАЊЕ НА ЛИТИЈУМ-ЈОНСКА БАТЕРИЈА

Батериското пакување е опремено со заштита од преоптоварување што ја штити батеријата од преоптоварување и обезбедува долг работен век. При екстремно висок степен на употреба, електрониката на батеријата автоматски ја исклучува машината. За да продолжите со работа исклучете ја машината и вклучете ја повторно. Доколку машината не се вклучи повторно, можно е батериското пакување да е испразнето. Тогаш тоа ќе мора да биде наполнето во апаратот за полнење.

## ТРАНСПОРТ НА ЛИТИЈУМ-ЈОНСКИ БАТЕРИИ

Литијум-јонските батерии подлежат на законските одредби за транспорт на опасни материјали.

Транспортот на овие батерии мора да се врши согласно локалните, националните и меѓународните прописи и одредби.

- Потрошувачите на овие батерији може да вршат непречен патен транспорт на истите.

- Комерцијалниот транспорт на литијум-јонски батерији од страна на шпедитечки претпријатија подлежи на одредбите за транспорт на опасни материјали. Подгответите за шпедиција и транспорт треба да ги вршат исклучиво соодветно обучени лица. Целокупниот процес треба да биде стручно надгледуван.

При транспортот на батерији треба да се внимава на следното:

- Осигурајте се дека контактите се заштитени и изолирани, а сето тоа со цел да се избегнат кратки споеви.
- Внимавајте да не дојде до изместување на батериите во нивната амбалажа.
- Забранет е транспорт на оштетени или проточени литијум-јонски батерији.

За понатамошни инструкции обратете се до Вашето шпедитерско предпријатие.

## ОДРЖУВАЊЕ

Вентилациите отвори на машината мора да бидат комплетно отворени постојано.

Користете само Milwaukee додатоци и резервни делови. Доколку некој од компонентите кои не се описаны треба да бидат заменети, Ве молиме контактирајте ги сервисните агенти на Milwaukee (консултирајте ја листата на адреси).

При потреба може да се побара експлозионен цртеж на апаратот со наведување на машинскиот тип и шестоцифрениот број на табличката со учинокот или во Вашата корисничка служба или директно кај Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Германија.

## ЕУ-ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СООБРАЗНОСТ

Во своја сопствена одговорност изјавуваме дека под Технички податоци описаните производ е склад со сите релевантни прописи од регулативата 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2000/14/EC, 2014/53/EU и следните хармонизирани нормативни документи:

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-22:2011+A11:2013

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 62479:2010

EN 301 499-1 V2.1.1 (2017-02)

EN 301 499-17 V3.1.1 (2017-02)

EN 300 328V2.1.1 (2016-11)

EN IEC 63000:2018

Измерено ниво на јачина на звук: 109 dB(A)

Ниво на гарантирана звучна моќност: 111 dB(A)

Несигурност K : 1.5 dB(A)

Усогласеност согласно Директивата 2000/14/EG, Анекс VI.

Notified Body:

DEKRA Certification B.V. (0344)

Meander 1051/P.O.Box 5185

6825 MS ARNHEIM/6802 ED ARNHEIM

Netherlands

Winnenden, 2019-10-28

Alexander Krug  
Managing Director

Опомишеност за составување на техничката документација.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany

## СИМБОЛИ



ПРЕТПАЗЛИВОСТ! ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! ОПАСНОСТ!



Извадете го батерискот скlop пред отпочнување на каков и да е зафат врз машината.



Ве молиме пред да ја стартувате машината обратете внимание на упатствата за употреба.



Секогаш при користење на машината носете ракавици.



Носете штитник за уши.



Не ја вдишувайте. Носете соодветна заштитна маска.



Носете ракавици!



Не употребувајте сила.



Само за работи на сечење.



Гарантираното ниво на звучна моќност на плочката за идентификација изнесува 111 dB(A)



Не проголтајте ја келиската батерија!



Не работете на скала! Внимавајте да стоите на безбедно.



Дополнителна опрема - Не е вклучена во стандардната, а достапна е како додаток.



Електричните апарати не смеат да се фрлат заедно со домашниот отпад.



Правец на движење



Номинална брзина



Напон



Истосмерна струја



Европска ознака за сообразност



Украинска ознака за сообразност



Евразиска ознака за сообразност

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	MXF COS350
Номер виробу	4747 00 01... ...000001-999999
Розрахункова кількість обертів	5370 min <sup>-1</sup>
D = макс. Ø відрізних дисків d = Ø отвору відрізних дисків	350 mm 20 mm / 1"
 b = товщина відрізного диску мін./макс.	1 mm / 5 mm
Тип диску: Армовані абрзивно-відрізні диски або відрізні диски з алмазним покриттям	
Глибина різання макс.	125 mm
Макс. тиск подачі води	6 bar / 90 psi
Вага згідно з процедурою EPTA 01/2014 (MXF XC406)	16,7 kg
Діапазон частот Bluetooth (діапазон частот)	2402-2480 MHz
потужність високої частоти	1,8 dBm
Версія Bluetooth	4.0 BT signal mode
Рекомендована температура довкілля під час роботи	-18°C ... +50 °C
Рекомендовані типи акумуляторів	MXF XC406
Рекомендовані зарядні пристрій	MXFC
<b>Шум / інформація про вібрацію</b>	
Вимірювання значення визначені згідно з EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC. Рівень шуму А приладу становить в типовому випадку:	
Рівень звукового тиску (похибка K = 3 дБ(A))	105,5 dB(A)
Рівень звукової потужності (похибка K = 3 дБ(A))	116,5 dB(A)
<b>Використовувати засоби захисту органів слуху!</b>	
Сумарні значення вібрації (векторна сума трьох напрямків), встановлені згідно з EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC.	
Значення вібрації $a_{n,SG}$ похибка K =	3,43 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Заявлені значення шумового випромінювання, вказані в цьому інформаційному аркуші, було вимірюємо відповідно до стандартизованого випробування згідно з EN 60745, EN 61029, 2000/14/EC та можуть використовуватися для порівняння одного інструмента з іншим. Вони також можуть використовуватися для попередньої оцінки рівня впливу на організм.

Вказані значення вібрації та шумового випромінювання дійсні для основних областей застосування інструмента. Якщо інструмент використовується в інших областях застосування чи з іншим приладдям або не проходить належне обслуговування, значення вібрації та шумового випромінювання можуть відрізнятися. Це може суттєво збільшити рівень впливу на організм протягом загального періоду роботи.

Під час оцінки рівня впливу вібрації та шумового випромінювання на організм також необхідно враховувати періоди, коли інструмент вимкнено, чи коли він працює, але фактично не використовується для виконання роботи. Це може суттєво знижити рівень впливу на організм протягом загального періоду роботи.

Визначте додаткові заходи для захисту оператора від впливу вібрації та/або шуму, наприклад, обслуговування інструмента та його приладдя, зберігання рук у теплі, організація графіків роботи.

**УВАГА!** Ознайомтесь з усіма попередженнями з безпецного використання, інструкціями, ілюстраціями та матеріалом та технічними характеристиками, які надаються з цим електричним інструментом. Недотримання всіх наведених нижче інструкцій може привести до ураження електричним струмом, пожежі та/або важких травм. Зберігайте всі вказівки з техніки безпеки та інструкції на майбутнє.

## ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ВІДРІЗНИХ ШЛІФУВАЛЬНИХ МАШИН

- a) Захисний кожух, яким оснащений електроінструмент, має бути надійно закріплений та відрегульований так, щоб забезпечити максимальну безпеку, тобто відкрито у напрямку оператора має бути найменша частина відрізного диску. Захисний кожух має захищати оператора від часток матеріалу та випадкового торкання до відрізного диску.
- b) Для електроінструмента використовуйте тільки армовані відрізні диски або відрізні диски з алмазним покриттям на з'язці. Тільки лише той факт, що комплектуючі легко встановлюються на ваш електроінструмент, не гарантує безпечної роботи.
- c) Допустима кількість обертів встановленого інструменту має бути не меншою, ніж максимальна кількість обертів, вказані на електроінструменті. Комплектуючі, що обертаються швидше, ніж дозволено, можуть зламатися і відлетіти.

i) Ніколи не використовуйте пошкоджені відрізні диски. Перед кожним використанням перевірте відрізні диски на наявність уламків і тріщин. При падінні привідного інструмента або відрізного диска перевірте його на наявність пошкоджень або встановіть пошкоджений відрізний диск. Після перевірки й установки відрізного диска тримайтеся в стороні від площини обертання відрізного диска, запустіть привідний інструмент на максимальну швидкість без навантаження на одну хвилину. Пошкоджені відрізні диски зазвичай розпадаються на частини під час випробування.

j) Одягайте засоби особистого захисту. Залежно від застосування, одягайте щітки для обличчя, захисні закриті окуляри або звичайні захисні окуляри. Якщо необхідно, застосовуйте маску від пилу, беруші для вух, рукавички і халат, здатні захищати від маленьких абрзивних фрагментів або часточок заготовки. Засоби для захисту очей повинні бути здатні захищати від залишків, які розлітаються в ході різальних процесів. Маска від пилу або респіратор повинні бути здатні фільтрувати частинки, які виникають під час вашого процесу. Тривала дія шуму високої інтенсивності може викликати втрату слуху.

k) Слідкуйте, щоб інші люди знаходились на безпечній відстані від робочої зони! Особи, що знаходяться в робочій зоні, повинні використовувати засоби індивідуального захисту. Фрагменти оброблюваних деталей або уламки ламаніх відрізних дисків можуть викидатися безпосередньо в робочій зоні і ставати причиною травмування.

l) Під час роботи, коли шліфувальна голівка може контактувати з прихованими дротами, що перебувають під напругою, завжди тримайте електроінструмент за ізольовані поверхні для утримування. При контакті з електрокабелем під напругою металеві частини електроінструменту самі можуть проводити струм та спричинити ураження оператора електричним струмом.

m) Ніколи не кладіть електроінструмент, доки встановлений інструмент не зупиниться повністю. Встановлений інструмент, який обертається, може зіткнутися із поверхнею, на яку ви кладете інструмент, що може привести до втрати контролю над електроінструментом.

n) Через випадкове торкання встановлений інструмент, який обертається, може зачепити вас одяг, а також врізатися в тіло.

o) Регулярно чистити вентиляційні отвори електроінструменту. Вентилятор двигуна втягує в корпус пил, велике скопчення металевого пилу може приводити до небезпеки, пов'язаної з електричними приладами.

p) Не користуйтесь електроінструментом поблизу горючих матеріалів. Іскри можуть привести до займання матеріалів.

## Віддача та відповідні вказівки з техніки безпеки

Віддача - це раптова реакція внаслідок заклинювання або блокування встановленого інструмента, який обертається. Заклинювання або блокування веде до раптової зупинки встановленого інструмента, який обертається. Внаслідок цього неконтрольованій електроінструмент отримує прискорення в напрямку, протилежному напрямку обертання встановленого інструмента в точці блокування.

Коли, наприклад, шліфувальний диск заклинується або блокується в заготовці, край шліфувального диска, який занурений в заготовку, може зачепитися із вірати шліфувального диска або спричинити віддачу. Шліфувальний диск після цього рухається в напрямку до оператора або від нього, залежно від напрямку обертання диска в точці блокування. Шліфувальний диск можуть в цьому випадку також зламатися.

Віддача є наслідком неправильного або помилкового використання електроінструменту. Її можна попередити відповідними запобіжними заходами, як описано нижче.

a) Міцно тримати електроінструмент, тільки руки мають бути в такому положенні, при якому вони можуть компенсувати сили віддачі. Завжди використовувати додаткову рукоятку, якщо вона є, щоб в максимальній мірі контролювати сили віддачі або зворотні моменти при розгоні. Користувач може відповідними запобіжними заходами управляти віддачею та зворотними силами.

b) Ніколи не наближати руки до встановлених інструментів, які обертаються.

Встановлений інструмент може при віддачі вирватися з рук.

Віддача спрямовує електроінструмент в напрямку, протилежному напрямку руху шліфувального диска в місці блокування.

d) Особливо обережно слід працювати на ділянках кутів, гострих кромок та ін. Запобігайте відскакуванню від заготовки та заклинюванню вставних інструментів.

Встановлений інструмент, який обертається, може заклинюватися на кутах, гострих кромках або при відскоках. Це приводить до втрати контролю та до віддачі.

e) Не застосовуйте ланцюг пилки, лезо для різьблення по дереву, сегментоване діамантове коло з периферійним проміжком більше 10 мм або пилкове полотно з зубчиками. Подібні леза часто викликають віддачу і втрату контролю.

f) Не затискайте відрізний диск та не застосовуйте надлишкового тиску. Не намагайтеся зробити надріз занадто глибоким. Надлишковий тисок на відрізний диск збільшує навантаження і загрозу викривлення або зайдання відрізного диску в прорізі і можливість віддачі або розлому відрізного диска.

g) Якщо відрізний диск з якої-небудь причини зайде або процес різки перервався, вимкніть пристрій і тримайте відрізний шліфувальний механізм нерухомим, доки відрізний диск повністю не зупиниться. Ніколи не намагайтеся витягти відрізний диск із вірзу, поки він знаходиться в русі, інакше може виникнути віддача. Проведіть огляд і прийміть коригувальні дії, щоб ліквідувати причину зайдання відрізного диска.

h) Не вмикайте повторно електроінструмент, доки він знаходиться в заготовці. Відрізний диск має спочатку досягти повної кількості обертів, перш ніж обережно продовжувати різання. Інакше диск може застригнути, вийти з заготовок або спричинити віддачу.

i) Під плити або великі заготовки необхідно ставити опори, щоб зменшити ризик віддачі через заклинювання відрізного диска. Великі заготовки можуть прогнатися під власною вагою. Заготовка повинна мати опору з обох боків, поблизу розрізу та на краю.

j) Будьте особливо обережні при виконанні кішень в змонтованих стінах або на інших ділянках з поганим оглядом. Занурювальний відрізний диск може спричинити віддачу при різанні газових та водяних трубопроводів або електрических ліній чи інших об'єктів.

## ДОДАТОКІВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

На початку обробки завжди слід повільно вводити відрізний диск в оброблювану деталь. Слід повільно підводити відрізний диск і не працювати ним ривками навіть під час різання. Завжди відштовхуйте машину від себе.

При різанні завжди міцно тримайте машину. Не слід вести примусово і з застосуванням сили відрізну шліфувальну машину через оброблювану деталь. Надмірне зусилля може викикати віддачу. Слід регулярно чистити вентиляційні отвори і кришки від бурового пилу.

Наприкінці процесу різання завжди чекайте, поки відрізний диск повністю не зупиниться. Ніколи не витягуйте відрізну шліфувальну машину з розрізу, поки диск все ще обертається.

Після переривання або перед початком нового процесу різання, або для зміни напрямку різання завжди чекайте, поки відрізний диск повністю не зупиниться. При повторній установці відрізного шліфувальної машини відцентруйте відрізний диск по перетину і відсуньте його на кілька сантиметрів від різальної кромки. Потім слід натиснути на кнопку вимикача і повільно підвести відрізний диск до місця розрізу.

Якщо відрізна шліфувальна машина застягла і блокована, негайно відпустіть кнопку вимикача і міцно тримайте машину. Перед повторним включенням машини усуньте причину блокування.

Якщо відрізний диск застяг, негайно вимкніть машину! Не вмикайте повторно машину, якщо відрізний диск все ще блокований. В іншому випадку це може привести до сильної віддачі. Усуньте причину блокування і, при цьому, дотримуйтесь правил техніки безпеки.

Можливі причини:

- Перекіс в заготовці, що обробляється
- Пробивання оброблюваного матеріалу
- Переанягання електроінструменту

Частини тіла не повинні потрапляти в машину, коли вона працює.

При різанні металів виникає іскріння. Звертайте увагу на те, щоб не створювати небезпеку для інших людей. Якщо є небезпека загоряння, поблизу (на ділянці іскріння) не повинні знаходитися горючі матеріали. Не використовувати засоби для відмоктування пилу. Уникати потрапляння іскр та пилу від шліфування на тіло.

Частини тіла не повинні потрапляти в небезпечну область машини, коли вона працює.

Не можна видавляти стружку або уламки, коли машина працює.

Негайно вимкніти прилад, якщо виникає помітна вібрація або інші небажані явища. Переїздіть машину, щоб встановити причину.

В зв'язку з небезпекою короткого замикання в вентиляційні отвори не повинні потрапляти металеві предмети.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Небезпека опіків! Під час роботи диск і заготовка дуже нагріваються. Заміночні диски або торкаючись заготовки, носить рукавиці. Завжди тримайте руки на відстані від області шліфування.

Відпрацювані знімні акумуляторні батареї не можна кидати у вогонь або викидати з побутовими відходами. Milwaukee пропонує утилізацію старих знімних акумуляторних батарей, безпечно для довкілля; зверніться до свого дилера.

Не зберігати знімні акумуляторні батареї разом з металевими предметами (небезпека короткого замикання).

Знімні акумуляторні батареї системи MXF заряджати лише зарядними пристроями системи MXF. Не заряджати акумуляторні батареї інших систем.

Не відрівлювати знімні акумуляторні батареї з зарядні пристрої та зберігати їх лише в сухих пріміщеннях. Берегти від вологи.

При екстремальному навантаженні або при екстремальній температурі з пошкодженою знімною акумуляторною батареї може витикати електроліт. При потраплянні електроліту на шкіру його негайно необхідно змити водою з милем. При потраплянні в очі їх необхідно негайно ретельно промити, щонайменше 10 хвилин, та негайно звернутися до лікаря.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Для запобігання небезпеці пожежі в результаті короткого замикання, травмам і пошкодженням виробів не зануруйте інструмент, знімні акумулятори або зарадний пристрій у рідину і не допускайте потрапляння рідини всередину пристрій або акумуляторів. Корозійні і струмопровідні рідини, такі як солоний розчин, певні хімікати, вільновугільні засоби або продукти, що їх містять, можуть привести до короткого замикання.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Цей прилад містить в собі один літієвий мініатюрний елемент живлення.

Як новий, так і використаний елемент живлення може привести до важких внутрішніх опіків і смерті протягом менше 2 годин, якщо він був проковтнутий або потрапив всередину організму іншим шляхом. Кришка батарейного відділення завжди має бути закритою.

Якщо кришка щільно не закривається, відключіть прилад, вийміть елемент живлення і сковтаєте від дітей.

При підозрі, що елемент живлення проковтнутий або потрапив всередину організму іншим шляхом, терміново зверніться до лікаря.

## ПЕРЕДБАЧУАНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Відрізна шліфувальна машина може використовуватися для обробки металевих, кам'яних та керамічних матеріалів.

Дотримуйтесь вказівок виробника комплектуючих.

Цей прилад можна використовувати тільки за призначенням так, як вказано в цьому документі.

## ВИБІР ВІДРІЗНИХ ДИСКІВ

Поверхня	Тип відрізних дисків
Неметалеві матеріали	Відрізні шліфувальні диски з карбіду кремнію
Неметалеві матеріали	Відрізні шліфувальні диски з оксиду алюмінію
Мурування	Алмазні диски з охолодженням водою або відрізні шліфувальні диски з карбіду кремнію

## ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ВОДИ

Інструмент має підключення до води для охолодження відрізного диску і для зменшення утворення пилу. Охолодження водою підходить для всіх бетонних робіт.

Перед обробкою зачекайте, поки весь відрізний диск повністю не буде змочений водою.

## ONE-KEY™

Щоб дізнатися більше про функціональні можливості ONE-KEY для цього інструменту, ознайомтеся з короткою інструкцією, яка додається, або відвідайте нашу сторінку в інтернеті - [www.milwaukeetool.com/one-key](http://www.milwaukeetool.com/one-key). Додаток ONE-KEY доступний для завантаження на ваш смартфон через App Store або Google Play.

Порушення, викликані впливом електростатичного розряду, також призводять до переривання зв'язку Bluetooth. У цьому випадку з'єднання Bluetooth має бути знову встановлене вручну.

Результати випробувань відповідають нашим мінімальним вимогам згідно з EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.1.1 / EN 301489-17 V3.1.1.

## Індикатор ONE-KEY™

Індикатор горить синім	Радіозв'язок активний і його можна встановити за допомогою програми ONE-KEY™.
Індикатор блімає синім	Інструмент з'єднується з програмою ONE-KEY™.
Індикатор блімає червоним	Інструмент був заблокований з міркувань безпеки і його може розблокувати оператор через програму ONE-KEY™.

## АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ

Знімні акумуляторні батарею, що не використовувалася тривалий час, перед використанням необхідно підзарядити.

Температура понад 50 °C зменшує потужність знімної акумуляторної батареї. Уникніте тривалого нагрівання сонячними променями або системою обігріву.

З'єднувальні контакти зарядного пристрою та знімної акумуляторної батареї повинні бути чистими.

Для забезпечення оптимального строку експлуатації акумуляторні батареї після використання необхідно повністю зарядити.

Для забезпечення максимально можливого терміну експлуатації акумуляторні батареї після зарядки необхідно вимити з зарядного пристрою.

При зберіганні акумуляторної батареї понад 30 днів: Зберігайте акумуляторну батарею при температурі приблизно 27 °C в сухому місці.

Зберігайте акумуляторну батарею в стані зарядки приблизно 30-50 %. Кожні 6 місяців заново заряджайте акумуляторну батарею.

## ЗАХІСТ ЛІТІЙ-ІОННОГО АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

Акумуляторний блок оснащений захистом від перевантаження, який захищає акумуляторну батарею від перевантаження і забезпечує тривалий термін експлуатації.

При надзвичайних великих навантаженнях електроніка акумуляторної батареї автоматично вимикає машину. Для продовження роботи вимкніти і знов увімкнути машину. Якщо машина не вимикається, можливо, розрізаний акумуляторний блок, його необхідно знову зарядити в зарядному пристрої.

## ТРАНСПОРТУВАННЯ ЛІТІЙ-ІОННИХ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ

Літій-іонні акумуляторні батареї підпадають під законоположення про перевезення небезпечних вантажів.

Транспортування таких акумуляторних батарей повинно відбуватися із дотриманням місцевих, національних та міжнародних приписів та положень.

- споживачі можуть без проблем транспортувати ці акумуляторні батареї по вулиці.
- Комерційне транспортування літій-іонних акумуляторних батарей експедиторськими компаніями підпадає під положення про транспортування небезпечних вантажів. Підготовку до відправлення та транспортування можуть здійснювати виключно особи, які прошли відповідне навчання. Весь процес повинні контролювати кваліфіковані фахівці.

При транспортуванні акумуляторних батарей необхідно дотримуватися зазначених далі пунктів:

- Переконайтесь в тому, що контакти захищені та ізольовані, щоб запобігти короткому замиканню.
- Слідкуйте за тим, щоб акумуляторна батарея не переміщувалася всередині упаковки.
- Пошкоджені акумуляторні батареї, або акумуляторні батареї, що потекли, не можна транспортувати.

Для отримання подальших вказівок звертайтесь до своєї експедиторської компанії.

## ОБСЛУГОВУВАННЯ

Завжди підтримувати чистоту вентиляційних отворів.

Використовувати тільки комплектуючі та запчастини Milwaukee. Деталі, заміни яких не описаніться, замінювати тільки в відповідності з виробником Milwaukee (зверніть увагу на брошурку Гарантія / адреси сервісних центрів).

У разі необхідності можна запросити креслення зображенням вузлів машини в перспективному вигляді, для цього потрібно звернутися в ваш відповідну обслуговуванням клієнтів або безпосередньо в Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Німеччина, та вказати тип машини та шестизначний номер на фірмовій таблиці з даними машини.

## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ ЄС

Ми заявляємо власні відповідальність, що виріб, описаний в Технічних даних, відповідає всім застосовним положенням директиви 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/EG, 2000/14/EC, 2014/53/EU, та наступним гармонізованим нормативним документам:

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-22:2011+A11:2013

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 62479:2010

EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)

EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

EN IEC 63000:2018

Вимірюваний рівень звукової потужності: 109 dB(A)

Гарантований рівень звукової потужності: 111 dB(A)

похиба K =: 1,5 dB(A)

Оцінка відповідності згідно з Директивою 2000/14/ЄС, Додаток VI.

Уповноважений орган:

DEKRA Certification B.V. (0344)

Meander 1051/P.O.Box 5185

6825 MS ARNHEIM/6802 ED ARNHEIM

Netherlands

Winnenden, 2019-10-28

Alexander Krug  
Managing Director

Уповноважений із складанням технічної документації.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany

## СИМВОЛИ



ОБЕРЕЖНО! ПОПЕРЕДЖЕННЯ! НЕБЕЗПЕКА!



Перед будь-якими роботами на машині вийняти змінну акумуляторну батарею



Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації перед введенням приладу в дію.



Під час роботи з машиною завжди носити захисні окуляри.



Використовувати засоби захисту органів слуху!



Носити відповідну маску для захисту від пилу.



Носити захисні рукавиці!



Не застосовувати силу.



Тільки для робіт з відрізання.



Відповідно до заводської таблички гарантований рівень звукової потужності становить 111 dB(A)



Не ковтати мініатюрний елемент живлення!



Не працювати на драбинах! Слід приймати надійне і безпечно положення під час роботи!



Комплектуючі - не входять в обсяг постачання, рекомендовані доповнення з програмами комплектуючими.



Електричні прилади не можна утилізувати з побутовими відходами.



Електронні та електронні прилади необхідно збирати окремо та здавати в спеціалізовані підприємства для утилізації, що не є здатність навколошкільному середовищу.



Зверніться до місцевих органів або до вашого дилера, щоб отримати адреси пунктів вторинної переробки та пунктів прийому.



Напрям обертання



Розрахункова кількість обертів



Напруга



Постійний струм



Європейський знак відповідності



Український знак відповідності



Євроазіатський знак відповідності



انظر قبل بدء العمل، حتى يتبلل بالماء سارق قرص القطع تماماً.

#### TM ONE-KEY

معرفة المزيد عن وظائف ONE-KEY الخاصة بهذا الجهاز، إقراء دليل الاستخدام المرفق أو قم بزيارةتنا على الانترنت عن طريق [www.milwaukeetool.com/one-key](http://www.milwaukeetool.com/one-key). يمكنك تنزيل التطبيق الإاضطرابات الناجمة عن تفريغ الكهربائي للسخاالت الكهروستاتيكية تؤدي أيضاً إلى انقطاع اتصالات البلوتوث في هذه الحالة يجب إعادة اتصال البلوتوث بدوياً مرة أخرى. تدالع الحسن تلقي معلومات لدينا تبعاً للمعيير الأوروبي EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.1.1 / EN 301489-17 V3.1.1.

#### TM ONE-KEY شارة الأضاءة الزرقاء

الاتصال الالكتروني في حالة نشاط ويمكن ضبطه عن طريق تطبيق الاستخدام **TM ONE-KEY**

#### المريض الأزرق

الأداة تواصل مع تطبيق الاستخدام **TM ONE-KEY**.  
لأسباب السلامة تم تعطيل الأداة ويمكن إزاله العطل من المستخدم عن طريق تطبيق الاستخدام **TM ONE-KEY**.

#### البطاريات

يجب إعادة شحن البطارية غير المستخدمة لفترة قبل الاستخدام.  
تظل درجات الحرارة التي تتجاوز 50° سلسليوس (50° فهرنهايت) من أداء البطارية. يجب التعرض للزاد الحرارة أو أشعة الشمس (خطر التسخين).  
يجب الحفاظ على محظيات الشواحن والبطاريات نظيفة.  
للحصول على أقصى استفادة مثالية، يجب شحن البطاريات تماماً، بعد الاستخدام.  
لت تخزين البطارية أكثر من 30 يوماً.  
خزن البطارية حيث تكون درجة الحرارة أقل من 27° سلسليوس ويعيناً عن أي رطوبة.  
خزن البطارية مشحونة بنسبة تراویح بين 50-30%.  
اخزن البطارية كالعادة، وذلك كل ستهأشهر من التخزين.

#### Li-IONEN

البطارية مزودة بحماية ضد الحمل الزائد لمحاجتها من زيادة شحذها كهربياً وتساعد على ضمان طول عمرها.  
تفتح التكتونات الطارئة ليلاطفل الجهاز تلقائياً في ظروف المضغط الشديد. إعادة التشغيل ثانية، قد يلاطفل الجهاز ثم تشتغل مجدداً. إذا لم يلاطفل الجهاز ثانية، فقد يكون فرع شحن البطارية تاماً. في هذه الحالة يجب إعادة شحذها تشحذن البطارية.

#### نقل بطاريات الليثيوم

تحضن بطاريات الليثيوم أبون لشروط قوانين نقل السلع الخطيرة.  
ويجب نقل هذه البطاريات وفقاً للأحكام والقوانين المحلية والوطنية والدولية.  
يمكن المستخدم نقل البطاريات برأ دون الضغوط شرط خارجي.  
يخصم النقل التجاري لبطاريات الليثيوم أبون عن طريق شرط خارجي إلى قوانين نقل السلع الخطيرة. يتعين أن يقوم أفراد مدربون جيداً بالإعداد عملية النقل والقيام بها بصحبة خبراء متخصصين.  
متى تُنقل البطاريات:  
عند التأكد من صحة أطاف توسيل البطارية وعلها تحتياً لحدث قسر بالدائرة.  
عند التأكد من صحة جزمه البطارية من الشركة داخل صندوق التعبئة.  
يُرجى عدم نقل البطاريات التي بها ثنيات أو تسربات.  
يُرجى البحث مع شركة الشحن عن نصيحة أخرى.

#### الصيانة

يجب أن تكون فحفات تهوية الجهاز نظيفة طوال الوقت.  
استخدم فقط ملخّفات مبلوكي وكابلات قطع غيار مبلوكي، إذا كانت المكونات التي يجب تغييرها غير مذكر، يرجى الاتصال بأحد عيادة صيانة مبلوكي (اطلب قائمة عيادة صيانة الصيانة الخاصة).  
عند الحاجة يمكن طلب رمز إنجرار الجهاز بعد ذكر طوارء الآلة والرقم السادس المذكر على بطاقة طاقة الآلة لدى جهة خدمة العملاء أو مبليتك لدى شركة Techtronic Industries GmbH Max-Eyth-Straße 10 Winnenden 71364 المانيا.

	لا تستخدم القوة
	مخصصة لأعمال القطع فقط
	مستوى الضوضاء المضمون تبعاً للاقعة الطازج يبلغ 111 (A) dB (dB(A) ديسيل).
	لا تبلع الطارات الخلوية الزر!
	لا تعمل وأفأ على سلم! يجب مراعاة الوقوف بأمان.
	الملحق - ليس مدرج كمعدة قياسية، متوفّر كملحق.
	يحظر التخلص من الأجهزة الكهربائية في القمامات المنزلية. يجب جمع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بفضلة وسلامتها للتخلص منها بشكل لا يضر بالبيئة لدى شركة إعادة استغلال. الرجاء الاستفسار لدى البيانات المحلية أو لدى التجار المتخصصين عن مواقع إعادة الاستغلال ومواعي الجمجم.
	اتجاه الدوران
	السرعة المقترنة
	الجهد الكهربائي
	التيار المستمر
	علامة التوافق الأوروبي
	علامة التوافق الأوكرانية

<b>إعلان المعطية - الاتحاد الأوروبي</b>
بموجب هذا نقر على مسؤوليتنا المفتردة، أن المنتج المذكور الموصوف تحت "بيانات التفاصي" يلي جميع التعليمات الهامة بالمعايير 2011/65/EU, 2014/30/EG, 2006/42/EC, 2000/14/EC, 2014/53/EU وتنطوي مع وثائق المعايير المترافقية التالية:
EN 60745-1:2009+A11:2010
EN 60745-2-2:2011+A11:2013
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)
EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
EN 300 328V2.1.1 (2016-11)
EN IEC 63000:2018

مستوى شدة الصوت الذي تم قياسه: 109 dB(A)  
مستوى الصوت المقصود: 111 dB(A)  
الارتفاع في الفلين: 1,5 dB(A)  
تقييم المطابقة تبعاً للمعيير EG/14/2000، مرفق VI.

الجهات المعتمدة أدناه:  
DEKRA Certification B.V. (0344)  
Meander 1051/P.O.Box 5185  
6825 MS ARNHEM/6802 ED ARNHEIM  
Netherlands

Winnenden, 2019-10-28

Alexander Krug  
Managing Director  
معتمدة للمطابقة مع الملف التقني  
Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10  
71364 Winnenden  
Germany

زورولا



البيانات الفنية	<b>MXF COS350</b>
متكلبة بطيء وقطع	
إنجاح عدد	4747 00 01... .....000001-999999
السرعة المقدارة	5370 min <sup>-1</sup>
D = أقصى حجم قطر قرص القطع.	350 mm
d = قطر قوب قرص القطع.	20 mm / 1"
b = سميكة قرص الفصل	1 mm / 5 mm
نوع القطر:	
أقراص تجليخ وقطع مقواة أو أقراص قطع مزودة بالمان	
أقصى عمق للقطع	125 mm
أقصى ضغط لإيجاد بالماء	6 bar / 90 psi
الوزن - فقاً لـ EPTA رقم 01/2014	16.7 kg
نطاق ترد البروت ( نطاقات الترد )	2402-2480 MHz
أقصى قدرة للتعدد العالى	1.8 dBm
إصدار - الليتوث	4.0 BT signal mode
درجة حرارة الجو المحيط المتصور بها عند العمل	-18°C ... +50 °C
طراز الطارئ المتصور به	MXFXC406
جهاز ضمن المتصور به	MXFC
معلومات الضوابط/الذبذبات	
القيم التي تم قياسها محددة وفق للمعاير الأوروبية EN 60745، EN 61029، 2000/14/EC	
مستوي ضوضاء الجهاز، تزويج أشكل متوجحة كالتالي:	
مستوى ضبط الصوت (الارتفاع في القابس = 3 ديبيل ( ))	105.5 dB(A)
مستوى شدة الصوت (الارتفاع في القابس = 3 ديبيل ( ))	116.5 dB(A)
ارتفاع وارتفاع الذبذبات	
قيم الذبذبات الإجمالية (مجموع الكيارات الموجهة في المحاور الثلاثة محددة وفق للمعاير الأوروبية EN 60745، EN 61029، 2000/14/EC	
قيمة انتبع الذبذبات (a <sub>NSG</sub> )	3.43 m/s <sup>2</sup>
الارتفاع في القابس	1.5 m/s <sup>2</sup>

تحذير: تم تضييق الاهتزاز وانبعاث الضوضاء الوارد في ورقة المعلومات هذه، وفقاً لاختبار قياسي محدد في المعاشرة EN 60745، EN 61029، 2000/14/EC، ويمكن استخدامه لمقارنة الله مع أخرى. كما يمكن استخدام ذلك أيضاً في إجراء تقييم أولي للعرض. يمثل مستوى الاهتزاز وانبعاث الضوضاء المعطن عنه الاستخدامات الأساسية لللة، ومع ذلك، إذا استعملت اللة في استخدامات مختلفة، أو بمحات مختلفة، أو تم صيانتها على نحو سيء، فقد يختلف مستوى الاهتزاز وانبعاث. على الآلة وانفعها بالاتجاه المعطى لحركة الملاحم الدوارة عند إعاقتها. وهذا قد يزيد إلى حد كبير من مستوى التعرض للأجهزة أو الملاحم، وهذا قد يقل إلى حد كبير. من مستوى التعرض خلال مدة العمل الإجمالية. عند تقييم مستوى التعرض للأهتزاز والضوضاء، ينبغي أحياناً أن يوضع في الاعتبار فترات إطفاء الآلة أو تثبيتها دون أن تقوم بأي وظيفة فعلياً. وهذا قد يقل إلى حد كبير. من مستوى التعرض خلال مدة العمل الإجمالية. تعرف على تأثيرات الاهتزاز والضوضاء، ينبغي أحياناً أن يوضع في الاعتبار تأثيرات الاهتزاز أو الضوضاء أو كلها، مثل: صيادة الآلة ومحاتها، والحفاظ على دفة الديرين، وتنظيم نماذج العمل.

تحذير: أولاً جميع تحذيرات الأمان والتليميات والصور والمواقف الواردة مع هذه المعدة الكهربائية المختلفة في إتاحة التعليمات المذكورة أعلاه قد يكون تبيتها صدمة كهربائية، حرارة / أو إصابة بالجلد، احتقان جميع التشتتات والتليميات للرجوع إليها مستقبلاً.

تحذير: تحذيرات السلامة الخاصة بالقطع

(a) استخدم دائماً الواقي المزدوج في الأجزاء التي تتغيرها الملاحة بالجسم وبالشكل الصحيح المناسب لفروع القطع الذي يتغيره الملاحة الملاحة تدمع قرص القطع وبشكل الصحيح المناسب

(b) لا تستخدمن أقراص الملاحة من الألات الكهربائية الأكبر، ناقص الملاحة للة الكهربائية الأكبر لا يتطلب من السرة العالية للة الكهربائية الملاحة تدمع قرص القطع الذي يتغيرها الملاحة تدمع قرص الملاحة

(c) يزيد حجم قطعة الملاحة غير المناسب إلى عدم وجود حماية كافية لها إضافة إلى صعوبة الحفظ

(d) لا تقم بعادة تشغيل عملية القطع في قطعة العمل. اترك القرص يصل إلى سرعته القصوى ثم قدم يلوي القرص أو يزيد إزاء تشغيل اللة الكهربائية في قطعة العمل

(e) في الواقع المصمم لتوفير قص متساوٍ من الملاحة، حيث يكون أقل قدر من القرص

(f) الشفاف من الشفاف الذي قد تبت من القرص والقص الملاحة تدمع قرص الملاحة في حماية

(g) لا تستخدم أقراص الملاحة من الألات الكهربائية أو قرص الملاحة، تدمع قرص الملاحة في الألة الكهربائية

(h) لا تستخدم أقراص الملاحة من الألات الكهربائية أو قرص الملاحة، تدمع قرص الملاحة في الألة الكهربائية

(i) لا تستخدم أقراص الملاحة من الألات الكهربائية أو قرص الملاحة، تدمع قرص الملاحة في الألة الكهربائية

(j) لا تستخدم أقراص الملاحة من الألات الكهربائية أو قرص الملاحة، تدمع قرص الملاحة في الألة الكهربائية

(k) لا تستخدم أقراص الملاحة من الألات الكهربائية أو قرص الملاحة، تدمع قرص الملاحة في الألة الكهربائية

(l) لا تستخدم أقراص الملاحة من الألات الكهربائية أو قرص الملاحة، تدمع قرص الملاحة في الألة الكهربائية

(m) لا تستخدم أقراص الملاحة من الألات الكهربائية أو قرص الملاحة، تدمع قرص الملاحة في الألة الكهربائية

(n) لا تستخدم أقراص الملاحة من الألات الكهربائية أو قرص الملاحة، تدمع قرص الملاحة في الألة الكهربائية

(o) لا تستخدم أقراص الملاحة من الألات الكهربائية أو قرص الملاحة، تدمع قرص الملاحة في الألة الكهربائية

(p) لا تستخدم أقراص الملاحة من الألات الكهربائية أو قرص الملاحة، تدمع قرص الملاحة في الألة الكهربائية

وأفي العيون يجب أن يحمي من الأجسام الغريبة المتقطبة، التي تتجو عن الاستخدامات المختلفة. قفاصات الأنفية أو قفاصات التنس الواقعية يجب أن تقوم بتنشيف الغبار الناجم عن الاستخدام. إذا تعرضت فتره طويلة إلى الضوضاء المائية، فقد تصاب بفقدان السمع.

(k) في موقع العمل إرتداء أدوات وقاية شخصية من الممكن أن تتطاير ظيا من موقع العمل أو القطع المتصدر من قرص العمل المتصدر في موقع العمل غير المائي ويؤدي إلى اصباب.

(l) في حالة الأعمال التي يمكن أن يتأثر فيها ملامسة قرص الجليخ تيار كهربائي مفهوة أو مع سلك التيار الخاص بالجهة، يتم إمساك الجهاز الكهربائي دائمًا في العمل بتوصيل الكهرباء وتسبب ملامسة سلك تحول تيار كهربائي قد تقام الأجزاء المعدنية في العمل بتوصيل الكهرباء وتسبب في صحة كهربائية للمستخدم.

(m) لا تضع الأداة الكهربائية المستخدمة على أي سطح باي حال من الأحوال، قبل أن تسكن تماماً. قد يحدث لأشخاص بين الأداء المستخدم الذي لا تزال تدور وبين السطح الموضوعة عليه الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان التحكم في الأداة الكهربائية.

(n) لا تشق آلة القطع لها أشانتها بجانبك، فقد يؤدي إلى تراكم برايد المعدن على الملاحة الدوارة إلى تمزق الملايين، وسيجيها باتجاه جسمك.

(o) تفيف فتحات تهوية الآلة دورياً. ستمثل مرحلة المحرك على سحب الغبار إلى داخل البيت مما يؤدي إلى تراكم برايد المعدن مسبباً مخاطر كهربائية.

(p) لا تشق آلة القطع التي يقارب من المواد القابلة للاشتعال. قد يؤدي التشتت إلى انشال تلك المواد.

#### الارتفاع والمخبرات المطلقة به

الارتفاع هو رد الفعل المفاجئ أو أعقاقي قرص التدوير أو حشبة الدعم أو الفرشاة أو أي ملحوظ آخر. يؤدي الضغط أو إعاقة الحركة إلى توقف الملاحة الملاحة الدوارة مما يؤدي بدوره إلى فقدان السيطرة على الآلة وانفعها بالاتجاه المعطى لحركة الملاحة الدوارة عند إعاقتها.

على سبيل المثال، إذا ما أعيق حركة العجلة الكاشطة أو تعرضت للضغط برواسة الطعنة التي يتم العمل عليه، فإن حافة القرص الذي يدخل في قفلة الضغط يمكن أن ينبع في سطح المادة مما يجعل القرص يندفع للخارج أو يتحرك خارجاً. قد ينبع القرص باتجاه المشغل أو يبعده عنه، تبعاً لاتجاه حركة القرص في نقطة الضغط. قد تكتسر أقراص الكشك في ظل تلك الظروف.

يحدث الارتفاع نتيجة لاستخدام الملاحة الدوارة للة الكهربائية أو سحب القرص أو إجراءات أو أوضاع التشغيل غير الصحيحة ويمكن تحديد هذا الارتفاع بأخذ التدابير الموصحة أدناه.

(a) أعمل على إمساك الآلة الكهربائية بيدكم ووقف جسدك وذراعك لمساعدتك على مقاومة قوى

الارتفاع واستخدم دائمًا قبض يضيق، إن وجد، واحصل على أفضل ملحوظ في

بسطوط الشفاف التحكم في ظل تلك الظروف.

لا تضع يدك أبداً بالقرب من الملاحة الدوارة.

(b) قد تزداد قطعة الملاحة على يدك.

(c) لا تضع يدك في منطقة حيث يمكن أن تتحرك الآلة إذا حدث ارتداد.

(d) سعمل الارتفاع أو تحريك الملاحة الملاحة لفتح آلة وفتح الملاحة الدوارة عند نقطه الإعاقه.

(e) توخ الحذر الشديد عند العمل في الزوايا والحواف الحادة وغيرها، حاول تحجب ارتداد أو إعاقة الملاحم.

تحمل مع العمل في الزوايا أو الحواف الحادة أو الارتفاع حث عادة للقطعة الدوارة مما يسبب فقدان السيطرة والارتفاع.

(f) لا تستخدم شفرة منشار بسلسلة أو شفرة قطع أختبار أو شفرة مسح أو شفرة مسح وذلك لارتفاع القرص مصمم به

الكهربائية.

(g) لا تقم بعادة تشغيل عملية القطع في قطعة العمل. اترك القرص يصل إلى سرعته القصوى ثم

قف يلوي القرص أو يزيد إزاء تشغيل اللة الكهربائية في قطعة العمل.

(h) قم بذبح الألوار أو قطع العمل الملاحة الملاحة تدمع مخاطر الضغط على القرص أو

(i) الارتفاع. تشنق الألوار الكهربائية بيعي زورها. يجب وضع دعامت تحت قطعة العمل بالقرب من خط

(j) توخي الحذر الشديد عند استخدام "القطع الملاحة" للعمل على ولا جانبي القرص.

(k) توخي الحذر الشديد عند استخدام "القطع الملاحة" للعمل على ولا جانبي القرص.

(l) التي يمكن أن تسبب ارتداد.

(m) تجنب عرققة قرص القطع أو ممارسة الضغط العالى عليه. لا تجري قطع عميق أطفر من اللزم.

(n) يمكن كهود حذف ارتداد أو كسر القرص الجليخ.

(o) إذا حدث ارتداد لقرص القطع أو قفت انت بالتفوق عن العمل، قم بذبح الملاحة وأمسك

(p) التجليخ والقطع بعده، حتى يسكن القرص تماماً. لا تحول بأي حال من الأحوال، سحب القرص

(q) ثم قف على القرص.

(r) لا تقم بعادة عملية القطع بعد.

(s) قد يلوي القرص أو يزيد إزاء تشغيل اللة الكهربائية في قطعة العمل.

(t) قم بذبح الألوار أو قطع العمل الملاحة الملاحة تدمع مخاطر الضغط على القرص أو

(u) الارتفاع. تشنق الألوار الكهربائية بيعي زورها. يجب وضع دعامت تحت قطعة العمل بالقرب من خط

(v) توخي الحذر الشديد عند استخدام "القطع الملاحة" للعمل على ولا جانبي القرص.

(w) توخي الحذر الشديد عند استخدام "القطع الملاحة" للعمل على ولا جانبي القرص.

(x) التي يمكن أن تسبب ارتداد.

(y) تجنب عرققة قرص القطع في قطعة العمل.

(z) قف على القرص.

(aa) قف على القرص.

(bb) قف على القرص.

(cc) قف على القرص.

(dd) قف على القرص.

(ee) قف على القرص.

(ff) قف على القرص.

(gg) قف على القرص.

(hh) قف على القرص.

(ii) قف على القرص.

(jj) قف على القرص.

(kk) قف على القرص.

(ll) قف على القرص.

(mm) قف على القرص.

(nn) قف على القرص.

(oo) قف على القرص.

(pp) قف على القرص.

(qq) قف على القرص.

(rr) قف على القرص.

(ss) قف على القرص.

(tt) قف على القرص.

(uu) قف على القرص.

(vv) قف على القرص.

(ww) قف على القرص.

(xx) قف على القرص.

(yy) قف على القرص.

(zz) قف على القرص.

(aa) قف على القرص.

(bb) قف على القرص.

(cc) قف على القرص.

(dd) قف على القرص.

(ee) قف على القرص.

(ff) قف على القرص.

(gg) قف على القرص.

(hh) قف على القرص.

(ii) قف على القرص.

(jj) قف على القرص.

(kk) قف على القرص.

(ll) قف على القرص.

(mm) قف على القرص.

(nn) قف على القرص.

(oo) قف على القرص.

(pp) قف على القرص.

(qq) قف على القرص.

(rr) قف على القرص.

(ss) قف على القرص.

(tt) قف على القرص.

(uu) قف على القرص.

(vv) قف على القرص.

(ww) قف على القرص.

(xx) قف على القرص.

(yy) قف على القرص.

(zz) قف على القرص.

(aa) قف على القرص.

(bb) قف على القرص.

(cc) قف على القرص.

(dd) قف على القرص.

(ee) قف على القرص.

(ff) قف على القرص.

(gg) قف على القرص.

(hh) قف على القرص.

(ii) قف على القرص.

(jj) قف على القرص.

(kk) قف على القرص.

(ll) قف على القرص.

(mm) قف على القرص.

(nn) قف على القرص.

(oo) قف على القرص.

(pp) قف على القرص.

(qq) قف على القرص.

(rr) قف على القرص.

(ss) قف على القرص.

(tt) قف على القرص.

(uu) قف على القرص.

(vv) قف على القرص.

(ww) قف على القرص.

(xx) قف على القرص.

(yy) قف على القرص.

(zz) قف على القرص.

(aa) قف على القرص.

(bb) قف على القرص.

(cc) قف على القرص.

(dd) قف على القرص.

(ee) قف على القرص.

(ff) قف على القرص.

(gg) قف على القرص.

(hh) قف على القرص.

(ii) قف على القرص.

(jj) قف على القرص.

(kk) قف على القرص.

(ll) قف على القرص.

(mm) قف على القرص.

(nn) قف على القرص.

(oo) قف على القرص.

(pp) قف على القرص.

(qq) قف على القرص.

(rr) قف على القرص.

(ss) قف على القرص.

(tt) قف على القرص.

(uu) قف على القرص.

(vv) قف على القرص.

(ww) قف على القرص.

(xx) قف على القرص.

(yy) قف على القرص.

(zz) قف على القرص.

(aa) قف على القرص.

(bb) قف على القرص.

(cc) قف على القرص.

(dd) قف على القرص.

(ee) قف على القرص.

(ff) قف على القرص.

(gg) قف على القرص.

(hh) قف على القرص.

(ii) قف على القرص.

(jj) قف على القرص.

(kk) قف على القرص.

(ll) قف على القرص.

(mm) قف على القرص.

(nn) قف على القرص.

(oo) قف على القرص.

(pp) قف على القرص.

(qq) قف على القرص.

(rr) قف على القرص.

(ss) قف على القرص.

(tt) قف على القرص.

(uu) قف على القرص.

(vv) قف على القرص.

(ww) قف على القرص.

(xx) قف على القرص.

(yy) قف على القرص.

(zz) قف على القرص.

(aa) قف على القرص.

(bb) قف على القرص.

(cc) قف على القرص.

(dd) قف على القرص.

(ee) قف على القرص.

Copyright 2020

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10  
71364 Winnenden  
Germany  
+49 (0) 7195-12-0



(01.20)

**4931 4703 53**