



TITRE : Montage Entrée de câble SIB TEC LN type Exe Certificat LCIE 03 ATEX 6400X

Modèle PE Exe SIB TEC LAITON / INOX PG/ISO/NPT

DIFFUSE A : FAB 3 Nbr D'EXEMPLAIRE : 1 DIFFUSE A : Nbr D'EXEMPLAIRE :

DIFFUSE A : Nbr D'EXEMPLAIRE : DIFFUSE A : Nbr D'EXEMPLAIRE :


DATE DE CREATION : 20-janv-14 visa SAQ : MODIFIE LE : visa SAQ :




- 1 CHAPEAU
- 2 GARNITURE
- 3 INSERT
- 4 JOINT TORIQUE "FIN"
- 5 CORPS
- 6 JOINT TORIQUE "GROS"

INFORMATIONS MONTAGE:


1. Glisser le joint "fin" en butée sur l'insert plastique




2. Insérer la garniture en butée dans l'insert plastique "côté lamelles"




3. Monter le "gros" joint sur le corps (côté gorge sur la face du 6 pans)



4. Introduire l'insert plastique en butée dans le corps



5. Visser le chapeau sur l'ensemble corps / insert



(ATTENTION : Les couleurs sont illustratives)

**VERIFICATIONS
DEFAUTS D'ASPECTS:**

- > Composants Plastiques : Bavures / Manque matière / Déformations
- > Composants Laiton: Ecaillage du nickelage / Rayures / Aspect mat / Traces de chocs / Marques d'écrasement

En cas de doute sur l'aspect des composants, merci de trier les pièces et consulter le service qualité pour prise de décision