

BETJENINGSANVISNINGER BETJENINGSVEJLEDNING

FILEMASKINER *LIGESLIBERE*

ATA Tools & Abrasives Ltd.

IDA Business & Technology Park
Killygarry, Cavan, Co. Cavan, Rep. of Ireland
Tel: +353 49 432 6178
Fax: +353 49 432 6298
Email: sales@atagroup.ie



Før filmaskinen tas i bruk, må man lese og ha oppfattet de vedlagde bruksanvisningene.
Inden ligeslibemaskinen anvendes, skal man læse og forstå alle de medfølgende anvisninger.



Filemaskinen må ikke settes i gang før man har lest og oppfattet sikkerhetsinstruksjonene for betjening.
Ligeslibemaskinen må ikke tages i bruk, før man har læst og forstået sikkerhedsanvisningerne for operatøren.

Verdier for vibrasjons- og støy nivåer målt i henhold til:

Vibrations- og lydniveau målt i overensstemmelse med,

ISO/DIS 28927-12

&

ISO 15744



INSTALLASJON OG BRUK

- Smøring av nyt verktoy. For verktoyetts slange kobles til luftledningen, heller man 5 dråper lett maskinolje eller "atalube" inn i enden på slangen.
- Denne maskinen skal brukes sammen med hensiktsmessig filter / smøringsenhet i luftledning (helel ATA Microfog) plassert i en avstand av hoyst 3 meter fra maskinen. Spesialsmøremiddel som benyttes kan være Atalube, Shell Tellus 10 eller tilsvarende.
- Bruk kun tillatt innsatsverktøy med korrekt tappdimeter.
- Ved bruk av slipespistifler/filer er den største anbefalte avstand (overheng) fra spennhytten til bakkant av slipeverktøyet 10 mm. Tillatt hastighet på slipeverktøyet reduseres hvis avstanden økes.
- Ved bruk av slipespistifler/file må man passe på at minst 10 mm av tappen er fastholdt i patronen.
- Innsatsverktøy som ikke er riktig montert eller er skadet, må ikke anvendes, da dette kan medføre for høyt vibrationsnivå.
- Ved strembrudd må man alltid sørge for at start/stopp-anordningen blir stående i avsluttet stilling.

MONTERING OG BRUG

- Smøring af nyt værktøj. Inden værktøjets slange tilsluttes, skal der kommes 5 dråber let maskinolje eller "Atalube" i enden af slangen.
- Denne maskine skal anvendes med passende filter/smørapparat (helel ATA Microfog enhed) monteret i en position, der ikke er længere end 3 m fra maskinen. Brug det serlig fremstillede Atalube smøremiddel, Shell Tellus 10 eller tilsvarende.
- Brug ikke andet værktøj end det tilladte indsatsverktøj med den rigtige skaftdiameter.
- Når den anvendes slibestifter er den anbefalede maximale afstand (overhængen) fra spændepatronen til bagiden af slibestiftens 10mm. Hvis denne afstand øges, mindskes slibestiftens tilladte hastighed.
- Når den anvendes slibestifter eller fræseskær, skal man sørge for at mindst 10mm af skafat gribes i spændepatronen.
- Brug ikke forkert monteret eller beskadiget indsatsverktøj, da det kan medføre for store vibrationsniveauer.
- I tilfælde af energisvigt skal man altid sikre, at start/stop-anordningen efterlades i afbrudt stilling.

VEDLIKEHOLD

- Maskinen bør overhales med jevne mellomrom i henhold til ATAs vedlikeholds håndbok. ATA kan tilby eget verktoy for demontering, samt instruksjonskurser. Overhaoling må kun utføres av medarbeidere som har fått oppplæring.
- Luftslanger må etterses jevnlig med henblikk på lekkasjer eller skader. Skadede slanger må skiftes ut.
- Luftfilterensheten med filter/regulator/smørefunksjon må etterses med jevne mellomrom og smøremiddel skiftes etter behov.
- Sørg alltid for at skiltet med tekniske data på maskinen ER GODT LESELIG.
- Journaler over vedlikehold og reparasjoner må føres for samtlige maskiner.
- Det bør foretas regelmessige hastighetskontroller i henhold til ATAs vedlikeholds håndbok.

VEDLIGEHOLDELSE

- Maskinen skal hovedeførtes med regelmessige mellemrum ifølge ATA retningslinier. Særlige afmonteringsverktøjer og uddannelseskurser er til rådighed hos ATA. Hovedeførsen må kun udføres af uddannet personale.
- Trykluftslanger skal kontrolleres med regelmessige mellemrum for løskager og beskadigelser. Beskadigede slanger skal udskiftes.
- Filter/regulator/smørepapparatet bør kontrolleres med regelmessige mellemrum, og smøremidlet skal skiftes, hvis det er nødvendigt.
- Sørg for, at datapladen på maskinen ALTID HOLDES I LET LÆSELIG STAND.
- Vedligeholdelses- og reparationsjournaler anbefales for alle maskiner.
- Hastigheden skal kontrolleres med regelmessige mellemrum i overensstemmelse med ATA retningslinier.

Dersom det anvendes annet enn originale ATA reservedeler, bortfaller samtlige garantier.

Brug af andre end originale ATA reservedele vil ugyldiggøre alle garantier.



Les det medfølgende datablad vedrørende sikkerhet.

Læs det medfølgende sikkerhedsblad.

OPERATORS INSTRUCTIONS BEDIENTUNGSAANLEITUNG

DIE GRINDERS GESENKSCHLEIFMASCHINEN

ATA Tools & Abrasives Ltd.
IDA Business & Technology Park
Killygarry, Cavan, Co. Cavan, Rep. of Ireland
Tel: +353 49 432 6178
Fax: +353 49 432 6298
Email: sales@atagroup.ie



Before operating the die grinder, read and understand all of the instructions supplied.

Vor Inbetriebnahme der Gesenkschleifmaschine sind die mitgelieferten Bedienungsanleitungen zu lesen und zu verstehen.



WARNING - For safe operation, follow the safety instructions supplied.

Bevor die Sicherheitsanleitungen für Bediener nicht gelesen und verstanden wurden, darf die Gesenkschleifmaschine nicht in Betrieb genommen werden.

Vibration and sound pressure level values measured in accordance with,
Die Schwingungs- und Schalldruckwerte wurden entsprechend

ISO/DIS 28927-12

&

ISO 15744



INSTALLATION AND USE

1. New tool lubrication: Before connecting tool hose to airline put 5 drops of light machine oil (or Atalube) in end of hose.
2. This machine must be used with a suitable airline filter/lubricator (preferably an ATA microfog unit) sited in a position within 3 metres of the machine. Use Atalube or Shell Tellus 10 or equivalent.
3. Do not use other than permitted insert tools with the correct shank diameter.
4. When using mounted points, the recommended maximum distance (overhang) from the collet to the back of the mounted point is 10mm. The allowed speed of the mounted point is lowered if this distance is increased.
5. When using mounted points or burrs, ensure that a minimum length of 10mm of the shank is gripped in the collet.
6. Do not use incorrectly mounted or damaged insert tools as this may result in excessive vibration levels.
7. In the event of an energy failure, always ensure that the start/stop device is left in the off position.

AUFSTELLUNG UND BETRIEB

1. Schmierung neuer Werkzeuge. Bevor der Werkzeugschlauch an das Druckluftnetz angeschlossen wird, sollen 5 Tropfen leichtes Maschinöl oder "Atalube" in den Schlauch eingetropft werden.
2. Diese Maschine muß mit einer Druckluftwartungseinheit betrieben werden (vorzugsweise ATA-Microfog-Gerät), die innerhalb von 3 m zur Maschine aufzustellen ist. Verwende Atalube-Spezialschmieröl, Shell Tellus 10 oder gleichwertig öle.
3. Keine anderen, als zugelassene Einsatzwerkzeuge mit passendem Schaftdurchmesser verwenden.
4. Bei Verwendung von Schleifstiften beträgt der größte empfohlene Abstand zwischen Spannzange und Schleifkörper Rückseite 10 mm. Wenn dieser Abstand Vergrößert wird, verringert sich die zulässige Drehzahl des Schleifstiftes.
5. Bei Verwendung von Schleif- oder Frässtiften ist darauf zu achten, daß mindestens 10 mm Schaftlänge von der Spannzange gefaßt werden.
6. Keine falsch montierten oder beschädigten Einsatzwerkzeuge verwenden; dies kann zu übermäßigen Vibrationen führen.
7. Bei Energieauflös-Ausfall, ist stets darauf zu achten, daß der EIN-/AUS-Schalter in Stellung AUS geschaltet wird.

MAINTENANCE.

1. The machine should be overhauled periodically according to the ATA maintenance manual. Special stripping tools and training courses are available from ATA. Overhaul is to be carried out by trained personnel only.
2. Air hoses should be checked regularly for leaks or damage. Damaged hoses should be replaced.
3. The air supply filter/lubricator/regulator unit should be checked regularly and the lubricant replaced if required. Use only ATA recommended lubricant (Shell Tellus 10 or similar).
4. Ensure that the data plate on the machine is kept in a legible condition.
5. Maintenance and repair records should be kept on all machines.
6. Speed checks should be carried out regularly in accordance with the ATA maintenance manual.

Use of other than original ATA spare parts will invalidate all warranties.

WARTUNG

1. Die Maschine sollte in regelmäßigen Zeitabständen entsprechend dem ATA-Wartungshandbuch überholt werden. Spezialwerkzeuge zum Zerlegen und Ausbildungskurse stehen von ATA zur Verfügung. Die Überholung sollte nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
2. Luftsäckläuse sind in regelmäßigen Zeitabständen auf unidicte Stellen und Beschädigung zu überprüfen. Beschädigte Säckläuse müssen ersetzt werden.
3. Die Druckluftwartungseinheit ist in regelmäßigen Zeitabständen zu kontrollieren. Bei Bedarf muß Öl nachgefüllt werden.
4. Sicherstellen, daß das Typenschild der Maschine IN LESERLICHEM ZUSTAND BLEIBT.
5. Wartungs- und Reparaturaufzeichnungen sind für alle Maschinen zu führen. Drehzahlkontrollen sollten in regelmäßigen Zeitabständen entsprechend dem ATA-Wartungshandbuch durchgeführt werden.

Die Verwendung von anderen als Original-ATA-Ersatzteile macht alle Garantien ungültig.



Read the safety sheet supplied.
Das mitgelieferte Sicherheitsblatt lesen.



SIKKERHETSINSTRUKS FOR FILEMASKIN.

SIKKERHEDSANVISNINGER FOR LIGESLIBERE.


VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR DE Matrijzenlijpmachine.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, RECTIFICADORA DE MATRICES.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA DA RECTIFICADORA.



1




Se etter om største driftshastighet på
innstørketøyet, omregnet til andringen pr.
minutt, overstiger maskinens nominelle hastighet.
Kontroller, at innstørkeverktøyet ikke har
driftshastighet, omregnet til omdr./min., er
større enn maskinens nominelle hastighet.
Controleer of de max. werknelheid van het
inzetgereedschap omgezet in rpm het normale
toerental van de machine overschrijdt.
Compruebe que la velocidad máxima de
trabajo de la herramienta de inserción,
convertida a rpm, excede la velocidad de
régimen de la máquina.
Verifique se a velocidade máxima de
funcionamiento da ferramenta convertida em
rpm (rotações por minuto), excede a velocidade
nominial da máquina.

2



Kutteskiver og fresseskiver må ikke brukes.
Kapskiver og skarskiver må ikke anvendes
på ligeslibere.
Er mögen geen doorslijpschijven en kantenfrezen
gebruikt worden.
No deben usarse ruedas de corte ni ruedas de
fresar y ranurar.
Não devem ser utilizadas rodas de corte e rodas de
máquinas de desbastar.

3



Pass på at størrelsen til spandrillen og verktoyets
skift passer til hverandre.
Sorg for at størrelsen på spændepatronen
og varktøjet skift passer sammen.
Diameters van spanning en stift moeten met
elkaar overeenkomen.
Compruebe que coinciden el tamaño de la
boquilla de mordazas y el tamaño del
vástago.
Não deve trocar os tamanhos dos ferros de corte e
dos encabosadores.

4



Pass på at trykket ikke overskifter 6,3 bar. Bruk
en trykkregulator.
Sorg for at trykket ikke overskider 6,3
bar. Brug en reduktionsventil.
Zorg ervoor dat de druk niet hoger is dan 6,3
bar. Gebruik een reductieventiel.
No deje que la presión exceda de 6,3 bar.
utilice un regulador de presión.
Certifique-se de que a pressão não excede 6,3
bar. utilize um regulador de pressão.

5



Bruk personlig verneutstyr.
Brug personligt beskyttelsesudstyr.
Gebruik de persoonlijke beveiligingsapparatuur.
Utilice equipos de protección personal.
Use equipamento de proteção pessoal.

6



Læstsittende klar og langt hår må holdes godt klar
av filmaskinen.
Hold læstsiddende teøj og langt hår væk fra
ligeslibemaskinen.
Losse kleding en langt hår uit de buurt van de
matrijzenlijpmachine houden.
Aleja las prendas sueltas y el cabello largo de
la rectificadora de matrices.
Mantenga o vestuário solto e os cabelos compridos
fora do alcance da rectificadora.

7



Se opp for verktøy som virker en stund på tompang.
Verktøyet må ikke rores for det er helt stoppet.
Pas på - når der er blevet slukket for varktøjet,
kan det fortsætte at stykke tid. rør ikke ved
varktøjet, før det er standset helt.
Oppassen voor "uitlopen", gereedschap niet
samariken alvoren de machine ghele stilstaat.
Atención - la maquina seguirá girando
después de apagarse. no toque la herramienta
mientras no quede totalmente parada.
Tome cuidado com o movimento devido à inércia
depois de desligar, não toque na ferramenta, após
ter desligado, até ela parar completamente.

8



Slå av tryklufttilførselen for det isatte verktoyet
skiftes eller trykluftslangen kobles fra. se opp for
slangekast!

Afbryd tryklufttilførslen, inden det isatte
varktøjet skiftes eller trykluftslangen tages af.
pas på - trykluftslanger kan nemlig slå ud.
Luchtvoorziet schakelen alvoren men accessoire
wisselt of slang loskoppelt. oppassen voor
zwiepende slangen.

Desconecte el suministro de aire antes de
sustituir la herramienta o desacoplar la
manguera. Atención - la manguera puede
saltar violentamente al desacoplarse.
Desligue a alimentação de ar antes de mudar a
ferramenta ou retirar a mangueira. Tome cuidado
com as chibatadas que a mangueira de ar possa
dar.

10



CAUTION
Risk of explosion

Ustyret må ikke benyttes i en eksplosiv eller
potensiell eksplosiv atmosfære.

Niet te gebruiken in explosive of mogelijk
explosieve ruimtes.

Brug ikke maskinen i en eksplosiv eller en
mulig eksplosiv atmosfære.

No usar la maquina en un ambiente explosivo
potencialmente explosivo.


Não utilizar em ambiente explosivo ou
potencialmente explosivo.



SAFETY INSTRUCTIONS FOR DIE GRINDERS.
SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR GESENKSCHLEIFMASCHINEN.
INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR MACHINE A MEULER.
SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR FILMASKINER.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE SMERIGLIATRICI.
HIOMAKONEEN TURVAOHJEET.



1



Ensure that the RPM of the die grinder does not exceed the rated max. RPM of the insert tool.
Prüfe, daß die max. Werkzeug Arbeitsgeschwindigkeit, umgerechnet in U/min. Von der Maschinen-Nenndrehzahl nicht überschritten wird.

Vérifier que la vitesse MAXI de fonctionnement de l'outil d'insertion convertie en trs/mm dépasse la vitesse de la machine.

Kontrollera att slipverktygets max. rotationshastighet inte överstiger maskinens nominella varvtalet.

Controllare che la velocità di funzionamento massima dell'inserto convertita in giri al minuto non ecceda la velocità nominale della macchina.

Varmista, että hiomayökalun saurin sallittu

kehänopeus kierrosluvuksi määrättyä on

suurempi kuin koneen nimellinen pyöräntaopeus.

2



Cutting off wheels and routing cutter wheels shall not be used.

Trennscheiben, nut- und profilfräser dürfen nicht verwendet werden.


Les roues à tronçonner et à mortaiser ne seront pas utilisées.

Kapslipskivor och frässlipskivor skall ej användas.

Non verranno usate mole rotative di taglio o mole da sbavatura.

Katkaisukiekka ja leikkausteriä ei saa käyttää sourissa hiomakoneissa

3



Do not mismatch collet sizes and shank sizes.
Schaft und Spannzangendurchmesser müssen übereinstimmen.

Ne pas maléngier les dimensions des douilles de serrage et les dimensions des tiges.

Se till att spännytor och verktygens nackar har för varandra avpassade dimensioner.

Non accoppiare pinze con gambi di grandezze diverse.

Varmista, että kirkitysholkin halkaisija on sama kuin käytettavan hiomayökalun varren halkaisija.

4



Ensure that pressure does not exceed 6.3 bar. Use a pressure regulator.

Sicherstellen, daß der versorgungsdruck 6,3 bar nicht überschreitet. -Einen Druckregler vorsehen!

S'assurer que la pression ne dépasse pas 6,3 bar. utiliser un régulateur de pression.

Se till att trycket ej överskrider 6,3 bar. Använd en tryckregulator.

Assicurarsi che la pressione non ecceda 6,3 bar. Usare un regolatore di pressione.

Varmista, että ilmanpaine ei ylitä 6,3 BAR. Käytä paineestäädintä.

5



Use personal protection equipment.

Persön-Schutzeinrichtungen verwenden.

Utiliser le matériel de protection individuelle.

Avstånd personlig skyddsutrustning.

Usare equipaggiamenti per la protezione personale.

Käytä henkilökohtaisia suojaamia.

6



Keep loose clothing and long hair clear of the die grinder.

Los Kleidungsstücke und langes Haar von der Gesenkschleifmaschine fernhalten.

Ne pas approcher les vêtements lâches et les cheveux longs de la meule.

Håll löst sittande kläder och långt hår på avstånd från slippmaskinen.

Non tenere indumenti laccihi o capelli lunghi troppo vicino alla smagliatrice.

Huolehdi siitä, että väljät asusteet tai pihkät hiukset eriytä pitkästä liian läheille hiomakonetta

7



Beware of run-on. Do not touch the tool, after turning it off, until it has stopped completely.

Vorsicht beim Auslaufen! Nach dem Ausschalten, das Werkzeug nicht berühren, solange es sich dreht..

Attention à la décélération. Ne pas toucher à l'outil avant son arrêt complet après l'avoir débranché.

Se upp för slippmaterial under tomgång eller efter avstängning. Rör inte slippmaterialet förrän det stannat helt.

Fare attenzione quando gira. Non toccare l'utensile, dopo averlo disinnestato, fino a che non si è fermato completamente.

Varo jalkikäynytä. Älä koske työkalun ennen kuin se on kokonaan pystytynyt.

8



Turn off air supply before changing insert tool or disconnecting hoses. Beware of whipping air hoses.

Der Werkzeugwechsel, oder der Schlauchabnahme, muß die Druckluftversorgung abgesperrt werden. - Auf peitschende Druckluftschläuche achten.

Débrancher l'alimentation d'air avant d'effectuer le changement de l'outil ou le débranchement de la tuyauterie. Attention aux mouvements brusques des tuyaux d'air.

Stäng av luftförseln före byte av slippverktyg eller innan fraknoppning av luftslangen. Se upp för slängande luftslanger.

Chiudere l'aria compressa prima di cambiare l'utensile abrasivo o prima di staccare il tubo flessibile. Attenzione al colpo di frusta dato dai tubi flessibili.

Katkaise paineilmayöytö emme kuin vaihdat hiomayökalun tai irrotat lehden. Varo heitteleviä paineilmalaitkuja.

9



CAUTION

Risk of explosion

Do not use machine in an explosive or potentially explosive atmosphere.

Die maschine darf in explosionsgefährdeten bereichen nicht betrieben werden.

Ne pas utiliser de machine dans une atmosphère explosive ou potentiellement explosive.

Använd inte maskinen i en explosiv, eller förmådlig explosiv miljö.

Älä käytä konetta paikassa jossa on räjähdyssvaara tai mahdollinen räjähdyssvaara.

Non utilizzare l'utensile in aree soggette a pericolo di esplosione.