

Multiseal® QK Korrosion



Koncentreret korrosionsbeskyttelse til varmesystemer

Beskytter effektivt stål-, aluminium- og kobbermaterialer mod korrosion og forhindrer kalkaflejringer på rørvæggene.

Emballage	Vare-nr.	EAN	VVS-nr.
1 liter	8045010	5708923906779	251228510

Multiseal® QK Korrosion

Beskytter varmesystemer med rør og komponenter af stål, aluminium og kobber mod korrosion. Multiseal QK beskytter også gulvvarme med plastrør mod ildiffusion, da der dannes en diffusionstæt beskyttelsesfilm på rørets inderside. QK Korrosion forhindrer kalkaflejringer på rørvæggene og sikrer således dannelsen af en optimal korrosionsbeskyttelsesfilm.

QK Korrosion holder regulerings- og styreenheder samt alle rørledninger i systemet fri for sediment. Beskytter alle nye såvel som allerede aktive varme anlæg. Der kræves intet specialværktøj for at påfylde QK Korrosion i et varmesystem.

Blandingsforhold:

1 liter QK Korrosion til 200 liter opvarmingsvand.

Opbevaring/holdbarhed:

Uåbnet 5 år fra fremstillingsdatoen. Beskyt mod frost.

OBS:

Der må ikke være tilsætningsstoffer i varmesystemet (frost- og korrosionsbeskyttelse). Kontroller indholdet af QK Korrosion i system årligt.



BRUGSANVISNING:

OBS: Skyl stærkt snavsede systemer grundigt på forhånd og rengør om nødvendigt med QR Rensevæske

1. Tøm ca. 20 liter systemvand af anlægget.
2. Luk påfyldnings-/aftapningshanen (1).
3. Tøm påfyldningsslangen for vand.
4. Fyld QK Korrosion i slangen ved hjælp af en tragt.
5. Tilslut slangen til vandhanen (2).
6. Åbn påfyldnings-/aftapningshanen (1).
7. Åbn vandhanen (2). QK Korrosion trykkes nu ind i varmekredsen.
8. Luk vandhanen (2) og påfyldnings-/aftapningshanen.
9. Løsn slangen fra vandhanen (2), og tøm den.
10. Gentag processen indtil den nødvendige mængde QK Korrosion er påfyldt systemet.
11. Fyld derefter varmesystemet op til driftstryk.
12. Åbn alle varme- og blandeventiler helt.
13. Sæt varmesystemet på driftstemperatur.
14. Udluft systemet.
15. QK Korrosion skal herefter forblive i anlægget.
16. Doseringen af QK Korrosion skal kontrolleres ca. 1 uge efter påfyldningen med Multiseal Test. Molybdat-indholdet skal være mellem 250 og 400 mg / l Mo.
17. Da QK Korrosion opløser eksisterende aflejringer, skal varmesystemet skylles grundigt igennem efter ca. 1 til 3 måneder. Fyld derefter systemet igen med QK Korrosion som beskrevet overfor, og mål koncentrationen igen. Korrosionsbeskyttelsen går tabt hvis doseringen af QK Korrosion er utilstrækkelig.

NB: Vi tilråder generelt at rådføre sig med en autoriseret VVS'er, inden produktet tages i brug.

QK Korrosion sikkerhedsdata:

I tilfælde af kontakt med øjnene, skylles grundigt med vand og konsulteres en læge. I tilfælde af hudkontakt vaskes straks med rigeligt vand. Brug egnede beskyttelseshandsker og øjen- / ansigtsbeskyttelse, når du arbejder.

De sædvanlige forholdsregler ved håndtering af kemikalier skal overholdes!


**Opbevares
utilgængeligt
for børn!**

Bortskaffelse:

Se sikkerhedsdatablad.

Sammensætning:

Molybdat-holdigt produkt
tilsat CU-inhibitorer



Ovenstående oplysninger er baseret på vores nuværende erfaringer. Ret til Tekniske ændringer og forbedringer forbeholdes.