

Additional information

4 Attestation of Conformity

You will find the attestation of conformity in the download area under the category Manufacturer's Declaration.
The following notified bodies certify compliance with the respective applicable di-rectives:
Physikalisch-Technische Bundesanstalt [0102]
CSA Group Testing UK Ltd. [0518]

5 Valid certificates / EU type test certificates and examination certificates

Approvals	Country / re-gion	Notified body / approval body	Certificate no. / file no.
ATEX	Europe	Physikalisch-Tech-nische Bundesanstaltt	PTB 20 ATEX 1016 U
IECEX	International	Physikalisch-Tech-nische Bundesanstaltt	IECEX PTB 20.0037 U
CCC	China	CQM	2021122313114374
UKEX	United King-dom	CSA Group Testing UK Ltd.	CSAE 22UKEX1099U

6 Safety notes

 **NOTE:** Observe the general safety notes. These are available in the down-load area in the 'Safety notes' category.

Zusätzliche Informationen

4 Konformitätsbescheinigung

Die Konformitätsbescheinigung finden Sie im Downloadbereich unter der Rubrik Herstellererklärung.
Die folgenden notifizierten Stellen bescheinigen die Übereinstimmung mit den je-weils geltenden Richtlinien:
Physikalisch-Technische Bundesanstalt [0102]
CSA Group Testing UK Ltd. [0518]

5 Gültige Zertifikate / (EU-) Baumusterprüfbescheinigungen

Zulassungen	Land / Regi-on	Benannte- / Zulas-sungsstelle	Zertifikatsnr./Filenr.
ATEX	Europa	Physikalisch-Techni-sche Bundesanstaltt	PTB 20 ATEX 1016 U
IECEX	International	Physikalisch-Techni-sche Bundesanstaltt	IECEX PTB 20.0037 U
CCC	China	CQM	2021122313114374
UKEX	Vereinigtes Königreich	CSA Group Testing UK Ltd.	CSAE 22UKEX1099U

6 Sicherheitshinweise

 **Achtung:** Beachten Sie die Allgemeinen Sicherheitshinweise. Diese ste-hen Ihnen im Download-Bereich unter der Kategorie Sicherheitshinweis zur Verfügung.

更多信息

4 一致性认证
您可以在下载区域中的制造商声明类别下找到一致性证书。
以下公告机构可以证明符合相应适用的指令：
Physikalisch-Technische Bundesanstalt [0102]
CSA Group Testing UK Ltd. [0518]

5 有效的证书 / 欧盟型式测试证书和检验证书

认证	国家 / 地区	公告机构 / 认证机构	证书编号 / 文件编号
ATEX	欧洲	Physikalisch-Technische Bundesanstalt	PTB 20 ATEX 1016 U
IECEX	国际	Physikalisch-Technische Bundesanstalt	IECEX PTB 20.0037 U
CCC	中国	CQM	2021122313114374
UKEX	英国	CSA Group Testing UK Ltd.	CSAE 22UKEX1099U

6 安全注意事项

 **注意：**请遵守一般安全注意事项。可从下载区域的 “安全注意事项” 类别下载。

Informações adicionais

4 Declaração de conformidade
A Declaração de Conformidade encontra-se na área de download, sob a rubrica Declaração do Fabricante.
Os seguintes organismos notificados certificam a conformidade com as respectivas diretrizes aplicáveis:
Physikalisch-Technische Bundesanstalt [0102]
CSA Group Testing UK Ltd. [0518]

5 Certificados válidos / Certificados de exame de tipo (UE)

Certificações	País/região	Organismo notificador / certificador	N.º de certificado/n.º de arquivo
ATEX	Europa	Physikalisch-Technische Bundesanstalt	PTB 20 ATEX 1016 U
IECEX	Internacional	Physikalisch-Technische Bundesanstalt	IECEX PTB 20.0037 U
CCC	China	CQM	2021122313114374
UKEX	Reino Unido	CSA Group Testing UK Ltd.	CSAE 22UKEX1099U

6 Indicações de segurança

 **Importante:** observar as seguintes indicações de segurança gerais. Estas estão disponíveis na seção download na categoria indicações de segurança.

